SYMEED ELECTRIC S. DE R.L DE C.V.
cotizacion reparacion camioneta 201
Compañia CAVI

Partida	Descripcion	costo reparacion refacciones y mano de obra
1	Reparacion de marcha por tener dientes de bendix dañados	$1,800
2	Reparacion completa de transmision y turbina	$62,000
3	cambio de aro dentado por tener dientes dañados	$4,900
4	Aceite de transmision	$2,500
	COSTO TOTAL SIN IVA	$71,200
	COSTO TOTAL CON IVA	$82,592

Tiempo de entrega: 8 a 10 dias habiles
Garantia: 3 meses

Atentamente:
Ing. Juan Mauricio Amador Castañeda
SYMEED ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.
Av. Insurgentes #379 San Martin Sombrerete Zacatecas.
Tel. 4331001796, 4338804651
Email: symeed.electric23@Gmail.com