GRUPO CAVI®

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

EPP

Fecha Solicitada: 24-06-2024

Fecha Requerida de Entrega: 27-06-2024

Lugar de la Obra: Sombrerete Zacatecas

Nombre de la Obra: SPPSBM

Folio Compras: GCOMP 139/ 24

Folio Gerencia: GSST-COT 016/ 24

Solicitante: Karina Rodríguez García

Lugar Cotización: Sombrerete Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas

Depto. de Compras: Por medio de la presente, solicito a usted de la manera más atenta, la cotización de lo siguiente:

	Nombre	Unid	Entregado	Fecha
1	1 Calibración y mantenimiento a dectector multigas Altair 4X, ya que la pantalla	pzas		
2	marca fin de vida útil de varios sensores, lo que ocasiona que no brinde			
3	lecturas correctas			
4				
5				
6	NOTA: Se entregará en físico el detector			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Recepción de Información

DEPTO. DE COMPRAS
24 JUN 2024
RECIBIDO

Nombre y Firma de Solicitante

Nombre y Firma de Depto. de Compras

Entrega Final de Información

Cinthia Núñez

Nombre y Firma de Depto. de Compras

Nombre y Firma de Solicitante

Sibsa®

Servimine

SERVIMINE SIBSA S DE RL DE CV

COTIZACION: DUR15999

CLIENTE: CAVI DE SOMBRERETE (DURC008105)

DIRECCION: BENEMERITO DE LAS AMERICAS
ESTADO: Zacatecas
TELEFONO: 4339352833

Cotizacion: DUR15999
MONEDA: DOLARES
TIPO CAMBIO: 18.0095
FECHA EMISION: 10/07/2024
ALMACÉN DURANGO

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1	SERV-SIB-REPARACION	/SP/ CALIBRACION DE EQUIPO Rep. de equipo 4X, cambio de sensores nuevos EX Metano, O2 y CO/H2S carcasa y clip.	$14,698.40	$14,698.40

DIECISIETE MIL CINCUENTA DOLARES 14/100

Importe: $14,698.40
Sub Total: $14,698.40
Impuestos: $2,351.74
Total: $17,050.14

Orden Compra:

Vendedor: ISRAEL SOLANO SILVA

DIAGNOSTICO DE SERVICIO

MS Seguridad Integral
Trabajamos por tu seguridad en el mejor tiempo

MS SEGURIDAD INTEGRAL

Orden de Trabajo: 128

Fecha: 28/08/2024


Compañía: SIBSA DURANGO___COVI

Datos de los equipos

Modelo	Número de serie	Descripción de la falla o servicio
Altair 4X	0440097	Revisión y diagnostico

Descripción detalla del diagnostico

Al recibir el equipo, se procedio a realizar la revisión para lo que se puede confirmar lo siguiente: El d**etector altair 4X NS 0440097 tiene los sensores caducados, ya que estos tienen mas de 4 años a partir de su fecha de fabricación, adicionalmnte la carcasa frontal presenta un exceso de tierra y contaminantes en la pare de los fitlros, que aunque se trate de limpiar, porel material que esta impregnado no quedaria funcional, ya que no permite el paso del aire de forma correcta y esto puede dar algun medición incorecta. De igual manera el clip esta flojo y no cuenta con el sistema de muelleo que permite el mantenerlo cerrado. Se deben de cambiar los sensores para los 4 gases (Explosividad, Oxigeno, Monóxido de Carbono y Ácido Sulfihídrico), asi como se sugire el cambio de la carcasa frontal y clip.** NOTA: Se adjuntan imagenes con los daños en el equipo.



Ssnores con fcha de fabricación 2014 y 2016





Carcasa frontal muy impregnada con tierra y contaminantes, clip sin sistema de cierre

De autorizar el servicio se debera de realizar el pago de 20 USD por concepto de diagnostico para proceder en regresar los equipos en las mismas condiciones en que fueron recibidos. NOTA: Se podran matener por un tiempo máximo de almacenamiento en las instalaciones del centro de servicio Autorizado por 30 días naturales a partir de la fecha en que le fue cotizado el servicio.

Después de que sus equipos portátiles de detección de gases han recibido mantenimiento, el centro de servicio autorizado los calibra de acuerdo a las especificaciones originales de fábrica, con una garantía sobre las refacciones de 12 meses a partir de la fecha de facturación del servicio. Los sensores tóxicos especiales cuentan con una garantía por 6 mesesy sobre la mano de obra de 30 días naturales

Nota: baterías no recargables, unidades de filamento, lámparas, fusibles, filtros, elementos de adecuación de muestras, consumibles cuyo tiempo de vida esperado es menor de un año, etc., no cuentan con garantía.

Las calibraciones periódicas son responsabilidad del usuario y no cuentan con garantía.

Para preguntas o comentarios, por favor contactar: Email: MSseguridadintegral24@gmail.com Tel: (55) 446 143-49-88

JESUS ALBERTO MORENO MORA
SERVICIO TÉCNICO
SEGURIDAD INTEGRAL MS