
red: 13267 BORQUEZ Juan 13:kg

Introducción de meloras;

Con el objetivo de aumentar el rendimiento del ciclo de una maíquina de vapor of teniendo en wenta que este sera mayor cuanto mayor tea la diferencia de temperaturas entre la temperatura del foco caliente y el facofn'o (siendo la temperatura cul focofn'o la temperatura. a la pre trataquel condensador) se busca reducir la temperatura a

la gue trabaja el condensador. Pero teriendo en wenta que el condensador opera von una mezala raturada, esto también puede conseguirre reduciendo la presión del condensador (presión de tura ción del aqua a la temperatura dul condensador

este da un ciclo de la forma:



NOTA: Partimos del cido Ronkine simple.


representa además un \* Se observa que el hítolo del vapor en A achierto en el trabajone to es considerablémente reducido respecto. del fitulo del cido original. y esto quede provocar eros of les las litimas etapas de

deliciclo con mejard respecto del cido original la terbina. Luego solo es conveniente a compañar este mejora con un robreca les tamiento en la caldera.

\* El area sombreada

Hay de provoror que la temperatura en el condensador sea en realistad un valor por excima definectio refrigurante en almenos 5°C. valor de la températura del

Leg: 13567 (2) BORQUEZ dian Sobrealestamiento: Con el objetio de mejarar el rendimiento también puede aumertarse la temperatura promedio a la pue se absorbe calor del Faco caliente. Una forma de conseguirlo es sobreçalentar el va por a b-on la turbina. el cido resultante es de la forma: \* Podemos observar que la absorción de calor es a ora temperatua media mayor 940 comparado como cido Rankire simple. Entonces Uscorec. > Usimple. Prodersador 3 \* El área sombreada representa un aumento en'el trabajo neto du cido comborado con un Rank, simple WSchee > Wranks, inply. \* Tambier:  $\chi_{4} > \kappa_{4}$ Littulo para Rankine simple. La la salida de la titulo para sobre cerentamiento la turbina. Luego con sobrecalentamiento habreí meros problemas de montenimiento debidos a la erosión. Amerto de presión de la caldera. con el mismo razonamiento que el realizado para el conclusado se cocaye que cunertando Paaldera cumentara Tra y por lo tanto el rendimiento sera meja respecto de ancido Rantine simple. Sin embargo hay und limitación en metalirgica (por el nateral con el que se construyen los allabes de la turbira) en cearto a la T max 2620°C. (temperatura a la extrada du la turbina). el aido que se dotiene es de la forma.




\* El àrea A represente anadisminais en el trabajo ne to respecto del cido con sobre calentamiento.

\* El àrea B representa un aumento en el trabajo ne to respecto del cido con sobre calentamiento.

\* el balance de esas dos areas puede dar como resultado un aunerto o disminición en el trabajo ne to respecto del caro un sobreral extaniento.

« El título a la salida de la turbina es peur respecto del caso con sobrecalertamiento. (mayor erosist en este aso).

Escaneado con CamScanner



BOROUEZda (5) Repeneración. La regeneración se consique en este aus en un calentador abiento y se Heren a cabo multiples etapasche compression (2 tombas). turbina CALDER A \* 6: se songra ucporde la 0 calentido car liptido con primido que sale de la - conderador prince comba. \* 3: idealmente la mezcla (4) 3 sale cono lipuido sectora do. EQTEA 2 BOTOAI \* hay que tener en coenta ou angue los dispositions TA 'Raldua, sean SARE el flujo masico no es iqual extodo el cido (par el sogrado) /Proordersadier El orea sambreado (A) represente esquenciticamente el ahorro de tratajo aunque el objetivo de la mejora es aumentar el renchimiento por un aumento de la temperatura media a la que se absorbe calor. Terema: - ms hs + m6 h6 + m2 hq = mr ) babace che erepray mara.