<u>Dashboard</u> / My courses / <u>Grado</u> / <u>Ingeniería Mecatrónica</u> / <u>Producmática-2021</u> / <u>Evaluaciones</u> / <u>Examen 1º parte</u>

Started on Thursday, 3 June 2021, 2:00 PM

State Finished

Completed on Thursday, 3 June 2021, 2:34 PM

Time taken 34 mins 29 secs


Grade 9.88 out of 10.00 (99%)


Grade 9.00 Out 01 10.00 (99%

Question **1**Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Indique cual es el instrumento indicado para medir la cota señalada en azul. cuyo valor es de 52,5 y su tolerancia de +/-0.01





Select one:

- a. Micrómetro de interior tubular, rango 50-300, apreciación 0.01
- b. Micrómetro de tres puntos de contacto, rango 50-60 apreciación 0.005
- o c. Micrómetro tipo calibrador, rango 50-75, apreciación 0.01
- od. Calibre electro digital, rango 0-150, apreciación 0.01

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Micrómetro tipo calibrador, rango 50-75, apreciación 0.01

The correct answer is: Micrómetro tipo calibrador, rango 50-75, apreciación 0.01

Question 2

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

QUE SIGNIFICAN LAS INDICACIONES (=) y ($^{\perp}$) DENTRO DEL SÌMBOLO DE RUGOSIDAD ?

Select one:

- a. DIRECCIÓN DE MEDICIÓN DE RUGOSIDAD
- b. Ninguna de las anteriores
- C. FORMAS EN LA SUPERFICIE EN BRUTO
- d. DIRECCIÓN DE LAS MARCAS DEL MECANIZADO

Respuesta correcta


The correct answer is: DIRECCIÓN DE LAS MARCAS DEL MECANIZADO

Question $\bf 3$

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

COMO DEFINIRÍA A Ra?




Select one or more:

- a. La Rugosidad promedio en el largo de Medición
- b. La Rugosidad Media Cuadràtica, en el largo de Medición
- c. El promedio de todos los valores de ordenadas Z=f(X), que dà el perfil en el largo de mediciòn
- d. El alto de un rectàngulo de base (Lm) longitud de mediciòn y cuya àrea es igual a la suma de las àreas que da el perfil de rugosidad, abajo y encima de la lìnea media
- e. El promedio de las 5 rugosidades más altas en el largo de medición

Respuesta correcta

The correct answers are: La Rugosidad Media Cuadràtica, en el largo de Medición, El alto de un rectàngulo de base (Lm) longitud de medición y cuya àrea es igual a la suma de las àreas que da el perfil de rugosidad, abajo y encima de la lìnea media

Indique el instrumento indicado para medir la cota señalada con rojo. Cuyo valor es de 50 mm y su tolerancia de +/-0.1



Select one:

- a. Calibre para entre centros de agujeros, rango 50-75, apreciación 0.02
- ob. calibre para ranuras interiores, rango 0-150, apreciación 0.05
- oc. calibre de profundidad con gancho, rango 0-150, apreciación 0.05
- od. calibre para entre centros de agujeros, rango 0-150, apreciación 0.02


Respuesta correcta

Respuesta correcta calibre para entre centros de agujeros, rango 0-150, apreciación 0.02

The correct answer is: calibre para entre centros de agujeros, rango 0-150, apreciación 0.02

Question **5**Complete
Mark 0.50 out of 0.50

Exprese el valor que lee en el instrumento.




Correcto

Respuesta correcta 1,963

The correct answer is: 1.963

Mark 0.50 out of 0.50

Indique cual es instrumento indicado para medir la cota señalada en azul, cuyo valor es 180 mm, y su tolerancia es +/- 0.1



Select one:

- a. Calibre pie de rey, rango 0-200, apreciación 0.05
- b. Micrómetro de puntas intercambiables, rango 0-200, apreciación 0.01
- oc. Calibre de puntas desiguales, rango 0-200, apreciación 0.05
- d. Calibre puntas de cuchillas, rango 0-200, apreciación 0.05

Respuesta correcta

respuesta correcta: calibre pie de rey, rango 0-200, apreciación 0.05

The correct answer is: Calibre pie de rey, rango 0-200, apreciación 0.05

Question **7**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Seleccione la opción correcta.

si comparamos un micrómetro digital, con uno analógico, podemos afirmar que:

Select one:


- o a. El analógico es mas preciso, debido a su dispositivo de fuerza constante
- ob. Con el digital tengo mas rango de medición
- oc. Con el digital elimino el error de paralaje
- Od. con el digital elimino el error de abbe

Respuesta correcta

Respuesta correcta: con el digital elimino el error de paralaje.

The correct answer is: Con el digital elimino el error de paralaje

Indique cual es el instrumento indicado para medir la cota señalada en azul. Cuyo valor es de 9,5 mm. y una tolerancia de +/- 0.2



Select one:


- a. Calibre para ranuras interiores, rango 0-150, apreciación 0.02
- \bigcirc b. Calibre con puntas de medición largas, rango 0-500, apreciación 0.02
- \bigcirc c. Calibre para control de espesor de tubo, rango 0-150, apreciación 0.02

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Calibre para ranuras interiores, rango 0-25, apreciación 0.02

The correct answer is: Calibre para ranuras interiores, rango 0-150, apreciación 0.02

Indique el instrumento indicado para medir la cota señalada con azul, cuyo valor es de 49,54 y su tolerancia de +/-0.1



Select one:


- a. Micrómetro de platillos, rango 25-50, apreciación 0.01
- b. Calibre con puntas desiguales, rango 0-150, apreciación 0.02
- oc. Calibre de puntas largas, rango 0-500, apreciación 0.02
- od. zondas de espesor

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Calibre con puntas desiguales, rango 0-150, apreciación 0.02

The correct answer is: Calibre con puntas desiguales, rango 0-150, apreciación 0.02

Exprese el valor leído en el instrumento. ESCRIBA SOLO EL VALOR, SIN LA UNIDAD DE MEDIDA





Respuesta correcta: 17.54

The correct answer is: 17.54

Mark 0.50 out of 0.50

Indique cual es instrumento indicado para medir la cota señalada en azul. cuyo valor es de 15.3 mm y su tolerancia de +/-0.05





Select one:

- a. Calibre electro digital, rango 0-150, apreciación 0.01
- b. calibre para ranuras interiores, rango 0-100, apreciación 0.02
- oc. Micrómetro de platillos, rango 0-25, apreciación 0.01
- od. Micrómetro para ranuras interiores, rango 0-25, apreciación 0.01

Respuesta correcta

Respuesta correcta: micrómetro para ranuras interiores, rango 0-25, apreciación 0.01

The correct answer is: Micrómetro para ranuras interiores, rango 0-25, apreciación 0.01

Question **12**Complete

Mark 0.50 out of 0.50

CONVIERTA A LA SIGUIENTE UNIDAD DE LONGITUD.

5 Ft 4 pulg 7/64" a mn

UTILICE (3) TRES DECIMALES PARA EL VALOR Y NO COLOQUE LA UNIDAD EN LA RESPUESTA.

Answer: 162

1628,378

CORRECTO

The correct answer is: 1628,378

Question 13		
Complete		
Mark 0.50 out of 0.50		

Elija la apreciación correspondiente a cada instrumento

Micrómetro de interior tubular	0.01
Calibre pie de rey	0.02
Calibre telescópico	n/a
Peine de roscas	n/a
Micrómetro de interior de tres puntos de contacto	0.005
Micrómetro de platillos	0.01

Respuesta correcta

Pie de rey: 0.02

Peine de rosca: n/a

Calibre telescópico: n/a


Micrómetro de tres puntos: 0.005

Micrómetro de platillos: 0.01

Micrómetro tubular: 0.01

The correct answer is: Micrómetro de interior tubular \rightarrow 0.01, Calibre pie de rey \rightarrow 0.02, Calibre telescópico \rightarrow n/a, Peine de roscas \rightarrow n/a, Micrómetro de interior de tres puntos de contacto \rightarrow 0.005, Micrómetro de platillos \rightarrow 0.01

Indique el instrumento inadecuado para medir la cota señalada en azul, cuyo valor es de: 40 mm, y su tolerancia +/-0.1



Select one:

- a. Calibre pie de rey con comparador, rengo 0-150, apreciación 0.01
- b. Micrómetro tipo calibrador, rango 5-30, apreciación 0.01
- oc. Calibre pie de rey, rango 0-150, apreciación 0.02
- od. Calibre pie de rey, rango 0-150, apreciación 0.05

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Micrómetro tipo calibrador, rango 5-30, apreciación 0.01

The correct answer is: Calibre pie de rey, rango 0-150, apreciación 0.05

Question 15	
Complete	
Mark 0.50 out of 0.50	

RELACIONE LAS FRASES EXPUESTAS, CON LOS CONCEPTOS DE PRECISIÓN, CERTEZA Y EXACTITUD EN UN PROCESO DE MEDICIÓN.

ES LA SUMA DE LOS CONCEPTOS DE EXACTITUD Y PRECISIÓN

DEPENDE DE LA CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO

TIENE EN CUENTA EL PROMEDIO DE LAS MEDICIONES , Y CUAN CERCANO ESTÀ ESTE PROMEDIO DEL VALOR REAL

DEPENDE DE LA CALIDAD DEL INSTRUMENTO

CUANTIFICA LA REPETIBILIDAD DE LAS MEDICIONES

NO IMPORTA EL VALOR MEDIDO POR EL INSTRUMENTO.

NO HAY CORRESPONDENCIA
CERTEZA
CERTEZA
PRECISIÒN
PRECISIÒN
PRECISIÒN

Respuesta correcta

The correct answer is: **ES LA SUMA DE LOS CONCEPTOS DE EXACTITUD Y PRECISIÓN** → NO HAY CORRESPONDENCIA, **DEPENDE DE LA CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO** → CERTEZA, **TIENE EN CUENTA EL PROMEDIO DE LAS MEDICIONES**, **Y CUAN CERCANO ESTÀ ESTE PROMEDIO DEL VALOR REAL** → CERTEZA, **DEPENDE DE LA CALIDAD DEL INSTRUMENTO** → PRECISIÓN, **CUANTIFICA LA REPETIBILIDAD DE LAS MEDICIONES** → PRECISIÓN, **NO IMPORTA EL VALOR MEDIDO POR EL INSTRUMENTO**. → PRECISIÓN

Complete

Mark 0.46 out of 0.50

DE ACUERDO A LOS NIVELES DE NORMALIZACIÓN QUE SE PRESENTAN, RELACIONE CADA SIGLA DE UNA ORGANIZACIÓN.



ANSI	NORMAS NACIONALES
NAFTA	NORMAS REGIONALES
ISO	NORMAS INTERNACIONALES
DIN	NORMAS NACIONALES
ASTM	NORMAS DE ASOCIACIÓN
UNE	NORMAS DE ASOCIACIÓN
MERCOSUR	NORMAS REGIONALES
IEEE	NORMAS DE ASOCIACIÓN
IRAM	NORMAS NACIONALES
ASME	NORMAS DE ASOCIACIÓN
API	NORMAS DE ASOCIACIÓN
JIS	NORMAS NACIONALES

Respuesta parcialmente correcta.

You have correctly selected 11.

The correct answer is: ANSI \rightarrow NORMAS NACIONALES, NAFTA \rightarrow NORMAS REGIONALES, ISO \rightarrow NORMAS INTERNACIONALES, DIN \rightarrow NORMAS NACIONALES, ASTM \rightarrow NORMAS DE ASOCIACIÓN, UNE \rightarrow NORMAS REGIONALES, MERCOSUR \rightarrow NORMAS REGIONALES, IEEE \rightarrow NORMAS DE ASOCIACIÓN, IRAM \rightarrow NORMAS NACIONALES, ASME \rightarrow NORMAS DE ASOCIACIÓN, API \rightarrow NORMAS DE ASOCIACIÓN, JIS \rightarrow NORMAS NACIONALES

Question 17	
Complete	
Mark 0.42 out of 0.50	

¿ QUE SE TIENE EN CUENTA PARA SELECCIONAR EL INSTRUMENTO MÁS ADECUADO, PARA REALIZAR UNA MEDICIÓN ?

Select one or more:

- a. LA CANTIDAD DE PIEZAS A MEDIR
- ☑ b. EL TAMAÑO DE LA PIEZA
- c. LA EXACTITUD DESEADA EN LA MEDICIÓN
- 🔲 d. QUE LA APRECIACIÓN IDEAL DEL INSTRUMENTO, SEA LA DÉCIMA PARTE DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL REQUERIDA.
- e. Que la apreciación máxima permitida del instrumento, sea la tercera parte de la tolerancia dimensional requerida .
- In the second of the second of

Respuesta parcialmente correcta.

You have correctly selected 5.

The correct answers are: LA CANTIDAD DE PIEZAS A MEDIR, EL TIPO DE MEDICIÓN (DE EXTERIOR, DE INTERIOR, DE PROFUNDIDAD, ETC), EL TAMAÑO DE LA PIEZA, LA EXACTITUD DESEADA EN LA MEDICIÓN, QUE LA APRECIACIÓN IDEAL DEL INSTRUMENTO, SEA LA DÉCIMA PARTE DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL REQUERIDA., QUE LA APRECIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA DEL INSTRUMENTO, SEA LA TERCERA PARTE DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL REQUERIDA.

Question 18
Complete
Mark 0.50 out of 0.50

Exprese el valor leído en el instrumento. ESCRIBA SOLO EL VALOR, SIN LA UNIDAD DE MEDIDA

prof. Stefanelli
vw.stefanelli.eng.br

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3


Answer: 2,468

Respuesta correcta: 2,468

The correct answer is: 2.468

Question **19**Complete
Mark 0.50 out of 0.50

Exprese la medida que lee en el instrumento. ESCRIBA SOLO EL VALOR, SIN LA UNIDAD DE MEDIDA



Answer: 7,063

respuesta correcta

respuesta correcta 7.063

The correct answer is: 7.063

Question 20
Complete
Mark 0.50 out of 0.50

ISO 9000 Sistema de Gestiòn de la Calidad (SGC).

Marque los cambios más importantes de la ISO 9000 versión 2000, respecto de la primera de 1994.



Select one or more:

✓ a.	La Mejora Continua como objetivo permanente de la organización; haciendo	"girar'	" sucesivamente el Cìrculo de De	eming
	(PHVA).			

- b. Mejora del Control de los procesos subcontratados.
- 🗹 c. El Compromiso de la Dirección de la Organización, en el SGC
- d. El agregado de varias normas màs al paquete de ISO 9000.
- e. Gestiòn de Recursos y Actividades con Enfoque Basado en Procesos.
- f. Verificar la Satisfacción del Cliente.

Respuesta correcta

The correct answers are: Verificar la Satisfacción del Cliente., El Compromiso de la Dirección de la Organización, en el SGC, Gestión de Recursos y Actividades con Enfoque Basado en Procesos., La Mejora Continua como objetivo permanente de la organización; haciendo "girar" sucesivamente el Circulo de Deming (PHVA).

■ AUTOEVALUACIONES 2º PARTE DE METROLOGÎA

Jump to...