



Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingeniería


Fundamentos de los Tratamientos Térmicos de los aceros

Diagramas TTT




Dra. Ana María Furlani

Como vimos la clase anterior: DIAGRAMA Fe-C



Austenita




Austenita en un acero con carbono 0,5% y níquel 24,4% (x100)

Austenita

- Está formada por una solución sólida de inserción de C en el Feγ. Sólo es estable a temperaturas superiores a A₁ (723 °C), desdoblándose (por reacción eutectoide) a temperaturas inferiores en ferrita y cementita.
- La austenita es deformable, poco dura, presenta gran resistencia al desgaste, no es magnética y es el constituyente más denso de los aceros.


Ferrita



Morfología Equiaxial. (x100)


Está formada por una solución sólida de inserción de C en Feα. Es el constituyente más blando y maleable de los aceros.

Un enfriamiento rápido desde altas temperaturas obliga a un crecimiento de la ferrita según ciertas direcciones preferenciales



Estructura de Widmastatten. (x100)

Cementita




Acero hipereutectoide (x100)

La cementita secundaria forma una red continua enmarcando una estructura granular formada por colonias de perlita.


Es carburo de hierro, Fe₃C, Es muy frágil y duro

Perlita




Microstructura de colonias de perlita en un acero al carbono 0.89%C tomada con microscopio electrónico de barrido. Las placas de cementita son mostradas claramente. Ataque con picral al 4%. Aumento original de 10000x.

Cuando la transformación eutectoide se realiza lentamente o cuando tras la formación de perlita se da un tratamiento de esferoidización la cementita no aparece en forma laminar, sino en forma globular de menor contenido energético.




Micrografía de Perlita Globularesferoidita (x400)


Transformación eutectoide




Estructuras cristalograficas




CÚBICO SIMPLE



CÚBICO CENTRADO EN LAS CARAS




CÚBICO CENTRADO EN EL CUERPO




HEXAGONAL CENTRADO EN LAS CARAS

ESTRUCTURA GRANULAR




Microestructura de acero al carbono UNS G10400, se observan granos de ferrita proeutectoide equiaxial, rodeando los bordes de grano de autenita previa. La matriz es perlítica (constituyente oscuro). Ataque con picral al 4%. Aumento Original 200×.

NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO




Transformación isotérmica - Curva cinética




Obtención de un diagrama de transformación isotérmica (abajo) a partir del porcentaje de transformación en función del tiempo de experimentación (acero genérico)


Curva TTT – Factores que intervienen




ACEROS EUTECTOIDES



Transformación de austenita en perlita



Transformación de austenita en bainita



Transformación de austenita en martensita



Ejemplos






Diagrama TTT para acero eutectoide, comparación con diagrama Fe-CFe3.

Zonas de los productos de transformación:

Perlita, Perlita + Bainita, Bainita y Martensita.



Aceros no eutectoides









Diagrama TTT para acero hipereutectoide, 1,13%C comparado con diagrama Fe-CFe3.






Curvas de enfriamiento sobre un diagrama de transformación por enfriamiento continuo de un acero aleado tipo 4340: influencia que la velocidad de enfriamiento ejerce en la microestructura que aparece durante el enfriamiento.




Curvas de enfriamientos moderadamente rápido y lento sobreimpresas encima de un diagrama de transformación de un acero eutectoide




TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE ACEROS NO ALEADOS

Variando la forma de calentamiento y enfriamiento de los aceros , se pueden obtener diferentes combinaciones de las propiedades mecánicas de los aceros


Martensita: formación de martensita Fe-C por templado rápido.



Microestructura de la Matensita



Estructura de martensita Fe-C a escala atómica



Hierro γ (FCC)

Hierro α (BCC)

Hierro BCT

Descomposición isotérmica de la austenita





Diagrama de transformación isotérmica








Diagrama de transformación isotérmica

Varios caminos de enfriamiento:




- a) Todo martensita
- b) Todo perlita gruesa
- c) Todo perlita fina
- d) Aproximadamente 50% perlita fina y 50% martensita
- e) Todo bainita superior
- f) Aprox. 50% banita inferior y 50% martensita
- g) Todo bainita inferior


Transformación isotermica de un acero hipoeutectoide con 0,47 % C y 0,57% Mn




Diagramas de transformaciones por enfriamiento continuo



Microestructura de un acero eutectoide por enfriamiento continuo a diferentes velocidades.



PERLITA




Influencia de los elementos de aleación

-<u>Solubles en la Austenita</u> Ni, Mn, Co, Cr.

Acción sobre el diagrama de equilibrio.


- -Estabilizan la austenita (amplían su campo)
- -Disminuyen la temperatura y concentración del eutectoide.




Influencia de los elementos de aleación

-Solubles en la Ferrita
Cr, V, Co, Mo, Al, W, Si, Ni.
Acción sobre el diagrama
de equilibrio.


- -Estabilizan la ferrita (amplían su campo)
- -Elevan la temperatura y concentración del eutectoide.




TEMPLE Y REVENIDO



MARTEMPERING



AUSTEMPERING



RECOCIDO





Baja Resistencia y Dureza.

Hay recristalización de fase y esta afina el grano y elimina la estructura Widmanstatten del acero.


Al recocido se someten las piezas fundidas, forjadas y laminadas, disminuyendo la dureza y resistencia y mejorando la facilidad de elaboración por corte.


Recocido total





Recocido isotérmico






APLICACIONES

Templabilidad

Correlación entre templabilidad e información del enfriamiento continuo del acero de composición eutectoide.



Descomposición isotérmica de aleación base cobre Fase γ Fase α 500 450 400 temperatura (°C) 350 Micrografía 23: Imagen MO coloreada correspondiente a 300 235 h de tratamiento térmico a 480°C. La microestructura consta de fases α , γ y β . 250 200 100 1000 10000 100000 1000000 tiempo (s) β α