# Informe de Trabajo Práctico N°3

Denavit y Hartenberg

Robótica I

Ingeniería en Mecatrónica Facultad de Ingeniería - UNCUYO

Alumno: Juan Manuel BORQUEZ PEREZ Legajo: 13567





## 1. Ejercicio 1.

La convención de Denavit - Hartenberg (DH) se utiliza para establecer una matriz de transformación homogénea que describe la posición y orientación de un sistema de referencia respecto a otro, y está formada por el producto de 4 transformaciones elementales, 2 traslaciones y 2 rotaciones. Considere que existen algunas modificaciones de la convención original, pero en este cursado usaremos la estándar (prestar atención a las indicaciones de los autores al momento de presentarla).

#### 1.1. Inciso 1.

Escriba de forma simbólica cada transformación elemental, indicando si es traslación o rotación, el parámetro principal, y con respecto a qué eje se realiza

1. Rotación alrededor del eje  $Z_{i-1}$  un ángulo  $\theta_i$  para llevar el eje  $X_{i-1}$  hasta el eje  $X_i$ . Corresponde con la variable articular  $q_i$ .

$$Rot(Z_{i-1}, \theta_i)$$

2. Traslación a lo largo de  $Z_{i-1}$  una distancia  $d_i$  desde el origen del sistema  $\{S_{i-1}\}$  hasta el eje  $X_i$ . Corresponde con la longitud articular.

$$Tras\left(Z_{i-1},d_{i}\right)$$

3. Traslación a lo largo del eje  $X_i$  una distancia  $a_i$  desde el eje  $Z_{i-1}$  al eje  $Z_i$ . Corresponde con la longitud del eslabón i.

$$Tras(X_i, a_i)$$

4. Rotación alrededor del eje  $X_i$  un ángulo  $\alpha_i$  desde el eje  $Z_{i-1}$  al eje  $Z_i$ . Corresponde con el ángulo de torsión del eslabon i.

$$Rot(X_i, \alpha_i)$$

#### 1.2. Inciso 2.

Escriba el producto matricial ordenado y la forma general de la matriz homogénea que relaciona 2 sistemas consecutivos

$$^{i-1}T_i = Rot\left(Z_{i-1}, \theta_i\right) Tras\left(Z_{i-1}, d_i\right) Tras\left(X_i, a_i\right) Rot\left(X_i, \alpha_i\right)$$

# 2. Ejercicio 2

Aplique la convención DH a los siguientes robots. Es decir, asigne adecuadamente los sistemas de referencia y determine los 4 parámetros de cada articulación:  $\theta$ , d, a,  $\alpha$ . Realice un esquema adecuado donde se aprecien todos los parámetros involucrados.



## 2.1. Inciso 1




Figura 1: Robot planar de 3 articulaciones rotacionales (Spong 2005).




Figura 2: Identificación de eslabones y articulaciones.






Figura 3: Definición de los sistemas.




Figura 4: Aplicación de la convención DH.

Sistema	$\theta$	d	a	$\alpha$	$\sigma$
1	$q_1$	0	$l_{esl1}$	0	0
2	$q_2$	0	$l_{esl2}$	0	0
3	$q_3$	0	$l_{esl3}$	0	0

Cuadro 1: Síntesis de la convención DH.



## 2.2. Inciso 2.




Figura 5: Robot planar con 3 articulaciones: rotación, traslación, rotación (Spong 2005).




Figura 6: Identificación de eslabones y articulaciones.






Figura 7: Definición de los sistemas.




Figura 8: Aplicación de la convención DH.

Sistema	$\theta$	d	a	$\alpha$	$\sigma$
1	$q_1$	0	0	90°	0
2	0	$q_2 + l_{esl1} + l_{esl2} - b$	0	-90°	1
3	$q_3 - 90^{\circ}$	0	$l_{esl3}$	0	0

Cuadro 2: Síntesis de la convención DH.



# 2.3. Inciso 3.




Figura 9: Robot de 3 articulaciones: traslación, rotación, rotación (Craig 2006)




Figura 10: Identificación de eslabones y articulaciones.






Figura 11: Definición de los sistemas.




Figura 12: Aplicación de la convención DH.

Sistema	$\theta$	d	a	α	$\sigma$
1	0	$d_1$	$l_{esl1}$	0	1
2	$q_2$	0	$l_{esl2}$	0	0
3	$q_3$	0	$l_{esl3}$	0	0

Cuadro 3: Síntesis de la convención DH.