




interiores | cuadrado = 30 mm | imprimir a 100%
cuadrado debe medir 30 mm. Si no, mete el valor real en `calibrate_camera.py`.