Tecpro®

OFFSET HOJA

FICHA TÉCNICA

Policromías

Serie Fresca DV 24
Calidad y desempeño

- Buena definición de punto
- Nitidez
- Alto brillo
- Excelente trabajo litográfico.
- Frescura en tintero 20 hrs.
- Adecuadas para sustratos múltiples como papeles recubiertos, papeles no recubiertos y cartulinas

Serie Fast 10
Velocidad y productividad en la impresión

- Rápido fijado evitando el repinte
- Vuelta rápida
- Pronta manipulación del impreso
- Recomendada para trabajos comerciales, etiquetas y empaques que se barnizan

Serie multisustratos PQ10
Adecuadas para sustratos no absorbentes y couché mate

- Sustratos no absorbentes como polipropileno, papeles metalizados, PVC, estireno, acetatos y mylar
- Muy buena resistencia al frote y rayado
- Seca por oxidación-polimerización

Policromías

Descripción	DV 24	FAST 10	PQ
Negro process OH	1 DV 24	1 FAST 10	1 PQ 10
Cyan process OH	2 DV 24	2 FAST 10	2 PQ 10
Magenta process OH	3 DV 24	3 FAST 10	3 PQ 10
Amarillo cromo process OH	4 DV 24	4 FAST 10	4 PQ 10

Desempeño	Regular	Bueno	Excelente
Comportamiento litográfico		DV 24, FAST 10, PQ	
Manipulación rápida del impreso (no repinte)		DV 24, FAST 10, PQ	
Brillo		DV 24, FAST 10, PQ	
Formación de punto		DV 24, FAST 10, PQ	
Resistencia al frote		DV 24, FAST 10, PQ	

Tecpro®

FICHA TÉCNICA

Frescura en tintero	DV 24	20 horas
	FAST 10	5 horas
	PQ 10	2 horas

Sustratos imprimibles

	DV 24	FAST 10	PQ
Papeles recubiertos como couché	●●●	●●●	No
Papeles recubiertos mate	●	●	No
Papeles no recubiertos como bond	●●	●●	No
Cartulinas recubiertas como caple y SBS	●	●	No
Substratos no absorbentes como PVC y foils	No	No	●●●

No — No usar
● — Se recomienda barnizar los impresos
●● — Puede usarse si no se requiere alguna propiedad específica
●●● — Uso óptimo recomendado

Recomendaciones para su uso:

- Secuencia: negro, cyan, magenta y amarillo.
- Pueden ser barnizadas con barnices base agua o de aceite en línea (húmedo sobre húmedo) o fuera de línea (húmedo sobre seco).
- En el caso de requerir barnizar impresos con tintas PQ, te sugerimos consultar a nuestro Departamento Técnico.
- Los impresos pueden laminarse o barnizarse con UV después de dejarlos secar de 24 a 48 horas.
- Se puede imprimir empleando una amplia gama de soluciones para la fuente. Es conveniente que el concentrado sea seleccionado en función de la calidad del agua y las condiciones del proceso de impresión; su concentración o dosificación debe ser controlada cuidadosamente con la medición de la conductividad y del pH, siguiendo perfectamente las indicaciones de preparación.

Precauciones y resistencias:

- Si los impresos van a ser barnizados con UV no utilizar secado por infrarrojo (IR).
- La temperatura máxima en la pila con secado por infrarrojo (IR) debe de ser de 35 °C.
- Algunos Básicos PANTONE®, así como las mezclas preparadas con ellos, pueden degradarse o cambiar de color cuando son expuestos a cierto tipo de condiciones.