

PUEBLA, PUEBLA 27 SEPTIEMBRE DE 2024

A QUIEN CORRESPONDA:

CONDICIONES DE INGRESO: El equipo lo presenta en el laboratorio el usuario en título de este documento, manifestando que el equipo tiene problemas con una fila de teclas en un tiempo mínimo, pues presenta inestabilidad al contacto con las teclas (G / H / I / WINDOWS, ocasionando que algunas veces funcione y otro no,

ABORDAJE INICIAL: Se realiza la separación de la estructura contenedora del chasis que da acceso al System Board y teclado para realizar una exploración a detalle. Durante el procedimiento se percibe un olor a espuma limpiadora o limpiador multiusos en el teclado Una vez desmontado se observa residuos de algún líquido se toman imágenes las cuales se integra a este reporte.

Nota: Perdiendo la garantía el teclado por daño físico y lo cual ocasiona falla mencionada Y también el Jack viene con cinta plástica que ocuparon como aislante y puede provocar daño a la tarjeta madre.



