## EJERCICIO, LAZO CERRADO

$$G_p(s) = \frac{1}{(s+5)(s^2+2s+1)}$$
  $H(s) = 1$ 

I.- Obtenga la ecuación caracteristica del sistema al retroalimentarlo con un controlador  $P, Kc(s)=K_P$ . Es decir la T(s) para un controlador proporcional.

$$s^{3} + 2s^{2} + s + 5s^{2} + 10s + 5 = s^{3} + 7s^{2} + 11s + 5$$
$$s^{3} + 7s^{2} + 11s + 5 + K_{p} = 0$$

2.- Sustituya s=jw en la ecuación característica obtenida y separe la parte real de la imaginaria igualandolas a 0.

$$w_u^3 - 11w_u = 0$$
  $-7w_u^2 + 5 + K_u = 0$ 

lm Re

## EJERCICIO, LAZO CERRADO

$$G_p(s) = \frac{1}{(s+5)(s^2+2s+1)}$$
  $H(s) = 1$ 

3.- Obtenga Ku y Pu

$$w_u = 0$$

$$P_u = \frac{2\pi}{\sqrt{11}}$$

$$-7w_u^2 + 5 + K_u = 0$$
  $K_u = 7w_u^2 - 5 = 7(11) - 5$   $K_u = 72$ 

## EJERCICIO, LAZO CERRADO

4.- Calcule los parámetros de los controladores solicitados

Controlador	Кр	Ti	Ki	Td	Kd
Р	36.0000				
PI	32.4000	1.5787	20.5231		
PID	43.2000	0.9472	45.6069	0.2368	10.2300