Sensibilidad

$$\longrightarrow \quad S^{A}_{B} = \frac{B}{A}\cdot\frac{\partial A}{\partial B}$$

$$S^{W_0}_{C} = \frac{C}{W_0}\cdot\frac{\partial W_0}{\partial C} = C\cdot(C\cdot R_3)\cdot\frac{(-1)}{R_3\, C^2} = -1$$

$$S^{Q}_{R_2} = \frac{R_2}{Q}\cdot\frac{\partial Q}{\partial R_2} = R_2\cdot\frac{R_3}{R_2}\cdot\frac{1}{R_3} = 1$$

$$S^{Q}_{R_3} = \frac{R_3}{Q}\cdot\frac{\partial Q}{\partial R_3} = R_3\cdot\frac{R_3}{R_2}\cdot\frac{(-R_2)}{R_3^{2}} = -1$$