
## **ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 01:**

### Uso del multímetro y Fuente de alimentación

Realizar los siguientes pasos:

- Encender la Fuente de alimentación y configurarla a 5V y 1A Colocar los cables cocodrilos en las borneras + y -Configurar el Multímetro en el parámetro de Voltaje
- Presionando el botón Output habilitar la tensión de salida de la fuente
- Usando las puntas de prueba del multímetro, realizar 10 mediciones y anotarlas.
- Asumiendo que lo mostrado en el display de la fuente de la alimentación es el Valor Real, calcular el error absoluto y error relativo del multímetro
- Repetir los pasos para 3.3V y 12V



### **VOLTAJE: 5V**

Parámetro	Multímetro
1	5.013
2	5.013
3	5.012
4	5.012
5	5.012
6	5.013
7	5.013
8	5.013
9	5.013
10	5.012
Promedio	5.0126
Absoluto	0.0126
Relativo	0.00252
Porcentaje	0.252

### **VOLTAJE: 3.3 V**

Parámetro	Multímetro
1	3.306
2	3.305
3	3.305
4	3.305
5	3.305
6	3.305

7	3.305
8	3.305
9	3.305
10	3.305
Promedio	3.3051
Error Absoluto	0.0051
Error Relativo	0.00154545
Porcentaje	0.154545

# **VOLTAJE: 12 V**

Parámetro	Multímetro
1	11.99
2	12
3	11.99
4	11.99
5	11.99
6	12
7	11.99
8	12
9	11.99
10	12
Promedio	11.994
Error Absoluto	-0.006
Error Relativo	-0.0005
Porcentaje	-0.05

#### **CONCLUSIÓN:**

- El multímetro demostró una alta precisión en las mediciones realizadas, ya que los errores absolutos registrados fueron muy pequeños (del orden de milésimas de voltio), mostrando una buena concordancia con los valores de referencia de la fuente.
- Los **errores relativos y porcentuales** se mantuvieron en valores muy bajos (0.25 % para 5 V, 0.15 % para 3.3 V y -0.05 % para 12 V), lo cual confirma la fiabilidad del instrumento dentro de márgenes aceptables para prácticas de laboratorio.
- La repetición de mediciones permitió comprobar la estabilidad y consistencia del multímetro, pues los valores obtenidos en cada serie mostraron muy poca dispersión respecto al promedio.
- El ejercicio permitió afianzar el procedimiento correcto de conexión y uso del multímetro con una fuente regulable, así como la aplicación práctica de los cálculos de error absoluto y relativo, esenciales para evaluar la calidad de las mediciones eléctricas.