Empresas Públicas de Medellín E.S.P
Linea de Atención fijo y celular Medellín
4444115 ó 018000415115
Grandes Contribuyentes -Retenedores del IVA
Auto retenedores –Res. 547 del 25/01/2002
www.epm.com.co

EPM a tu Puerta Redes Acueducto
Cliente:Gladys Stella Aristizabal Aristizabal
Dirección:CR 58 C CL 81 F -66
AN MEDELLIN - Antioquia

Tipo de Trabajo: Reparación Fugas imperceptibles Hogares
Actividad: DAÑOS REDES ACUEDUCTO IMPERCEPTIBLE
Número Orden:ORD -02098702
Inicio Visita
Inicio: 10/06/2025 01:59 p. m.
Nombre persona autorizada: Gladys Stella Aristizabal Aristizabal
Datos Técnicos

Tipo de solicitud Demanda
Lugar donde identifica el daño Otro
Tipo de Tuberia Otro
Nivel de la Vivienda o Negocio 1

Evidencias

Observaciones: Revisión diagnóstico de fugas imperceptibles

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Ítems a facturar

ELEMENTO	CANT.	V.UNIT.	IVA	FIN	TOTAL
23_163A_Revisión fugas impercep sin detec previa	1 Unidad(es)	182,900	19.0%	1	182,900
TOTAL					182,900

Resumen de Impuestos

IMPUESTO	TOTAL	BASE IMP.	IVA
19.0%	182,900	153,697.48	29,202.52
TOTAL			29,202.52

Con la presente firma por parte de la persona AUTORIZADA por el SOLICITANTE en el agendamiento del servicio,ACEPTA la ejecución del trabajo realizado, el recibo a satisfacción y los valores liquidados, los cuales le serán cobrados en la factura de servicios públicos domiciliarios de EPM de la dirección donde se ejecutó el servicio. Los precios del servicio incluyen IVA. El servicio prestado tendrá una garantía de seis (6) meses en mano de obra y de tres (3) meses en los repuestos cuando aplique. Las cotizaciones tendrán una vigencia de 15 días calendario contados a partir de la fecha de la revisión/diagnóstico, luego de ese plazo se genera el cobro de la revisión/diagnóstico realizado y de requerirse el servicio se deberá realizar una nueva revisión/cotización.

Los valores cotizados pueden variar durante la ejecución del trabajo, caso en el cual, el cliente será debidamente informado de los motivos y de los nuevos valores con el fin de obtener su nueva aceptación.

EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. Acepto que fui informado de la posible afectación a mis vecinos en el trabajo que se realizará en mi vivienda/negocio y que cualquier daño que resulte propio del servicio prestado en el inmueble para el cual fue solicitado el servicio de EPM a tu puerta, será de mi responsabilidad y no está incluido en esta oferta. Aplican otros términos y condiciones publicados en www.epm.com.co/epmatupuerta

Autorizaciones
Forma de Pago Contado
Existe afectacion a vecinos No
Resultado Visita Visita Efectiva

Siendo el 10/JUN/2025 02:26 P. M. dando por terminado la atención del servicio y como resultado del mismo TRABAJO REALIZADO.
Se visita instalación y se realiza el diagnóstico en la cual se determina que no existe fuga imperceptible " se revisó con el geofono"
Con llaves cerradas y con prueba de presurización en unidad de medida el medidor no registra ni repone consumo.
Usuario solicita el servicio debido a que existe humedades en paredes de la instalación en la que se evidencia deterioro en la pintura .
Se explica al usuario las posibles causas y se dieron indicaciones.
Se dan a conocer al usuario los valores de la revisión por diagnóstico.
El usuario firma de conformidad

Firma:

Encargado Gladis Stella Aristizábal A 43646202

Técnico:Fredy Giovanni Betancurt Card Identificación:71686687
CON2402 10/JUN/2025 02:26 P. M.

Califica nuestro servicio.