## SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES

# **Grado en Ingeniería Informática Escuela Politécnica Superior – UAM**

### COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS TEMAS 1.1 A 2.6

P1. Suponiendo que CS=0000h, DS=1000h, ES=FFFFh, SS=2000h, BX=2222h, BP=0000h y SI=0002h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

mov AH, ES:16[SI]	@ = 00002h
mov AH, 16[SI]	@ = 10012h
mov AL, [BP - 2]	@ = 2FFFEh
mov AL, CS:[FFFFh]	@ = OFFFFh
mov AL, DS:[BP - 1]	@ = 1FFFFh

P2. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Eh, ES=4240h, SS=424Dh, BX=0, BP=3, DI=3, SP=30 y AX=1234h, indicar el valor hexadecimal de los 16 primeros bytes del segmento DS una vez ejecutado el siguiente programa.

U	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12	13	14	15
					12h	34h	12h		34h	12h		34h	12h		

P3. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Eh, ES=424Dh, SS=424Eh, BX=0004h, BP=0003h y DI=0002h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre ellas), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424E:0000 4E 42 74 61 20 65 73 20

mov AX, 1[BX]	AX = 7365h
mov AX, [0005h]	AX = 7365h
mov AL, ES: [BP + 16]	AX = ??61h
mov AH, [BP + 3]	AX = 73??h
mov AX, ES: 14[BX][DI]	AX = 6520h

P4. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Eh, ES=424Dh, SS=424Eh, BX=0004h, BP=0003h y DI=FFFFh, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre ellas), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424E:0000 4E 42 74 61 20 65 73 20

mov	AX,	[BX][DI]	AX	=	2061h
mov	AX,	[0000h]	AX	=	424Eh
mov	AL,	DS:[BP]	AX	=	??61h
mov	AΗ,	[BP]13	AX	=	????h
mov	AX,	2[DI]	AX	=	7442h

**P5.** Suponiendo que **CS=2000h**, **DS=1000h**, **ES=1234h**, **SS=4321h** y **BX=5432h**, indicar la **dirección física** de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

mov AH, [BX]	@ = 15432h
mov AX, 3[BX]	@ = 15435h
mov AX, ES: [BX + 3]	@ = 17775h
mov AL, [1000h]	@ = 11000h

**P6.** Escribir una secuencia de instrucciones de ensamblador para leer sobre el **registro AX** una **palabra de 16 bits** almacenada en la **dirección física E256Ah**.

```
mov ax, 0E256h
mov ds, ax
mov ax, [000Ah]
```

P7. Suponiendo que CS=2000h, DS=193Fh, ES=193Eh, SS=2222h y BX=0001h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre si), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

193F:0000 CD 20 FF 9F 00 9A F0 FE

mov AX, [BX]	AX = FF20h
mov AH, 3[BX]	AX = 00??h
mov AL, ES: [BX + 20]	AX = ??9Ah
mov AX, ES: [10h]	AX = 20CDh
MOV AX, ES: [1011]	AX - ZUCDII

P8. Indicar el valor de la constante TMP dado el siguiente fragmento de código (1 punto):

```
Valores DW 4, 5*9, 10h+2*34, 23h, 'A'

TMP EQU ($ - Valores)
```

P9. Suponiendo que CS=1000h, DS=2000h, ES=4321h, SS=1111h, BX=2222h, BP=3333h y SI=0002h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

mov AH, 4[BX][SI]	@ = 22228h
mov AH, SS:[BP][SI]	@ = 14445h
mov AL, [BP + 4]	@ = 14447h
mov AL, CS:[1000h]	@ = 11000h

P10. Suponiendo que CS=0000h, DS=1000h, ES=FFFFh, SS=2000h, BX=2222h, BP=0000h y SI=0002h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

mov AH, ES:16[SI]	@ = 00002h
mov AH, 16[SI]	@ = 10012h
mov AL, [BP - 2]	@ = 2FFFEh
mov AL, CS:[FFFFh]	@ = OFFFFh
mov AL, DS:[BP - 1]	@ = 1FFFFh

P11. Suponiendo que CS=2000h, DS=204Fh, ES=204Fh, SS=2000h, BX=0001h, BP=04F8h, DI=0007h y SP=04F8h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

mov AH, [BX][DI]	AX = 12??h
mov AL, 3[DI]	AX = ??4Eh
mov AX, [BP - 6]	AX = 2067h
pop AX	AX = 3412h
mov AX, 16[BX]	AX = ????h

P12. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Eh, ES=4240h, SS=424Eh, BX=0, BP=3, DI=3, SP=8 y AX=1234h, indicar el valor hexadecimal de los 16 primeros bytes del segmento DS una vez ejecutado el siguiente programa.

mov SS:[BX][DI], AH
mov DS:[9], AX
mov [BP+11], AX
push ES

U	1	2	3	4	Э	6	1	ŏ	9	10	11	12	13	14	15
			12h			<b>40</b> h	42h		34h	12h				34h	12h

P13. Suponiendo que CS=0001h, DS=1000h, ES=FFFFh, SS=2000h, BX=2222h, BP=0000h y DI=0002h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

mov AH, ES:[DI]	@ = FFFF2h
mov AH, [DI]	@ = 10002h
mov AL, [BP + 2]	@ = 20002h
mov AL, CS:[000Fh]	@ = 0001Fh
mov AL, DS:[BP - 2]	@ = 1FFFEh

P14. Suponiendo que CS=2000h, DS=204Fh, ES=204Dh, SS=2222h, BX=0020h, SI=0002h y DI=0002h, indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

204F:0000 73 65 67 20 00 68 61 6E

P15. Suponiendo que CS=1234h, DS=2222h, ES=F000h, SS=3333h, BX=1111h, BP=0003h y DI=0004h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

mov AH, CS:[DI]

@ = 12344h

mov AX, 4[DI]	@ = 22228h
mov AL, [BX + 8]	@ = 23339h
mov AX, DS:[BP][DI]	@ = 22227h
mov AL, [BP]	@ = 33333h

P16. Suponiendo que CS=2000h, DS=204Fh, ES=204Fh, SS=2000h, BX=0004h, BP=04F0h, SI=000Ah y SP=04F8h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

204F:0000 73 65 67 20 00 68 61 6E 204F:0008 12 34 4E 00 FF 00 33 11

mov AH, ES:[BX][SI]	AX = 33??h
mov AL, 3[SI]	AX = ??00h
mov AX, [BP + 4]	AX = 6800h
mov AL, ES:[BX + 11]	AX = ??11h
mov AX, SS:[BP][SI]	AX = 004Eh

**P17.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 8086 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 12 palabras de 16 bits inicializadas a cero.
```

tabla1 dw 12 dup (0)
; (contador) Entero de 4 bytes sin inicializar.

contador dd ?

; (tabla2) Tabla de 255 elementos, donde cada elemento es el carácter 'A' seguido de un entero de 2 bytes inicializado a FFFFh.

```
tabla2 db 255 dup ( 'A', OFFh, OFFh )
```

; (mensaje) Cadena "Fichero inexistente" seguida de los valores 10 y 13.

```
mensaje db "Fichero inexistente", 10, 13
```

; (scontador) Entero de 2 bytes inicializado con el segmento de la variable "contador".

#### scontador dw SEG contador

**P18.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 8086, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
   cadena
              db
                  "Adios",13,10
              db
                   $-cadena
   longitud
datos ends
res segment
   resultado db 200 dup (?)
   contador
              dw
res ends
codigo segment
     assume cs:codigo, ds:datos
     inicio proc far
          mov ax, codigo
          mov ds, ax
          mov ax, datos
          mov es, ax
          mov ax, 4C00h
          int 21h
     inicio endp
codigo ends
end inicio
```

```
; Leer en AX la variable "longitud".

mov ax, es: WORD PTR longitud

; Leer en BX la variable "contador".

No es posible

; Escribir en la tabla "resultado" la cadena
; "Error fatal." en la posición indicada
; por DI.

No es posible

; Escribir en la tabla "resultado" el valor
; 1024.

No es posible

; Leer en AX la posición de la tabla "cadena"
; indicada por SI.

mov ax, es: WORD PTR cadena[ si ]
```

P19. Suponiendo que CS=1234h, DS=1000h, ES=F000h, SS=2000h, BX=2222h, BP=0000h y DI=0001h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto.

P20. Suponiendo que CS=2000h, DS=204Fh, ES=204Fh, SS=2040h, BX=0004h, BP=00F0h, DI=000Ah y SP=04F8h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

mov AH, ES:[BX][DI]	AX = 33??h
mov AL, 3[DI]	AX = ??00h
mov AX, [BP + 7]	AX = 126Eh
mov AX, ES:[BX + 11]	AX = ??11h
mov AX, SS:[BP][DI]	AX = 004Eh

**P21.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 8086 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 256 bytes no inicializada

tabla1 db 256 dup (?)
; (contador) Entero de 2 bytes inicializado a 65535.

contador dw 65535

; (tabla2) Tabla de 25 elementos no inicializados, donde cada elemento es un entero de 2 bytes seguido de un entero de 4 bytes.

tabla2 dw 25 dup ( ?, ?, ? )

; (mensaje) Cadena "Parámetro incorrecto" seguida del valor 0.

mensaje db "Parámetro incorrecto", 0

; (pcontador) Entero de 2 bytes inicializado con la dirección de la variable "contador".
```

**P22.** Teniendo en cuenta la sección de código que se reproduce a la izquierda, escribir las instrucciones de ensamblador de 8086 que se solicitan en el cuadro de la derecha suponiendo que se ejecutan en la zona de puntos suspensivos del procedimiento inicio. **Se deberá indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
   cadena dw "Hola"
   longitud
            db
datos ends
resultados segment
   resultado db 200 dup (?)
   contador dw 0
resultados ends
codigo segment
    assume cs:codigo, ds:datos
    inicio proc far
         mov ax, resultados
         mov ds, ax
         mov ax, datos
         mov es, ax
         ...
         mov ax, 4C00h
         int 21h
    inicio endp
codigo ends
end inicio
```

```
; Leer en AL la variable "longitud".
    mov al, es: longitud

; Leer en BX la variable "contador".
    mov bx, ds: contador

; Escribir en la tabla "resultado" el código
; ASCII de la letra X en la posición indicada
; por DI.
    mov ds: resultado[ di ], 'X'

; Escribir en la tabla "resultado" el valor
; 65535.
    mov ds: WORD PTR resultado, 65535

; Leer en DX la posición de la tabla "cadena"
; indicada por BX.
    mov dx, es: cadena[ bx ]
```

P23. Suponiendo que CS=2000h, DS=4000h, ES=424Dh, SS=424Eh, BX=0004h, BP=0000h y DI=24E0h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre ellas), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424E:0000 4E 42 74 61 20 65 73 20

P24. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Eh, ES=424Eh, BS=4004h, BP=000Ah y DI=000Ah, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre ellas), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424E:0008 FF A0 23 56 45 3A 30 2E

mov AX, DS:[BX][DI]	AX = 2E30h
mov AL, [BP + 1]	AX = ??56h
mov AX, ES:5[BP]	AX = ??2Eh
mov AH, [DI]	AX = 23??h

**P25.** Suponiendo que **CS=2222h**, **DS=1234h**, **ES=F000h**, **SS=3333h**, **BX=1111h**, **BP=0004h** y **SI=0004h**, indicar la **dirección física** de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "**Incorrecto**" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

mov AH, [SI]	@ = 12344h
mov AX, CS:[SI]4	@ = 22228h
mov AL, [BX][BP]	@ = Incorrecto
mov AX, CS:[SI][BP]	@ = 22228h
mov AL, ES:[BP]	@ = F0004h

P26. Suponiendo que CS=4200h, DS=424Eh, ES=424Dh, SS=424Eh, BX=0, BP=3, DI=3, SI=04ECh y AX=1234h, indicar el valor hexadecimal de los 16 primeros bytes del segmento DS una vez ejecutado el siguiente programa.

```
mov CS:04E0h[BX], AX
mov SS:[DI]1, AH
mov DS:[BP][DI]2, AX
mov CS:[SI], AL
mov ES:28[BX][DI], AX
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34h	12h			12h				34h	12h			34h			34h	

**P27.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 128 bytes sin inicializar.
tabla1 db 128 dup (?)
; (contador) Entero de 2 bytes inicializado a -1.
contador dw -1
```

**P28.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 80x86, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
                                ; Leer en AX los dos primeros valores de
   tabla
             db 1,2,3,4,5
                                ; "tabla".
             dw ?
datos ends
                                     mov ax, WORD PTR ds:tabla
res segment
  resultado db 100
                                ; Escribir en "v" el entero contenido a partir
            dw?
                                ; de la posición de memoria con offset FFFEh.
res ends
codigo segment
                                     No es posible
    assume cs:datos, es:res
                                ; Escribir en "resultado" el valor almacenado
    inicio proc far
                                ; en la posición de memoria indicada por SI.
         mov ax, datos
                                     No es posible
         mov ds, ax
         mov ax, res
         mov es, ax
                                ; Escribir en "resultado" el valor almacenado
                                ; en BX.
         ...
                                     mov WORD PTR resultado, BX
         mov ax, 4C00h
                                ; Escribir en "w" el valor almacenado en "v".
         int 21h
    inicio endp
                                     No es posible
codigo ends
end inicio
```

P29. Suponiendo que CS=2222h, DS=1234h, ES=F000h, SS=3333h, BX=1111h, BP=0006h, SI=0004h y DI=0003h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "Incorrecto" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

```
mov AX, CS:[BP][DI] @ = 22229h

mov AL, DS:[BP] @ = 12346h
```

**P30.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 256 enteros de 16 bits sin inicializar.

tabla1 dw 256 dup (?)
; (contador) Entero de 4 bytes inicializado a -1.

contador dd -1
; (tabla2) Tabla de 50 elementos, donde cada elemento es una tabla de 50 bytes inicializados a 0.

tabla2 db 50 dup (50 dup (0))
; (mensaje) Cadena "Fichero inexistente" seguida del carácter '$'.

mensaje db "Fichero inexistente",'$'
; (pcontador) Dirección larga de la variable "contador".

pcontador dd contador
```

P31. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Ch, ES=424Eh, SS=424Eh, BX=0002h, BP=0003h y SI=0003h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre ellas), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424E:0000 4E 42 74 61 20 65 73 20

```
mov AL, 35[BX]

mov AX, SS: [0007h]

mov AH, [BP + 35]

mov AX, DS: [BP + 35]

AX = ????h

AX = 2073h

MOV AX, ES: [BX][SI]

AX = 7365h
```

P32. Suponiendo que CS=2000h, DS=424Fh, ES=424Fh, SS=424Fh, BX=0007h, BP=FFFFh y DI=0005h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre ellas), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424F:0000 4E 42 74 61 20 65 73 20

mov AX, ES:[BX]	AX = ??20h
mov AX, [BP]	AX = ????h
mov AH, SS:[BP + 2]	AX = 42??h
mov AL, [DI]	AX = ??65h
mov AX, CS:[BP][DI]	AX = ????h

P33. Suponiendo que CS=1234h, DS=1234h, ES=FFF0h, SS=1111h, BX=1111h, BP=2222h, SI=0002h y DI=0004h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "Incorrecto" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

mov AH,	[SI+16]	@ = 12352h
mov AX,	ES:[SI+16]	@ = FFF12h
mov AL,	[SI][DI]	@ = Incorrecto
mov AX,	CS:[SI][BP]	@ = 14564h
mov AL,	ES:[DI]	@ = FFF04h

P34. Suponiendo que CS=3000h, DS=324Ah, ES=324Bh, SS=324Ah, BP=0006h, SI=0003h y DI=024Ah, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

324A:0000 73 65 67 20 00 68 61 6E 12 BB A0 22 FF 00 98 7E 324A:0010 56 3D BB 35 DE C5 4F 24 02 FF 4D E5 11 AA 23 00

mov AX, ES: [SI]	AX = DE35h
mov AH, CS: 3[DI]	AX = ????
mov AL, SS: [BP][SI]	AX = ??BBh
mov AX, ES: [000Ah]	AX = E54Dh
mov AH, CS: [024Bh]	AX = ????

**P35.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 256 enteros inicializados a -1.
tabla1 dw 256 dup (-1)
```

```
; (contador) Entero de 4 bytes sin inicializar.

contador dd ?

; (tabla2) Tabla de 100 elementos, donde cada elemento es una cadena de 200 caracteres '=' y dos enteros sin inicializar.

tabla2 db 100 dup (200 dup ('='), ?, ?, ?, ?)

; (mensaje) Cadena "Error en apertura del fichero".

mensaje db "Error en apertura del fichero"

; (pmensaje) Dirección corta de la variable "mensaje".

pmensaje dw mensaje
```

**P36.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 80x86, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
                                ; Leer en BP los dos primeros caracteres de
             db "HELLO"
   tabla
                                ; "tabla".
   v
             dw
datos ends
                                     mov bp, WORD PTR ds:tabla
res segment
                                ; Escribir en "v" los dos primeros caracteres
            dw ?
                                ; de "tabla".
res ends
codigo segment
                                     No es posible
   assume cs:codigo, ds:res,
          es:datos
                                ; Escribir en "resultado" el valor almacenado
                                ; en la posición de memoria indicada por BX.
         resultado dw 100
                                     No es posible
    inicio proc far
         mov ax, datos
                                ; Escribir en "w" el valor almacenado
                                ; en AX.
         mov ds, ax
         mov ax, res
         mov es, ax
                                     mov es:w, ax
                                ; Escribir en el quinto byte de tabla el
         •••
                                ; valor 0.
         mov ax, 4C00h
                                     mov ds:tabla[4], 0
         int 21h
    inicio endp
codigo ends
end inicio
```

DI=24A0h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

324A:0010 56 3D BB 35 DE C5 4F 24 02 FF 4D E5 11 AA 23 00

mov AX, ES: [SI]	AX = DE35h
mov AH, CS: 3[DI]	AX = 20??h
mov AL, SS: [BP][SI]	AX = ??BBh
mov AH, CS: [24B0h]	AX = 56??h

P38. Suponiendo que CS=3000h, DS=324Ah, ES=324Bh, SS=324Ah, BP=0003h, SI=0007h y DI=24A0h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

324A:0000 56 3D BB 35 DE C5 4F 24 02 FF 4D E5 11 AA 23 00 324A:0010 73 65 67 20 00 68 61 6E 12 BB A0 22 FF 00 98 7E

P39. Suponiendo que CS=1234h, DS=1234h, ES=FFFFh, SS=2222h, BX=0010h, BP=0011h, SI=0002h y DI=0004h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "Incorrecto" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

mov AX, [BX]	@ = 12350h
mov AH, ES:[DI+10]	@ = FFFFEh
mov AX, [BP][DI]	@ = 22235h
mov AL, DS:[SI][BP]	@ = 12353h
mov AX, ES:[DI]	@ = FFFF4h

**P40.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 1000 enteros de 32 bits inicializados a -1.
tabla1 dd 1000 dup (-1)
; (contador) Entero de 16 bits inicializado a 0.
```

contador dw 0

**P41.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 80x86, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
                                   Escribir en AX el
                                                            tamaño
                                                                          "tabla"
                                                                     de
            dw ?
                                ; sin usar modo de direccionamiento inmediato.
datos ends
                                          mov ax, ds:v
res segment
  resultado db 100 dup (?)
                                ; Escribir en "w" el
                                                             tamaño
                                                                          "tabla"
res ends
                                ; sin usar modo de direccionamiento inmediato.
codigo segment
   assume cs:codigo, ds:datos,
                                          No es posible
          es:res
                                ; Inicializar "w" a 1234h.
             db "HELLO"
     v
             dw $-tabla
                                         mov es:w, 1234h
    inicio proc far
                                ; Escribir en BP el valor almacenado en "w".
         mov ax, codigo
         mov ds, ax
                                         mov bp, es:w
         mov ax, datos
         mov es, ax
                                ; Escribir en el último byte de "resultado" el
                                ; valor 0.
         •••
                                         No es posible
         mov ax, 4C00h
         int 21h
    inicio endp
codigo ends
end inicio
```

P42. Suponiendo que CS=4000h, DS=424Ah, ES=424Bh, SS=424Ah, BP=0010h, SI=0006h y DI=24B0h, indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424A:0010 65 D3 CC 44 DE C5 F4 42 37 FF D4 5E 00 0A 23 00

mov AH, [SI]	AX = AB??h
mov AX, CS: 6[DI]	AX = 42F4h
mov AL, SS: [BP][SI]	AX = ??F4h
mov AX, CS: [24AFh]	AX = 657Eh
mov AX, ES: [SI]	AX = 42F4h

P43. Suponiendo que CS=4000h, DS=424Ah, ES=424Bh, SS=424Ah, BP=0010h, SI=0006h y DI=24B0h, indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424A:0000 65 D3 CC 44 DE C5 F4 42 37 FF D4 5E 00 0A 23 00 424A:0010 34 55 A2 23 81 99 AB 1F 12 AA 0A 22 FF FF 98 7E

P44. Suponiendo que CS=4321h, DS=4321h, ES=0000h, SS=2222h, BX=1000h, BP=0010h, SI=0004h y DI=0002h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "Incorrecto" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

mov AX, [SI][DI]	@ = Incorrecto
mov AH, CS:[BX][DI]	@ = 44212h
mov AX, DS:[BP][SI]	@ = 43224h
mov AL, ES:[SI+0FFFFh]	@ = 00003h
mov AX, SS:[DI]	@ = 22222h

P45. Suponiendo que CS=3000h, DS=324Ah, ES=324Eh, SS=324Ah, BP=0030h, SI=FFFEh y DI=24A0h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

324A:0030 1B 22 01 00 1F C5 4F 24 02 FF 4D E5 11 AA 23 00 324A:0040 23 4E 21 AA FF DD 1A 6E 21 AO 01 33 12 00 98 7E

**P46.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 1000 enteros de 8 bits inicializados a 100.
tabla1 db 1000 dup (100)

; (contador) Entero de 32 bits sin inicializar.
contador dd ?

; (tabla2) Tabla de 100 elementos, donde cada elemento es un entero de 32 bits inicializado a -1, la cadena de caracteres "12345" y un entero de 16 bits sin inicializar.

tabla2 db 100 dup (4 dup (-1), "12345", ?, ?)

; (mensaje) Cadena "ERROR" seguida de un byte inicializado a 0.
mensaje db "ERROR",0

; (ptabla2) Desplazamiento (offset) de la variable "tabla2".

pmensaje dw tabla2
```

**P47.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 80x86, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
             db
                 "HELLO"
   tabla
             db
                $-tabla
                 255
             dw
datos ends
res segment
  resultado db 100 dup (0)
res ends
codigo segment
   assume cs:codigo
           w dw?
     inicio proc far
          mov ax, datos
         mov ds, ax
          mov ax, res
          mov es, ax
         mov ax, 4C00h
          int 21h
     inicio endp
codigo ends
end inicio
```

```
Escribir
                           tamaño
                                        "tabla"
             en
                  ΑX
                      el
                                  de
; sin usar modo de direccionamiento inmediato.
         No es posible
; Escribir en "w" el valor almacenado en "y".
         No es posible
; Escribir en "y" el valor del registro AH.
         mov ds: BYTE PTR y, ah
; Escribir en BP los dos últimos bytes
; de "resultado".
         mov bp, es: WORD PTR resultado[98]
; Escribir en AX el valor de "w".
         mov ax, w
```

P48. Suponiendo que CS=4200h, DS=424Ah, ES=424Bh, SS=424Ah, BP=FFFEh, SI=0006h y DI=04B0h, indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424A:0000 11 23 A2 3F 88 AA C0 F1 21 BA 0F 14 11 00 12 6D 424A:0010 34 3D A1 2E FF F5 F4 45 AA A9 01 00 A0 23 1F 1E

```
mov AH, CS: [DI+4]

mov AX, 6[DI]

AX = ????h

AX = ????h

AX = ????h

AX = ??C0h

AX = 2EA1h

AX = ??C0h

AX = 2EA1h

AX = ??C0h
```

P49. Suponiendo que CS=4200h, DS=424Bh, ES=424Ch, SS=424Bh, BP=FFFFh, DI=0000h y SI=04C0h, indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

424A:0010 34 3D A1 2E FF F5 F4 45 AA A9 01 00 A0 23 1F 1E 424A:0020 11 23 A2 3F 88 AA C0 F1 21 BA 0F 14 11 00 12 6D

mov AX, CS: [SI+14]	AX = 6D12h
mov AL, 6[DI]	AX = ??F4h
mov AX, SS: 2[BP][DI]	AX = A13Dh
mov AH, CS: [04B4h]	AX = FF??h
mov AX, DS: [SI]	AX = ????h

**P50.** Suponiendo que **CS=AAAA**h, **DS=BBBBh**, **ES=CCCh**, **SS=DDDDh**, **BX=1111h**, **BP=FFFFh**, **SI=**1111h y **DI=0004h**, indicar la **dirección física** de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "**Incorrecto**" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

@ = Incorrecto
@ = ABBBBh
@ = BCCC1h
@ = AAAA3h
@ = DCCBFh

P51. Suponiendo que CS=4000h, DS=424Eh, ES=4200h, SS=424Eh, BX=24E2h, BP=5, DI=FFFEh, SI=04ECh y AX=1234h, indicar el valor hexadecimal de los 16 primeros bytes del segmento DS una vez ejecutado el siguiente programa.

```
mov CS:[BX], AL
mov CS:[BX][DI], AX
mov ES:[SI+3], AH
mov SS:[BP][DI], AX
mov DS:[BP][DI]2, AL
```

U	1	2	3	4	Э	O	′	0	9	10	111	12	13	14	15
34h	12h	34h	34h	12h	34h										12h

**P52.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 100 enteros de 4 bytes sin inicializar seguida de tabla de 255 bytes inicializados a -1.
```

```
tabla1 dd 100 dup (?)
db 255 dup (-1)
```

; (contador) Entero de 8 bytes inicializado a FFFFh.

**P53.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 80x86, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
                                ; Leer en SI el tercer entero de "tabla".
   tabla
             dw 1,2,3,4,5
                 ?
                                     mov si, es:tabla[4]
datos ends
                                ; Escribir en "v" el tercer entero de "tabla".
res segment
   resultado dw ?, ?
                                     No es posible
            dw?
res ends
                                ; Escribir en "resultado" el entero de 4 bytes
codigo segment
                                   1234h.
    assume ds:datos, es:res
                                     No es posible
    inicio proc far
                                ; Leer en AL el byte alto de "w".
         mov ax, datos
         mov es, ax
                                     mov al, BYTE PTR ds:w[1]
         mov ax, res
         mov ds, ax
                                ; Escribir en "w" la dirección corta de "v".
                                     mov ds:w, OFFSET v
         mov ax, 4C00h
         int 21h
    inicio endp
codigo ends
end inicio
```

P54. Suponiendo que CS=1267h, DS=2235h, ES=1A00h, SS=F000h, BX=0001h, BP=0010h, SI=2222h y DI=3333h, indicar la dirección física de memoria (@) a la que se está accediendo en cada una de las siguientes instrucciones, considerando los registros de segmento por defecto. Responder con "Incorrecto" en caso de que el modo de direccionamiento indicado no sea posible.

```
mov BL, DS:[DI][BP]2 @ = 25695h

mov AX, CS:[SI-2] @ = 14890h

mov AL, ES:[BX] @ = 1A001h

mov AX, SS:[DI][BP] @ = F3343h

mov AL, ES:[BP+0F00h] @ = 1AF10h
```

P55. Suponiendo que CS=3000h, DS=3200h, ES=3201h, SS=3200h, BP=0006h, SI=000Fh y DI=2000h, Indicar el valor del registro AX tras ejecutar cada una de las instrucciones siguientes (independientes entre sí), dado el volcado de memoria adjunto. Expresar los dígitos hexadecimales desconocidos de AX con un '?'.

3200:0000 73 65 67 20 00 68 61 6E 12 BB A0 22 FF 00 98 7E 3200:0010 56 3D BB 35 DE C5 4F 24 02 FF 4D E5 11 AA 23 00

**P56.** Declarar mediante directivas de ensamblador de 80x86 las variables que se describen a continuación. El nombre de la variable se indica ente paréntesis.

```
; (tabla1) Tabla de 25 enteros de 2 bytes inicializados a 255

tabla1 dw 25 dup (255)
; (contador) Entero de 4 bytes inicializado a 1.

contador dd 1
; (tabla2) Tabla de 150 elementos, donde cada elemento es la cadena de caracteres "ROW" seguida de una tabla de 10 enteros de 4 bytes inicializados a 12345678h.

tabla2 db 150 dup ( "ROW", 10 dup (78h, 56h, 34h, 12h) )
; (mensaje) Cadena "Error de protocolo" seguida del carácter '$'.

mensaje db "Error de protocolo$"
```

; (ptabla2) Dirección larga de la variable "tabla2".

#### ptabla2 dd tabla2

**P57.** Teniendo en cuenta la sección de código de la izquierda, implementar cada una de las operaciones solicitadas en el cuadro de la derecha mediante una **única** instrucción de ensamblador de 80x86, suponiendo que las instrucciones se ejecutan en la zona de puntos del procedimiento inicio. **Se debe indicar si la instrucción solicitada no es posible.** 

```
datos segment
   tabla dw 1, 2, 3, 4, 5
         db?
datos ends
res segment
   resultado dd 6 dup (?)
             dw ?
res ends
codigo segment
    assume ds:res, es:datos
     signature dw 0CAFEh
     inicio proc far
         mov ax, datos
          mov ds, ax
         mov ax, res
          mov es, ax
         mov ax, 4C00h
          int 21h
     inicio endp
codigo ends
end inicio
```

```
; Leer en AL el primer byte de "signature".
    mov al, BYTE PTR cs:signature
                      ''w''
                                  offset
    Escribir
                             el
                                            del
                en
 procedimiento "inicio".
    mov es:w, OFFSET inicio ; == 2
; Leer en AL el primer byte del procedimiento
  "inicio"
    mov al, cs:[2]
; Escribir en "resultado" el contenido de SI.
    mov WORD PTR es:resultado, si
; Leer en BP la quinta palabra de "tabla".
    mov bp, ds:tabla[8]
```