ATELIER MECA - NOMENCLATURE PROVISOIRE (brouillon scanne)

Planche 12
MAJ: 07/2026

Projet: BANC-ESSAI-42 / redige a la main, a re-saisir

P/N	Designation	Qte	Mat.
AX-4471-B	Support moteur gauche	4	S235
BR-0090	Bride de serrage D80	8	AlMg3
CV-1207	Couvercle carter sup.	2	PA6-GF30
D 8842 / K	Axe de pivot rectifie	6	42CrMo4

Le repere 07 correspond au longeron arriere : il faut 3 pieces, part no LR-55120, en acier galvanise. Voir aussi la piece 'entretoise courte' reference 88-K-123 (laiton), quantite 12. Le fournisseur Legris livre le raccord rapide n article RR-M6-04 par lot de 25.

Divers (a trier) :

- Joint torique NBR 25x2 ..... x30 ..... PN JT-0250
- Bague entretoise laiton, qte 12, ref. 88123-K
- Rondelle eventail M8, INOX A2, il en faut 200 (P/N RE-08-A2)
- Ecrou frein M10 -- classe 8 -- PN: EF-10 -- 40 pcs

Visserie (extrait catalogue) :

Part No	*Libelle*	*Ind.*	*Nb*	*Masse*
912-06-20	Vis CHc M6x20	B	50	8 g
933-08-25	Vis TH M8x25	A	24	16g
125-08	Rondelle plate M8	-	24	4 g

NB: le PN 'CV-1207' remplace l'ancien CV-1200 (obsolete).

manque la designation du repere 07 dans le tableau du haut !

ANNEXE - Schema de montage (illustration)



Figure 1 : implantation du support moteur (REP 07).