


Gestion des AU.


Création d'une section pour la gestion des Arrêts d'Urgence.

Pour commencer, nous allons créer une « Section » en LD (Ladder) afin de faire la gestion de mes arrêts d'urgence.



Solution n°1: Utilisation du bloc « INITCHART »:





Sur ce bloc on retrouve plusieurs branches :

EN : qui doit toujours être connecté sur la ligne de gauche ;

CHARTREF: ici se trouvera le nom du GRAFCET à réinitialiser;

INIT : ici se trouveront la ou les conditions nécessaires à la remise à 0 de mon GRAFCET nommé précédemment puis à la remise en état normale ;

0 => 1 : Réinitialisation de toutes les étapes actives du graphe d'état.

1 => 0 : Démarrer le graphe d'état normalement.

ENO: Non utilisé;

INIT_O: sortie qui nous sert à donner l'information comme quoi le bloc est actif.



Solution n°2: Utilisation du bloc « SFCCNTRL »:

SFCCNTRL 0			
	SFCC	NTRL	
	EN	ENO	_
	CHARTREI	F	
	INIT	INITST	-
	CLEAR	CLEARST	_
	DISTIME	TIMEDIS	-
	DISTR	TRANS	
	DISACT	ACTDIS	_
	STEPUN	MODE	_
	STEPDEP	STATE	
-	RESE	TIMEERR	_
	DISRM	TERRACT	_
	ALLTRANS		
_	RESSTEP	Г	

Sur ce bloc on trouve plusieurs branches :

Entrées:

EN : qui doit toujours être connecté sur la ligne de gauche ;

CHARTREF: ici se trouvera le nom du GRAFCET à contrôler;

INIT : ici se trouveront la ou les conditions nécessaires à la remise à 0 de mon GRAFCET nommé précédemment puis à la remise en état normale ;

0 => 1 : Réinitialisation de toutes les étapes actives du graphe d'état.

1 => 0 : Démarrer le graphe d'état normalement.

CLEAR : ici se trouveront la ou les conditions nécessaires à la remise à 0 de mon GRAFCET nommé précédemment

0 =>1 : Réinitialisation de toutes les étapes actives du graphe d'état.

DISTIME : Désactivation de la surveillance du temps.

DISTRANS: Désactivation de l'évaluation des transitions (graphe d'état figé).

DISACT : Désactivation du traitement des actions et remise à zéro de toutes les actions du graphe d'état.

STEPUN: 0 => 1: activation de l'étape suivante, indépendamment de la condition de transition.

STEPDEP: $0 \Rightarrow 1$: activation de l'étape suivante en fonction de la condition de transition.

RESETERR : 0 => 1 : réinitialisation de l'erreur de surveillance du temps.

DISRMOTE : Blocage du contrôle du graphe d'état à l'aide des paramètres du panneau d'animation en ligne.

ALLTRANS: Calcul de toutes les sections de transition.

RESSTEPT : 0 => 1 : Désactivation et réinitialisation du calcul du temps.

0 => 1 : Redémarrage du calcul du temps.



SFCCNTRL 0	
. SFCCNTRL .	Sorties:
EN ENO	ENO : Non utilisé ;
CHARTREF	INITST : graphe d'état démarré normalement (n'est actif que pendant un
INIT INITST -	cycle).
- CLEAR CLEARST -	CLEARST : graphe d'état réinitialisé, ce qui signifie qu'il n'a aucune étape active.
- DISTIME TIMEDIS -	TIMEDIS : surveillance du temps désactivée.
-DISTR TRANS	TRANSDIS : évaluation des transitions désactivée.
DISACT ACTOIS	ACTDIS : traitement des actions désactivées et toutes les actions du graphe
STEPUN MODE	d'état réinitialisées.
- STEPDEP STATE	MODECHG: mode de fonctionnement du graphe d'état modifié (n'est actif que pendant un cycle).
RESE TIMEERR -	STATECHG : état du graphe d'état modifié (n'est actif que pendant un cycle).
DISRM TERRACT	TIMEERR : erreur survenue pendant la surveillance du temps (n'est actif que
ALLTRANS	pendant un cycle).
RESSTEPT	TERRACT : erreur dans la surveillance du temps.