

# INTERPRETER LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE MAINTENANCE

**AUTOMATICIEN NUCLÉAIRE** 





1. Qu'est-ce qu'un indicateur ?


2. Indicateur de maintenance : FMD

3. Indicateur de productivité : TRS

Synthèse des indicateurs maintenance

#### **AVANT PROPOS: LES FORMES DE MAINTENANCE**





## 1. QU'EST-CE QU'UN INDICATEUR ?






IL N'Y A PAS DE PROGRÈS SANS MESURE!


LE PROGRÈS NE VAUT QUE S'IL EST PARTAGÉ PAR TOUS!

#### 1. QU'EST-CE QU'UN INDICATEUR ?






Fixer un objectif clair



Alerter en cas d'anomalie




Comparer des secteurs



Mobiliser le groupe

#### 1. QU'EST-CE QU'UN INDICATEUR ?







## **Quelques définitions**



Valeur immobilisée brut Valeur d'achat



Valeur immobilisée net Valeur d'achat amortie



3 Valeur Immobilisée Brut Actualisée VIBA Valeur de remplacement



## Chiffre d'affaires



Valeur ajoutée


Matières premières et composants

- Personnel
- Autres achats
- Impôts et taxes
- · Frais financiers
- Amortissements
- Résultats





1. Indicateurs économiques



2. Activités de maintenance







3. Performances des matériels






### LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES




#### Poids de la Maintenance / Valeur des biens



Coûts de maintenance	3 300 K€
VIBA	48 000 K€
Ratio	6,9 %

VIBA: Valeur Immobilisée Brut Actualisée

## Part de la Maintenance dans la Valeur ajoutée




Coûts de maintenance	3 300 K€
Valeur ajoutée	45 000 K€
Ratio	7,3 %

### LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES




## Coûts des défaillances / Valeur ajoutée



33	Coûts de maintenance	3 300 K€
	Coûts d'indisponibilité	5 000 K€
(	Coût des défaillances	8 300 K€
	Valeur ajoutée	45 000 K€
% (	coût défaillances / VA	18,4 %


## Répartition des coûts de Maintenance



Main d'œuvre	1 920 K€	58 %
Pièces de rechange	1 200 K€	37 %
Sous-traitance	80 K€	2 %
Autres achats	100 K€	3 %
Total Maintenance	3 300K€	100 %




## 2. Les activités de maintenance (1/2)






## 2. Les activités de maintenance (2/2)

#### Matériel maintenu par personne



Total de la valeur VIBA	48 000 K€
Effectifs (internes + ext.)	18,5 p.
VIBA / personne	2 595 K€

#### % de Maintenance active




Heures de maintenance active	8 960 h
Heures disponibles	28 800 h
Ratio d'activité	31 %

#### LES INDICATEURS SUR LA PERFORMANCE MATÉRIEL




## Mean Time Between Failure (MTBF) Atelier de Soudure



Horaire annuel (3 postes)	4 900 h
Nombre de pannes	4 800
MTBF atelier	61 min.
Nombre de soudeuses	70
MTBF moyen / soudeuse	71 heures


### Mean Time To Repair (MTTR) Atelier de Soudure




Temps consacré au dépannage	3 700 h
Nombre de pannes	4 800
MTBF	46 min.


#### LES INDICATEURS SUR LA PERFORMANCE MATÉRIEL







		TRS	
Temps utile	2 138 h	55 %	97 %
Tps. Net de fonction.	2 205 h	56%	76 %
Tps. Brut de fonction.	2 901 h	74 %	74 %
Temps requis	3 920 h	100 %	
Temps d'ouverture	4 900 h		



#### LES INDICATEURS SUR LE STOCK




## Pièces de rechange / valeur du matériel



Stock	1 100 K€
VIBA	48 000 K€
VIBA hors bâtiment	37 000 K€
Ratio	3%

#### Rotation du stock



Stock	1 100 K€
Achats de pièces / an	1 200 K€
Dont : achats pour le stock	900 K€
Rotation du stock	0,82

## RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS



Valeur	Indicateur
6,9 %	Poids de la maintenance / Valeur des biens
7,3 %	Part de la maintenance dans la Valeur ajoutée
18,4 %	Coût des défaillances / Valeur ajoutée
3,7 %	Effectifs de maintenance / Effectifs de l'établissement
13 %	Part du préventif dans le total de la Maintenance
7 %	Part des travaux de maintenance sous-traités
2 595 K€	Matériel maintenu par personne
31 %	% de Maintenance active
61 min.	MTBF (atelier de soudure)
46 min.	MTTR (atelier de soudure)
57 %	TRS (atelier de soudure)
3 %	Pièces de rechange / Valeur du matériel
0,82	Rotation du stock



2/ LES INDICATEURS MAINTENANCE

FIABILITE - MAINTENAILITE - DISPONIBILITE



APTITUDE D'UN BIEN À ACCOMPLIR UNE FONCTION REQUISE DANS DES CONDITIONS DONNÉES PENDANT UN TEMPS DONNÉ (NF EN 13306) OU « CARACTÉRISTIQUE D'UN BIEN EXPRIMÉE PAR LA PROBABILITÉ QU'IL ACCOMPLISSE UNE FONCTION REQUISE DANS DES CONDITIONS DONNÉES PENDANT UN TEMPS DONNÉ ».

**NORME AFNOR: NFX60-500.** 









Tonnage de production









#### SYSTEMES REPARABLES



#### SYSTEMES NON REPARABLES




## La fiabilité peut se caractériser par la MTBF : Mean Time Between Failure

#### TAUX DE DÉFAILLANCE Λ



#### Zone A

Période de jeunesse, défaillance principalement dû aux réglages et rodage de l'équipement



Période de maturité, fonctionnement normal, défaillances à caractère aléatoire indépendantes du temps



## le taux de défaillance est sensiblement constant

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$



**APPLICATION: FIABILITÉ** 



DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION DONNÉES POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU, LA MAINTENABILITÉ EST L'APTITUDE D'UN BIEN À ÊTRE MAINTENU OU RÉTABLI DANS UN ÉTAT DANS LEQUEL IL PEUT ACCOMPLIR UNE FONCTION REQUISE, LORSQUE LA MAINTENANCE EST ACCOMPLIE DANS DES CONDITIONS DONNÉES, AVEC DES PROCÉDURES ET DES MOYENS PRESCRITS.

NORME AFNOR: NF EN 13306



## SYSTEMES REPARABLES





## AMELIORATION DE LA MAINTENABILITE

<u>Facteurs liés à l'</u>	<u>Facteurs liés au</u>	<u>Facteurs liés à la</u>
EQUIPEMENT	CONSTRUCTEUR	MAINTENANCE
- documentation	- conception	- préparation et formation
- aptitude au démontage	- qualité du service après-	des personnels
- facilité d'utilisation	vente	- moyens adéquats
	- facilité d'obtention des	- études d'améliorations
	pièces de rechange	(maintenance
	- coût des pièces de rechange	améliorati∨e)



APTITUDE AU DEMONTAGE ET MAJ DE LA DOCUMENTATION



INTERCHANGEABILITE DES
PIECES
ET
L'OPTIMISATION DU STOCK



LES AIDES A
L'INTERVENTION
ET
LE SUIVI DES COMPTENCES



## La maintenabilité peut se caractériser par sa MTTR : Mean Time To Repair.

$$MTTR = \frac{\sum Temps \ d'intervention \ pour \ n \ pannes}{Nombre \ de \ pannes}$$

TAUX DE REPARATION 
$$\mu = \frac{1}{MTTR}$$



**APPLICATION: MAINTENABILITE** 



Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.

Cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.

Les moyens extérieurs nécessaires autres que la logistique de maintenance n'affectent pas la disponibilité du bien


Norme AFNOR: (NF EN 13306).

EQUIPEMENT DISPONIBLE =

LE MOINS POSSIBLE D'ARRETS DE PRODUCTION + REMISE


EN BON ETAT RAPIDE EN CAS DE PANNE








## POUR AUGMENTER LA DISPONIBILITE ET GARANTIR LA PRODUCTIVITE (DEMARCHE RSE), IL FAUT:





**MAINTENABILITE** 



La disponibilité moyenne sur un intervalle de temps donné peut être évaluée par le rapport :

## Temps de disponibilité

## Temps de disponibilité + temps d'indisponibilité

En l'exprimant par rapport à des temps moyens, la disponibilité moyenne s'écrit :

Temps moyen de disponibilité

Temps moyen de disponibilité + temps moyen d'indisponibilité

$$= \frac{\mathsf{TMD}}{\mathsf{TMD} + \mathsf{TMI}}$$



Ce dernier a conçu et fabriqué le produit en lui donnant un certain nombre de caractéristiques intrinsèques, c'est à dire des caractéristiques qui prennent en compte les conditions d'installation, d'utilisation, de maintenance et d'environnement, supposées idéales

# CONCEPTEUR.



LE CALCUL DE LA DISPONIBILITÉ INTRINSÈQUE DI FAIT APPEL À 3 PARAMÈTRES :

**TBF: TEMPS DE BON FONCTIONNEMENT** 

TTR: TEMPS TECHNIQUES DE RÉPARATION

TTE: TEMPS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

$$Di = \frac{TBF}{TBF + TTR + TTE}$$

## **EXEMPLES**



Un constructeur d'onduleurs précise que la moyenne des TBF est de 50000 heures et que la moyenne des TTR est de 10 heures :

$$Di = 50000 / (50000 + 10) = 0,9998$$

Un fabricant de machines-outils prévoit en accord avec son client la disponibilité intrinsèque d'une machine en prenant compte des conditions idéales d'exploitation et de maintenance :

Temps d'ouverture mensuel = 400 heures

1 changement de fabrication par mois = 6 heures

Maintenance corrective mensuelle : taux de défaillance = 1 pannes / mois ; TTR estimé = 4 heures Maintenance préventive mensuelle = 3 heures

$$TBF = 400 - 6 - 4 - 3 = 387$$
 heures  
 $TTR = 4 + 3 = 7$  heures  
 $TTE = 6$  heures  
 $Di = 387 / (387 + 7 + 6) = 0,9675$ 



Il s'agit de prendre en compte les conditions réelles d'exploitation et de maintenance. C'est la disponibilité du point de vue de l'utilisateur.

Le calcul de **Do** fait appel aux mêmes paramètres sauf que ces 3 paramètres ne sont plus basés sur les conditions idéales de fonctionnement mais sur les conditions réelles (historique d'exploitation).

#### CALCUL DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE : EXEMPLE



Sur la machine outil précédente, une étude d'exploitation sur un mois a conduit aux résultats réels suivants :

Temps d'ouverture mensuel = 400 heures

Changement de production = 6 heures

Manque approvisionnement matière = 3 heures

Maintenance préventive = 3 heures

Maintenance corrective = 8 heures (3 heures d'attente maintenance + 5

heures d'intervention)

$$TBF = 400 - 6 - 3 - 3 - 8 = 380 \text{ heures}$$


$$TTR = 3 + 8 = 11 \text{ heures}$$

$$TTE = 6 + 3 = 9$$
 heures

$$Do = 380 / (380 + 9 + 11) = 0.95$$

#### **DÉCOMPOSITION TEMPORELLE DE LA DISPONIBILITÉ**








APPLICATION: DISPONIBILITE



3. INDICATEUR DE PRODUCTIVITÉ : TRS

# **RENDEMENT OU TRS**






# Le taux de disponibilité



#### LE TAUX DE DISPONIBILITÉ CARACTÉRISE LE TEMPS DE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES




**Taux de disponibilité** =  $\frac{750}{1000}$  = **0,75** = **75** %

# Le taux de qualité



## LE TAUX DE QUALITÉ EXPRIME LA QUALITÉ OBTENUE TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION





Taux de qualité = 
$$\frac{950}{1000}$$
 = 0,95 = 95 %


# Le taux de performance



# LE TAUX DE PERFORMANCE EXPRIME LE RENDEMENT DES MACHINES PENDANT QU'ELLES SONT SENSÉES FONCTIONNER




Cadence nominale 1000 pièces/heure



Taux de performance = 
$$\frac{850}{1000}$$
 = 0,85 = 85 %








# Trois leviers d'action

$$\mathbf{Do} \times \mathbf{Tp} \times \mathbf{Tq} = \mathbf{TRS}$$


Disponibilité	Performance	Qualité	TRS
76 %	87 %	86 %	56,8 %

#### **DÉCOMPOSITION DES TEMPS**











$$TRS = \frac{TU}{TR} = \frac{Temps\ Utile}{Temps\ Requis} = \frac{NPB^*}{NTPR}$$

Autre mode de calcul:

$$TRS = Tp \times Tq \times Do$$


Tq = Temps Utile / Temps Net = Nombre de pièces bonnes / Nombre de pièces réalisées

*Tp = Temps Net / Temps de Fonctionnement* 

Do = Temps de Fonctionnement / Temps Requis

#### **INDICATEUR TRS : TAUX DE QUALITÉ**





#### **INDICATEUR TRS: TAUX DE PERFORMANCE**



R : Temps Requis

Arrêts

programmés

**TF : Temps fonctionnement brut** 

Arrêts

TN : Temps de fonctionnement net

Pertes production

TU: Temps utile

Non qualité Tp = TN / TF

### INDICATEUR TRS: DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE



TR: Temps Requis

Arrêts
programmés

**TF : Temps fonctionnement brut** 

Arrêts

TN: Temps de fonctionnement net


Pertes production

TU: Temps utile

Non qualité Do = TF / TR

#### **CONSEQUENCES DES ARRETS DE PRODUCTION**







## 1. Les indicateurs de performance du service



Indicateurs de maintenance et performance générale de l'entreprise	
$r1 = \frac{\text{Couts de maintenance}}{\text{Valeur du bien à maintenir}}$	Permet d'évaluer les exigences économiques du bien concerné et de prendre notamment des décisions d'investissements ou de choix d'une technologie donnée.
$r2 = \frac{\text{Couts de maintenance}}{\text{Valeur ajoutée produite}}$	Il permet des comparaisons inter entreprises dans des secteurs identiques.
$r3 = \frac{\text{Couts de maintenance}}{\text{Chiffre d'affaire relatif à la production}}$	C'est un indicateur financier.
$r4 = \frac{\text{Couts de maintenance}}{\text{Quantité produite}}$	Permet de mesurer l'évolution des coûts de maintenance à court terme et de juger du bon usage ou de la bonne maintenance d'un matériel.
$r5 = \frac{\text{Couts de maintenance} + \text{Couts d'indisponibilit\'e}}{\text{Chiffre d'affaire relatif à la production}}$	Indicateur d'évolution de l'efficacité économique de la maintenance.
$r6 = \frac{\text{Couts de défaillance}}{\text{Couts de maintenance} + \text{Couts de défaillance}}$	Indicateur d'évolution de l'efficacité technique de la maintenance.

## 2. Les indicateurs économiques



Indicateurs de maintenance et gestion des biens durables : analyse des coûts de maintenance	
$r7 = \frac{\text{Valeur du ou des biens à maintenir}}{\text{Quantité produite}}$	Indicateur de l'évolution du coût d'exploitation par unité produite.
$r8 = \frac{\text{Couts de la maintenance sous-trait\'ee}}{\text{Couts totaux de la maintenance}}$	
$r9 = \frac{\text{Couts de la maintenance préventive}}{\text{Couts de la maintenance préventive} + \text{corrective}}$	Importance relative des coûts de maintenance préventive.
$r10 = \frac{\text{Cout de maintenance}}{\text{Cout de remplacement}}$	Indicateur de décision de remplacement des équipements.
$r11 = \frac{\text{Couts de l'outillage et des équipements de maintenance}}{\text{Couts du personnel d'intervention}}$	Evolution de l'importance de l'outillage par rapport aux moyens correspondants de main d'œuvre.
$r12 = \frac{\text{Couts de la documentation technique}}{\text{Couts de maintenance}}$	
$r13 = \frac{\text{Couts des consommés}}{\text{Couts du personnel d'intervention} + \text{Couts des consommés}}$	Indicateur des dépenses courantes. Choix entre politique de remplacement rapide des pièces de rechange et d'usure, et réparations approfondies du matériel par le personnel de maintenance.
$r14 = \frac{\text{Valeur du stock maintenance}}{\text{Valeur des biens à maintenir}}$	



Indicateurs de maintenance et gestion des biens durables : suivi des activités de maintenance		
$r15 = \frac{\text{Temps actifs de maintenance}}{\text{Temps effectif de disponibilit\'e}}$	Anticipation des charges en personnel d'intervention par rapport aux prévisions de disponibilité.	
$r16 = \frac{\text{Temps actifs de maintenance conditionnelle}}{rr16}$	Importance de la maintenance conditionnelle dans les	
Temps actifs de maintenance préventive systématique + conditionnelle	opérations actives de maintenance préventive.	
$r17 = \frac{\text{Temps actifs de maintenance corrective}}{r}$	Importance de la maintenance corrective dans les opérations	
Temps actifs de maintenance	actives de maintenance.	
$r18 = \frac{\text{Temps annexes de maintenance corrective}}{\text{Temps de maintenance corrective}}$	Importance de tous les temps de mise en œuvre des opérations de maintenance corrective	
Temps de maintenance corrective	(temps administratifs, logistiques, techniques, de préparation).	
$r19 = \frac{\text{Temps de préparation du travail}}{r19}$	Importance des activités de préparation du travail par rapport	
Temps actifs de maintenance	aux interventions effectives sur le bien.	
$r20 = \frac{\text{Temps de travaux préparés}}{r^2}$	Part des interventions préparées dans toutes les interventions	
Temps actifs de maintenance	effectuées sur les biens.	

## 4. Les indicateurs de performance équipements



Indicateurs de maintenance et gestion des biens durables : suivi des performances et de l'exploitation des biens durables.			
Mesure de la disponibilité des biens.			
$r21 = \frac{\text{Temps requis}}{\text{Temps total}}$	C'est le taux d'engagement du bien.		
$r22 = \frac{\text{Temps effectif de disponibilit\'e}}{\text{Temps requis}}$	Indicateur d'évaluation de la disponibilité opérationnelle des biens.		
$r23 = \frac{\text{Temps de fonctionnement}}{\text{Temps effectif de disponibilit\'e}}$	C'est le taux d'utilisation des biens appelé encore TRS ou taux de rendement synthétique.		
$r24 = \frac{\text{Temps de bon fonctionnement}}{\text{Temps requis}}$	Permet une comparaison des performances d'exploitation du bien.		
	Mesure de l'indisponibilité pour maintenance		
$r25 = \frac{\text{Temps propre d'indisponibilit\'e pour maintenance corrective}}{\text{Temps requis}}$	Expression de la pénalité d'indisponibilité subie par l'utilisateur pour effectuer la maintenance corrective.		
$r26 = \frac{\text{Temps propre d'indisponibilit\'e pour maintenance}}{\text{Temps effectif de disponibilit\'e}}$	Mise en évidence des causes d'indisponibilité dues à la maintenance par rapport à celles inhérentes à des causes externes ou indépendantes des actions de maintenance proprement dites.		
$r27 = \frac{\text{Temps propre d'indisponibilité pour maintenance}}{\text{Temps de fonctionnement ou quantité produite}}$	Anticipation de la charge de personnel de maintenance par rapport à des prévisions de fonctionnement ou de production.		
$r28 = \frac{\sum \text{Temps de bon fonctionnement}}{\text{Nombre de défaillances}}$	MTBF: temps moyen de fonctionnement entre 2 défaillances. L'inverse donne le taux de défaillance		
$r29 = \frac{\sum \text{Temps actifs de maintenance corrective}}{\text{Nombre de défaillances}}$	TMRS: temps moyen avant remise en service → MTTR.		

## 5. Les indicateurs de gestion du personnel



Indicateurs de gestion du personnel de maintenance : formation du personnel.	
$r30 = \frac{\text{Temps ou couts de formation maintenance}}{r30}$	$r31 = \frac{\text{Temps ou couts de formation maintenance}}{r}$
Effectif maintenance	Temps ou couts de formation entreprise
$_{r32}$ – Couts de formation	
Masse salariale	

Indicateurs de gestion du personnel de maintenance : évolution des effectifs de maintenance.	
Variation = $\frac{\text{Effectif de la période P}}{\text{Effectif de la période P-1}} x 100$	Rotation = $\frac{\text{Effectif remplacé durant la période P}}{\text{Effectif moyen de la période P-1}} x 100$
$Personnel temporaire = \frac{Nb \text{ d'heures du personnel temporaire}}{Nb \text{ d'heures totales travaillées}}$	

Indicateurs de gestion du personnel de maintenance : sécurité des personnes.	
Nb d'accidents du travail par mois avec ou sans arrêts.	Nb de « presque accidents » par mois par non respect des consignes ou par non connaissance des consignes.
Taux de fréquence des accidents :	Nb d'accidents avec arrets x 10 <sup>6</sup>
raux de frequence des accidents	Nb d'heures travaillées
Taux de gravité des accidents = $\frac{\text{Nb de journées perdues x } 10^3}{\text{Taux de gravité des accidents}}$	
raux de gravite des accidents -	Nb d'heures travaillées