

Жидкокристаллический индикатор

буквенно-цифровой 4 строки по 20 символов



■ Общие сведения

Жидкокристаллический индикатор MT-20S4S состоит из БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер управления ST7070, аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG.

Индикатор выпускается со светодиодной подсветкой.

Индикатор позволяет отображать 4 строки по 20 символов. Символы отображаются в матрице 5x8 точек. Между символами имеются интервалы шириной в одну отображаемую точку.

Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует его код в ячейке ОЗУ индикатора.

Индикатор содержит два вида памяти — кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖК панелью.

Внешний вид индикатора см. рис. 1

Габаритные размеры индикатора см. рис. 13.




Рис. 1.

Внимание! Недопустимо воздействие статического электричества больше 30 вольт.

■ Возможности индикатора

- индикатор позволяет отображать одновременно до 512 символов из двух страниц знакогенератора (алфавиты: русский и английский; см. табл. 5 и табл. 6).
- работать как по 8-ми, так и по 4-х битной шине данных (задаётся при инициализации);
- работать по 3-х или 4-х проводному последовательному интерфейсу (см. рис. 13);
- принимать команды с шины данных (перечень команд см. табл. 3);
- записывать данные в ОЗУ с шины данных;
- читать данные из ОЗУ на шину данных;
- читать статус состояния на шину данных (см. табл. 3);
- запоминать до 8-ми изображений символов, задаваемых пользователем;
- выводить не мигающий курсор;
- управлять контрастностью и подсветкой.

Таблица 1. Динамические характеристики индикатора.

Постояния	Observance	U _{cc}	=5B	U _{cc}	=3B	Единицы
Название	Обозначение	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	измерения
Время цикла чтения/записи	t _{CYCE}	500	_	1000	_	НС
Длительность импульса разрешения чтения/записи	PW _{EH}	230	-	450	-	НС
Время нарастания и спада	t _{Er} , t _{Ef} , t _r	_	20	_	25	НС
Время предустановки адреса	t _{AS}	40	-	60	-	НС
Время удержания адреса	t _{AH}	10	_	20	_	HC
Время выдачи данных	t _{DDR}	-	120	_	360	НС
Время задержки данных	t _{DHR}	5	_	5	_	НС
Время предустановки данных	t _{DSW}	80	-	195	-	НС
Время удержания данных	t _H	10	_	10	_	НС
Время цикла записи	t _{scyc}	800	-	2000	-	НС
Длительность импульса/паузы	t _{SHW} , SLW	40	_	950	_	НС
Время предустановки данных	t _{SDS}	10	-	10	-	HC
Время удержания данных	t _{SDH}	50	_	50	_	НС
Время предустановки сигнала CS	t _{css}	60	-	70	-	НС
Время удержания сигнала CS	t _{CSH}	135	_	210	_	НС

■ Управление контрастностью

Для 5В индикаторов вывод U_0 нужно подключать к выводу U_{CC} , а для 3В индикаторов вывод U_0 нужно оставлять неподключённым. Для изменения контрастности используется внешний переменный резистор R номиналом 10кОм.




Рис. 2.

■ Характеристики индикатора по постоянному току

Таблица 2. Характеристики индикатора по постоянному току.

			Обозна-	Ucc=5B	}		Ucc=3B			Единицы
Название			чение	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	измерения
Напряжение логическое			U _{cc} -GND	4,5	5,0	5,5	2,7	3,0	3,6	В
питания	ЖКИ		U _{CC} -U ₀	4,8	5,0	5,2	-	-	-	
Ток потребления			I _{cc}	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	мА
Входное напряжен	ние высок	ого уровня при I _{IH} = 0,1 мА	U _{IH}	2,5	_	U _{cc}	0,7 U _{CC}	_	U _{cc}	В
Входное напряжен	ние низкого	о уровня при I _{IL} = 0,1 мА	U _{IL}	-0,3	_	0,6	-0,3	_	0,6	В
Выходное напряж	ение высок	кого уровня при I _{OH} = 0,1 мА	U _{OH}	3,9	_	U _{CC}	0,75 U _{CC}	_	U _{cc}	В
Выходное напряж	ение низко	го уровня при I _{OL} = 0,1 мА	U _{OL}	_	_	0,4	_	_	0,2 U _{CC}	В
Ток подсветки янтарная, жёлто-зелёная			I _{LED}	112	134	160	100	122	158	мА
при напряжении питания под-	Боковая	голубая, белая	I _{LED}	53	67	82	10	19	35	мА
светки =U _{CC}	Нижняя	янтарная, жёлто-зелёная	I _{LED}	_	_	_	-	_	-	мА

■ Временные диаграммы




Рис. 3. Диаграмма чтения в параллельном интерфейсе




Рис. 4. Диаграмма записи в параллельном интерфейсе




Рис. 5. Диаграмма записи в последовательном интерфейсе.

Диаграммы обмена




Рис. 6. Диаграмма обмена по 4-х битному интерфейсу

Примечание. В каждом цикле обмена необходимо передавать (читать или писать) все 8 битов — два раза по 4 бита. Передача старших 4-х битов без последующей передачи младших 4-х битов не допускается.




Рис. 7. Диаграмма обмена по 8-ми битному интерфейсу

■ Диаграмма обмена по 4-х проводному последовательному интерфейсу




Рис. 8. Диаграмма обмена по 4-х проводному последовательному интерфейсу

■ Диаграмма обмена по 3-х проводному последовательному интерфейсу




Рис. 9. Диаграмма обмена по 3-х проводному последовательному интерфейсу

■ Начальная установка индикатора

Индикатор инициализируется в начальное состояние при подаче питания, а также по входу XRES с активным уровнем лог.0: память индикатора очищается,

DL=1 (8-ми битный интерфейс),

D=0 (индикатор выключен), C=0 (курсор выключен),

Р=0 (нулевая страница знакогенератора),

ID=0 (инкремент),

SH=0 (сдвиг экрана запрещён),

ЕХТ=0 (основной набор команд).

Время инициализации по включению питания или сигналом XRES составляет 40 мс, на всё это время флаг BS=1.

Если инициализация по подаче питания не сработала (например из-за слишком медленного нарастания напряжения питания индикатора), то инициализацию индикатора можно провести в любой момент сигналом XRES или следующей последовательностью команд:




Рис. 10.

^{*} — перед этими командами флаг BS не проверять. Назначение битов см. табл. 3.

Использование двух страниц знакогенератора

Индикатор содержит две страницы знакогенератора с возможностью их одновременного использования. Для этого память DDRAM является 9-ти битовой и в 9-й бит при операциях записи байта записывается текущее состояние бита P (команда Display ON/OFF control). Прочитать 9-й бит из памяти DDRAM невозможно.

■ Распределение ОЗУ

Индикатор содержит ОЗУ размером 80 байтов по адресам 0h–27h и 40h–67h для хранения данных (DDRAM), выводимых на ЖКИ. Адреса отображаемых на индикаторе символов распределены следующим образом:




Рис. 11.

■ Время выполнения и флаг BS

Перед подачей команд индикатору необходимо убедиться, что индикатор готов к их приёму. Это делается опросом флага BS в байте статуса. Ни перед, ни после опроса выдерживать паузы не нужно.

Альтернатива: не опрашивать флаг BS, а ждать указанное в таблице 3 время после (или перед) каждой команды и каждого байта данных. Для последовательного интерфейса опрос флага BS невозможен и допустим только альтернативный вариант с выдержкой времени.

■ Последовательный интерфейс

8

Индикатор может управляться по 3-х или 4-х проводному последовательному интерфейсу: SCL (тактовый сигнал), SI (данные), CS (разрешение обращения к индикатору), A0 (выбор команда/данные, для 4-х проводного варианта). Цикл обращения начинается с установки CS в лог.0 и подачи после этого команд или данных последовательным кодом начиная со старших разрядов. Бит данных записывается в индикатор по фронту сигнала SCL.

Для 4-х проводного варианта подключения сигнал АО нужно выставлять не позднее последнего (младшего) бита каждого байта.

Для 3-х проводного варианта подключения для записи последовательности данных (до 80-ти байтов длиной) нужно подавать команду Function Set с установленным битом EXT=1, далее команду Set data length с количеством байтов данных, потом байты данных. Сразу после последовательности данных индикатор вновь переключается на приём команд, оставляя EXT=1. Рекомендуем после последовательности данных сразу же подать команду Function Set с битом EXT=0 для переключения индикатора к основному набору команд. По окончании записи всего блока команд и/или данных рекомендуем установить CS=1 для исключения «паразитных» обращений к

По окончании записи всего блока команд и/или данных рекомендуем установить CS=1 для исключения «паразитных» обращений к индикатору.

Прочитать данные из индикатора по последовательному интерфейсу нельзя, как нельзя и опросить байт статуса и флаг BS. Это вынуждает выдерживать паузу между каждой командой и байтом данных не менее указанной в таблице 3. Во время этой паузы допустимо подавать биты следующей команды или байта данных, за исключением последнего (младшего, D0) — запись младшего бита запускает внутреннюю операцию записи в индикаторе.

■ Символы, программируемые пользователем

Индикатор содержит память для хранения изображений восьми символов, программируемых пользователем (CGRAM). Коды этих восьми символов показаны в табл. 5. Адреса строк изображений этих символов не зависят от адресов выводимых символов (расположены в отдельном адресном пространстве) и занимают адреса от 0h до 3Fh.

Каждый символ занимает 8 байтов (0h–7h, 8h–Fh, 10h–17h, ..., 30h–37h, 38h–3Fh). Нумерация байтов идёт в порядке отображения на модуле сверху вниз (первый байт самый верхний, восьмой байт самый нижний). Последняя, восьмая строка используется также для отображения курсора. В каждом байте используются только 5 младших битов (4, 3, 2, 1, 0), старшие 3 бита (7, 6, 5) могут быть любые, на отображение они не влияют. Бит 4 соответствует левому столбцу матрицы символа, бит 0 — правому столбцу. Пример см. ниже.

Код символа	Адрес в знакогенераторе	Значения в знакогенераторе	
7 6 5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	7 6 5 4 3 2 1 0	
0000*000	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1	* * * * 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1	Изображение первого символа Позиция для курсора
0000*001	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1	* * * * 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1	В Изображение второго символа В Позиция для курсора
0 0 0 0 * 1 1 1	1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1	* * *	•

Рис. 12.

■ Описание команд индикатора

Таблица 3.

L.					Код ко	манды						Время
Команда	Α0	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Описание	выполнения*
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Очищает индикатор и помещает курсор в самую левую позицию	1.52 мс
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X*3	Перемещает курсор в левую по- зицию	0
Display ON/OFF	0	0	0	0	0	0	1	D	С	Р	Включает индикатор (D=1) и включает курсор (C=1) Р — страница знакогенератора	40 мкс
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	Х	X	Выполняет сдвиг дисплея или курсора (SC=0/1-курсор/дисплей, RL=0/1-влево/вправо)	40 мкс
Function Set	0	0	0	0	1	DL	1	EXT	Х	X	Установка разрядности интерфейса (DL=0/1-4/8 бита), выбор расширенного режима (EXT)	40 мкс
Read BUSY flag and Address	0	1	BS	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Прочитать флаг занятости и содер- жимое счётчика адреса	0*2
Write Data to RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Запись данных в активную область	40 мкс
Read Data from RAM	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Чтение данных из активной об- ласти	40 мкс
								EXT=	0			
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	SH	Установка направления сдвига курсора (ID=0/1-влево/вправо) и разрешение сдвига дисплея (SH=1) при записи в DDRAM	40 мкс
Set CGRAM Address	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Установка адреса для последую- щих операций и выбор области CGRAM	40 мкс
Set DDRAM Address	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Установка адреса для последую- щих операций и выбор области DDRAM	40 мкс
								EXT=	1			
Set display data length* ⁴	0	0	1	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0*5	Установка длины последователь- ности данных	40 мкс

Примечания:

^{* —} указанное время выполнения команд является максимальным. Его не обязательно выдерживать при условии чтения флага занятости BS — как только флаг BS=0, так сразу можно писать следующую команду или данные. Если же флаг BS перед выдачей команд не проверяется — необходимо формировать паузу между командами не менее указанного времени для надёжной работы индикатора.

^{*2 –} при чтении байта статуса никакую паузу делать не надо.

^{*3 -} X - любое значение (0 или 1).

^{*4 –} данная команда применяется только в 3-х проводном последовательном интерфейсе.

^{*5 –} код в L6-L0 указывать на 1 меньше длины последовательности данных (00-79 для длины данных от 1 до 80).

Таблица 4. Назначение внешних выводов.

Вывод	Обозначение	Назначение вывода
1	GND	Общий вывод (ОВ)
2	U _{cc}	Напряжение питания (5В/3В)
3	U ₀	Управление контрастностью
4	A0	Адресный сигнал — выбор между передачей данных и команд управления /
4	AU	(используется в последовательном интерфейсе)
5	R/W	Выбор режима записи или чтения
6	E	Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных)
7	DB0	Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме)
8	DB1	Шина данных (8-ми битный режим)
9	DB2	Шина данных (8-ми битный режим)
10	DB3	Шина данных (8-ми битный режим)
11	DB4	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме)
12	DB5/CS	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)/(используется в последовательном интерфейсе)
13	DB6/SCL	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)/(используется в последовательном интерфейсе)
14	DB7/SI	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) (старший бит)/(используется в последовательном интерфейсе)
15	+LED	+ питания подсветки
16	-LED	– питания подсветки
17	XRES	Начальная инициализация
18	PSB	Выбор параллельного или последовательного интерфейса (параллельный PCB=U _{CC} ,
10	FOD	последовательный PCB=GND)

■ Габаритные размеры индикатора




Рис. 13.

Таблица 5. Страница 0 встроенного знакогенератора.

67-64	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	CG RAM (1)													***		
0001	(2)															
0010	(3)															
0011	(4)															
0100	(5)															
0101	(6)															
0110	(7)															
0111	(8)															
1000	(1)															
1001	(2)															
1010	(3)															
1011	(4)															
1100	(5)															
1101	(6)															
1110	(7)															
1111	(8)															

Таблица 6. Страница 1 встроенного знакогенератора.

67-64	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
P3-P0	1.00		HHH		HHH						1111111			5555W	144444	1114111
0000	HHHH															
0001																
0010																
0011																
0100																
0101																
0110																
0111																
1000																
1001																
1010																
1011																
1100																
1101																
1110																
1111																

■ Рекомендуемая схема включения




Рис. 14. 3-х проводной последовательный интерфейс.




Рис. 15. 4-х проводной последовательный интерфейс.




Рис. 16. 4-х битный параллельный интерфейс.




Рис. 17. 8-ми битный параллельный интерфейс.

■ Пример программы для работы с индикатором

1. 3-х проводной последовательный интерфейс

```
Main:
                                                                                  Byte:
  call
          Init20S4S
                                                                                             C,ACC.7
                                                                                     mov
  clr
          CS
                                                                                     clr
                                                                                             SCL
                    ;Set DDRAM address
  mov
          A,#80h
                                                                                     mov
                                                                                             SI,C
  call
                                                                                     setb
                                                                                             SCL
          A,#3Ch
                    ;Function set
                                                                                     mov
                                                                                             C,ACC.6
  mov
                    ;EXT=1
                                                                                             SCL
          Byte
  call
                                                                                     clr
          A,#83h
                    ;Set data length
                                                                                             SI,C
  mov
                                                                                     mov
  call
          Byte
                    ;Дальше будут 4 байта данных
                                                                                     setb
                                                                                             SCL
                                                                                             C,ACC.5
  mov
          A,#'M'
                                                                                     mov
          Byte
                                                                                             SCL
                    ;»M_
                                                                                     clr
  call
          A,#'E'
                                                                                     mov
                                                                                             SI,C
          Byte
                    ;»ME_
                                                                                             SCL
  call
                                                                                     setb
          A,#'L'
                                                                                             C,ACC.4
  mov
                                                                                     mov
  call
          Byte
                    ;»MEL_
                                                                                     clr
                                                                                             SCL
  mov
          A,#'T'
                                                                                     mov
                                                                                             SI,C
                    ;»MELT_
                                                                                             SCL
  call
          Byte
                                                                                     setb
                                                                                             C,ACC.3
          A,#38h
                    ;Function set
                                                                                     mov
  mov
                    ;ЕХТ=0 для последующих команд
                                                                                             SCL
  call
          Byte
                                                                                     clr
  mov
          A,#14h
                    ;Cursor or display shift
                                                                                     mov
                                                                                             SI,C
  call
          Byte
                    ;»MELT _
                                                                                     setb
                                                                                             SCL
          CS
                                                                                             C,ACC.2
  setb
                                                                                     mov
                                                                                     clr
                                                                                             SCL
  ...
                                                                                             SI,C
                                                                                     mov
                                                                                     setb
                                                                                             SCL
Init20S4S:
                                                                                             C,ACC.1
                                                                                     mov
  clr
          PSB
                    ;Последовательный интерфейс
                                                                                     clr
                                                                                             SCL
  call
          Delay40ms
                                                                                             SI,C
                                                                                     mov
                                                                                             SCL
  setb
          SCL
                    ;Начальное значение сигнала
                                                                                     setb
  clr
          CS
                    ;Начало последовательности команд
                                                                                             C,ACC.0
          A,#38h
                    ;Function set
                                                                                     clr
                                                                                             SCL
  mov
                    ;DL=1,EXT=0
                                                                                             SI,C
          Byte
  call
                                                                                     mov
                    ;Entry mode set
                                                                                     setb
                                                                                             SCL
  mov
          A,#06h
  call
                    ;I/D=1,SH=0
                                                                                  Wait40us:
                    ;Display ON/OFF control
          A,#0Eh
                                                                                     mov
                                                                                             A,#20
                                                                                                       ;Для 12МГц тактовой частоты
  mov
                               ;D=1,C=1,P=0
                                                                                             ACC,$
  call
          Byte
                                                                                     djnz
          A,#01h
  mov
                    ;Clear display
                                                                                     ret
  call
          CS
  setb
                    ;Конец последовательности команд
                                                                                  Wait1.5ms:
  call
          Wait1.5ms
  ret
                                                                                     mov
                                                                                             R0,#38
                                                                                  $1:
                                                                                             Wait40us
                                                                                     call
                                                                                     djnz
                                                                                             R0,$1
                                                                                     ret
```

2. 4-х проводной последовательный интерфейс

Main:				Data:		
call	Init20S4S	;		setb	A0	
clr	CS			sjmp	Byte	
mov	A,#80h	;Set DDRAM	address	Code:		
call	Code	;»_	«	clr	A0	
mov	A,#'M'			Byte:		
call	Data	;»M_	«	mov	C,ACC.7	
mov	A,#'E'			clr	SCL	
call	Data	;»ME_	«	mov	SI,C	
mov	A,#'L'			setb	SCL	
call	Data	;»MEL_	«	mov	C,ACC.6	
mov	A,#'T'			clr	SCL	
call	Data	;»MELT_	«	mov	SI,C	
mov	A,#14h	;Cursor or d	isplay shift	setb	SCL	
call	Code	;»MELT _	«	mov	C,ACC.5	
setb	CS			clr	SCL	
				mov	SI,C	
				setb	SCL	
				mov	C,ACC.4	
Init20S4S	S:			clr	SCL	
clr	PSB	;Последова	тельный интерфейс	mov	SI,C	
call	Delay40m	S		setb	SCL	
setb	SCL	;Начальное	значение сигнала	mov	C,ACC.3	
clr	CS	;Начало по	следовательности команд	clr	SCL	
mov	A,#38h	;Function se	et	mov	SI,C	
call	Code	;DL=1,EXT=0	0	setb	SCL	
mov	A,#06h	;Entry mode	e set	mov	C,ACC.2	
call	Code	;I/D=1,SH=0	0	clr	SCL	
mov	A,#0Eh	;Display ON,	/OFF control	mov	SI,C	
call	Code	;D=1,C=1,P=	=0	setb	SCL	
mov	A,#01h	;Clear displa	ay	mov	C,ACC.1	
call	Code			clr	SCL	
setb	CS	;Конец пос	ледовательности команд	mov	SI,C	
call	Wait1.5m	S		setb	SCL	
ret				mov	C,ACC.0	
				clr	SCL	
				mov	SI,C	
Wait1.5m	ıs:			setb	SCL	
mov	R0,#38			Wait40us	:	
\$1:				mov	A,#20	;Для 12МГц тактовой частоты
call	Wait40us			djnz	ACC,\$	
djnz	R0,\$1			ret		
ret						

4. 4-х битный интерфейс

Main:				Code:		
call	Init20S4S			call	WaitBusy	
mov	A,#80h	;Set DDRAM a	address	clr	RW	
call	Code	;»_	«	clr	A0	
mov	A,#'M'			setb	E	
call	Data	;»M_	«	mov	P1,A	;DBx
mov	A,#'E'			clr	E	
call	Data	;»ME_	«	swap	Α	
mov	A,#'L'			Code4NW	':	
call	Data	;»MEL_	«	clr	RW	
mov	A,#'T'			clr	A0	
call	Data	;»MELT_	«	setb	E	
mov	A,#14h	;Cursor or dis	splay shift	mov	P1,A	;DBx
call	Code	;»MELT _	«	clr	E	
				ret		
Init20S4S	i:			Data:		
setb	PSB	;Параллельн	ый интерфейс	callWa	itBusy	
call	Delay40ms			clr	RW	
mov	A,#3Fh	;Function set	t	setb	A0	
call	Code4NW	;Установка 8	-бит интерфейса	setb	E	
call	Delay40us			mov	P1,A	;DBx
mov	A,#3Fh	;Function set	t	clr	E	
call	Code4NW	;Установка 8	-бит интерфейса	swap	Α	
cal l	Delay40us			setb	E	
mov	A,#3Fh	;Function set	t	mov	P1,A	;DBx
call	Code4NW	;Установка 8	-бит интерфейса	clr	E	
call	Delay40us			ret		
mov	A,#2Fh	;Function set	t			
call	Code4NW	;Установка 4	-бит интерфейса	WaitBusy	:	
mov	A,#28h	;Function set	t	mov	P1,#FFh	;Переключить порт на ввод
call	Code	;DL=1,EXT=0		setb	RW	
mov	A,#06h	;Entry mode	set	clr	A0	
call	Code	;I/D=1,SH=0		setb	E	
mov	A,#0Eh	;Display ON/	OFF control	jb	P1.7,\$;DB7
call	Code	;D=1,C=1,P=0		clr	E	
mov	A,#01h	;Clear display	1	setb	E	;0бязательно получить
call	Code					;и младший полубайт статуса
ret				clr	E	
				ret		

4. 8-ми битный интерфейс

Main:				Data:		
call	Init20S4	S		call	WaitBusy	
mov	A,#80h	;Set DDRA	1 address	setb	A0	
call	Code	;»_	«	sjmp	Byte	
mov	A,#'M'			Code:		
call	Data	;»M_	«	call	WaitBusy	
mov	A,#'E'			CodeNW:		
call	Data	;»ME_	«	clr	A0	
mov	A,#'L'			Byte:		
call	Data	;»MEL_	«	clr	RW	
mov	A,#'T'			setb	E	
call	Data	;»MELT_	«	mov	P1,A	;DBx
mov	A,#14h	;Cursor or	lisplay shift	clr	E	
call	Code	;»MELT _	«	ret		

Init20S4S

;D=1,C=1,P=0

;Clear display

Code

Code

A,#01h

call

mov call

ret

i:		WaitBusy	/ :	
PSB	;Параллельный интерфейс	mov	P1,#FFh	;Переключить порт на ввод
Delay40m	S	setb	RW	
A,#3Fh	;Function set	clr	A0	
CodeNW	;Установка 8-бит интерфейса	setb	E	
Delay40u	5	jb	P1.7,\$;DB7
A,#3Fh	;Function set	clr	E	
CodeNW	;Установка 8-бит интерфейса	ret		
Delay40u	5			
A,#3Fh	;Function set			
CodeNW	;Установка 8-бит интерфейса			
A,#38h	;Function set			
Code	;DL=1,EXT=0			
A,#06h	;Entry mode set			
Code	;I/D=1,SH=0			
A,#0Eh	;Display ON/OFF control			
	Delay40m A,#3Fh CodeNW Delay40us A,#3Fh CodeNW Delay40us A,#3Fh CodeNW A,#38h Code A,#06h Code	PSB ;Параллельный интерфейс Delay40ms A,#3Fh ;Function set CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса Delay40us A,#3Fh ;Function set CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса Delay40us A,#3Fh ;Function set CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса Delay40us A,#3Fh ;Function set Code ;DL=1,EXT=0 A,#06h ;Entry mode set Code ;I/D=1,SH=0	PSB ;Параллельный интерфейс mov Delay40ms setb A,#3Fh ;Function set clr CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса jb A,#3Fh ;Function set clr CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса ret Delay40us A,#3Fh ;Function set CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса Delay40us A,#3Fh ;Function set CodeNW ;Установка 8-бит интерфейса A,#38h ;Function set Code ;DL=1,EXT=0 A,#06h ;Entry mode set Code ;I/D=1,SH=0	PSB ;Параллельный интерфейс mov P1,#FFh Delay40ms setb RW A,#3Fh ;Function set clr A0 CodeNW ;Ycтановка 8-бит интерфейса setb E Delay40us jb P1.7,\$ A,#3Fh ;Function set clr E CodeNW ;Ycтановка 8-бит интерфейса ret F CodeNW ;Ycтановка 8-бит интерфейса ;Ycтановка 8-бит интерфейса A,#38h ;Function set ;Code ;DL=1,EXT=0 A,#06h ;Entry mode set ;I/D=1,SH=0

■ История изменений

Версия документа	Дата	Изменения	Страница
1.0	05/05/2010	Первая редакция документа	
1.1	22/07/2011	Display ON/OFF control на Function Set Рисунок 2	8 2



Компания МЭЛТ

Адрес: Москва, Андроновское шоссе, д. 26, корп. 5 тел./факс: (495) 662–44–14 (многоканальный)

e-mail: sales@melt.com.ru http://www.melt.com.ru

Авторские права © 2011 МЭЛТ. Все права защищены. Принципиальные схемы и топология печатных плат, описанных в этом документе, не могут быть скопированы или воспроизведены в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании МЭЛТ.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Компания МЭЛТ не несёт ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этом документе, ровно как и за прямые или косвенные убытки, связанные с поставкой или использованием настоящей информации.

Самые последние спецификации Вы всегда можете получить на нашем сервере в интернете по адресу http://www.melt.com.ru
Компания МЭЛТ непрерывно работает над улучшением качества и надёжности наших изделий. Однако, изделия, содержащие полупроводники, могут частично или полностью потерять свою работоспособность вследствие воздействия статического электричества или механических нагрузок. Поэтому при использовании наших продуктов следует избегать ситуаций, в которых сбой или отказ изделий компании МЭЛТ, могут вызвать потерю человеческой жизни, а также ущерб или повреждение собственности.