

Proportion de machines avec des fissures

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0 1000 2000 3000 4000 5000

Nombre d'heures de fonctionnement

