															[
Дубл.																						
Замісп																						
Підпис															ļ			+				
																				,		
Α	Цех	Діл	PM	ОПЕР.	Код.назва операції												Позначення документу					
Б		Код.назва обладнання								CM	П	роф	Р	УT	KP	KOI	ЗД	OH	ОП	К ШТ	т пз	ТШТ
K-M		Назва деталі.скл одиниці або матеріалу								Позначення					код			СПП	OB	OH	KB	H Bump
01																						
02																						
03																						
04																						
05																						
06	Α	40	2	12	035 402 12	035./	Туджен	ня ЕР	Έ													0,038
07	Б		Tia	ель РД	∔11−14 7																	
08	0		/ly	дити вив	dodu EPE ()																	
09	Т		Пін	ıцеm PT	987 789														180	100	1,32	
10	М		Пр	unoū ΠΟC	T 61 FOCT 219	21-76													180	100	1,32	
11			Φŀ	сп гост	4866-54														180	100	1,32	
12			СБ	с гост 5	987-57																	
13																						
14																						
15																						
16																						
A 17	402		12	040	402-12-040.B	станов	влення	елем	ентів													
0 18		Елем	енти	встанов	лшп зѕідно ОС.	Г 481-	-123 з	кроко	ом кординатно	i cimku	2,5м	м по Т	ТП 87	8-145	(13wm)							0,0108