PANDATTM 2024

培训教程

组织演化模块(PanEvolution)



版权 © 2000-2024 CompuTherm 有限责任公司

目 录


第 III 部分	分: PanEvolution 组织演化模块	
3.1	加载数据库并选择组元	3
3.2	析出模拟教程	5
3.2.1	1 等温时效	5
3.2.2	2 冷却和二步时效	8
3.2.3	3 考虑初始微观组织形态	11
3.2.4	4 等温时效后的硬度	14
3.2.5	5 两相或多相同时析出	16
3.2.6	5 TTT (时间-温度转变) 模拟	19
3.2.7	7 CCT (时间-温度转变) 曲线模拟	21
3.2.8	B 晶粒长大和析出模拟	22
3.2.9	9 动态再结晶模拟	25

第 III 部分: PanEvolution 组织演化模块


3.1 加载数据库并选择组元

在组织演化模块中,执行任何析出模拟之前必须先加载包括热力学模型参数和迁移率模型参数的组合数据库(PDB或TDB),以及具有动力学模型参数(KDB)的数据库。


- a. 单击起始界面上的 <u>New a Workspace</u> 链接以启动新工作空间,或单击菜单(<u>File → Add a New Project</u>),在当前工作空间中添加新项目,选择 *PanPrecipitation* 模块。
- b. 单击工具栏图标 → ,或使用菜单数据库 <u>Database</u>→<u>Load TDB or PDB</u> (<u>Encrypted TDB</u>) 加载包含热力学模型参数和迁移率模型参数组合的数据库。商业数据库 PDB 文件文件名为: xxx_TH+MB.PDB 或 xxx_All.PDB; TDB 文件中应包含有表示迁移率参数的 MQ值,如下图 *AlNi_Prep.tdb* 所示。



c. 单击工具栏 ☑ 或从菜单中选择 <u>PanEvolution/PanPrecipitation</u> →<u>Load KDB or</u> <u>EKDB</u> 或 <u>EKDB</u>, 加载动力学模型参数数据库。从数据库中选择合适的合金参数 (Define Alloy Parameters),基体相(Matrix Phase)和析出相(Precipitates)。




d. 如果 kdb 中参数需要进行修改,用户可以直接打开 kdb 文件进行编辑修改,也可以点击 View Parameters,在弹出的"Create or Edit Parameters"对话框中进行修改。修改后点击 Save and Load,加载修改后的参数进行模拟。点击 Save As,可以将修改后的参数储存为新的 kdb 文件,下次使用。




3.2 析出模拟教程

此培训教程以 Ni-Al 二元,Al-Mg-Si 三元和 Ni-Al-Nb 伪三元体系为例,演示组织演化 (PanEvolution)模块中各项析出模拟以及晶粒长大与再结晶等组织演化模拟功能。 Pandat 演示版仅适用于三元及以下体系。


3.2.1 等温时效




- a. 单击工具栏上的 ┛按钮以加载组合的热力学和迁移率数据库(*AlNi_Prep.tdb*), 并选择两个组元
- b. 单击工具栏上的■按钮以加载动力学模型数据库(*Ni-Alloys.kdb*),在弹出的对话框中选择 *Ni-14Al_KWN_SFFK*,基体相为 Fcc,析出相为 L12_Fcc。这组参数中析出相的形核选用 KWN 模型,长大过程为 SFFK 模型。



c. 从菜单中选择 *PanEvolution/PanPrecipitation*→*Precipitation Simulation* 或单击工具栏上的图按钮,将计算条件设置如下,即合金成分为 Ni-14Al(at%),在550°C 等温时效 100h




- d. 单击 Option 按钮以选择/更改单位
- e. 在"Intermediate PSD Outputs" 栏添加中间状态输出,输出在 5,10,50 和 100 小时的 PSD (粒度分布)
- f. 单击 **Save Condition** 将当前计算条件保存到批处理文件(*.pbfx)中,供将来计算使用
- g. 浏览 Precipitation Simulation 对话框中的其他按钮
- h. 单击 **OK** 以在 550°C 下进行等温时效 100h 的模拟,默认图是γ'相的体积分数随时间对数 log10(以秒为单位的时间)的变化。自动生成的图还包括 5、10、50、100小时及最终时刻的 PSD 图,通过更改属性窗口中的参数来更改图的外观



i. 双击打开 Default 表格,选择 **time**(小时), 然后按<Ctrl>选择 **s(L12_FCC)** (nanometer), 单击 按钮绘制粒子尺寸随时间的变化

	time	log10(time)	T	fv_tot	fv(@L12_FCC)	s(@L12_FCC)	nd(@L12_FCC)	log10(nd(@L12_FCC)
	hour ~	SI	c v			nanometer ~	#m^-3	SI
7	4.777754E-007	-2.764474	550.0000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000E-020	-20.000000
8	2.388999E-006	-2.065481	550.0000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000E-020	-20.000000
9	1.194512E-005	-1.366507	550.0000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000E-020	-20.000000
10	5.972572E-005	-0.667536	550.0000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000E-020	-20.000000
11	0.000299	0.031434	550.0000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000E-020	-20.000000
12	0.001493	0.730404	550.0000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000E-020	-20.000000
13	0.007466	1.429374	550.0000	9.731122E-013	9.731122E-013	0.341361	5.840278E+015	15.766434
14	0.014931	1.730404	550.0000	2.030040E-007	2.030040E-007	0.351825	1.106127E+021	21.043805
15	0.044794	2.207525	550.0000	0.001683	0.001683	0.380547	7.139813E+024	24.853687
16	0.061224	2.343222	550.0000	0.006963	0.006963	0.385835	2.613012E+025	25.417141
17	0.083665	2.478845	550.0000	0.020266	0.020266	0.394937	6.166439E+025	25.790034
18	0.114320	2.614425	550.0000	0.043390	0.043390	0.448132	7.932785E+025	25.899426
19	0.156221	2.750043	550.0000	0.074363	0.074363	0.538216	7.257083E+025	25.860762
20	0.213474	2.885648	550.0000	0.104656	0.104656	0.694586	4.979582E+025	25.697193
21	0.292095	3.021826	550.0000	0.130695	0.130695	0.883115	3.439341E+025	25.536475
22	0.399464	3.157780	550.0000	0.149252	0.149252	1.015752	2.779569E+025	25.443977
23	0.546160	3.293622	550.0000	0.159403	0.159403	1.095229	2.409595E+025	25.381944
24	0.746255	3.429190	550.0000	0.164583	0.164583	1.163312	2.083331E+025	25.318758
25	1.020315	3.565037	550.0000	0.168128	0.168128	1.237787	1.769968E+025	25.247966
26	1.394757	3.700801	550.0000	0.171330	0.171330	1.323248	1.478542E+025	25.169834
27	1.906911	3.836633	550.0000	0.174443	0.174443	1.421880	1.215366E+025	25.084707

- j. 右键单击工作空间管理窗口中的 <u>Table</u> 并选择 <u>Import Table from File</u>,从工作目录中选择 *Ni-14Al_Exp.dat*
- k. 双击打开第 j 步创建的粒子尺寸图, 然后单击 <u>Table</u>下的 *Ni-14Al_Exp.dat*,将 属性窗口中的 **t(hr)**拖动到主显示窗口作为 X 轴,按<Ctrl>并将 **radius(nm)**拖动到主显示窗口,作为 Y 轴。图中将增加一条实验值的红线,在图中选择新添加的红线,将属性窗口中的 **Plot Type** 更改为 **Point**



3.2.1 节小结


- 学习创建用于析出模拟的工作空间(或项目)
- 学习加载数据库(tdb 和 kdb)
- 学习设置等温时效的计算条件
- 学习使用 Default 表中列出的属性创建新图表
- 学习导入实验数据文件并在计算图上绘制实验数据

3.2.2 冷却和二步时效




镍基合金在固溶线以上进行固溶处理,然后经过两步时效处理,析出相γ'的尺寸和体积分数如何演变?


a. 点击工具栏上的❷按钮,设置计算条件如下,合金 Ni-14Al(at%)首先置于 1000°C(Fcc (γ)单相区)进行固溶处理,然后,以 25000°C/h 的速度快速冷却 至 750°C, 在 750°C 下时效 99.99 小时,然后以 250°C/h 的速度冷却到 500°C,然后在这个温度下时效 99 小时,点击 **OK**




b. 默认图显示了以时间的对数为横轴,γ'体积分数为纵轴的演变图,时间单位为秒




c. 双击打开 psd_200表,选择 psd_s(@L12_FCC),然后按 <Ctrl>选择 psd_cvf(@L12_FCC),单击 按钮绘制最后阶段L12_FCC的累积体积分数,此图表明γ'体积分数的两次剧增从100nm到20nm(二级γ'),从10nm到0.1nm(三级γ')。



- d. 右击 Default Table 并选择 **Edit Table Columns**, 再添加四列 **vf_range(@L12_FCC,2e-8,1e-7)** 、 **vf_range(@L12_FCC,1e-10,2e-8)** 、 **s_range(@L12_FCC,2e-8,1e-7)**和 **s_range(@L12_FCC,1e-10,2e-8)**,来获 得每个颗粒群(二级和三级颗粒)最后(t=200 小时)的平均体积分数和尺寸。
- 注意:模拟的任意中间状态,如果 PSD 没有保存,那么 vf_range/s_range 表示为摩尔分数于所有γ'相尺寸平均值的比值,而不是于所选尺寸群比值的平均值。本示例中新列的 4 列表格只有最后一行有意义,因为只储存了最后阶段,即 200h时,的数据。PSD 表明二级和三级颗粒的平均体积分数和尺寸。





3.2.2 节小结


- 学习设置冷却和多步等温时效的计算条件
- 学习从 PSD 表中获取累积体积分数并识别不同的粒子群
- 学习获得每个粒子群的平均体积分数和尺寸


3.2.3 考虑初始微观组织形态




在低于固溶线温度进行固溶处理,然后进行等温时效,镍基合金中γ'相的尺寸 和体积分数如何演变为?

a. 单击工具栏上的图按钮,然后设置如下的计算条件。首先,将 Ni-14Al (at%)合金置于 700°C 进行固溶处理,然后以 1000°C/h 的速度冷却至 600°C,然后在 600°C 下时效 1000 小时。由于合金在 700°C 下进行固溶处理,处于两相区, L12_FCC (γ')析出相已经存在,因此必须给出初始的微观结构。单击 Set Initial Structure,在弹出窗口中设置初始微观结构。在这种情况下,我们将γ'相的初始尺寸(半径)设置为 50nm,体积分数为 10%。particle_size_distribution 被选为"log_normal",表明γ'在初始微观结构中假定对数正态分布。如果将 particle_size_distribution 设置为"uniform",则表示γ'在初始微结构中具有相同的半径 50nm,"normal"则表示初始状态γ'粒子尺寸是正态分布。由于三个变量(size,volume_fraction 和 number_density)中只有两个变量是独立的,因 此未给出数密度。







b. 单击 OK 执行模拟计算,默认图形给出了γ'析出相的体积分数是 Log(time)函数



c. 打开 Default 表格,将 L12_FCC 的尺寸单位选为 nm,然后选择 log(time)和 s(L12_FCC)以绘制粒径随 log(time)变化的演变,如下面左图所示;打开 Default 表,然后选择 log(time)和 log(nd(L12_FCC))以绘制粒子数密度随 log(time)变化的演变,如下面右图所示。可以看出,在冷却和时效初期,新形核和γ′粒子的数密度增加而平均尺寸减小



d. 在工作空间管理窗口中,右击上述计算的节点,然后选择 View Condition /Batch File。Batch File 采用 XML 格式,记录模拟过程所使用的条件。




3.2.3 节小结

- 学习在需要考虑初始微观结构时设置计算条件
- 学习如何设置初始微观结构,如粒径,体积分数和粒子分布


3.2.4 等温时效后的硬度

Q. A. 等温时效后 6005 铝合金的硬度是多少?


- a. 从菜单创建新项目(File \rightarrow Add a New Project)
- b. 单击工具栏上的 被钮,加载热力学和迁移率数据库(AlMgSi.tdb),并选择所有 三个组元
- c. 单击工具栏上的 ■按钮,加载动力学参数数据库(Al_Alloys.kdb),选择 AA6xxx 合金,基体相为 Fcc,析出相为 Mg5Si6。




d. 单击工具栏上的图按钮,设置计算条件如下,即 AA6005 的合金成分为 Al-0.55Mg-0.82Si(wt%),合金在 185℃下时效 1000 小时




e. 默认图形是 Mg5Si6 相的体积分数随时间的演变



f. 如下所示,添加新表格



- g. 从新表中选择产生的两列数据,并绘制硬度随时间的演变图
- h. 右击工作空间管理窗口中的 <u>Table</u>并选择 <u>Import Table from File</u>,从工作目录中 选择 <u>AA6005-hv_exp.dat</u>
- i. 从导入的表格中添加实验数据



3.2.4 节小结


- 学习绘制硬度图形
- 学习在一个图形中添加实验数据

3.2.5 两相或多相同时析出



可以处理两相或多相同时析出吗?


- a. 从菜单创建新项目 (File \rightarrow Add a New Project)
- b. 加载热力学和扩散数据库: *NiAlNb_Pseudo.tdb* 和动力学参数数据库: *Ni-Alloys.kdb*, 选择合金参数为 "NiAlNb_co-precipitate", 该组参数中有两个析出相。




c. 单击 **一** 打开 *Ni-Alloys.kdb* 文件,在 <Alloy name="NiAlNb_co-precipitate"> 下包含了该组合金体系的动力学参数

```
| Calloy name="NiAlNb_co-precipitate">
| Calloy name="NiA
                                           </ParameterTable>
                                          171 |
172 |
    74
    76
                                                    </ParameterTable>
   178
179 日
180 日
                                           </PrecipitatePhase>
                                           <PrecipitatePhase name="Gamma double prime" model="KWN" morphology="Sphere" nucleation="Modified Homogeneous" c</pre>
                                                 L82
   183
   184
                                                    </ParameterTable>
  186
                                            </PrecipitatePhase>
                                    </MatrixPhase>
                            </Alloy>
```


d. 单击工具栏上的 图 按钮,并设置如下计算条件




e. Default 图形是两个析出相的体积分数随时间演变



- f. 从菜单中选择 <u>Graph→Legend</u>,在主显示窗口中,单击的图形以显示每条线的图例
- g. 模拟完成后,将自动生成最终的 psd 表格和图形。 双击"psd_10" 图形打开 γ '和 γ ''相的 PSD



- h. 单击型, 在曲线上添加文本。键入 g 并突出显示, 然后单击 @ 将其更改为符号 γ。
- i. 双击 <u>Table</u>下的 <u>Default</u> 打开默认表,选择 **time** 作为 x 轴,按<Ctrl>键选择 **s(@Gamma_double_prime)**和 **s(@L12_FCC)**作为 y 轴,点击 经 绘制γ′和γ′′的 尺寸随时间的演变曲线。




3.2.5 节小结

- 学习对体系中有两个或更多析出相的计算
- 学习将带有符号的文本加在图形上


3.2.6 TTT (时间-温度转变) 模拟


Q. A. Ni-14Al (at%) 合金的 TTT 曲线是什么样的?

- a. 单击工具栏上的 诸钮,加载热力学和迁移率数据库(AlNi_Prep.tdb),选择两个组元
- b. 单击工具栏上的 海按钮,加载动力学参数数据库(Ni-Alloys.kdb), 选择 Ni-14Al_KWN_Simplified, 基体相为 Fcc, 析出相为 L12_Fcc




c. 从菜单中选择 <u>PanEvolution/PanPrecipitation</u>→<u>TTT Simulation</u>或单击工具栏上的 ② 按钮,设置模拟条件如下,合金化学成分为 Ni-14Al (at%),默认γ'相的目标体积百分比(Target Vol)为 2%,最长时间(Max Time)为 10 小时,最高温度(Max Temperature)为 1000°C,然后单击 OK






d. 从菜单中选择 *PanEvolution/PanPrecipitation→TTT Simulation*,设置如下的模拟条件,勾选"Relative Vol%"以设定 γ'相的目标体积百分数是各个温度下平衡γ'相体积的 2%



e. 单击 OK 进行另一个计算,将两个 TTT 曲线叠加在一起以对比




3.2.6 节小结


• 学习 TTT 曲线的模拟

3.2.7 CCT (时间-温度转变) 曲线模拟

- a. 单击工具栏上的 被钮,加载热力学和迁移率数据库(AlNi_Prep.tdb),选择两个组元
- b. 单击工具栏上的 增银以加载动力学模型数据库(Ni-Alloys.kdb),在弹出的对话框中选择 Ni-14Al_KWN_Simplified, 基体相为 Fcc, 析出相为 L12_Fcc。
- c. 从菜单中选择 *PanEvolution/PanPrecipitation*→*Precipitation Simulation* 或单 击工具栏上的 按钮,将计算条件设置如下:合金化学成分为 Ni-14Al (at%),设置 γ' 相的目标体积百分比 (Target Vol) 为 0.2%,温度范围设置为开始温度为 800°C,结束温度为 400°C,冷却速率范围最慢 (Slowest[K/S]) 为 0.1 K/s,最快 (Fastest[K/S]) 为 100 K/s,然后,点击 OK



d. 修改温度和时间的范围。将光标放在每条绿色的冷却曲线上,然后按 F2 添加冷却速率值,调节位置和数值的小数点位数。获得如下图所示 CCT 图,其中绿线为冷却速率曲线,蓝线为 CCT 曲线。




3.2.6 节小结

• 学习 CCT 曲线的模拟

3.2.8 晶粒长大和析出模拟


Q.A. 如何模拟晶粒长大与析出同时发生的过程?

a. 单击工具栏上的┛按钮以加载组合的热力学和迁移率数据库(AlNi_Prep.tdb), 并选择两个组元 b. 单击工具栏上的 道按钮,加载动力学参数数据库(Ni-Alloys.kdb),选择 Ni-14Al_Growth_Precipitate,基体相为 Fcc,析出相为 L12_Fcc




```
calloy name="NI-14Al_Growth_Frecipitate">


calloy name="NI-14Al_Grow
```



e. 点击 "Set Initial Structure",设置初始结构如下: 首先选择 Grain; 平均尺寸为 1e-6m, PSD Type 选择 log_normal; # of Cells 和 Standard Deviation 保留默认的 1000 和 0.025。然而选择析出相 L12_Fcc,设置体积分数为 0 ,即初始结构中没有析出相。



f. 设置好热处理条件和初始结构条件后,点击 OK 开始进行计算模拟。默认的结果 图为晶粒和析出相尺寸随时间的变化关系,如下面左图所示。双击 Default 表格,选择 time[hour]为 x 轴,按住 CTRL 键,选择析出相体积分数 fv(@L12_Fcc)为 Y 轴,绘制析出相体积分数随时间的演变规律图,如下面右图所示。




3.2.8 节小结

• 学习了如何模拟晶粒长大与析出同时发生的过程


3.2.9 动态再结晶模拟

Q.A. 如何模拟热加工过程发生了动态再结晶的应力-应变曲线?

- a. 单击工具栏上的 ┛按钮以加载组合的热力学和迁移率数据库(AlNi_Prep.tdb), 并选择两个组元
- b. 单击工具栏上的 章按钮,加载动力学参数数据库(Ni-Alloys.kdb),选择 Ni-14Al_RX_JMAK,基体相为 Fcc,该模拟过程未考虑析出相的影响。




d. 从菜单 *PanEvolution/PanPrecipitation* → *Grain Growth/Recrystallization* 或 单击工具栏中 按钮,设置计算条件如下:合金成分为 Ni-14Al。在 Processing History 中设置中,勾选 Use Rates,设置加工温度为 900°C,应变速率 dEPS 为 0.01,时间为 260 秒。初始结构选择 "*Import from 'ini' file*"。



e. 导入提供的初始结构文件 *Al-Ni.ini*。初始结构条件包括晶粒尺寸(size),相的摩尔分数(volume fraction),位错密度(dislocation density)和尺寸分布(size_distribution)等.

f. 设置好热加工条件和初始结构条件后,点击 OK 开始进行计算模拟。默认的模拟 结构将绘制两个图,第一个图为再结晶分数随真应变的变化规律,第二个图为合金 的真应力-应变曲线图。



3.2.9 节小结

- 学习了如何模拟热加工过程的动态再结晶
- 学习了如何模拟热加工过程中的真应力-应变曲线。