cc conservas

De: cc_conservas <cc_conservas@salicadelecuador.com.ec>

Enviado el: jueves, 17 de junio de 2021 15:07

Para: 'Dayana Lazaro'

CC: Lucciola Lopez; jparra@salicadelecuador.com.ec; Victor Anastacio; Patricia Cruz; Supervisores de Calidad

(supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec); 'Dany Anton' (danton@salicadelecuador.com.ec); 'Roxana Reyes'

(rreves@salicadelecuador.com.ec)

Asunto: Envases con Ralladura en la pared del embutido formato 603X408 pz

Datos adjuntos: Imagen.jpg

Buenas tardes,

Dayana en la inspección de insumos del proveedor Enlit formato 603X408 3 pz se identificó envases y tapas con Ralladuras en la pared del embutido, sin embargo debido a la necesidad del insumo para la producción se utilizará el material involucrado.

Favor su ayuda transmitiendo la comunicación al proveedor para gestionar la revisión y recuperación correspondiente.

Detalle del material

Bulto envase: 281975 - 281982 Turno: 1

Fecha de producción proveedor: 2021-01-26 y 27

Cantidad involucrada: 6336 unidades

Formato: 603 T/Lisa

Bulto: 298606 Pallet No: 642

Fecha de producción proveedor: 2021-06-05

Cantidad involucrada: 6336 unidades

En adjunto se encuentra imagen del defecto

Saludos Cordiales, Eduardo Cedeño