Cinthia Pacheco

Dario Alonso <dalonso@salicadelecuador.com.ec>

Enviado el: martes, 9 de febrero de 2021 16:10

Para: 'Victor Anastacio'; ojaime@salicadelecuador.com.ec CC: 'Lucciola Lopez'; jparra@salicadelecuador.com.ec;

supconservas@salicadelecuador.com.ec; 'Supervisor de Control de Calidad '; 'Oscar

ares'; 'Orly Macias'

Asunto: RE: Cuchilla de enlace partida con partes faltantes

Estimados todos,

Para su conocimiento e información hoy a las 06:00 se paró la Luthi 3 por problemas de atoramiento en la cámara de compresión, desde esa hora según indicaciones de los mecánicos Ramón Sabando y Erick Yagual no paso ni una lata más hacia el acumulador de latas/dosificador ya que ellos sacaban las latas con poco pescado que salía de la Luthi (no siguió trabajando con producto), inmediatamente procedieron a desmontar la máquina para revisarla encontrando la cuchilla métrica partida, esto yo le comunique a la supervisora Germania y procedí a buscar la causa raíz del inconveniente, dentro de la revisión se encuentra que la guía de caucho tenia fuga, el plato de torres de la máquina estaba des calibrado en relación a las torres y a la cámara de compresión, como medida correctiva se cambia el caucho guía de la cuchilla métrica, se calibra el plato de torres, además se encuentra que la torre de seis zapatos 7918.0611 (fabricada por TECMEFAG) tenía una diferencia de 2 decimas mas en comparación con las torres originales, esta torre se llevo al taller de torno para rectificar el diámetro y/o dejarla con las medidas correctas (quedando OK), una vez realizado todas estas acciones correctivas y quedando operativa la máquina se procedió a comunicar a la supervisora Germania para que realice la limpieza.

De acorde a lo expuesto anteriormente sugiero que se revisen las latas de las 06:00 hacia atrás hasta encontrar el pedazo de cuchilla faltante (posiblemente se encuentre dentro de los 6 coches que se llenaron antes de las 06:00). Adicional según indicaciones de los mecánicos del segundo turno que a las 00:26 que se realizo la limpieza intermedia en la Luthi 3 se desarmo la tapa donde va la cuchilla encontrándose completa.

Saludos

Dario Alonso

De: Victor Anastacio [mailto:vanastacio@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: martes, 9 de febrero de 2021 11:39 **Para:** 'Dario Alonso'; ojaime@salicadelecuador.com.ec

CC: 'Lucciola Lopez'; jparra@salicadelecuador.com.ec; supconservas@salicadelecuador.com.ec; 'Supervisor de

Control de Calidad '; 'Gabriel Cherrez'; 'Oscar ares'; 'Orly Macias' **Asunto:** RE: Cuchilla de enlace partida con partes faltantes

Buenos días

Se comunica que el día de hoy al término de la producción del segundo turno 07:20 al desmontar el formato 18 de luthi 3 se encuentra que la cuchilla de enlace estaba partida y faltaban parte de ella, se revisó las paras de esta línea encontrando que a las 00:26 registra una para por limpieza intermedia donde el formato no es desmontado,

Siendo las 02:13 se tiene registrada una para por presentación en luthi 3 y reinicia a las 02:15, en estos 2 minutos de para es posible que solo el mecánico haya realizado otro tipo de ajustes mas no de desmontar el formato

En vista de no saber a qué hora se partió la cuchilla de enlace se deja todo el producto lomos en agua de la marca Cuisene 3194 cajas elaboradas en esta línea en observación hasta segunda orden, se comunicó a supervisor de encartonado que este producto pase parada a parada sin material

Cabe indicar que es la segunda vez que sucede similar novedad en esta luthi 3 de la cual se solicitó respuesta de lo sucedido al departamento de mantenimiento pero hasta ahora no han respondido

Saludos cordiales

Victor A

De: Victor Anastacio [mailto:vanastacio@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: jueves, 4 de febrero de 2021 16:36

Para: 'Dario Alonso' <dalonso@salicadelecuador.com.ec>

CC: 'Lucciola Lopez' < !lopez@salicadelecuador.com.ec; 'jparra@salicadelecuador.com.ec

<<u>iparra@salicadelecuador.com.ec</u>>; 'supconservas@salicadelecuador.com.ec'

<<u>supconservas@salicadelecuador.com.ec</u>>; 'Supervisor de Control de Calidad '

<supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec>; 'Gabriel Cherrez' <gvcherrez@salicadelecuador.com.ec>; 'Oscar
ares' <oares@salicadelecuador.com.ec>; 'ojaime@salicadelecuador.com.ec' <ojaime@salicadelecuador.com.ec>;

'Orly Macias' < omacias@salicadelecuador.com.ec>

Asunto: RE: Producto NC por cuchilla averiada.

Buenas tardes

Se comunica que se terminó de abrir todas las latas de los 3 coches detallados en correo inferior sin haber encontrado novedad alguna

Darío, favor conforme lo revisado por usted comentarnos lo sucedido o lo encontrado por sus mecánicos el día donde se dañaron las cuchillas en luthi 3

Saludos cordiales

Victor A

De: Victor Anastacio [mailto:vanastacio@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: miércoles, 3 de febrero de 2021 17:38

Para: 'ojaime@salicadelecuador.com.ec' < ojaime@salicadelecuador.com.ec >;

'supconservas@salicadelecuador.com.ec' <<u>supconservas@salicadelecuador.com.ec</u>>; 'Orly Macias'

<omacias@salicadelecuador.com.ec>

CC: 'Lucciola Lopez' < ! 'cc_drenado1 < cc_drenado1@salicadelecuador.com.ec">; 'cc_drenado1 < cc_drenado1@salicadelecuador.com.ec>;

'supencartonado@salicadelecuador.com.ec' < <u>supencartonado@salicadelecuador.com.ec</u>>;

'jparra@salicadelecuador.com.ec' <<u>iparra@salicadelecuador.com.ec</u>>; 'Supervisor de Control de Calidad '

Cherrez' <gvcherrez@salicadelecuador.com.ec>; 'Oscar ares' <oares@salicadelecuador.com.ec>; 'Eduardo Cedeño' <cc conservas@salicadelecuador.com.ec>

Asunto: RE: Producto NC por cuchilla averiada.

Buenas tardes

Conforme lo revisado con la Gerencia de Operaciones se estarán abriendo los siguientes coches en vista de faltar restos de metal de las cuchillas, para asegurar se llegue a enviar producto con posible contaminación y causar daño al consumidor

Parada	Coches			Cantidad de latas
4/7	30	424	483	4213 (88 cajas)

Germania/Iván de encontrarse restos de metal en las latas que están aperturando favor comunicar Saludos cordiales

Victor A

De: Supervisor de Control de Calidad [mailto:supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: miércoles, 3 de febrero de 2021 6:10

Para: ojaime@salicadelecuador.com.ec; supconservas@salicadelecuador.com.ec; 'Orly Macias'

<omacias@salicadelecuador.com.ec>

CC: 'Lucciola Lopez' < <u>Ilopez@salicadelecuador.com.ec</u>>; <u>vanastacio@salicadelecuador.com.ec</u>; 'cc_drenado' < <u>cc_drenado1@salicadelecuador.com.ec</u>>; <u>supencartonado@salicadelecuador.com.ec</u>; <u>jparra@salicadelecuador.com.ec</u>; 'Dario Alonso' < <u>dalonso@salicadelecuador.com.ec</u>>; 'Gabriel Cherrez' < <u>gvcherrez@salicadelecuador.com.ec</u>>; 'Oscar ares' < <u>oares@salicadelecuador.com.ec</u>>; Eduardo Cedeño < <u>cc_conservas@salicadelecuador.com.ec</u>>

Asunto: Producto NC por cuchilla averiada.

Buenos días

Se informa que durante el proceso de la línea A en luthi 3 operaria había parado esta línea por motivo de estar saliendo pastilla incompleta, al reiniciar se escuchó un ruido fuerte que fue revisado por parte del personal de mantenimiento en el momento de desarmar observan que la cuchilla esta averiada y le hacen falta restos del metal

Procedieron a parar la luthi 2 y desmontar completamente el formato y realizar limpieza. Se revisa la bandeja recolectora de residuos orgánicos donde el producto fue pasado por el detector de metales separando virutas que corresponden a partes de la cuchilla.

De igual manera se revisó latas que estaban en el dosificador sin encontrar novedad.

Marca involucrada Cuisine código a LQ05SNL2

Se tiene identificado un coche con la novedad parada 4/7 coche 483 por motivo que hace falta partes de una de las cuchillas.

Particular que se informa.

Saludos,



SUMATE A SALICA Y A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. Antes de imprimir este correo considera bien si es necesario hacerlo, el medio ambiente es responsabilidad