## Supervisor de Control de Calidad

**De:** Supervisor de Control de Calidad <supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec>

**Enviado el:** miércoles, 2 de junio de 2021 01:45

Para: 'Patricia Cruz' (pcruz@salicadelecuador.com.ec); Dayana Lazaro (dlazaro@salicadelecuador.com.ec)

CC: 'Lucciola Lopez' (llopez@salicadelecuador.com.ec); 'jparra@salicadelecuador.com.ec' (jparra@salicadelecuador.com.ec);

vanastacio@salicadelecuador.com.ec; Laboratorio Doble Cierre (doblecierre@salicadelecuador.com.ec); Eduardo Cedeño

(cc conservas@salicadelecuador.com.ec); 'cc drenado' (cc drenado1@salicadelecuador.com.ec)

**Asunto:** RV: Mezcla de envases del Proveedor Fadesa

**Datos adjuntos:** IMG\_20210601\_004812.jpg; IMG\_20210601\_005131.jpg; Trazabilidad por Mezcla de Envases 307x108.5.xlsx

Buenos días,

Adjunto trazabilidad por novedad descrita en correo inferior.

Saludos, Junior B.

**De:** Supervisor de Control de Calidad [mailto:supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: martes, 1 de junio de 2021 01:12

Para: 'Patricia Cruz' (pcruz@salicadelecuador.com.ec); Dayana Lazaro (dlazaro@salicadelecuador.com.ec)

CC: 'Lucciola Lopez' (<u>llopez@salicadelecuador.com.ec</u>); 'jparra@salicadelecuador.com.ec' (<u>jparra@salicadelecuador.com.ec</u>); vanastacio@salicadelecuador.com.ec; 'supconservas@salicadelecuador.com.ec' (<u>supconservas@salicadelecuador.com.ec</u>); 'ojaime@salicadelecuador.com.ec' (<u>ojaime@salicadelecuador.com.ec</u>); 'Orly Macias' (<u>omacias@salicadelecuador.com.ec</u>); <u>supencartonado@salicadelecuador.com.ec</u>; Laboratorio Doble Cierre (<u>doblecierre@salicadelecuador.com.ec</u>); 'cc\_drenado' (cc\_drenado1@salicadelecuador.com.ec); Eduardo Cedeño (cc\_conservas@salicadelecuador.com.ec)

Asunto: Mezcla de envases del Proveedor Fadesa

Buenos días,

Se comunica que el día viernes 28/05/2021 alrededor de las 13:00 de la tarde, línea A detiene su proceso por salir envase con diferente altura. Se procede a retirar los envases que se tienen en el tobogán y en la banda transportadora, cabe mencionar que en esta línea se estaba trabajando para un formato de 307x108.5 E/O y el envase que ingreso es de altura 307x110.5 E/O. se deja rotulado 3472 envases como no conformes y se deja en observación 4 coches de la parada 5/2.

A continuación detallo en el siguiente cuadro el producto no conforme.

Fecha de	Marca	Código	Parada	Coche	Cantidad
Producción					de latas

	Líder	LQ21SSL5	5/2	274	150
28/05/2021				302	393
				040	1445
				469	1445

Actualmente el producto se encuentra en área de enfriamiento de encartonado, un aproximado de cajas 71.52 x48 latas.

Patricia, favor su ayuda con la comunicación al proveedor.

Saludos,

Junior B.