QYEG0290RWS800 图片制作及取模说明



图~ FPC 朝左显示

这款屏是黑白红三色的,需要做两张图片,黑白一张图片,红色一张图片(可以在一张图片上面把要显示红色的部分做成红色,然后分别提取)。

以实现上图的效果,分别说明:

一、黑白

1、图片制作

屏幕不支持灰度,在制作图片的时候,需要做成 296*128 分辨率的纯黑白图片,保存成.ipg 或者.bmp 位图文件。

2、取模

取模可以采用 image2lcd.exe 软件,操作步骤如下:

- 打开软件,调入需要取模的图片;
- 输出数据类型:选择 "C语言数组(*.c)";
- 扫描方式:选择"垂直扫描";
- 输出灰度:选择"<mark>单色</mark>";
- 最大宽度和高度:选择"296"、"128",**选择后需要点击后面的箭头确认**;
- "颜色反转"前面打钩;
- 点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件;
- 最后把文件 ".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二、黑白取模

二、红色

1、图片制作

红色不支持灰度,所以红色显示内容需要做成 296*128 分辨率的纯黑白图片,保存成.jpg 或者.bmp 位图文件。

2、取模

取模也采用 image2lcd.exe 软件,操作步骤如下:

- ◆ 打开软件,调入需要取模的图片;
- ◆ 输出数据类型:选择"C语言数组(*.c)";
- ◆ 扫描方式:选择"垂直扫描";
- ◆ 输出灰度:选择"单色";
- ◆ 最大宽度和高度:选择"296"、"128",选择后需要点击后面的箭头确认;
- ◆ 点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件;
- ◆ 最后把文件 ".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图三、红色取模



图四

1、(0,0): 坐标原点;

2、红色箭头: x、y方向 (注意: y必须是8的整数倍,否则会显示异常; x 无要求);

3、蓝色箭头:屏幕扫描方向。



图五 FPC 朝下显示

以实现上图的效果,分别说明:

三、黑白

1、图片制作

因为是竖屏显示,所以在制作图片的时候,需要做成 128*296 分辨率的图片,制作方法同前。

2、取模

取模可以采用 image2lcd.exe 软件,操作步骤如下:

- 打开软件,调入需要取模的图片;
- 输出数据类型:选择"C语言数组(*.c)";
- 扫描方式:选择"水平扫描";
- 输出灰度:选择"单色";
- 最大宽度和高度:选择"128"、"296",**选择后需要点击后面的箭头确认**;
- "颜色反转"前面打钩;
- 点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件;
- 最后把文件 ".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图穴、黑白取模

四、红色


1、图片制作

红色显示内容也需要做成 128*296 分辨率的图片,保存成.jpg 或者.bmp 位图文件。

2、取模

取模也采用 image2lcd.exe 软件,操作步骤如下:

- ◆ 打开软件,调入需要取模的图片;
- ◆ 输出数据类型:选择 "C语言数组(*.c)";
- ◆ 扫描方式:选择"水平扫描";
- ◆ 输出灰度:选择"单色";
- ◆ 最大宽度和高度:选择"128"、"296",**选择后需要点击后面的箭头确认**;
- ◆ "颜色反转"前面不打勾
- ◆ 点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件:
- ◆ 最后把文件".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图七 红色取模



图八

- 1、(0,0): 坐标原点;
- 2、红色箭头: x、y方向 (注意: x必须是8的整数倍,否则会显示异常; y无要求);
- 3、蓝色箭头: 屏幕扫描方向。