QYEGo290BNS800F6 图片制作及取模说明



图~ FPC 朝左显示 (无灰阶)

以实现图一效果为例,简要介绍无灰度图片制作和取模。

一、 图片制作

该款屏的分辨率是 296*128, 在制作图片的时候, 需要做成 296*128 分辨率的纯黑白(无灰度)图片,显示的内容做成黑色,不显示的内容做成白色,保存成.bmp或者.jpg文件。

二、取模

取模可以采用 image2lcd 软件,取模参数设置界面见图二:

- 1、 打开 image2lcd, 调入需要取模的图片;
- 2、输出数据类型:选择"C语言数组(*.c)";
- 3、扫描方式:选择"垂直扫描";
- 4、输出灰度: 选择"**单色**";
- 5、最大宽度和高度:选择"296"、"128",选择后需要点击后面的箭头确认;
- 6、正显(白底黑字),则"颜色反转"打钩;负显(黑底白字)则不需要打钩。
- 7、点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件;
- 8、最后把文件".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二



图三

1、(0,0): 坐标原点;

2、红色箭头: x、y方向 (注意: x必须是8的整数倍,否则会显示异常; y无要求);

3、蓝色箭头: 屏幕扫描方向。



图四 FCP朝下显示 (4灰阶) 4灰阶

4 灰阶显示的图片制作和取模。

三、图片制作

因为是竖屏显示,所以在制作图片的时候,需要做成 **128*296** 分辨率的灰度图片,保存成.jpg 文件。

四、取模

取模可以采用 image2lcd 软件,取模参数设置界面见图五:

- 1、打开 image2lcd,调入需要取模的图片;
- 2、输出数据类型:选择"C语言数组(*.c)";

- 3、扫描方式:选择"水平扫描";
- 4、输出灰度: 选择"4灰";
- 5、最大宽度和高度:选择"128"、"296",选择后需要点击后面的箭头确认;
- 6、正显(白底黑字),则"颜色反转"打钩;负显(黑底白字)则不需要打钩。
- 7、点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件;
- 8、最后把文件".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图五