
+6V
+6V
+6V
$R_1$
$R_2$
$R_3$
$R_4$
$R_5$
$Q_1$
$Q_2$
$V_{C2}$
−6V
−6V
−6V