
+10V
+10V
+10V
+10V
Q_1
Q_2
Q_3
Q_4
R_1
R_2
R_3
R_4
R_5
V_{C4}