
+5V
+5V
+5V
+5V
Q_1
Q_2
Q_3
Q_4
Q_5
V_{C3}
V_{C5}
R_1
R_2
R_3
R_4
R_5
−5V
−5V
−5V
−5V