
+12V
C_2
∞
R_3
R_4
+12V
R_1
Q_1
C_1
C_3
V_o
∞
∞
V_i
R_2
R_5