
+5V
+5V
+5V
+5V
C_2
∞
R_6
R_3
R_4
Q_2
R_1
Q_1
C_3
∞
C_1
∞
R_7
R_9
C_4
∞
V_o
V_i
R_2
R_5
R_8
Q_3
R_L