
+12V
+12V
+12V
+12V
R_3
C_3
∞
R_6
R_7
Q_1
Q_2
Q_3
R_1
C_2
∞
C_1
∞
R_4
R_5
R_2
R_8
R_9
C_4
∞
R_L
V_i
V_o