ME2038-B

機械製圖

110學年度第二學期


AutoCAD 剖視與公差

授課老師:廖展誼



■ 複習:尺度安置原則

- 尺度盡可能標註在視圖外,以及視圖與視圖間
- 尺度由小至大,向視圖外依序排列






圖9-66 尺度標註在視圖外以及視圖與視圖間

填充指令: HATCH


指令 HATCH

說明使用填充線樣式、單色填滿或漸層填滿來填滿封閉區域或所選物件。




▶ 填充通常用於貼上剖面線、材質、或實心。


線條用途名稱	顔色	筆寬	線條用途名稱	顏色	筆寬
輪廓線、範圍線	白	0.5	尺度線、尺度界線	綠	0.18
虛線	紫	0.35	中心線、假想線	黄	0.18
中文字	紫 0.35		剖面線、折斷線	青	0.18
數值	紅	0.25	圖框線	藍	0.7





填充指令:HATCH



■ 課堂練習1








■ 尺度公差 > 右鍵>性質(S)>叫出性質視窗





- > 公差範圍下限預設為負
- ▶ 若皆為正公差則需要加負號

■幾何公差





表 20.8 公差性質及符號										
形態及公差		公差性質	符號	形態及公差		公差性質	符號			
甲形 單或關態 一相形		真直度		相關	方向公差	平行度				
		真平度				垂直度				
	形狀	真圓度				傾斜度	_			
		圓柱度				位置度	\bigoplus			
	曲線輪廓度		形態	定位公 差	同心度、 同軸度					
		曲面輪廓度				對稱度				
					偏轉度 公差	圓偏轉度				
						總偏轉度	1			





■參考文獻

- AutoCAD內建Help文件
- 王輔春、楊永然、朱鳳傳、康鳳梅、詹世良,工程圖學與電腦製圖之關聯,全華圖書, 第七版,2019年7月
- 吳永進、林美櫻, AutoCAD 2020 特訓教材-基礎篇, 全華圖書, 初版, 2019年