


Catálogo de Bujías







Explicación de la fórmula de tipo



Índice

Sección A

Introducción a la línea de Bujías Bosch

| vias de 100 anos de historia | 2 |
|---|----|
| Función y componentes | 4 |
| Grado térmico | 6 |
| Técnica de la chispa de bujías de encendido | 7 |
| Portafolio de productos | 8 |
| Análisis del estado de las bujías | 14 |
| Dudas frecuentes | 16 |
| Montaje | 17 |
| Cómo utilizar el catálogo | 18 |
| | |

Sección B

Aplicaciones de autos 19







Bujías Bosch

Más de 100 años de historia



Hace más de 100 años, Robert Bosch revolucionó el mercado con la invención de la bujía de encendido combinada con magneto de alta tensión. El 7 de enero de 1902 recibió la patente de este sistema y desde ese momento más de 20,000 diferentes tipos de bujías han sido producidas.

Hoy en día, Bosch, líder de mercado y referencia tecnológica, es garantía de excelente rendimiento y durabilidad en sus bujías para todo tipo de motor en sus diversas condiciones de manejo, lo que da como resultado: ahorro de combustible, reducción de emisiones de gases contaminantes, protección del motor y catalizador, y una combustión más limpia.

Gracias al compromiso constante de Bosch con el desarrollo de técnicas innovadoras, ofrece bujías de alta calidad con tecnología de última generación para el equipo original y el mercado de reposición. Son desarrolladas en los laboratorios más modernos, bajo los más rígidos estándares de calidad y procesos de fabricación.

Con más de 11 billones de bujías producidas, Bosch es parte esencial en el desarrollo de partes para casi todas las armadoras automotrices del mundo, quienes depositan su confianza en las Bujías Bosch para su equipo original.



Bosch: líder mundial en tecnología automotriz, sistemas de inyección y encendido, es sinónimo de alta calidad, innovación y sólido conocimiento técnico.

Bosch produce bujías en plantas de todo el mundo como: Alemania, Brasil, China, India y Rusia. Bosch trabaja de la mano con plantas armadoras a nivel mundial, donde su equipo de ingeniería desarrolla bujías bajo estrictos estándares de calidad y rigurosas técnicas de manufactura que incluyen la combinación de materiales innovadores y más de 26 diferentes tipos de disposición de electrodos.

Por muchos años y para todo tipo de conductor, las bujías Bosch son sinónimo de calidad y confiabilidad. Año con año lectores de la revista alemana "Auto Motor und Sport" y "Auto Bild" han escogido a Bosch como "Mejor Marca" desde 2005.

- 1902: Bosch recibe patente por la invención de la bujía de encendido combinada con magneto de alta tensión.
- 1914: Primera planta Bosch de bujías abre en Stuttgart.
- 1927: El concepto de "Grado Térmico" es introducido por Bosch Bosch aún guarda el mismo estándar de medida para su productividad al día de hoy, ya que es importante para asegurar la calibración óptima de cada bujía en cada motor.
- 1939: Planta Bosch de bujías abre en Bamberg.
- 1968: Producción de un billón de bujías Bosch.
- 2012: Producción de once billones de bujías Bosch.
- 2014: Planta Bosch en Nanjing abre sus puertas; la mayor inversión Bosch hecha hasta el momento para producción de auto partes.
- 2014: Bosch Platino, Bosch Doble Platino y Bosch Iridio en México.





¿Cómo afecta la construcción de una bujía su desempeño?

Función


Introducir la energía producida por el sistema de encendido en la cámara de combustión, generando una chispa eléctrica entre sus electrodos, para iniciar la combustión de la mezcla aire/combustible que mueve los pistones, haciendo que el motor funcione. La bujía de encendido es también responsable de absorber el calor generado en la cámara de combustión y disiparlo, permitiendo que el motor trabaje siempre en la temperatura adecuada a su potencia.

- 1) Aislador de Piranite. La parte más importante de la bujía. Está hecha de óxido de aluminio y aditivos vítreos para soportar hasta 30,000 volts y una temperatura operante de hasta 840°C. La conductividad térmica del aislador en este rango de temperatura es crucial para determinar el grado térmico de la bujía y su desempeño para diferentes condiciones de manejo.
- **2) Tuerca de conexión.** Permite y sirve como conexión entre el cable de bujía y el perno de conexión transmitiendo adecuadamente el flujo de potencia.
- 3) Perno de conexión. Es la unión con el electrodo central y va unido al aislador.
- 4) Barrera contra fuga de corriente. Estas nervaduras de cerámica sirven más que para solo identificación de la bujía. Están diseñados para evitar la fuga de voltaje; su forma geométrica y el número de barreras quíntuple se oponen a este fenómeno.
- **5) Carcasa de acero, niquelada.** El acero es el material más común para las carcasas. La carcasa y el aislador son unidos mediante un proceso de retractilado eléctrico. Algunos fabricantes usan laminado con zinc, pero las carcasas Bosch son laminadas con níquel para evitar la oxidación.

- 6) Resistor de supresión (Masa vítrea). El aseguramiento en este punto previene que los gases calientes de combustión escapen y quiten potencia al motor. Esta masa es hecha a base de una mezcla vítreo-grafito-metalizada para mantener una conductividad constante y operar en todo tipo de temperatura, además de que filtran corrientes parásitas.
- **7) Arandela de sellado (Vedamiento).** Al tener buen contacto con la culata del motor actúa como un disipador de calor.
- **8) Rosca niquelada.** Por su manufactura permite un deslizamiento suave y nos evita el agarrotamiento o gripado, especialmente, en las culatas de aluminio, a diferencia de las laminadas con zinc.
- 9) Pie del aislador. Expuesto a la cámara de combustión.
- 10) Núcleo de cobre en electrodo central. Electrodo de tierra cuando se requiere.
- **11)** Electrodo central. Para encendido más rápido y una aceleración más cómoda.
- **12) Electrodo masa.** El electrodo central y electrodo masa dan el espacio y permiten la calibración de la bujía para la chispa. Debido a que el electrodo de masa es expuesto a altas temperaturas y voltaje, su material y tamaño son extremadamente importantes.



Construcción/Componentes




Componentes El formato y la aleación del material del electrodo central y del electrodo masa determinan el tipo de bujía.



Grado Térmico

Los motores alcanzan temperaturas de trabajo distintas. Las bujías deben compensar esta variación para mantenerlos en temperatura adecuada a su necesidad. De esa manera ellas absorben y disipan el calor según la exigencia del motor. A esta capacidad damos el nombre de "grado térmico". El tamaño y configuración del pie del aislador, además del material del electrodo, son las características que más influyen en la disipación del calor, que ocurre de la siguiente forma (ver abajo):



Para atender los diferentes tipos de motores, Bosch posee una escala que trabaja con grados térmicos de 06 a 13. Este índice está indicado en su código de identificación.

Cuanto mayor es el número, más caliente es la bujía.

Aplicaciones incorrectas



Bujía demasiado fría instalada en motor que exige bujía más caliente: fallas de encendido

Trabajando en baja temperatura, la bujía acumulará hollín en el pie del aislador, provocando fallas en el encendido e incluso impidiendo la formación de la chispa.



Bujía demasiado caliente instalada en motor que exige bujía más fría: encendido por incandescencia

La bujía puede sobrecalentarse y su contacto con la mezcla aire/ combustible puede provocar el encendido por incandescencia, sobrecargando y dañando el motor



Los motores más potentes y de mayor rendimiento trabajan con temperaturas muy altas y, por lo tanto, necesitan una bujía que disipe el calor de la cámara de combustión más rápidamente. **Bujía fría** → **grado térmico bajo.**



En cambio, los vehículos más tradicionales operan con temperaturas más bajas, por lo que requieren una bujía que haga la disipación de calor más lentamente. **Bujía caliente → grado térmico alto.**



Técnica de la chispa de bujías de encendido

Electrodo de cubierta – electrodo central.



Electrodo lateral – electrodo central.



Electrodo de masa perfilado — electrodo central.



Electrodo lateral – superficie de aislador – electrodo central.



Electrodo lateral — electrodo central o electrodo lateral — superficie de aislador — electrodo central.



Bujías de encendido con técnica de chispa al aire

La chispa de encendido salta directamente del electrodo central al de masa, atravesando la mezcla de aire y combustible que se encuentra entre ambos electrodos (fig. a, b, c).

Las ventajas:

- Gran seguridad de encendido durante toda la vida útil.
- Buen comportamiento de arranque en frío.
- Escasa demanda de tensión de encendido.

Los cantos vivos adicionales interiores que se forman con el perfil del electrodo de masa proporcionan, en combinación con el espacio ampliado entre los electrodos, una transmisión más sencilla y aún más efectiva de la energía térmica de la chispa a la mezcla de aire y combustible (fig. c).

Las ventajas:

• Gran seguridad de encendido por la rapidez con que salta la chispa y se inflama la mezcla.

- Seguridad adicional en el arranque en frío, también con una tensión de abordo baia.
- Mejor combustión, lo que protege el motor y, especialmente, el catalizador.
- Reducción adicional del consumo de combustible al evitar fallos de encendido.

Bujías de encendido con técnica de chispa deslizante

Los electrodos de masa están instalados por construcción de modo que puedan formarse exclusivamente chispas deslizantes al aire particularmente largas y potentes (fig. d).

Las ventajas:

- Mayor seguridad de encendido durante toda la vida útil.
- Protección óptima del catalizador.
- Demanda de tensión de encendido particularmente baja.
- Efecto de autolimpieza en caso de formación de hollín.
- Mayor vida útil por disposición de varios electrodos de masa.

Bujías de encendido con técnica de chispa deslizante al aire

La chispa de encendido elige la mejor vía para el encendido seguro desde el electrodo central hasta el electrodo de masa, ya sea como chispa al aire o como chispa deslizante al aire. En el encendido, la chispa al aire salta directamente del electrodo central al electrodo de masa. La chispa se desliza sobre portadores de carga presentes en la punta del pie del aislador y salta en forma de chispa al aire hacia el electrodo de masa (fig. e).

Las ventajas:

- Mayor seguridad de encendido durante toda la vida útil.
- Mejor comportamiento de arranque en frío.
- Escasa demanda de tensión de encendido.
- Efecto de autolimpieza en caso de formación de hollín.
- Protección óptima del catalizador.
- La disposición de varios electrodos de masa incrementa la vida útil.



Bujía Bosch Doble Iridio

Diseñada para proveer el más alto rendimiento y larga vida

Las bujías Bosch Iridio están diseñadas para ofrecer el más alto rendimiento y larga duración. El diseño de equipo original de Bosch, los materiales y los procesos de fabricación representan **lo mejor de la tecnología Bosch** en el mercado.





Tecnología de punta fina

El diseño de punta fina y el electrodo de masa cónico con soldadura láser de 360° ofrecen el más alto rendimiento, mientras que el electrodo central de iridio, también con soldadura láser de 360°, provee hasta 4 veces mayor duración que las bujías estándar de cobre.

Lo mejor de la tecnología de Equipo Original

Usted no tiene que escoger entre alto desempeño y larga duración en su bujía de Iridio. Bosch Iridio está diseñada para darle ambas. El diseño de equipo original Bosch, materiales y procesos, representan lo mejor de la tecnología. Mientras que el diseño de electrodo central ultra fino y electrodo de masa apuntado soldados con láser entregan el máximo desempeño, el electrodo central de iridio y el electrodo de masa con aleación de platino ayudan a ir más lejos. Libere el potencial de su motor con bujías Bosch Iridio.

| Característica | Beneficio |
|---|--|
| Electrodo Central: Soldadura láser continua de 360° para fusionar la punta de Iridio Diseño ultra fino Núcleo de cobre | Mejora la durabilidad Entrega un desempeño e ignición excepcionales Incompanto el rango de calentamiento pero registir para igniciones. |
| Nucleo de cobre Electrodo de masa: Forma apuntada Soldadura láser en la punta de Iridio con aleación de Platino Núcleo de cobre (cuando es requerido) | Incrementa el rango de calentamiento para resistir pre-igniciones Mejora la combustión y potencia Mejora la durabilidad Incrementa el rango de calentamiento para resistir pre-igniciones |
| Rosca niquelada antiadherente Aislador con diseño ranurado | Protección contra la corrosión y la adherencia Prevé contra falta de ignición |
| Garantía de desempeño por 7 años | Le da kilómetros de tranquilidad al manejar |



Bujía Bosch Doble Platino

Diseñada para un alto rendimiento y larga vida

Las bujías Bosch Doble Platino fueron creadas para incrementar el desempeño y vida útil. El diseño de punta fina en el electrodo central mejora la ignición y desempeño en su motor, mientras que la punta de platino en el electrodo central y de tierra aseguran una larga duración.

Tecnología de punta fina

Las bujías de doble platino Bosch están diseñadas para una vida útil y durabilidad prolongadas. El diseño de punta fina del electrodo central mejora la ignición y el rendimiento de su motor, mientras la punta de platino del electrodo central y de tierra garantizan una mayor vida útil, logrando hasta 3 veces mayor durabilidad que las bujías estándar de cobre.

Tecnología de punta fina

Las bujías Bosch Doble Platino están diseñadas para incrementar el desempeño y la vida útil. El diseño de punta fina en el electrodo central mejora la ignición y desempeño en su motor, mientras que la punta de platino en el electrodo central y de masa aseguran una larga duración.



| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Electrodo Central: | |
| Soldadura láser continua de 360° para fusionar la punta de platino | Mejora la durabilidad |
| Diseño ultra fino | • Entrega un desempeño e ignición excepcionales |
| Núcleo de cobre | • Incrementa el rango de calentamiento para resistir pre-igniciones |
| Electrodo de masa: | |
| • Soldadura láser en la punta de Platino | Mejora la durabilidad |
| Núcleo de cobre (cuando se requiere) | • Incrementa el rango de calentamiento para resistir pre-igniciones |
| Rosca niquelada antiadherente | Protección contra la corrosión y la adherencia |
| Aislador con diseño ranurado | Prevé contra falta de ignición |
| Pre-calibrada | No necesita calibrarse para una rápida instalación |





Bujía Bosch Platino

Diseñada para proporcionar un arranque y rendimiento mejorados

El diseño de equipo original, la tecnología de punta fina y soldadura láser de 360° ofrece un ajuste y funcionamiento ideales para una vida útil 2 veces mayor, en comparación con las bujías estándar de cobre.

Diseño de aislador ranurado. Rosca niquelada antiadherente. Soldadura láser continua de 360° en el electrodo Electrodo central de placentral tino con diseño con de punta fina núcleo tipo O.E. de cobre. Electrodo de tierra Punta de contacto del con núcleo electrodo de tierra con de cobre forma cónica y aleación (cuando de Itrio. se requiere).



Compare las características del producto y verá que Bosch Platino es la mejor opción para su vehículo.

Tecnología de punta fina

Las bujías Bosch Platino están diseñadas para ofrecer un mejor arranque y desempeño en su motor.

Tecnología OE Fine Wire

La tecnología OE Fine Wire entrega un diseño ideal y dos veces más de vida de servicio comparada con bujías de cobre convencionales. Con Bujías Bosch Platino su satisfacción y desempeño excepcional están garantizados.

| Característica | Beneficio |
|--|---|
| Electrodo Central: | |
| • Soldadura láser continua de 360° para fusionar la punta de platino | Mejora la durabilidad |
| • Diseño ultra fino | • Entrega un desempeño e ignición excepcionales |
| Núcleo de cobre | • Incrementa el rango de calentamiento para resistir pre-igniciones |
| Electrodo de masa: | |
| Forma cónica | Mejora la combustión |
| Itrio mejorado | Mayor resistencia al desgaste |
| Núcleo de cobre (cuando es requerido) | • Incrementa el rango de calentamiento para resistir pre-igniciones |
| Rosca niquelada antiadherente | Protección contra la corrosión y la adherencia |
| Aislador con diseño ranurado | Prevé contra falta de ignición |
| Garantía de desempeño por 4 años | Le da kilómetros de tranquilidad al manejar |



Bujía Bosch Super 4

Innovadora técnica inteligente incluso para modelos antiguos

Bosch Super 4

Ofrece 4 electrodos de masa finos, con electrodo central con núcleo de cobre cubierto de plata y en forma de punta de flecha brindando 8 posibles recorridos diferentes de chispa pre-calibrados para su instalación más sencilla.

Ventajas técnicas:

1.-Chispa al aire

La chispa enciende la mezcla aire/combustible en el recorrido directo entre el electrodo central y el electrodo de masa.

2.-Chispa deslizante

En la chispa deslizante, ésta se desplaza a través del aislador entre el electrodo central y de masa, buscando siempre el recorrido más corto. Es decir, la distancia entre los electrodos aumenta demasiado por el desgaste natural, de manera que el recorrido a través del aislador es más corto, transformándose de bujía de chispa al aire a una de chispa deslizante. Su principal ventaja consiste en quemar las partículas de hollín depositadas en el pie del aislador (como residuos de la combustión) reduciendo así el peligro de derivaciones eléctricas.

Característica

- Mayor energía a la mezcla
- Rendimiento de la bujía superior al 60%
- Tres veces mejor arranque en frío que las normales
- Mayor seguridad de encendido
- Mayor aceleración y elasticidad del motor

Beneficio

- Mayor aceleración y suavidad de marcha
- · Mejor aprovechamiento del combustible y eficiencia del motor
- Más seguridad al alcanzar en 0.4 seg 12 km/h en una distancia de 13.3 metros.
 En carretera esta puede ser una diferencia determinante en el rebase de automóviles y en pendientes
- Programa reducido único, con alta cobertura de mercado, al ser termo elásticas con aplicaciones a mayor número de automóviles, es decir, 1 tipo puede cubrir 2 grados térmicos
- Manipulación simple, almacenamiento más sencillo y alto índice de rotación






Bujía Bosch Super & Super Plus [Níquel]

Rendimiento óptimo en las condiciones de funcionamiento más adversas

Bosch Super

Las Bujías Bosch Super tienen un electrodo central compuesto con núcleo de cobre, supresor de interferencias y electrodo de masa superdimensionado. Se clasifican en: BOSCH SUPER DTC de tres electrodos de masa, electrodo central de níquel-cromo con núcleo de cobre y BOSCH SUPER LDC posición de chispa perfectamente dimensionado, 2 electrodos de masa, longitud de rosca de 19 mm, con electrodo central de níquel-cromo con núcleo de cobre.



(1) Barrera quíntuple contra corriente de fuga. Impiden los picos de tensión y con ello las fallas de encendido.

(2) Cuerpo de bujía y rosca niquelada. Para la protección contra la corrosión, la oxidación y el agarrotamiento de la rosca en la culata de aluminio.

- (3) Montaje de contracción en caliente. Garantiza la estanqueidad de los gases y un grado térmico exacto.
- (4) Electrodo central. Compuesto de un núcleo de cobre como conductor térmico recubierto de níquel-cromo.

 Acelera la disipación del calor, impide fallos de encendido y proporciona mayor intervalo térmico de trabajo. La parte que penetra en la cámara de combustión está configurada de acuerdo al tipo de chispa que se produce y a la ejecución de los electrodos de masa.
- **(5) Electrodo de masa.** La disposición, su número y su geometría influyen en la técnica de la bujía de encendido y con ello su vida útil.





Bosch Super Plus

El electrodo central con una aleación de itrio y su electrodo de masa perfilado en forma de punta, permite un encendido seguro, ya que está sometido a un menor desgaste que el electrodo central. Estas ventajas se pueden aprovechar así durante toda la vida útil de la bujía de encendido teniendo como beneficio:

- Mayor seguridad de encendido al producirse con mayor rapidez el salto de la chispa
- de encendido y la inflamación de la mezcla
- Seguridad adicional en el arranque en frío, también con un bajo voltaje para el encendido
- Mejor combustión, con mejor protección del motor y especialmente del catalizador
- Gran reducción de consumo de combustible al evitar fallos de encendido

Ventajas técnicas

En comparación con los electrodos centrales estándar, se alcanza una mejor conductividad térmica, con tolerancia superior a la corrosión y alta resistencia al desgaste.

Beneficios

 Aprovechamiento total del combustible desde el arranque, además de soportar correctamente los altos voltajes y sobrecargas.



Análisis del estado de las bujías de encendido

1 + 2 Normal

Pie del aislador de color blanco o amarillo grisáceos hasta pardo corzo. El motor está a punto. Se ha elegido el grado térmico correcto. El ajuste de la mezcla y del encendido son perfectos, no hay fallos de encendido, el sistema de arranque en frío funciona. No hay residuos de aditivos del combustible que contengan plomo ni de componentes de aleación del aceite del motor. No existe sobrecarga térmica

3 + 4 Bujía cubierta de hollín

Pie del aislador, electrodos y cuerpo de la bujía cubiertos de hollín de color negro mate y aspecto aterciopelado. **Causa:** ajuste incorrecto de la mezcla (carburador, inyección): mezcla demasiado rica, filtro del aire muy sucio, dispositivo automático de arranque defectuoso o el cable de mando del estrangulador se ha estirado demasiado, recorridos predominantemente cortos, bujía demasiado fría, índice del grado térmico demasiado bajo.

Repercusiones: fallos del encendido, mal comportamiento de arranque en frío **Remedio:** ajustar correctamente la mezcla y el dispositivo de arranque, revisar el filtro del aire.

5 + 6 Bujía engrasada

Pie del aislador, electrodos y cuerpo de la bujía cubiertos de hollín aceitoso brillante o de carbonilla.

Causa: demasiado aceite en la cámara de combustión. Excesivo nivel de aceite, segmentos de pistón, cilindros y guías de válvulas muy desgastados. En motores de gasolina de dos tiempos, demasiado aceite en la mezcla

Repercusiones: fallos del encendido, mal comportamiento de arranque.

Remedio: revisar el motor, emplear una mezcla correcta de combustible y aceite, montar nuevas bujías de encendido.

7 Ferroceno

Pie del aislador, electrodos y en parte cuerpo de la bujía cubiertos de sedimentos rojos-naranja firmemente adheridos.

Causa: aditivos del combustible con contenido de hierro. Los sedimentos se forman durante el funcionamiento normal después de unos pocos miles de kilómetros

Repercusiones: la capa con contenido de hierro es eléctricamente conductiva y provoca fallos del encendido.

Remedio: montar bujías de encendido nuevas; limpiarlas resulta inútil.

8 Depósitos de plomo

El pie del aislador presenta en algunos puntos una vitrificación pardoamarillenta, que puede adoptar una coloración verdosa.

Causa: aditivos con plomo en el combustible. La vitrificación se forma al someter el motor a una carga elevada después de haber funcionado largo tiempo a carga parcial.

Repercusiones: con cargas elevadas, la capa se torna electro-conductora y causa fallos del encendido.

Remedio: montar bujías de encendido nuevas; limpiarlas resulta inútil.

9 + 10 Grandes depósitos de plomo

El pie del aislador presenta en algunos puntos una gruesa vitrificación pardoamarillenta, que puede adoptar una coloración verdosa























Análisis del estado de las bujías de encendido

Causa: aditivos con plomo en el combustible. La vitrificación se forma al someter el motor a una carga elevada después de haber funcionado largo tiempo a carga parcial.

Repercusiones: con cargas elevadas, la capa se torna electroconductora y causa fallos del encendido.

Remedio: montar bujías de encendido nuevas; limpiarlas resulta inútil

11 + 12 Formación de ceniza

Gruesa capa de ceniza proveniente de aditivos del aceite y del combustible, depositada sobre el pie del aislador, en el espacio de ventilación (rendija anular) y sobre el electrodo de masa. Estructura entre suelta y semejante a la escoria.

Causa: componentes de aleación, procedentes especialmente del aceite, pueden depositar esta ceniza en la cámara de combustión y sobre la cara de la bujía.

Repercusiones: puede causar autoencendido con pérdida de potencia e incluso daños en el motor.

Remedio: poner el motor a punto. Montar bujías nuevas, emplear eventualmente otro aceite.

13 Electrodo central parcialmente fundido

Electrodo central parcialmente fundido, punta del pie del aislador cubierta de burbujas, esponjosa y reblandecida.

Causa: sobrecarga térmica debida, por ejemplo, a un ajuste demasiado avanzado del punto de encendido, residuos de combustión en la cámara de combustión, válvulas defectuosas, distribuidor de encendido deteriorado y combustible de calidad insuficiente. Posibilidad de que el grado térmico sea demasiado bajo.

Repercusiones: fallos del encendido, pérdida de potencia (daños en el motor).

Remedio: revisar el motor, el encendido y la preparación de la mezcla. montar bujías nuevas con el grado térmico correcto.

14 Electrodo central completamente fundido

Electrodo central completamente fundido; al mismo tiempo, electrodo de masa muy deteriorado.

Causa: sobrecarga térmica debida, por ejemplo, a un ajuste demasiado avanzado del punto de encendido, residuos de combustión en la cámara de combustión, válvulas defectuosas, distribuidor de encendido deteriorado y combustible de calidad insuficiente.

Repercusiones: fallos de encendido, pérdida de potencia, eventuales daños en el motor. Se puede agrietar el pie del aislador debido a sobrecalentamiento del electrodo central

Remedio: revisar el motor, el encendido y la preparación de la mezcla. Montar nuevas bujías de encendido

15 Electrodo central parcialmente fundido

Electrodos con aspecto de coliflor. Posible precipitación de sustancias ajenas a la bujía.













Análisis del estado de las bujías de encendido

Causa: sobrecarga térmica debida, por ejemplo, a un ajuste demasiado avanzado del punto de encendido, residuos de combustión en la cámara de combustión, válvulas defectuosas, distribuidor de encendido deteriorado y calidad insuficiente del combustible.

Repercusiones: antes del fallo total (daños en el motor), se produce pérdida de potencia.

Remedio: revisar el motor, el encendido y la preparación de la mezcla. Montar nuevas bujías de encendido

16 Fuerte desgaste del electrodo central

Causa: las bujías de encendido no se han cambiado en el intervalo previsto. **Repercusiones:** fallos de encendido, especialmente al acelerar (la tensión de encendido ya no es suficiente para compensar la gran separación de los electrodos). Mal comportamiento de arrangue.

Remedio: montar nuevas bujías de encendido.

17 Fuerte desgaste del electrodo de masa

Causa: aditivos agresivos del combustible y del aceite. Condiciones de flujo desfavorables en la cámara de combustión, debidas eventualmente a depósitos, picado del motor. No existe sobrecarga térmica.

Repercusiones: fallos de encendido, especialmente al acelerar (la tensión de encendido ya no es suficiente para compensar la gran separación de los electrodos). Mal comportamiento de arranque.

Remedio: montar nuevas bujías de encendido.

18 Rotura del pie del aislador

Causa: daños de origen mecánico debidos a golpe, caída o presión sobre el electrodo central por manipulación inadecuada. En casos extremos, debido a depósitos entre el electrodo central y el pie del aislador y a corrosión del electrodo central se puede romper el pie del aislador, especialmente en caso de funcionamiento demasiado prolongado.

Repercusiones: fallos del encendido, la chispa de encendido salta en puntos a los que la mezcla.









Dudas más frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo dura una bujía? ¿Cuándo debe ser hecho su cambio?

R: La vida útil de una bujía depende de sus características, o sea, tipo de material y cantidad de electrodos, además del tipo de combustible utilizado por el vehículo.

Lo correcto es seguir la recomendación del fabricante del vehículo, especificada en el manual del propietario.

2. ¿Cuál es la bujía correcta para el vehículo?

R: Para identificar la bujía correcta, es necesario consultar el catálogo de aplicación de bujías de Bosch o el manual del propietario del vehículo.

3. La bujía posee una parte de cerámica. ¿Esta parte es frágil? ¿Puede romperse e influir en el funcionamiento de la bujía?

R: El aislador (cerámica) es extremadamente resistente a elevadas temperaturas, gases de la combustión, choque térmico y alta tensión. Es muy raro que ocurra, pero cuando ocurre la rajadura es generalmente en función de la utilización de herramienta inadecuada en la instalación de la bujía en el motor del vehículo o cuando sufre caídas o golpes.

4. Cuando el motor del vehículo falla, ¿normalmente es por culpa de las bujías?

R: No, en general eso ocurre cuando el motor tiene deficiencias en los sistemas de encendido y alimentación de combustible y por lo tanto la combustión no se realiza como el motor necesita (combustión incompleta), lo que se nota en el funcionamiento de las bujías de encendido.

5. ¿Al instalar una bujía nueva se debe lubricar la rosca?

R: No, pues la rosca es niquelada justamente para evitar que se agarre a la culata; además ella viene lubricada con un aceite especial de la fábrica. Si le ponen una grasa cualquiera, con la variación de la temperatura del motor, la grasa puede derretirse y la bujía agarra a la culata, dificultando su retirada

6. ¿La bujía se debe calibrar antes de ser instalada en el motor?

R: La bujía ya viene pre ajustada de fábrica, pero puede ocurrir que cuando el mecánico vaya a instalarla, ésta se le escape de las manos y se vaya al suelo, cerrando la separación entre electrodos. Por lo tanto, siempre se recomienda averiguar la distancia antes de instalar



Identificando problemas


El funcionamiento de las bujías puede ser perjudicado por varios factores externos:


- Utilización de bujía inadecuada al modelo del vehículo.
- Mala regulación del sistema de encendido.
- Mala instalación. llave inadecuada.
- Aiuste de la distancia de los electrodos hecho de manera inadecuada.
- Cables de encendido dañados
- Combustible inadecuado.
- Motor quemando aceite.
- Filtro de aire sucio


Por eso, es siempre importante verificar la existencia de problemas que pueden estar influyendo en el desempeño de las bujías, así como ponerse en contacto con el equipo técnico profesional Bosch.



Montaje de las Bujías







Montaje correcto de la bujía con llave dinamométrica:

Par de apriete (N • m): 10 N • m ≈ 1 kpm

Observar:

Los pares de apriete mencionados son válidos para roscas secas, no lubricadas con grasa ni aceite y para anillos obturadores nuevos.

En el caso de roscas lubricadas o si se vuelve a montar una bujía, los pares de apriete indicados deben reducirse en 1/3.

- 1.En hierro colado
- 1.En aleación ligera

Montaje correcto de la bujía de encendido sin llave dinamométrica:

Observar:

Enroscar con la mano la bujía de encendido hasta que haga tope en la culata.

Las bujías de encendido con asiento plano y una nueva junta se giran aproximadamente 90 grados más con la llave de bujías. Las bujías de encendido con asiento cónico y anillo obturador plano continúan girándose aprox. 15 grados más.

Tuercas de conexión de bujías de encendido Observar:

En el motor pueden estar montadas bujías que en su longitud difieran de las bujías de encendido Bosch.

- 1. Desenroscar las bujías de encendido viejas.
- 2. Compararlas con bujías de encendido Bosch nuevas.
- 3. Si la bujía de encendido a sustituir es más larga que la bujía Bosch, reemplazar la tuerca de conexión enroscada A por la tuerca B adjuntada, más larga.


¡A tener en cuenta!

Las recomendaciones de bujías de encendido han sido establecidas por Bosch, siempre y cuando no procedan del fabricante del vehículo o del motor. Las bujías de encendido recomendadas rigen para condiciones de servicio normales en modelos de serie, pero no para ejecuciones de competición, especiales y de alto rendimiento, a no ser que se indiquen de forma especial tales modelos.

El uso de otros grados térmicos distintos a los recomendados puede ser necesario por condiciones especiales de servicio. Separación específica entre electrodos. Si no hay bujías disponibles con la separación específica entre electrodos, será necesario reajustar la separación entre los mismos.



¿Cómo usar el catálogo?



| | т | | ELT. | | ESCP . | | EST. | | å | \$ | š | ELL' | ALT. | |
|-------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Maraa / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| ACURA | | | | | | | | | | | | | | |
| II V | L4 2.0L | 2013-2015 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| ILX | L4 2.4L | 2016-2020 | VR6NII352U* | 0242140555* | | | | | | | | | | |
| | VC 2 EI | 2014-2020 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| MDX | V6 3.5L | 2005-2006 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | | | | |
| MDX | VC 2 71 | 2010-2013 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.7L | 2007-2009 | FR6LII330X | 0242240675 | | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| RDX | V6 3.5L | 2013-2018 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| DI | V6 3.5L | 2005-2008 | FR6LII330X | 0242240675 | | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| RL | V6 3.7L | 2009-2011 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| RLX | V6 3.5L | 2014-2015 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2005-2008 | FR6LII330X | 0242240675 | | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| | V0.0 51 | 2012-2013 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| TL | V6 3.5L | 2009-2011 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.7L | 2011-2013 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2015-2019 | VR6NII352U* | 0242140555* | | | | | | | | | | |
| TLX | V0.0 EI | 2018-2020 | VR6NII352U* | 0242140555* | | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2015-2019 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| TOV | L4 2.4L | 2009-2013 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| TSX | V6 3.5L | 2011-2013 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| ZDX | V6 3.7L | 2010-2011 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |

ALFA ROMEO

2021

| 166 | V6 3.0L | 2002-2003 | | | FR5KI332S | 0242245571 | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|------|------------|--------|------------|
| 4C | L4 1.7L | 2016-2017 | VR6NII332 | 0242140557 | | | | | | | | | |
| Brera | V6 3.2L | 2007-2008 | | | | | | HR7MPP302X | 0242235767 | | | | |
| Giulietta | L4 1.7L | 2014-2019 | VR6NII332 | 0242140557 | | | | | | | | | |
| GT | L4 2.0L | 2007-2008 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78 | 0242232501 | FR7DC+ | 0242235666 |
| GI | V6 3.2L | 2007-2007 | | | FR5KI332S | 0242245571 | | | | | | | |
| GTV | V6 3.0L | 2003-2003 | | | FR5KI332S | 0242245571 | | | | | | | |
| Spider | V6 3.2L | 2007-2008 | | | | | | HR7MPP302X | 0242235767 | | | | |
| Sportwagon | L4 2.0L | 2002-2002 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78 | 0242232501 | FR7DC+ | 0242235666 |

| | | _ | | | | _ | | | | _ | | | _ | |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| | 4 | | á | \$ | å | Z, | É | \$" | å | Z, | | ELL) | É | II. |
| | | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | itino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| AUDI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015-2018 | | | | | Y5KPP332 | 0241145523 | | | | | | |
| A1 | L4 1.4L | 2011-2014 | | | FR6HI332 | 0242240665 | | | | | | | | |
| | L4 1.4L | 2012-2013 | | | FR6HI332 | 0242240665 | | | | | | | | |
| | | 2008-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2004-2004 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | L4 1.8L | 2001-2003 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| 4.0 | | 1998-2004 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| A3 | | 1998-2003 | | | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |
| | | 2017-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2009-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2004-2008 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | FR7DE2 | 0242235797 |
| | L4 2.0L Turbo | 2005-2011 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2005-2011 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| A3 Quattro | L4 2.0L Turbo | 2006-2007 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2004-2004 | | | | | YR7LPP332W | 0242135510 | | | | | | |
| | | 2009-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 1999-2008 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| | 1.44.01 | 1998-2008 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | L4 1.8L | 1998-1999 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | | 1997-1999 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| A4 | | 1997-1998 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR6DC+ | 0242240593 |
| | L4 2.0L | 2017-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2006-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 2.8L | 1997-1997 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | V6 3.2L | 2006-2007 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| | V0 3.2L | 2005-2005 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | L4 1.8L | 1999-2005 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | L4 1.6L | 1999-1999 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| A4 Quattro | L4 2.0L | 2017-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | L4 2.UL | 2006-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 2.8L | 1998-2001 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | | |



| | Ф | | É | \$ | Ė | IC' | É | \$ | b | IÇ" | ŝ | | É | K. |
|-------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| N.4 / | Makan | A ~ | Doble | e Iridio | Ir | idio | Doble | Platino | Pla | ıtino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 1997-2001 | | | | | | | | | | | FGR7DQE+ | 0242235748 |
| | V6 2.8L | 1997-1998 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| A4 Quattro | | 1997-1997 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | V6 3.2L | 2005-2008 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| | | 2018-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| A5 | L4 2.0L | 2012-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2015-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| A5 Quattro | L4 2.0L | 2011-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| A5 Sportback | L4 2.0L | 2019-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2013-2014 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2009-2011 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| A6 | V6 2.8L | 1998-2001 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | FGR7DQE+ | 0242235748 |
| | | 1998-1998 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | | 2005-2006 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2002-2004 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2009-2009 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2006-2009 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | L4 2.0L | 2018-2018 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | | 1998-2001 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | FGR7DQE+ | 0242235748 |
| | V6 2.8L | 1998-1998 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | | 2010-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| A6 Quattro | V6 3.0L | 2005-2006 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| | | 2002-2004 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V6 3.2L | 2006-2009 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| | V8 4.2L | 2005-2011 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| A7 | V6 3.0L | 2016-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| A7 Quattro | V6 3.0L | 2012-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2015-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| A8 | V8 3.7L | 2000-2000 | | | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |
| | V6 3.0L | 2013-2019 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2006-2006 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | | |
| Quattro | V8 4.2L | 2001-2006 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| | | 1997-1999 | | | | | | | | | | | HGR7KQC | 0242235607 |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin)

Bosch Automotive Aftermarket

| Motor Moto | | | _ | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| Marca Mar | | т <u>—</u> | | É | \$ | Ė | ZZ, | É | \$ | É | Ĭ, | şi. | ELY . | É | Ç, |
| | N/1/ | Matan | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Calustra Vo. 2 V | | Motor | Anos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Cabrolic Vid 28. 1987-1986 PR701638 024223696 FR90P638 0642230679 | | V6 2.7L | 2003-2004 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| No. | Cabriolet | V6 2.8L | 1997-1998 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| CS V6 3.1 V6 3. | Q3 | L4 2.0L | 2013-2015 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| WS 3.1 201-2019 FRRINITIAN CA42205058 FRRINPISS CA4220576 | Q5 | V6 3.0L | 2017-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | V6 3.2L | 2010-2012 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Vis. | 07 | V6 3.0L | 2011-2019 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| R8 | Q1 | V6 3.6L | 2007-2010 | YR6TII330T | 0242140528 | | | | | | | | | | |
| NB 4.2L 2012-026 | | V10 5.2L | 2011-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| RSS V8 421 2011-2016 FR6KPP3325 024224576 FR6KPP3325 024224576 FR6KPP3325 024224576 FR6KPP3325 024224576 FR7KP04 FR7KP04 | R8 | V0 4 21 | 2009-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| RS6 V10 5.0 2010 2010 | | VO 4.2L | 2008-2010 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| Recommendation Part | RS5 | V8 4.2L | 2011-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| Company | RS6 | V10 5.0L | 2010-2010 | | | | | FR6KPP332S | 0242240627 | | | | | | |
| Sa 2000-2003 Sa FR76 C242233561 Sa C24223556 | | 1.4.1.01 | 2000-2004 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| L4 2.0L 2017-2018 FG5KPP332S O241245673 FG6KPP32S O242245576 FG6KPP32S O242245576 FG6KPP32S O242245576 FG6KPP32S O242245576 FG6KPP32S O242245576 FG6KPP32S O242235715 FG6KPP332S O242245576 FG7KQEO O242235715 O24 | 00 | L4 1.8L | 2000-2003 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| S4 V6 3.0L 2010-2013 FR5KPP332S 0242245576 | 53 | | 2017-2018 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| No. | | L4 2.0L | 2008-2012 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| V8 4.2L 2004-2008 FR5KPP332S 0242245576 FR5KPP332S 0242245576 FR5KPP332S 0242245576 FR5KPP332S 0242245576 FR5KPP332S 0242245576 FR5KPP332S 0242245576 FR5KPP332S O242245576 FR5KPP332S O242235715 | | V6 3.0L | 2010-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| S5 V8 4.2L 2008-2008 S6 S7 S7 S8 V8 4.2L 2001-2004 S7 S7 S8 V8 4.2L 2001-2004 S7 S7 S8 V8 4.2L 2001-2002 S7 S7 S8 V8 4.2L 2001-2002 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 | S4 | V8 4.2L | 2004-2008 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| V8 4.2L 2008-2008 | | V6 3.0L | 2016-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| S6 | S5 | | 2008-2011 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| S8 V8 4.2L 2001-2002 FGR7KQEO 0242235715 SQ5 V6 3.0L 2017-2017 FR5KPP332S 0242245576 C | | V8 4.2L | 2008-2008 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| SQ5 V63.0L 2017-2017 FR5KPP332S 0242245576 G242245576 G242245673 G242232501 G242232501 G242232501 G242232501 G242232501 G242232501 G242232502 | S6 | V8 4.2L | 2001-2004 | | | | | | | | | | | FGR6KQE | 0242240587 |
| TT | S8 | V8 4.2L | 2001-2002 | | | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| HAVE THE PROOF OF | SQ5 | V6 3.0L | 2017-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| TT | | | 2016-2016 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| TT | | | 2011-2014 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| TT 1999-1999 | | L4 1.8L | 2000-2006 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| 1999-1999 FR78X 0242232502 FR6DC+ 0242240593 2016-2016 FQ5NPP332S 0241245673 L4 2.0L 2010-2010 FR6KPP332S 0242240627 | | | 1999-2006 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| L4 2.0L 2010-2010 FR6KPP332S 0242240627 | TT | | 1999-1999 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR6DC+ | 0242240593 |
| L4 2.0L 2010-2010 FR6KPP332S 0242240627 | | | 2016-2016 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | | L4 2.0L | | | | | | FR6KPP332S | 0242240627 | | | | | | |
| | | | 2007-2014 | | | | | | | | | | | | |



| | | | Doble Iridio | | | | Iridio | | Doble Platino | | Platino | | Super 4 | | Níquel | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | | |
| | 1.41.01 | 2014-2014 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | | | |
| | L4 1.8L | 2000-2006 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78 | 0242232501 | | | | |
| TT Quattro | 1.40.01 | 2017-2018 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2014-2014 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2007-2009 | | | | | YR7LPP332W | 0242135510 | | | | | | | | |
| TTS Quattro | L4 2.0L | 2017-2018 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | | | |
| 115 Quattro | L4 2.0L | 2010-2014 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | | | |

BMW

2021

| | L4 1.6L | 2012-2015 | | ZR5SI332 | 0242145537 | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|
| 100: | L4 1.6L | 2016-2016 | | ZR5SI332 | 0242145537 | | | | | | | | |
| 120i | L4 2.0L | 2005-2012 | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| 128i | L6 3.0L | 2013-2013 | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | FR7SPP302U | 0242236653 | | | | |
| 130i | L6 3.0L | 2006-2009 | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| 135i | L6 3.0L | 2012-2013 | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 235i | L6 3.0L | 2014-2014 | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 220: | L4 2.0L | 2014-2018 | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| 320i | L6 2.2L | 2001-2005 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 222: | 10051 | 1999-2001 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 323i | L6 2.5L | 1997-1997 | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| 323ti | L6 2.5L | 1999-2000 | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| 325Ci | L6 2.5L | 2001-2006 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L6 2.5L | 2001-2005 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 325i | L0 2.5L | 1995-1997 | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| | L6 3.0L | 2011-2013 | | | | | | | | | | ZGR6STE2 | 0242140507 |
| | L6 2.8L | 1999-2000 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 328i | L0 2.0L | 1996-1998 | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| | L6 3.0L | 2012-2013 | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| 330Ci | L6 3.0L | 2001-2006 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 330e | L4 2.0L | 2017-2018 | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 330i | L4 2.0L | 2017-2019 | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 3301 | L6 3.0L | 2001-2005 | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 335i | L6 3.0L | 2012-2015 | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |

| \Box | |
|----------|---|
| | |
| ~ .\ | ı |
| j | ı |
| | |
| D | |

| | 4 | | Á | \$ | į. | SSP . | É | \$7 | ž | Z, | ž. | W. | É | K, |
|--------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Doble | e Iridio | Ir | idio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Níc | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| 335i | L6 3.0L | 2007-2010 | | | | | | | | | | | ZGR6STE2 | 0242140507 |
| 340i | L6 3.0L | 2016-2018 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 430i | L4 2.0L | 2017-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 430i Gran Coupe | L4 2.0L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 435i | L6 3.0L | 2014-2016 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 435i Gran Coupe | L6 3.0L | 2015-2016 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 440i | L6 3.0L | 2017-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 440i Gran Coupe | L6 3.0L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 525i | L6 2.5L | 2001-2003 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | | 1999-2000 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 5001 | L6 2.8L | 1999-1999 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| 528i | | 1997-1998 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| | L6 3.0L | 2011-2011 | | | | | | | FR7SPP302U | 0242236653 | | | | |
| 530e | L4 2.0L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2017-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 530i | | 2010-2010 | | | | | | | | | | | ZGR6STE2W | 0242140560 |
| 5301 | L63.0L | 2006-2010 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| | | 2001-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 535i | L6 3.0L | 2011-2016 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 535i GT | L6 3.0L | 2013-2013 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| | L6 3.0L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| 540i | V8 4.4L | 1999-2003 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | VO 4.4L | 1997-2003 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| 545i | V8 4.4L | 2004-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 550i | V8 4.4L | 2013-2013 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 3301 | V8 4.8L | 2006-2010 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| 640i Gran Coupe | L6 3.0L | 2016-2016 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 645Ci | V8 4.4L | 2005-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |

| | г | | £ | \$ | É | \$ | É | \$ | å | \$ | į | SCP, | É | K" |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | lridio . | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | WIOTOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| 050: | VO 4 41 | 2013-2018 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| 650i | V8 4.4L | 2012-2012 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 650i Gran Coupe | V8 4.4L | 2015-2019 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| | | 2016-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| | L6 3.0L | 2013-2015 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 740i | | 2010-2012 | | | | | | | | | | | ZGR6STE2 | 0242140507 |
| | | 1999-2001 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | V8 4.4L | 1998-2001 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| 740iL | V8 4.4L | 2000-2001 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FGR7DQP+ | 0242236562 | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| 745i | V8 4.4L | 2002-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 745Li | V8 4.4L | 2003-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 750: | V8 4.4L | 2012-2012 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 750i | V8 4.8L | 2006-2009 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| 750iL | V12 5.4L | 1995-2001 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 750IL | V8 4.8L | 2006-2008 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| 760Li | V12 6.0L | 2014-2015 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 7 GOLI | V12 0.0L | 2003-2008 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| 850Ci | V12 5.4L | 1995-1997 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| Active Hybrid 3 | L6 3.0L | 2014-2015 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| Active Hybrid 5 | L6 3.0L | 2014-2015 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| M2 | L6 3.0L | 2017-2019 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| M235i | L6 3.0L | 2015-2016 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| M240i | L6 3.0L | 2017-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| | L6 3.0L | 2015-2018 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| | LU 3.0L | 1995-1995 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| M3 | | 2001-2006 | | | | | | | | | | | YR6LDE | 0242140504 |
| | L6 3.2L | 1996-1999 | | | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FGR8KQE | 0242229613 |
| | | 1996-1996 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| M4 | L6 3.0L | 2015-2019 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| M5 | V8 4.4L | 2012-2016 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin) Bosch Automotive Aftermarket

BMW

| € | ⇉ | |
|-----|---|---|
| ij. | Ċ | 7 |
| | _ | • |
| | R | |

2021

| | 4 | | | \$ e Iridio | | S | | S Platino | | S | ∠ Sup | per 4 | | y quel |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---------|------------------|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| M5 | V8 4.9L | 2000-2003 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| M6 | V8 4.4L | 2014-2018 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| M6 Gran Coupe | V8 4.4L | 2014-2019 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| V4 | 1.40.01 | 2016-2016 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| X1 | L4 2.0L | 2012-2012 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| I | L4 2.0L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| Х3 | 10051 | 2007-2008 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| | L6 2.5L | 2004-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| | | 2011-2017 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| Х3 | L63.0L | 2010-2012 | | | | | | | FR7SPP302U | 0242236653 | | | | |
| | | 2007-2010 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| | | 2004-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L4 2.0L | 2019-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| X4 | 1000 | 2017-2018 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| | L6 3.0L | 2015-2018 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2016-2018 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| | | 2012-2018 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| | 1000 | 2010-2010 | | | | | | | FR7SPP302U | 0242236653 | | | | |
| | L6 3.0L | 2007-2010 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| X5 | | 2001-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| ΧĐ | | 2015-2018 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| | V8 4.4L | 2011-2013 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| | | 2000-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | V8 4.8L | 2005-2010 | | | | | FR7KPP332 | 0242235776 | | | | | | |
| | V8 4.8L | 2005-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L6 3.0L | 2011-2019 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| X6 | VO 4 41 | 2015-2019 | | | | | ZR5TPP330 | 0242145541 | | | | | | |
| | V8 4.4L | 2011-2014 | | | | | ZR5TPP33 | 0242145515 | | | | | | |
| 70 | L4 1.9L | 1996-1998 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| Z3 | L6 2.0L | 2000-2000 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |

| | 4 | | £ | \$ | É | \$7 | É | \$ | É | 5 ° | į | IC' | É | 5 " |
|---------|---------------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Níc | luel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 1999-2000 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L6 2.8L | 1997-2000 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Z3 | | 1997-1998 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| 23 | L6 3.0L | 2001-2002 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L6 3.2L | 2001-2002 | | | | | | | | | | | YR6LDE | 0242140504 |
| | L0 3.2L | 1998-2000 | | | | | | | | | | | FGR8KQE | 0242229613 |
| | L6 2.5L | 2006-2008 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| | L6 2.5L | 2003-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | | 2010-2011 | | | | | | | FR7SPP302U | 0242236653 | | | | |
| Z4 | L6 3.0L | 2007-2010 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| | | 2003-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L6 3.0L Turbo | 2014-2014 | | | | | | | | | | | ZGR6STE2 | 0242140507 |
| | L6 3.2L | 2007-2009 | | | | | | | | | | | YR6LDE | 0242140504 |
| Z8 | V8 4.9L | 2001-2003 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |

BUICK

2021

| | | 1986-1988 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | |
|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|---------|------------|
| | V6 2.8L | 1986-1986 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | |
| Century | | 1983-1985 | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| Century | | 1996-1996 | | | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| | V6 3.1L | 1994-1996 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | | | | | | | |
| | | 1989-1993 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | |
| Enclave | V6 3.6L | 2010-2020 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | |
| Encore | L4 1.4L | 2014-2019 | FR6KII332S | 0242240707 | | | | | | | | | |
| Envision | L4 2.0L | 2016-2020 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | |
| LaCrosse | V6 3.6L | 2010-2016 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | |
| Regal | L4 2.0L | 2013-2017 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | |
| negai | V6 3.8L | 1994-1996 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| Verano | L4 2.0L | 2013-2016 | | | HR8NI332W | 0242230508 | | | | | | | |
| verano | L4 2.4L | 2014-2016 | | | HR8NI332W | 0242230508 | | | | | | | |

| | т | | á | \$ | å | XX. | å | \$ | É | \$ | į | \$\$ ³ | É | \$ |
|-------------------|----------|------------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|----------|--------------|
| NA/ | Matau | ^ ~ | Doble | e Iridio | Iri | idio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Níc | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| CADILLAC | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC | L4 2.0L | 2013-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| ATS | V6 3.6L | 2016-2019 | HR6MII33T | 0242240711 | | | | | | | | | | |
| Catera | V6 3.0L | 1997-2001 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | L4 2.0L | 2015-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2010-2013 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | V6 3.2L | 2003-2003 | | | | | | | | | | | FGR8KQE0 | 0242229648 |
| | | 2010-2014 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| CTS | VC 2 CI | 2005-2010 | | | | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | | |
| | V6 3.6L | 2004-2009 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | | | | | | | |
| | | 2004-2005 | | | | | | | HR7MPP302X | 0242235767 | | | | |
| | VO 0 01 | 2016-2019 | HR7NII33T | 0242236674 | | | | | | | | | | |
| | V8 6.2L | 2012-2014 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | | 2000-2004 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | |
| | V8 4.6L | 1995-1999 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| DeVille | | 1994-1994 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| | V8 4.9L | 1991-1995 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| Eldorado | V8 4.6L | 1994-1994 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| | V8 6.0L | 2002-2006 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Escalade | | 2015-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| | V8 6.2L | 2007-2016 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | | 2015-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| Escalade ESV | V8 6.2L | 2009-2015 | HR8LII33U | 0242230523 | | | | | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | | 2007-2015 | | | | | HR8LPP33U | 0242230577 | | | | | | |
| | V8 6.0L | 2002-2006 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Escalade EXT | V8 6.2L | 2007-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | | 2000-2004 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | |
| Seville | V8 4.6L | 1995-1999 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | | 1994-1994 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| | V6 3.0L | 2010-2011 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| SRX | | 2012-2016 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | V6 3.6L | 2005-2006 | | | | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin)

Bosch Automotive Aftermarket



| е | |
|---|-----|
| | |
| | رڪي |
| | С |
| | |

| | т <u></u> | | Doble Iridio | | • | \$ | É | \$ | É | \$ | ŝ | N. | | X |
|-------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Doble Iridio Fórmula Nº. de Parte | | l ri Fórmula | dio Nº. de Parte | Doble Fórmula | Platino No. de Parte | Pla: Fórmula | tino Nº. de Parte | Sup Fórmula | oer 4 Nº. de Parte | Nío Fórmula | N ^o . de Parte |
| Modelo |) (O O O) | 2004-2006 | HR8NII332X | 0242230530 | Torridia | IV GeT arte | Torritura | ivue i aite | Torriula | N de l'aite | Torridia | IN del alte | Torritula | IV de l'aite |
| SRX | V6 3.6L | 2004-2004 | | | | | | | HR7MPP302X | 0242235767 | | | | |
| | V8 4.6L | 2004-2006 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2010-2010 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| STS | VO 3.0L | 2006-2009 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | | |
| | V8 4.6L | 2005-2010 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | _ |
| XLR | V8 4.6L | 2004-2006 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | |

CHEVROLET

2021

| | | 2008-2008 | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
|----------------|----------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| Astra | L4 1.8L | 2006-2008 | | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FQR8LEU2 | 0242229699 |
| ASUA | | 2000-2003 | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| | L4 2.0L | 2004-2008 | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | WR78 | 0242232504 | | |
| A - + | L4 2.2L | 2001-2003 | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | HLR8STEX | 0242229661 |
| Astra | L4 2.4L | 2004-2006 | | | | | | | | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| Avalanche | V8 5.3L | 2007-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Avalanche 1500 | V8 5.3L | 2002-2006 | HR8LII33U | 0242230523 | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | L4 1.5L | 2018-2020 | | | | | | | | | | YR7ME | 0242135545 |
| Aveo | 1.4.4.01 | 2012-2018 | FR7DII33X | 0242236596 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | L4 1.6L | 2008-2011 | | | | | | | | | | FQR8LEU2 | 0242229699 |
| | | 1996-2001 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| Blazer | V6 4.3L | 1995-1995 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30V | 0242225671 | | | | |
| | | 1976-1981 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | L6 4.1L | 1975-1981 | | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | | | | | | |
| C10 | | 1975-1975 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| | L6 4.8L | 1975-1979 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | V8 5.7L | 1980-1981 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | L6 4.1L | 1982-1988 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| C15 | L6 4.8L | 1982-1986 | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| C1500 | V6 4.3L | 1999-2002 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| C20 | V8 5.7L | 1986-1987 | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | | 1996-1999 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| C2500 | V8 5.7L | 1988-1994 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30V | 0242225671 | | | | |



| | т <u>т</u> | | É | \$ | É | \$ | ż | \$\$ [*] | É | \$ * | ŝ | NET Y | É | i,C' |
|---------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| C30 | L6 4.1L | 1980-1980 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| C30 | V8 5.7L | 1975-1980 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| C35 | L6 4.8L | 1987-1987 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| C35 | V8 5.7L | 1996-2000 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| | L4 2.0L | 2016-2018 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2010-2015 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | V6 3.8L | 1996-1998 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| | | 1999-2002 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Camaro | 10 5 71 | 1996-1996 | | | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | V8 5.7L | 1995-1996 | HR8KII33V | 0242230535 | | | | | | | | | | |
| | | 1995-1995 | | | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| | | 2016-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| | V8 6.2L | 2010-2015 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Caprice | V8 5.7L | 1980-1981 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | L4 2.4L | 2008-2015 | | | HR8NI332W | 0242230508 | | | | | | | | |
| | | 2014-2014 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| Captiva Sport | L6 3.0L | 2012-2013 | | | | | | | | | | | HR8MCV+ | 0242229785 |
| | | 2011-2015 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | V6 3.6L | 2008-2010 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | | 1998-2002 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | | |
| | L4 2.2L | 1995-1997 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| Cavalier | L4 2.4L | 1996-1996 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | V6 2.8L | 1990-1994 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | | |
| | V6 3.1L | 1991-1994 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | | |
| | | 1987-1989 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | | |
| Celebrity | V6 2.8L | 1982-1986 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | L4 1.4L | 1994-2002 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| Chevy | L4 1.6L | 1996-2012 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| Chevy Monza | L4 1.6L | 2003-2003 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| | | 2000-2003 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | | |
| Chevy Pickup | L4 1.6L | 1999-2003 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| | | 2014-2019 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| Cheyenne | V8 5.3L | 2007-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |

| | т | | É | \$ | ż | K" | É | \$ | É | \$ | ķ | ECP. | É | \$ |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | ۸.~ | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Cheyenne | V8 6.2L | 2014-2019 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| Citation | V6 2.8L | 1982-1986 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | L4 2.5L | 2016-2020 | HR8MII33X | 0242230611 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.9L | 2011-2012 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| Colorado | L5 3.5L | 2004-2006 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | |
| | L5 3.7L | 2007-2012 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| | V6 3.6L | 2013-2016 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | L4 1.4L | 2002-2002 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| | | 2006-2008 | | | | | | | | | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| Corsa | L4 1.8L | 2003-2008 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | WR78 | 0242232504 | | |
| | | 2003-2005 | | | | | | | | | | | WR7KC+ | F000KE0P43 |
| | | 1997-2003 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | | 1995-2004 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 1993-1996 | | | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| | V8 5.7L | 1992-1996 | HR8KII33V | 0242230535 | | | | | | | | | | |
| | | 1992-1994 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| | | 1992-1992 | | | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| Corvette | | 1991-1992 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | V8 6.0L | 2005-2007 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | | 2014-2019 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| | V8 6.2L | 2008-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | V8 6.2L Supercargado | 2015-2018 | HR7NII33T | 0242236674 | | | | | | | | | | |
| | L4 1.4L | 2014-2015 | FR7KII332S | 0242236668 | | | | | | | | | | |
| Cruze | | 2014-2016 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | L4 1.8L | 2010-2013 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| Epica | L6 2.5L | 2009-2009 | | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2016-2017 | | | HR8NI332W | 0242230508 | | | | | | | | |
| Equinox | V6 3.4L | 2005-2008 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V6 4.3L | 1998-2008 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| Express 1500 | V8 5.3L | 2003-2008 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| , | V8 5.7L | 1998-2002 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| Express 2500 | V8 5.7L | 1999-1999 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin)

Bosch Automotive Aftermarket



| Marca / Modelo | 4 | | ALT . | | | | | | att | | | | B | XX, | |
|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--|
| | _ | | | Doble Iridio | | Iridio | | Doble Platino | | Platino | | Super 4 | | Níquel | |
| | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | |
| | V8 4.8L | 2004-2004 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | | |
| Express 3500 | V8 5.3L | 2003-2008 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | | |
| Express 3300 | V8 5.7L | 1998-2002 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | HR9DCY+ | 0242225623 | |
| | V8 6.0L | 2004-2004 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | | |
| | VC 4 01 | 2018-2018 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | | |
| Express Cargo | V6 4.3L | 2009-2009 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | | |
| | V8 6.0L | 2010-2016 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | | |
| Express | V8 5.3L | 2010-2015 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | | |
| Pasajeros | V8 6.0L | 2010-2018 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | | |
| G20 | V6 4.3L | 1995-1995 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30V | 0242225671 | | | | | |
| G30 | V6 4.3L | 2001-2002 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | | |
| Impala | V6 3.8L | 2000-2003 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | | |
| | V8 5.7L | 1975-1975 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | | |
| Lumina Van | V6 3.8L | 1995-1996 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | | |
| | L4 2.2L | 2005-2005 | | | | | | | | | | | WR9DC+ | 0242225599 | |
| LUV | | 1999-2005 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | | | |
| | L4 2.3L | 1997-1997 | | | | | | | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | WR8DCX+ | 0242229687 | |
| | L4 2.0L | 2013-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | | |
| | L4 2.2L | 2004-2005 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | | |
| | | 2009-2012 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | | |
| | L4 2.4L | 1997-1999 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | | |
| | L4 2.5L | 2013-2015 | HR8MII33X | 0242230611 | | | | | | | | | | | |
| | L6 4.1L | 1979-1981 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | | |
| | | 2002-2003 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | | |
| Malibu | V6 3.1L | 1997-2001 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | | |
| | V6 3.5L | 2007-2008 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | | | |
| | V6 3.5L | 2006-2006 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | | |
| | | 2011-2012 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | | |
| | V6 3.6L | 2009-2010 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | | | |
| | | 1980-1981 | | | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | | |
| | V8 5.7L | 1975-1981 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | | 12 122200.0 | | | | | |
| | .0 5.7 E | 1975-1979 | | | | | | | HR9BPP30V | 0242225671 | | | | | |
| Matiz | L4 1.0L | 2011-2015 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR9DC+ | 0242225599 | |

| | н | | EXT | | ATT | | ALL | | ALL! | | ME | | ALLE | |
|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| Marca / Modelo | | .~ | Doble | e Iridio | Iridio | | Doble Platino | | Pla | tino | Su | per 4 | Níquel | |
| | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Meriva | L4 1.8L | 2004-2008 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | WR78 | 0242232504 | WR7KC+ | F000KE0P43 |
| Nova | L6 4.1L | 1975-1978 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| NOVA | V8 5.7L | 1977-1978 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| Optra | L4 2.0L | 2006-2010 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| | | 2000-2005 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| P30 | V8 5.7L | 1997-1998 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| F30 | VO 3.7 L | 1991-1996 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30V | 0242225671 | | | | |
| | | 1991-1994 | | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| | L4 2.2L | 1995-2003 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | | |
| S10 | | 1995-1995 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| | V6 3.1L | 1991-1993 | | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| S10 Blazer | V6 3.1L | 1991-1994 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| Silverado | V8 5.7L | 1995-1999 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| | 1/0.4.01 | 2017-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| Silverado 1500 | V6 4.3L | 2002-2009 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| | V8 5.3L | 2007-2008 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | V6 4.3L | 2017-2017 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.8L | 2007-2009 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Silverado 2500 | V8 5.3L | 2017-2018 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.3L | 2001-2016 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | V8 6.0L | 2008-2017 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Silverado 3500 | V8 8.1L | 2001-2003 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | | |
| Sonic | L4 1.4L | 2014-2016 | FR6KII332S | 0242240707 | | | | | | | | | | |
| Sonora | V8 5.7L | 2000-2002 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | HR8DC+ | 0242229655 |
| | | 2014-2015 | | | | | | | | | | | YR7DC+ | 0242135515 |
| Spark | L4 1.2L | 2011-2013 | | | | | | | | | YR78X | 0242132501 | | |
| | V8 5.3L | 2014-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| Suburban | V8 5.7L | 1990-1994 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30V | 0242225671 | | | | |
| | V8 6.0L | 2017-2019 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | V8 5.3L | 2003-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Suburban | | 1996-1999 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| 1500 | V8 5.7L | 1995-2002 | | | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | V8 6.0L | 2010-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin) Bosch Automotive Aftermarket



| | 4 | | astr . | | ELT' | | ELT'S | | all'e | | all b | | EST. | |
|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| Marca / Modelo | Matan | | Doble | Doble Iridio | | Iridio | | Doble Platino | | tino | Super 4 | | Níquel | |
| | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Suburban 1500 | V8 6.0L | 2010-2013 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| Suburban 2500 | V8 6.0L | 2009-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Tabaa | V0 F 01 | 2015-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| Tahoe | V8 5.3L | 2007-2014 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Tigra | L4 1.6L | 1999-1999 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | FR91X | 024222505 | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| | 1.4.1.01 | 2011-2016 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | | |
| | | 2004-2016 | | | | | | | | | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| Tornado | L4 1.8L | 2004-2010 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | | |
| | | 2004-2005 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | | |
| | L4 1.6L | 1998-1998 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | L4 2.0L | 2004-2008 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| Tracker | | 2000-2003 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 1999-2000 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | | 1999-1999 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| Trailblazer | L6 4.2L | 2002-2007 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | |
| Traverse | V6 3.6L | 2010-2020 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| Trax | L4 1.4L | 2014-2015 | FR6KII332S | 0242240707 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2005-2006 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| Uplander | V6 3.9L | 2007-2009 | HR9LII33X | 0242225661 | | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | | |
| | L4 2.2L | 2003-2005 | | | | | | | | | | | HLR8STEX | 0242229661 |
| Vectra | V6 2.8L | 2006-2008 | | | | | FR7NPP332 | 0242236510 | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2003-2005 | | | | | | | | | FR91X | 024222505 | FR7DC+ | 0242235666 |
| Mantaga | 1/0.0.41 | 2002-2004 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |
| Venture | V6 3.4L | 1997-2001 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | | |
| 7.6 | L4 1.8L | 2002-2005 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | FR91X | 024222505 | FLR8LDCU+ | 0242229654 |
| Zafira | L4 2.2L | 2002-2006 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |

CHRYSLER

2021

| 200 | L4 2.4L | 2015-2016 | FR8SII332X | 0242230618 | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--------|------------|
| | | 2012-2014 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | FR8LCX | 0242229576 |
| | V6 3.6L | 2012-2016 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | |

| | 4 | | £ | \$ | | II, | É | \$ | É | \$ | | ELT' | B | K |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| (| | <u> </u> | | e Iridio | | idio | Doble | Platino | | tino | | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V6 2.7L | 2010-2010 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| | V6 3.5L | 2006-2008 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2012-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| 300 | | 2009-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.7L | 2009-2013 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | | 2005-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | V8 6.1L | 2006-2008 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| 300M | V6 3.5L | 1999-2004 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | | 2009-2009 | FR8SII33X | 0242230571 | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | FR8SEX | 0242230624 |
| Aspen | V8 5.7L | 2007-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| Breeze | L4 2.0L | 1996-1996 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR7DCX+ | 0242235707 |
| Chrysler R/T | L4 2.4L | 1997-1997 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | L4 2.4L | 1998-2010 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | V6 2.5L | 1996-2000 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Cirrus | V6 2.7L | 2004-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V6 3.5L | 2007-2010 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2001-2001 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| Concorde | | 2002-2002 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | V6 3.5L | 1993-1997 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| Cordoba | V8 5.9L | 1980-1980 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Crossfire | V6 3.2L | 2004-2007 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 1996-2000 | | | | | | | WR8LPP30V | 0242230574 | | | | |
| Grand | V6 3.8L | 1994-2000 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | | | | | | |
| Voyager | | 1994-1995 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Imperial | V6 3.3L | 1991-1991 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | | | | | | |
| Intrepid | V6 3.5L | 1994-1997 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| | L4 2.2L | 1983-1987 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | -, 2,20 | 1986-1987 | | | | | | 32 12200001 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | | 02.2220001 |
| | L4 2.2L Turbo | 1984-1987 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | | | | | | |
| LeBaron | | 1993-1995 | | | | | | 32 12200001 | | | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | L4 2.5L | 1991-1995 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WINDOW | 024223001 |
| | V8 5.9L | 1979-1982 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | | |
| LHS | V6 3.5L | 1996-1997 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin)

Bosch Automotive Aftermarket



| | | | £ | <i>\$</i> | É | Ç" | å | Z, | É | \$ | ķ | | É | X, |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Manaa / | Matau | Λ ~ | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| N. | 1.40.01 | 1995-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| Neon | L4 2.0L | 1995-1997 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78 | 0242232501 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 2.2L | 1985-1988 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| New Yorker | L4 2.2L Turbo | 1985-1986 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | | |
| | V6 3.5L | 1995-1995 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| | V6 3.5L | 2004-2006 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2017-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | | | | | | | | | | |
| Pacifica | V6 3.8L | 2007-2007 | HR8TII3302V | 0242230526 | | | HR8TPP3302V | 0242230586 | HR8TPP3002V | 0242230566 | | | | |
| | V6 4.0L | 2007-2008 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| Phantom | L42.2L | 1988-1989 | | | | | | | | | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| | L4 2.4L | 2001-2010 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| PT Cruiser | L4 2.4L Turbo | 2006-2007 | | | | | | | | | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | L42.2L | 1989-1990 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Shadow | L42.5L | 1989-1994 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Spirit | L4 2.5L | 1990-1995 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | L4 2.0L | 1995-1997 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | FR78 | 0242232501 | WR7DCX+ | 0242235707 |
| Stratus | L4 2.4L | 1995-1997 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V6 3.3L | 2010-2010 | HR8TII3302V | 0242230526 | | | HR8TPP3302V | 0242230586 | HR8TPP3002V | 0242230566 | | | | |
| | V6 3.6L | 2011-2016 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| | | 2001-2010 | HR8TII3302V | 0242230526 | | | HR8TPP3302V | 0242230586 | HR8TPP3002V | 0242230566 | | | | |
| Town & Country | | 1996-2000 | | | | | | | WR8LPP30V | 0242230574 | | | | |
| & Country | V6 3.8L | 1994-2000 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | | | | | | |
| | | 1994-1995 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | V6 4.0L | 2008-2010 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | | 2001-2003 | HR8TII3302V | 0242230526 | | | HR8TPP3302V | 0242230586 | HR8TPP3002V | 0242230566 | | | | |
| Voyager | V6 3.3L | 1994-2000 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8LPP30V | 0242230574 | | | | |

DODGE

2021

| | L4 1.0L | 2001-2004 | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
|----------|---------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|---------|------------|
| Atos | L4 1.0L | 2001-2004 | FR8DII33X | 0242230534 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | L4 1.1L | 2005-2012 | FR8DII33X | 0242230534 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | FR7DCX+ | 0242235667 |
| Attituda | L3 1.2L | 2017-2017 | | | | FR7SI30 | 0242235769 | | | | | | |
| Attitude | L4 1.4L | 2006-2014 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |

| | 4 | | £ | \$ | b | K" | É | \$ | É | \$ | ķ | W. | å | KY |
|-------------------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | . ~ | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2012-2014 | YR8SII33U | 0242129524 | | | | | | | | | | |
| | | 2012-2013 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| Attitude | L4 1.6L | 2006-2013 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 2006-2011 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | L4 2.0L | 2008-2010 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| Avenger | L4 2.4L | 2008-2014 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | V6 3.5L | 2008-2009 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | | 1997-1998 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | | 1995-1998 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| B2500 | V8 5.2L | 1995-1995 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1995-1995 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | | 1997-1998 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | | 1995-1998 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| B3500 | V8 5.2L | 1995-1996 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1995-1996 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Caliber | L4 2.4L | 2007-2012 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | V6 3.6L | 2013-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| | | 2009-2014 | FR8SII33X | 0242230571 | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | | |
| Challenger | V8 5.7L | 2009-2013 | | | | | | | | | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | V8 6.1L | 2008-2009 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| | V8 6.2L | 2015-2019 | | | FR7SI332 | 0242236655 | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2006-2010 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | | 2009-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.7L | 2009-2012 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | FR8SEX | 0242230624 |
| Charger | | 2006-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | V8 6.1L | 2007-2010 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| | V8 6.2L | 2015-2019 | | | FR7SI332 | 0242236655 | | | | | | | | |
| Coronet | L6 3.7L | 1968-1970 | | | | | | | | | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| D100 | L6 3.7L | 1976-1977 | | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| D100 Panel | L6 3.7L | 1976-1976 | | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| | | 1984-1990 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | | | | | | |
| D150 | L6 3.7L | 1983-1990 | | | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| | | 1981-1982 | | | | | | | HR9SPP300X | 0242225672 | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin) Bosch Automotive Aftermarket

Dodge



2021

| | н <u>—</u> | | É | \$ | å | \$7 | É | \$7 | É | \$ | ķ | | b | II. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | ۸۵۵۵ | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Ní | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| D150 | V6 3.9L | 1991-1993 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| D150 | V8 5.9L | 1982-1988 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| D250 | V8 5.9L | 1986-1992 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| D200 | L63.7L | 1976-1977 | | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| D300 | V8 5.9L | 1980-1980 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| D350 | V8 5.9L | 1981-1992 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| 5.1. | L4 2.5L | 1996-1996 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Dakota | V6 3.7L | 2005-2012 | FR7LII33X | 0242236592 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | FR78X | 0242232502 | FR7LCX+ | 0242236542 |
| Dart | L4 2.4L | 2014-2016 | FR8SII332X | 0242230618 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2014-2015 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| | V8 4.7L | 2001-2007 | FR8KII332X | 0242230556 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | FR78X | 0242232502 | FR8LCX | 0242229576 |
| | V8 5.2L | 1998-2000 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | | 2009-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| Durango | | 2009-2017 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | | |
| | V8 5.7L | 2009-2013 | | | | | | | | | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | | 2004-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | V8 5.9L | 1999-2003 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Grand Caravan | V6 3.6L | 2017-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| H100 | L4 2.4L | 2003-2005 | | | | | | | | | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| H100 Van | L4 2.4L | 2012-2013 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| i10 | L4 1.1L | 2012-2014 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V6 3.2L | 1998-2000 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP332V | 0242230591 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| Intrepid | V6 3.5L | 2000-2001 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | | 2009-2020 | FR8LII33X | 0242230531 | | | | | FR8LPP30X | 0242230560 | | | | |
| | L4 2.4L | 2009-2019 | | | | | FR8LPP33X | 0242230580 | | | | | FR8LCX | 0242229576 |
| Journey | V6 3.5L | 2009-2010 | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2011-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| | L4 1.4L | 2017-2017 | | | | | | | | | | | YR7DC+ | 0242135515 |
| | | 2000-2005 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| Neon | L4 2.0L | 1998-2005 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 2.4L | 2004-2005 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | <u> </u> | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | V6 3.7L | 2007-2011 | FR7LII33X | 0242236592 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | FR78X | 0242232502 | FR7LCX+ | 0242236542 |
| Nitro | | | | | | | FR8VPP332V | 0242230591 | | | . = | | | |
| Nitro | V6 3.7L V6 4.0L | 2007-2011 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR8VPP332V | 0242230591 | FR8LPP302X | 0242230570 | FR78X | 0242232502 | FR7LCX+ | |

| | 4 | | É | \$ | ź | NY. | Š | \$ * | É | \$ | š | NICH CONTRACTOR | ż | % |
|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| N/2 == / | Matau | ۸ = - | Doble | e Iridio | Ir | idio | Doble | Platino | Pla | tino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V10 8.3L | 2005-2006 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| | 1/0 0 71 | 2003-2010 | FR7LII33X | 0242236592 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | V6 3.7L | 2003-2008 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | 1/0.0.01 | 1998-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | V6 3.9L | 1994-1999 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 2008-2009 | | | FR8TI332 | 0242229764 | | | | | | | FR8TE2 | 0242229765 |
| | V8 4.7L | 2003-2009 | FR8KII332X | 0242230556 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | | | | |
| Ram 1500 | | 2003-2008 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR8LCX | 0242229576 |
| | | 1998-2000 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | V8 5.2L | 1995-2000 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 1995-1999 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V8 5.7L | 2006-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | | 1999-2001 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | V8 5.9L | 1995-2001 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 1995-1999 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V6 3.9L | 1999-2003 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Ram 1500 Van | V8 5.2L | 1999-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | VO 3.2L | 1999-1999 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2008-2009 | | | | | | | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | V8 4.7L | 2002-2009 | FR8KII332X | 0242230556 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | | | | |
| | | 2002-2008 | | | | | | | | | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | V8 5.2L | 2000-2001 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Ram 2500 | V8 5.7L | 2009-2009 | FR8SII33X | 0242230571 | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | VO 3.7 L | 2003-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | | 1998-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | V8 5.9L | 1997-1999 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1995-1996 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| Ram 2500 Van | V8 5.2L | 1999-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Ram 3500 | V8 5.9L | 1998-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Ham 5500 | VO 5.5E | 1994-1999 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V8 5.2L | 1999-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Ram 3500 Van | V8 5.9L | 1999-2002 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | ¥0 0.0L | 1997-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin) Bosch Automotive Aftermarket

| Æ | . |
|---|--------------|
| J | \Box |
| | |
| | U |
| | - |

| | 4 | | £ | \$ | £ | K" | £ | \$ | É | \$ | į | SIE V | å | Ĭ, |
|------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | AIIOS | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V8 5.2L | 2000-2001 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| Ramcharger | V8 5.9L | 1995-2001 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | VO 3.9L | 1980-1993 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | L4 2.0L | 2001-2006 | HR9SII330X | 0242225664 | | | | | HR9SPP300X | 0242225672 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | L4 2.0L | 1998-2000 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78 | 0242232501 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2004-2005 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| Stratus | L4 2.4L | 2001-2006 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| Stratus | L4 2.4L | 1998-2004 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| | | 1998-2000 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | L4 2.4L Turbo | 2006-2006 | HR9SII330X | 0242225664 | | | | | HR9SPP300X | 0242225672 | | | | |
| | L4 2.4L Turbo | 2001-2006 | | | | | HR9SPP330X | 0242225680 | | | | | | |
| Van 1000 | L4 2.4L | 2008-2009 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | WR78X | 0242232505 | WR7DCX+ | 0242235707 |
| Verna | L4 1.5L | 2004-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| verna | L4 1.6L | 2004-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | V10 8.0L | 1992-2000 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| Viper | V10 8.3L | 2003-2006 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| | V10 8.4L | 2008-2015 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| W/150 | L6 3.7L | 1985-1986 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| W150 | V8 5.9L | 1985-1986 | | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |

FAW

| F1 | L3 1.0L | 2008-2009 | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
|----|---------|-----------|--|--|--|--|--|---------|------------|
| F4 | L4 1.4L | 2008-2008 | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |

FERRARI

| F355 | V8 3.5L | 1999-1999 | | | | | | UR6DE | 0242040502 |
|-------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|-------|------------|
| F355 Spider | V8 3.5L | 2000-2001 | | | | | | UR6DE | 0242040502 |

FIAT

| | | 2014-2019 | YR5DII33S | 0242145571 | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|--------|------------|
| 500 | L4 1.4L | 2014-2017 | | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| 500 | L4 1.4L | 2009-2013 | | | | | | | | | | YR7DC+ | 0242135515 |
| | | 2009-2011 | | | | | | | | YR78X | 0242132501 | | |

| | 4 | | | \$\footnote{\psi} | | dio | | S Platino | | t ino | | 500 Der 4 | | S |
|-------------------|---------------|-----------|------------|-------------------|-----------|--------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|--------------|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| 500 | L4 1.4L Turbo | 2012-2017 | YR5DII33S | 0242145571 | | | | | | | | | | |
| 500L | L4 1.4L | 2015-2019 | YR5DII33S | 0242145571 | | | | | | | | | | |
| 500X | L4 2.4L | 2016-2017 | FR8SII332X | 0242230618 | | | | | | | | | | |
| Idea | L4 1.8L | 2008-2009 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |
| | L4 1.6L | 2004-2005 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR8DC+ | 0242229659 |
| Palio | L4 1.8L | 2005-2009 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |
| Punto | L4 1.4L | 2007-2009 | | | YR6KI332S | 0242140514 | | | | | | | | |
| Stilo | L5 2.4L | 2007-2007 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| Strada | L4 1.8L | 2007-2008 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |

FORD

2021

| | V6 3.0L | 1991-1992 | HR7DII33V | 0242236594 | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | HR8DCX+ | 0242229775 |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|--|---------|------------|
| Aerostar | V6 4.0L | 1993-1995 | HR8DII33X | 0242230524 | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | V6 4.UL | 1993-1995 | HR8KII33V | 0242230535 | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | |
| B-150 | V8 5.0L | 1981-1985 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | |
| | V8 5.4L | 1998-1998 | HR7KII33V | 0242236603 | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | |
| Club Wagon | V8 5.4L | 1997-1997 | HR7DII33V | 0242236594 | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | |
| | V8 5.8L | 1995-1996 | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | |
| Contour | L4 2.0L | 1996-1996 | HR7NII33X | 0242236591 | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | |
| Contour | V6 2.5L | 1996-2000 | HR7KII33V | 0242236603 | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | |
| Couran | V6 3.8L | 1990-1994 | HR8JII33V | 0242230555 | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | |
| Cougar | V8 4.6L | 1995-1995 | HR7DII33V | 0242236594 | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| Courier | L4 1.6L | 2001-2012 | | | | | | | | | HR7MCU | 0242235657 |
| | | 2011-2011 | HR8DII33X | 0242230524 | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | |
| | | 2009-2011 | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| Crown | V8 4.6L | 2000-2008 | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | |
| Victoria | V8 4.6L | 2000-2000 | HR6KII33X | 0242240671 | | | | | | | | |
| | | 1998-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | HR7DPP30V | 0242236658 | | | |
| | | 1998-2000 | | | | | | | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| | V6 4.2L | 2002-2003 | HR8JII33V | 0242230555 | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | |
| E-150 | V8 4.6L | 2004-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | |
| | V8 5.4L | 2002-2007 | HR7KII33V | 0242236603 | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | |

| | 4 | | É | \$ | å | K. | É | \$ | É | \$ | į. | SIE V | É | \$ |
|---------------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| N.A / | Matau | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| E-150 | V8 5.4L | 1998-2008 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Econoline | VO 3.4L | 1997-1997 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| E-250 | V8 5.4L | 1998-2000 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Econoline | VO 3.4L | 1997-1997 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| E-350 Club Wagon | V8 5.4L | 2002-2005 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| E-350 Econoline | V8 5.4L | 1999-2008 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| 5.55 | | 2009-2009 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |
| E-350 Super Duty | V8 5.4L | 2006-2009 | | | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | | 2006-2008 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| | V6 4.2L | 1999-2003 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| Econoline | V8 5.4L | 1999-2006 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Econoline Van | V8 4.6L | 2010-2014 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Econoline | V8 4.6L | 2010-2010 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Wagon | V8 5.4L | 2010-2014 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| EcoSport | L4 2.0L | 2014-2017 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V6 2.7L | 2016-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| Edge | | 2007-2015 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | V6 3.5L | 2007-2014 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2014-2019 | | | HR7MII30T | 0242236678 | | | | | | | | |
| | L4 2.5L | 2011-2019 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | | 2009-2012 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| Escape | | 2007-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2005-2008 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 2001-2006 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| | | 2001-2004 | | | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | L4 1.8L | 1994-1995 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | FR8DCX+ | 0242229660 |
| F | L4 1.9L | 1994-1996 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| Escort | 1.40.01 | 1998-2001 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | L4 2.0L | 1997-1999 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| Excursion | V10 6.8L | 2001-2005 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Expedition | V8 4.6L | 2001-2004 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |



| | т | <u></u> | 8 | \$ | | SCP' | | K) | | \$ * | | K) | | IL" |
|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|
| _ Ç ∑ | 44 | | | e Iridio | | idio | " | Platino | | tino | S ur | per 4 | • | quel |
| Marca / | Motor | Años | | | | | | | | | | | | |
| Modelo | | 1007.0004 | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V8 4.6L | 1997-2004 | 11071110011 | 004000000 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1997-2000 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| | | 2008-2014 | AR7TII330U | 0242135565 | | | LIDCDDDOOV | 0040040000 | | | | | | |
| Expedition | | 2002-2002 | HR6KII33X | 0242240671 | | | HR6DPP33X | 0242240688 | LIDZDDDDOOV | 004000010 | | | | |
| | V8 5.4L | 1998-2008 | 11071110011 | 004000000 | | | LIDZDDDOOV | 004000000 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | | 1998-2004 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | 1107000001 | 004000050 | | | | |
| | | 1997-2002 | 11070110011 | 004000504 | | | LIDZDDDOOL | 004000005 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1997-1997 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2011-2019 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | | 2011-2017 | | | | | HR7MPP33X | 0242236629 | | | | | | |
| | | 2005-2010 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| | | 1997-2005 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Explorer | V6 4.0L | 1991-2010 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 1991-1996 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | | 1991-1995 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | | |
| | V8 4.6L | 2008-2010 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| | | 2002-2005 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V8 5.0L | 1996-2001 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Explorer Sport | V6 4.0L | 2001-2003 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Explorer Sport Trac | V8 4.6L | 2008-2010 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| F-100 | V8 5.0L | 1978-1979 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| | | 2001-2001 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | | |
| | L4 2.3L | 1996-2001 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| F-100 Ranger | | 1996-1997 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | L4 2.5L | 1998-2000 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 2000-2000 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR6DPP33X | 0242240688 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 1997-2001 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V6 3.3L | 2018-2020 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | V6 3.5L | 2015-2017 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| F-150 | V6 3.7L | 2011-2014 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | V6 4.2L | 1998-2008 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| | V8 5.0L | 2011-2017 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |

| | 4 | | É | \$" | b | ZZ, | å | \$ * | å | ij, | Ź | SST" | å | X |
|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Λños | Doble | e Iridio | Iri | idio | Doble | Platino | Pla | itino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 1984-1985 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | V8 5.0L | 1980-1985 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | | | | | | |
| F-150 | | 1980-1983 | | | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | V0 F 0I | 1984-1985 | | | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | V8 5.8L | 1984-1985 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| F-200 | V8 5.0L | 1986-1991 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | | 2000-2009 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.6L | 1997-2009 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1997-2001 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| F 050 | V0 F 0I | 1992-1997 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| F-250 | V8 5.0L | 1992-1995 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | V8 5.4L | 2001-2001 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | | 1997-1997 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | V8 5.8L | 1992-1996 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | | 1984-1992 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | V8 5.0L | 1980-1998 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | | 1975-1981 | | | | | | | | | | | HR9BC+ | 0242225622 |
| F-350 | | 2008-2009 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| F-350 | V8 5.4L | 2002-2003 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 1999-2004 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | V8 5.8L | 1995-1996 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| | V8 6.2L | 2011-2016 | | | | | HR6MPP33X | 0242240706 | | | | | | |
| | V0 E 41 | 2008-2009 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| F-350 | V8 5.4L | 2002-2004 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Super Duty | V0.6.0I | 2017-2020 | | | | | HR6MPP33X | 0242240706 | | | | | | |
| | V8 6.2L | 2017-2018 | | | | | | | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| F-450 | V40 C 01 | 2008-2019 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| Super Duty | V10 6.8L | 1999-2004 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| F-550 | V(10.0.0) | 2008-2018 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| Super Duty | V10 6.8L | 2001-2004 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Fairmont | V8 5.0L | 1980-1983 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| Firete | L4 1.3L | 1998-2001 | | | | | | | | | | | HR7DCX+ | 0242236560 |
| Fiesta | L4 1.4L | 1998-2000 | | | | | | | HR8MPP30V | 0242230601 | | | HR8MCV+ | 0242229785 |

| | 4 | | É | \$ | ź | Z, | å | ĭ, | É | \$ | ž | SCP" | É | it'' |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Maraa / | Matau | A ~ | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2014-2014 | HR7TII3320T | 0242236683 | | | | | | | | | | |
| | | 2011-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | L4 1.6L | 2003-2010 | | | | | | | | | | | HR7MCU | 0242235657 |
| Fiesta | | 2003-2003 | | | | | | | HR8MPP30V | 0242230601 | | | | |
| | | 2019-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | L4 1.6L Turbo | 2015-2019 | HR7TII3320T | 0242236683 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2008-2008 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | | 2002-2013 | | | | | | | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | |
| Fiesta Ikon | L4 1.6L | 2002-2004 | | | | | | | | | | | HR8MCV+ | 0242229785 |
| Five Hundred | V6 3.0L | 2005-2007 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | | 2013-2013 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | | 2008-2010 | | | | | HR6DPP33V | 0242240620 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2005-2011 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | | 2000-2004 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| Focus | | 2000-2004 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | L4 2.0L Turbo | 2014-2015 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | | 2011-2011 | | | | | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| | L5 2.5L | 2010-2011 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| Freestar | V6 4.2L | 2004-2007 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | | 2019-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2017-2020 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | | | | | | |
| | | 2013-2018 | | | HR7MII30T | 0242236678 | | | | | | | | |
| | L4 2.3L | 2007-2009 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| Fusion | | 2010-2018 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.5L | 2010-2013 | | | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | | 2010-2012 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | V6 3.0L | 2006-2009 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | V6 3.5L | 2011-2012 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| Ghia | V6 3.0L | 1991-1994 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1995-1999 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| Grand Marquis | V8 4.6L | 1992-2004 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1992-1994 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| GT | V6 3.5L | 2017-2017 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |

2008-2012

1995-2000

V8 5.4L

V6 2.5L

Mystique

2021

0242240671

0242236603

HR6KII33X

HR7KII33V

| | 4 | | £ | \$ | É | \$* | É | \$* | É | \$* | â | II, | É | 5 2° |
|---------|-------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Ikon | L4 1.6L | 2003-2007 | | | | | | | HR8MPP30V | 0242230601 | | | HR8MCV+ | 0242229785 |
| Ka | L4 1.6L | 2001-2008 | | | | | | | HR8MPP30X | 0242230564 | | | HR8MCV+ | 0242229785 |
| | | 2009-2010 | AR7TII330U | 0242135565 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 2009-2010 | HR8DII33X | 0242230524 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.6L | 2000-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |
| | | 1997-2008 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1997-2001 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| Labo | V8 5.0L | 2011-2017 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| Lobo | | 2002-2002 | HR6KII33X | 0242240671 | | | HR6DPP33X | 0242240688 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V8 5.4L | 2001-2010 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| | | 1999-2003 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | V8 5.4L Supercargado | 2001-2001 | HR6KII33X | 0242240671 | | | HR6DPP33X | 0242240688 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V8 6.2L | 2011-2014 | | | | | HR6MPP33X | 0242240706 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| LTD | V8 5.8L | 1980-1980 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | V6 2.5L | 2001-2007 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | | HR8DPP15V | 0242229652 | | | | |
| Mondeo | V6 3.0L | 2004-2005 | | | | | | | HR8DPP15V | 0242229652 | | | | |
| | L4 2.3L | 2016-2019 | | | HR7MII30T | 0242236678 | | | | | | | | |
| | V6 3.7L | 2011-2017 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | V6 4.0L | 2007-2010 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| | | 2008-2010 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| | | 1999-2004 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.6L | 1999-2001 | | | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | | 1996-2004 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Mustang | | 1996-2001 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| | | 2017-2019 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | | 2011-2017 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | | | | | | |
| | V8 5.0L | 2011-2013 | | | | | | | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | | 1994-1994 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 1979-1995 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | V8 5.2L | 2016-2017 | HR7NII33X | 0242236591 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin)

Bosch Automotive Aftermarket

0242240688

0242236625

HR7DPP30V

HR7DPP30V

0242236658

0242236658

HR6DPP33X

HR7DPP33V

| | 4 | | £ | \$ | į | \$ | ź | (2) | £ | \$ | ķ | | į | XX, |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | MOTOL | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| P-350 | V8 5.8L | 1986-1997 | | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | | |
| P-400 | V8 5.0L | 1975-1975 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| | | 2011-2011 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | L4 2.3L | 2002-2012 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | | |
| Ranger | | 2002-2009 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | V6 3.0L | 2002-2002 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| Taurus | V6 3.8L | 1988-1991 | | | | | | | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| | V6 3.8L | 1991-1994 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| | V6 3.8L Supercargado | 1990-1990 | HR8JII33V | 0242230555 | | | HR8JPP33V | 0242230589 | HR8JPP302V | 0242230563 | | | | |
| T | V8 3.9L | 2003-2003 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Thunderbird | | 1996-1996 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.6L | 1994-1996 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1994-1995 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | V8 5.0L | 1991-1993 | HR9BII33V | 0242225665 | | | | | HR9BPP30X | 0242225673 | | | | |
| _ | 1.40.01 | 1988-1994 | HR8DII33X | 0242230524 | | | HR8DPP33X | 0242230588 | HR8DPP30X | 0242230569 | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| Topaz | L4 2.3L | 1984-1987 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | | | | | | |
| Transit | V6 3.7L | 2015-2019 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| Windstar | V6 3.8L | 1995-2003 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |

GEO

2021

| | | 1994-1994 | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
|---------|---------|-----------|------------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|---------|------------|
| Tracker | L4 1.6L | 1993-1994 | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | WR9DC+ | 0242225599 |
| | | 1993-1993 | | | | | | | | | WR8DC+ | 0242229656 |
| GMC | | | | | | | | | | | | |
| A 1 | VC 2 CI | 2009-2009 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | |
| Acadia | V6 3.6L | 2007-2016 | HR7NII33X | 0242236591 | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | |
| Canyon | L5 3.7L | 2007-2012 | HR8MII33X | 0242230611 | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | |
| | | 2014-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | |
| Ciarra | V8 5.3L | 2007-2018 | | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | |
| Sierra | | 2007-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | | | | | | |
| | V8 6.2L | 2014-2020 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | |



| | н | | S | \$ ' | • | S | j Doble | S) | | \$ | Š | 5 29 | S | S |
|----------|----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | | ırı | | | | | | <u> </u> | er 4 | INIC | quel |
| Modelo | | | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Sierra | V8 6.2L | 2008-2008 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| | L4 2.0L | 2018-2020 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| Terrain | V6 3.0L | 2011-2012 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | V6 3.6L | 2013-2017 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | V8 5.3L | 2007-2010 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Yukon | V8 6.2L | 2015-2021 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |
| | VO 0.2L | 2007-2008 | HR8LII33U | 0242230523 | | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | | |
| Yukon XL | V8 6.2L | 2021-2021 | HR8SII33W | 0242230615 | | | | | | | | | | |

HONDA

2021

| | L4 2.2L | 1996-1997 | FR8LII33X | 0242230531 | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
|---------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|------------|
| | L4 2.2L | 1996-1997 | FR7LII33X | 0242236592 | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | FR78X | 0242232502 | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | 1.40.01 | 1999-2002 | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | L4 2.3L | 1998-2002 | FR8LII33X | 0242230531 | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | | 2013-2017 | VR6NII352U* | 0242140555* | | | | | | | | | |
| | 1.40.41 | 2008-2012 | YR6SII330X/ YR7SII3520X* | 0242140523/ 0242135557* | | | | | | | | | |
| Accord | L4 2.4L | 2003-2007 | FR6LII330V | 0242240691 | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| | | 2003-2007 | FR6LII330X | 0242240675 | | | | | | | | | |
| | | 2003-2005 | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 2003-2007 | FR6LII330X | 0242240675 | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| | V6 3.0L | 2003-2005 | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 1998-2002 | FR8LII33X | 0242230531 | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | | |
| | 1/0.0.51 | 2008-2017 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2008-2009 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | |
| Accord Crosstour | V6 3.5L | 2010-2011 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | |
| | | 2017-2020 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | | |
| City | L4 1.5L | 2010-2020 | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 2010-2016 | FR6LII330X | 0242240675 | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| | L4 1.3L | 2006-2011 | FR7NII33X | 0242236593 | | | | | | | | | |
| Civic | L4 1.5L | 2012-2013 | FR7NII352U* | 0242236673* | | | | | | | | | |
| | L4 1.6L | 2000-2000 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | |

| | 4 | | £ | \$ | b | ĬÇ" | É | \$ | É | \$ | ŝ | | å | Ĭ, |
|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | ٨٣٥٥ | Doble | Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 1999-1999 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | 1.4.1.01 | 1997-2000 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR7LPP30X | 0242236614 | FR78X | 0242232502 | FR8LCX | 0242229576 |
| | L4 1.6L | 1997-2000 | | | | | | | FR8LPP30X | 0242230560 | | | | |
| | | 1997-1999 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | | 2003-2003 | | | | | | | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| Oh de | L4 1.7L | 2002-2005 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Civic | | 2001-2005 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | | | | |
| | 1.41.01 | 2015-2015 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| | L4 1.8L | 2006-2015 | FR6LII330X | 0242240675 | | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| | 1.40.01 | 2016-2020 | VR6NII352U* | 0242140555* | | | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2007-2011 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2012-2015 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| Crosstour | V6 3.5L | 2012-2014 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| | | 2015-2019 | VR6NII352U* | 0242140555* | | | | | | | | | | |
| CR-V | L4 2.4L | 2010-2011 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| CR-V | L4 2.4L | 2002-2009 | FR6LII330X | 0242240675 | | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 2002-2006 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| | | 2017-2020 | VR7SII350U* | 0242135570* | | | | | | | | | | |
| | | 2014-2014 | FR6LII330X | 0242240675 | | | | | | | | | | |
| Fit | L4 1.5L | 2007-2016 | FR6LII330V | 0242240691 | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2013 | | | | | FR6LPP330X | 0242240687 | FR6LPP300X | 0242240683 | | | | |
| | | 2006-2006 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| HR-V | L4 1.8L | 2016-2020 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| | | 2011-2020 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| Odvesov | V6 3.5L | 2008-2009 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| Odyssey | VO 3.3L | 2005-2010 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | | | | |
| | | 2000-2004 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | | |
| | | 2012-2021 | YR7SII3520X* | 0242135557* | | | | | | | | | | |
| | | 2012-2013 | HR8LII33U | 0242230523 | | | | | | | | | | |
| Pilot | V6 3.5L | 2009-2011 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| | | 2005-2008 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | | | | |
| | | 2003-2004 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | | |

| Н | <u>[</u> | <u>ب</u> | <u>}</u> |
|---|----------|----------|----------|
| | | i | |

| | 4 | | É | \$ | ELL, | | Š | \$ | | | all b | | É | ž, |
|-------------------|---------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Doble Iridio Fórmula Nº. de Parte | | Iridio Fórmula Nº. de Parte | | Doble Fórmula | Platino Nº. de Parte | Pla Fórmula | N ^o . de Parte | Sup Fórmula | Nº. de Parte | Nío Fórmula | N ^o . de Parte |
| Ridgeline | V6 3.5L | 2009-2014 | YR6SII330X | 0242140523 | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2008 | FR7LII33X | 0242236592 | | | FR7LPP33X | 0242236626 | FR7LPP30X | 0242236614 | | | | |

HUMMER

| H2 | V8 6.0L | 2005-2007 | HR8LII33U | 0242230523 | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | |
|-----|---------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| n2 | V8 6.2L | 2008-2009 | HR8LII33U | 0242230523 | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | |
| | L5 3.5L | 2006-2006 | HR8MII33X | 0242230611 | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | |
| НЗ | L5 3.7L | 2007-2010 | HR8MII33X | 0242230611 | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | |
| | V8 5.3L | 2008-2009 | HR8LII33U | 0242230523 | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | |
| НЗТ | L5 3.7L | 2010-2010 | HR8MII33X | 0242230611 | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | |

HYUNDAI

| Accent | L4 1.6L | 2018-2019 | YR8SII33U | 0242129524 | | | | | YR8SEU | 0242129515 |
|----------------|---------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--------|------------|
| Elantra | L4 1.8L | 2015-2016 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | |
| Eldillia | L4 2.0L | 2017-2020 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | |
| Grand i10 | L4 1.2L | 2018-2021 | YR7MII33X | 0242135554 | | | | | | |
| Ioniq | L4 1.6L | 2018-2019 | YR7NII33S | 0242135533 | | | | | | |
| Santa Fe | L4 2.0L | 2019-2019 | YR7SII33T | 0242135556 | | | | | | |
| Santa Fe | V6 3.3L | 2018-2018 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | |
| Santa Fe Sport | L4 2.0L | 2017-2018 | YR7SII33T | 0242135556 | | | | | | |
| Santa Fe XL | V6 3.3L | 2019-2019 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | |
| Sonata | L4 2.0L | 2016-2018 | YR7SII33T | 0242135556 | | | | | | |
| SUNALA | L4 2.4L | 2015-2018 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | | |
| Tuesan | L4 2.0L | 2016-2020 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | |
| Tucson | L4 2.4L | 2019-2020 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | | |

INFINITI

| FX35 | V6 3.5L | 2012-2012 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------------|-------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| FX37 | V6 3.7L | 2013-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | |
| FX50 | V8 5.0L | 2012-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | |
| G37 | V6 3.7L | 2012-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | |
| 130 | V6 3.0L | 1998-2001 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | |
| 130 | VU 3.UL | 1998-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | |

| ſ. | | |
|----|---|---|
| U | 6 | = |
| | Ī | |
| | j | |

| | Ŧ | r++ | | <i>\$</i> " | 4 | \$ | | ~ | 4 | Ž, | | K) | | C) |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | 4 | | £ | > | D | > | S | >> | Ø | > | į, | >> | S | , |
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | MOTOL | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| 135 | V6 3.5L | 2002-2003 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| 133 | V0 3.3L | 2002-2003 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| JX35 | V6 3.5L | 2013-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| M37 | V6 3.7L | 2012-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| M56 | V8 5.6L | 2012-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| | V8 4.1L | 1997-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | | |
| | VO 4.1L | 1997-2001 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 2002-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| Q45 | | 2002-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | V8 4.5L | 1994-1995 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 1994-1995 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 1994-1995 | FR6KII33X | 0242240669 | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2017-2017 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| Q50 | V6 3.5L | 2015-2020 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| | V6 3.7L | 2015-2018 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| 0.00 | V6 3.0L | 2017-2017 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| Q60 | V6 3.7L | 2014-2016 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| 070 | V6 3.7L | 2014-2019 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| Q70 | V8 5.6L | 2014-2019 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| QX56 | V8 5.6L | 2012-2013 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| oven | L4 2.5L | 2015-2019 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| QX60 | V6 3.5L | 2014-2019 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| 0.770 | V6 3.7L | 2014-2020 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| QX70 | V8 5.0L | 2014-2016 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| QX80 | V8 5.6L | 2014-2020 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| JAGUAR | | | | | | | | | | | | | | |
| F-Pace | V8 5.0L | 2019-2019 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| F-Type | V8 5.0L | 2014-2019 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |

| _ | _ | |
|----|----------|--|
| 'n | <u> </u> | |
| U | | |
| | _ | |
| | | |
| | J | |

| | ė | | É | \$ | B | III' | å | \$ | B | ij" | â | N. C. | B | IC' |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| NA / | Matan | | Doble | e Iridio | Iri | idio | Doble | Platino | Pla | itino | Suj | per 4 | Ní | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V6 3.0L | 2001-2007 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V8 4.0L | 2000-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| S-Type | | 2008-2008 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.2L | 2003-2008 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2003-2007 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2008-2009 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Super V8 | V8 4.2L | 2005-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2005-2007 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2001-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.0L | 1998-2003 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Vanden Plas | | 2008-2009 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.2L | 2004-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2004-2007 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| XE | L4 2.0L | 2016-2017 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2013-2015 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.2L | 2009-2010 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| XF | V8 4.2L Supercargado | 2009-2009 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| | V8 5.0L | 2010-2012 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| XFR | V8 5.0L | 2010-2015 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| XJ | V8 5.0L | 2011-2015 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| | | 2003-2003 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| | V8 4.0L | 2002-2003 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1999-2003 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| XJ8 | | 2008-2009 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.2L | 2005-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2005-2007 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2002-2003 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| | V8 4.0L | 1999-2003 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| 1775 | | 1999-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | | |
| XJR | | 2008-2009 | | | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.2L | 2006-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2006-2007 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |

| ıel | |
|--------------|---|
| Nº. de Parte | |
| | J |
| | |
| | |

| | щ | | £ | | | EST. | | Doble Platino | | \$ | į | SIZ" | É | \$ |
|---------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Níc | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| XK | V8 4.2L | 2007-2007 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| AN. | V8 5.0L | 2010-2010 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| XK8 | V8 4.0L | 1998-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| ANO | V8 4.2L | 2003-2004 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V8 4.0L | 2000-2002 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2008-2009 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| XKR | V8 4.2L | 2005-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2005-2006 | | | FR6KI332S | 0242240653 | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V8 5.0L | 2010-2013 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| XKR-S | V8 5.0L | 2014-2014 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| V Tuno | V6 2.5L | 2002-2005 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| X-Type | V6 3.0L | 2002-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |

JEEP

2021

| | L4 2.4L | 2014-2017 | FR8SII332X | 0242230618 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|------------|
| Cherokee | L6 4.0L | 1993-2001 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| | V6 3.2L | 2014-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| CJ5 | L6 4.2L | 1975-1977 | | | | | | | | | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| | | 2010-2010 | | | FR8TI332 | 0242229764 | | | | | | | FR8TE2 | 0242229765 |
| | | 2006-2007 | FR8KII332X | 0242230556 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| Commander | V8 4.7L | 2009-2010 | | | | | | | | | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | | 2009-2009 | FR8SII33X | 0242230571 | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | | |
| | | 2006-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| Compass | L4 2.4L | 2018-2019 | FR8SII332X | 0242230618 | | | | | | | | | | |
| Compass | L4 2.4L | 2007-2017 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | L6 4.0L | 1993-2004 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| | | 2017-2017 | FR8SII33X | 0242230571 | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | | |
| | V6 3.6L | 2011-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | | | | | | | | | | |
| Grand | | 2011-2016 | | | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| Cherokee | V6 3.7L | 2005-2010 | FR7LII33X | 0242236592 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | FR78X | 0242232502 | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | | 2008-2009 | | | FR8TI332 | 0242229764 | | | | | | | FR8TE2 | 0242229765 |
| | V8 4.7L | 2001-2009 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 1999-2009 | FR8KII332X | 0242230556 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | | | | |



| | 4 | | £ | | | ALL! | | ALLY. | | ALC: | | | É | \$7 |
|-------------------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Maraa / | Matau | | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V8 4.7L | 1999-2007 | | | | | | | | | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | | 1998-1998 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| | V8 5.2L | 1993-1997 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 2009-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| | | 2009-2018 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | | |
| Grand | V8 5.7L | 2009-2013 | | | | | | | | | | | FR8SEX | 0242230624 |
| Cherokee | | 2005-2010 | | | | | | | | | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | | 2005-2008 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | | |
| | V0 F 01 | 1998-1998 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | FR78X | 0242232502 | FR8LCX | 0242229576 |
| | V8 5.9L | 1998-1998 | | | | | | | FR8LPP30X | 0242230560 | | | | |
| | V8 6.1L | 2006-2010 | HR8SII330V | 0242230542 | | | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | | | |
| | V8 6.2L | 2019-2019 | | | FR7SI332 | 0242236655 | | | | | | | | |
| | | 2008-2013 | | | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |
| Liberty | V6 3.7L | 2002-2013 | FR7LII33X | 0242236592 | | | | | FR8LPP302X | 0242230570 | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 2002-2012 | | | | | | | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| Patriot | L4 2.4L | 2007-2017 | FR8LII33X | 0242230531 | | | FR8LPP33X | 0242230580 | FR8LPP30X | 0242230560 | | | FR8LCX | 0242229576 |
| | L4 2.4L | 2003-2006 | HR9SII330X | 0242225664 | | | HR9SPP330X | 0242225680 | HR9SPP300X | 0242225672 | | | HR9SE0X | 0242225668 |
| | L4 2.5L | 1993-2002 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| W 1 | L6 4.0L | 1998-2006 | FR8VII33U | 0242230532 | | | FR8VPP33U | 0242230585 | FR8VPP30U | 0242230565 | | | | |
| Wrangler | V6 3.6L | 2012-2017 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| | VC 2 01 | 2009-2010 | | | | | | | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| | V6 3.8L | 2007-2011 | HR8TII3302V | 0242230526 | | | HR8TPP3302V | 0242230586 | HR8TPP3002V | 0242230566 | | | | |
| Wrangler JK | V6 3.6L | 2018-2018 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |

ΚIA

2021

| | L4 1.6L | 2020-2020 | YR7SII33T | 0242135556 | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| Forte | L4 1.0L | 2019-2019 | YR6NI332S | 0242140515 | | | | | |
| | L4 2.0L | 2016-2020 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | |
| Niro | L4 1.6L | 2017-2019 | YR7NII33S | 0242135533 | | | | | |
| | L4 2.0L | 2018-2018 | YR6NI332S | 0242140515 | | | | | |
| Ontino | L4 2.0L | 2016-2017 | YR7SII33T | 0242135556 | | | | | |
| Optima | L4 2.4L | 2017-2019 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | |
| | L4 2.4L | 2016-2016 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | |

| Acres (| Ф | | | \$ ' | | S | | S Platino | | stino | | per 4 | S Níc | \$ |
|-------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Rio | 1.41.01 | 2020-2020 | | | | | | | | | | | YR8SEU | 0242129515 |
| KIO | L4 1.6L | 2016-2020 | YR8SII33U | 0242129524 | | | | | | | | | | |
| Sedona | V6 3.3L | 2019-2019 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2020-2020 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | | | | | | |
| Sorento | L4 2.4L | 2016-2019 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | | | | | |
| Sorento | V6 3.3L | 2020-2020 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | | | | | | |
| | VO 3.3L | 2016-2019 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | | | | | |
| Soul | L4 1.6L | 2016-2020 | YR8SII33U | 0242129524 | | | | | | | | | | |
| Soul | L4 2.0L | 2016-2020 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2016-2019 | YR7SII33T | 0242135556 | | | | | | | | | | |
| Sportage | L4 2.4L | 2017-2020 | YR7SII33X | 0242135564 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.3L | 2016-2016 | YR7SII33U | 0242135548 | | | | | | | | | | |

LAND ROVER

2021

| | | 1999-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
|--------------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|---------|------------|
| | V8 4.0L | 1998-2002 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | | |
| Discovery | | 1998-1999 | | | | | | | | | | | WR8DC+ | 0242229656 |
| | V8 4.6L | 2003-2004 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | VO 4.0L | 2003-2003 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |
| Discovery Sport | L4 2.0L | 2015-2017 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| Freelander | L4 1.8L | 1999-2001 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| Freelander | V6 2.5L | 2002-2006 | FR7DII33X | 0242236596 | FR6KI332S | 0242240653 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| LR2 | L4 2.0L | 2013-2015 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| LR2 | L6 3.2L | 2008-2012 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| LR3 | V8 4.4L | 2007-2008 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| LNS | VO 4.4L | 2005-2008 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| LR4 | V8 5.0L | 2010-2013 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.2L | 2007-2009 | | | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | VO 4.2L | 2006-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| Range Rover | | 2007-2009 | | | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.4L | 2006-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| | | 2003-2005 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |



| | 4 | | É | \$ | É | \$* | É | \$* | ŝ | \$* | Ė | ST" | B | ĬĮ, |
|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Ní | quel |
| Modelo | Wiotoi | 7,1103 | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V8 4.6L | 2000-2001 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| | VO 4.0L | 1997-2001 | | | | | | | | | | | WR8DC+ | 0242229656 |
| Range Rover | V8 5.0L | 2010-2017 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.0L Supercargado | 2013-2013 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |
| Range Rover Evoque | L4 2.0L | 2012-2017 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2009 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.2L | 2006-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2006-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| Range Rover Sport | | 2007-2009 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| ороле | V8 4.4L | 2006-2009 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2006-2006 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | V8 5.0L | 2010-2017 | VR7MII33U | 0242135569 | | | | | | | | | | |

LINCOLN

2021

| Aviator | V8 4.6L | 2003-2005 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|---------|------------|
| | V6 3.0L | 2018-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| Continental | | 1998-1999 | | | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| Continental | V8 4.6L | 1997-1999 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| | | 1997-1997 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V6 3.0L | 2004-2005 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| LS | V0 2 0I | 2000-2006 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V8 3.9L | 2000-2002 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Mark LT | V8 5.0L | 2011-2014 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7MPP30X | 0242236617 | | | | |
| | | 1996-1996 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| Mark VIII | V8 4.6L | 1995-1996 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1995-1995 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| MIZO | L4 2.0L | 2018-2019 | | | HR7MII30T | 0242236678 | | | | | | | | |
| MKC | L4 2.3L | 2015-2019 | | | HR7MII30T | 0242236678 | | | | | | | | |
| MKS | V6 3.7L | 2009-2011 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| MAKY | V6 2.7L | 2016-2018 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| MKX | V6 3.5L | 2007-2010 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |

| | ф. | | £ | \$ | å | IL, | É | \$ | B | \$ | ž | SIL'Y | £ | it's |
|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Maraa / | Motor | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| MKX | V6 3.7L | 2011-2015 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | 1.40.01 | 2018-2019 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2013-2019 | | | HR7MII30T | 0242236678 | | | | | | | | |
| MKZ | V6 3.0L | 2018-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2007-2012 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | V6 3.7L | 2013-2016 | | | | | | | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| Nautilus | V6 2.7L | 2019-2019 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| | | 2008-2011 | AR7TII330U | 0242135565 | | | | | | | | | | |
| Marilantan | \/O.F. 41 | 2001-2014 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | | | | |
| Navigator | V8 5.4L | 2001-2004 | | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1998-2000 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |
| | | 1995-1997 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | | | | |
| Town Car | V8 4.6L | 1991-2007 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | | 1991-1994 | | | | | | | | | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| Zephyr | V6 3.0L | 2006-2006 | HR7KII33V | 0242236603 | | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | | | |

MAYBACH

| F.7 | V12 5.5L | 2003-2006 | | FR7KI332S | 0242236571 | | | | |
|-----|----------|-----------|--|-----------|------------|--|--|--|--|
| 57 | V12 6.0L | 2006-2009 | | FR7KI332S | 0242236571 | | | | |
| 62 | V12 5.5L | 2003-2009 | | FR7KI332S | 0242236571 | | | | |

MAZDA

2021

| 2 | L4 1.5L | 2015-2018 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|------------|-------------|--|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| 2 | L4 1.5L | 2012-2014 | FR7DII33X | 0242236596 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | |
| | | 2015-2018 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2012-2014 | VR6NII35T* | 0242140536* | | | | | | | |
| | | 2006-2012 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | |
| 3 | L4 2.3L | 2006-2009 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | |
| 3 | L4 2.3L Turbo | 2008-2008 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | |
| | | 2015-2020 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | |
| | L4 2.5L | 2014-2014 | VR6NII35T* | 0242140536* | | | | | | | |
| | | 2010-2013 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | |

| | 4 | | £ | \$ | å | K ^y | É | \$ | É | \$ | į | III' | å | K ^P |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|---------|----------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | L4 2.3L | 2008-2010 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| 5 | L4 2.3L | 2006-2007 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| | L4 2.5L | 2012-2015 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | L4 2.3L | 2006-2008 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | L4 2.5L | 2017-2020 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | | | | |
| 6 | L4 2.5L | 2009-2016 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | V6 3.0L | 2006-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | | | |
| | V6 3.7L | 2009-2013 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| CX-3 | L4 2.0L | 2016-2021 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | | | | |
| | 1.40.01 | 2017-2018 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | | | | |
| 07.5 | L4 2.0L | 2013-2016 | VR6NII35T* | 0242140536* | | | | | | | | | | |
| CX-5 | 1.40.51 | 2017-2021 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | | | | |
| | L4 2.5L | 2014-2016 | VR6NII35T* | 0242140536* | | | | | | | | | | |
| OV = | L4 2.3L | 2007-2012 | HR7NII332S | 0242236675 | | | | | | | | | | |
| CX-7 | L4 2.5L | 2010-2012 | HR8MII33V | 0242230612 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |
| | V6 3.5L | 2007-2007 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| CX-9 | V6 3.7L | 2008-2015 | HR7NII33X | 0242236591 | | | HR7MPP33X | 0242236629 | HR7NPP30V | 0242236672 | | | | |
| | | 2016-2019 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | | | | |
| MX-5 | L4 2.0L | 2006-2015 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | | HR8NPP302X | 0242230573 | | | | |

MERCEDES-BENZ

2021

| A160 | L4 1.6L | 2000-2005 | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | FR78X | 0242232502 | FR8KTC+ | 0242229799 |
|-------------|---------|-----------|-----------|------------|--|--|-----------|------------|-------|------------|---------|------------|
| A190 | L4 1.9L | 2001-2005 | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| A250 | L4 2.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | |
| AMG GT | V8 4.0L | 2018-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | |
| AIVIG GT | VO 4.UL | 2017-2017 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | |
| AMG GT 63 | V8 4.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | |
| AMG GT 63 S | V8 4.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | |
| AMG GT C | V8 4.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | |
| AWGGTC | VO 4.UL | 2018-2018 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | |
| AMG GT R | V8 4.0L | 2018-2019 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | |
| AMG GT S | V8 4.0L | 2018-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | |
| AIVIGIGIS | VO 4.UL | 2016-2017 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | |

| | 4 | | É | \$ | B | K | É | \$ | å | \$ | £ | SIL'Y | B | ELL, |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Maraa / | Matar | ٨٣٥٥ | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Ní | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2011-2011 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| B200 | L4 2.0L | 2006-2011 | | | | | | | | | | | FQR8DE | 0242229724 |
| | | 2006-2009 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| 0100 | L4 1.6L | 2013-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| C180 | L4 1.8L | 2011-2012 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| | L4 1.5L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| 0000 | L4 1.8L | 2011-2014 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| C200 | L4 1.8L Turbo | 2010-2010 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2001-2002 | FR7KII33X | 0242236599 | FR6KI332S | 0242240653 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| C220 | L4 2.2L | 1995-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | L4 1.8L | 2004-2005 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | | 1999-2000 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR7KTC | 0242235766 |
| | L4 2.3L | 1997-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| C230 | | 1996-1998 | | | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |
| | L4 2.3L Supercargado | 1997-1997 | | | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |
| C240 | V6 2.6L | 2001-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| C250 | L4 1.8L | 2012-2015 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| | L6 2.8L | 1995-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | V6 2.8L | 1999-2000 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| C280 | V6 3.0L | 2009-2009 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2006-2008 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2019-2020 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| C300 | V6 3.0L | 2010-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| C32 AMG | V6 3.2L | 2002-2004 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| C320 | V6 3.2L | 2001-2005 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 2013-2014 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| C350 | V6 3.5L | 2006-2009 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| C36 AMG | L6 3.6L | 1996-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | | 2018-2019 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| C43 AMG | V6 3.0L | 2017-2017 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.3L | 1998-2000 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| C450 AMG | V6 3.0L | 2016-2016 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 5 | ㄱ | |
|---|----|----|
| ŀ | 尹 | _ |
| | Č– | ÷J |
| | | |
| | W | |

| \Box | _ | | | / \$ | | / ? | | / > | | .∕> | | / | | ~ > |
|-------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|
| ري ا | ф | | Š | \$ | į, į | 5 2° | Š | Z, | B | ž, | ž. | \$ \$ | B | 12 2 |
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | itino | Su | per 4 | Ní | quel |
| Modelo | WIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| C55 AMG | V8 5.4L | 2005-2006 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| C63 AMG | V8 4.0L | 2018-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| COS AIVIO | VO 4.0L | 2016-2017 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| C63 AMG S | V8 4.0L | 2018-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| Cos AMG S | V6 4.UL | 2016-2017 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.0L | 1997-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| 01.500 | VO 3.UL | 1997-1998 | | | | | | | | | | | F8DC4 | 0241229713 |
| CL500 | V0 F FI | 2007-2012 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | V8 5.5L | 2007-2008 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| CL55 AMG | V8 5.4L | 2003-2004 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | V12 5.5L | 2003-2013 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| CL600 | V12 5.8L | 2001-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V12 6.0L | 1998-1999 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | | 2013-2013 | FR7KII332S | 0242236668 | | | | | | | | | | |
| CL65 AMG | V12 6.0L | 2005-2013 | | | FR7KI332S | 0242236571 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| CLA45 AMG | L4 2.0L | 2014-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| CLK280 | V6 3.0L | 2007-2009 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| CLK320 | V6 3.2L | 1998-2005 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| CLK350 | V6 3.5L | 2006-2009 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| CLK430 | V8 4.3L | 1999-2003 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 5.0L | 2003-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| CLK500 | V8 5.5L | 2007-2009 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| CLK55 AMG | V8 5.4L | 2003-2004 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V6 3.5L | 2010-2014 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| CLS350 | V6 3.5L | 2007-2009 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | | 2005-2006 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| CLS500 | V8 5.0L | 2007-2011 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| CLS55 AMG | V8 5.4L | 2006-2006 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| CLS63 AMG | V8 5.5L | 2012-2014 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| CLS63 AMG S | V8 5.5L | 2017-2018 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| E200 | L4 1.8L | 2012-2013 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| E250 | L4 1.8L | 2011-2013 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| E280 | V6 2.8L | 1999-1999 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |

| | 4 | | É | \$ | É | \$ | å | II) | å | ij, | ~ | NY N | × | NY . |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Ní | quel |
| Modelo | | | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| E280 | V6 3.0L | 2007-2009 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| E300 | V6 3.0L | 2010-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| E320 | L6 3.2L | 1996-1996 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| E320 | V6 3.2L | 1998-2005 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| E350 | V6 3.5L | 2013-2013 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| E330 | VO 3.3L | 2006-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| E400 | V6 3.0L | 2015-2017 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| E420 | V8 4.2L | 1994-1998 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| E430 | V8 4.3L | 1998-2001 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| E450 | V6 3.0L | 2019-2019 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.0L | 2003-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| E500 | V0 5 51 | 2016-2016 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.5L | 2007-2011 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| | | 2003-2006 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| 555 4440 | V8 5.4L | 2002-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| E55 AMG | | 2002-2002 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| | V8 5.5L | 1998-2001 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| E63 AMG | V8 4.0L | 2020-2020 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| E63 AMG S | V8 4.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| | 1/0 5 01 | 2002-2008 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| 0.500 | V8 5.0L | 1999-2008 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| G500 | | 2009-2014 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | V8 5.5L | 2009-2014 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| G55 AMG | V8 5.4L | 2009-2011 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| G63 AMG | V8 4.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| 005 1110 | 1/10 0 01 | 2016-2018 | FR7KII332S | 0242236668 | | | | | | | | | | |
| G65 AMG | V12 6.0L | 2014-2018 | | | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| GL450 | V8 4.7L | 2007-2009 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| 01.500 | \ (0.5.5) | 2008-2012 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| GL500 | V8 5.5L | 2008-2012 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| GLA180 | L4 1.6L | 2016-2018 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| 01.4000 | L4 1.6L | 2014-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| GLA200 | L4 2.0L | 2014-2015 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |

| 7 | | | ٠ | |
|---|---|---|---|----|
| п | | • | ч | |
| П | В | ç | Ц | |
| v | | 7 | П | 7 |
| | | F | | 91 |
| | | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | - | • | • | |

| | т <u>—</u> | | £ | \$ | ź | ZZ" | ŝ | ZZ, | ź | ZZ, | ž | T. | ż | XX' |
|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | . ~ | Doble | e Iridio | Iri | idio | Doble | Platino | Pla | atino | Suj | per 4 | Ní | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| GLA45 AMG | L4 2.0L | 2018-2019 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| GLC43 AMG | V6 3.0L | 2020-2020 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| | | 2019-2019 | V6SII3328 | 0241140522 | | | | | | | | | | |
| GLE400 | V6 3.0L | 2017-2017 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| GLE450 AMG | V6 3.0L | 2016-2016 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| GLK280 | V6 3.0L | 2009-2009 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| GLK300 | V6 3.0L | 2010-2012 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| GLK350 | V6 3.5L | 2013-2015 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| Maybach S600 | V12 6.0L | 2016-2017 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| Maybach S650 | V12 6.0L | 2018-2019 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| ML320 | V6 3.2L | 1998-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 2012-2015 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| ML350 | V6 3.5L | 2006-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | V6 3.7L | 2003-2005 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| ML430 | V8 4.3L | 1999-2001 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V8 4.7L | 2012-2015 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| A.W. 500 | V8 5.0L | 2002-2007 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| ML500 | \ (0.5.5) | 2008-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | V8 5.5L | 2008-2011 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| MUSEANAO | V8 5.4L | 2002-2003 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| ML55 AMG | V8 5.5L | 2001-2001 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| R350 | V6 3.5L | 2008-2012 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| R500 | V8 5.0L | 2006-2007 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| 0.400 | V0 4 0I | 1998-1998 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| S420 | V8 4.2L | 1996-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| \$430 | V8 4.3L | 2000-2005 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| 5430 | V8 4.3L | 1999-2005 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| | V8 4.7L | 2017-2017 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| | | 2000-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| S500 | V8 5.0L | 1998-2006 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| 5500 | | 1996-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | V8 5.5L | 2007-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | VO 3.5L | 2007-2011 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |

| | г | | á | \$ | b | ZZ" | É | \$ | Ĺ | SS" | ķ | ELL'Y | å | S) |
|-------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| , | | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | atino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| S500L | V8 4.7L | 2017-2017 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| S55 AMG | V8 5.4L | 2003-2005 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | V12 5.5L | 2003-2009 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| | V12 5.8L | 2001-2002 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| S600 | | 2015-2015 | | | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| | V12 6.0L | 1996-1998 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| | | 1996-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| S600L | V12 6.0L | 1995-1995 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| S63 AMG | V8 4.0L | 2019-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| S63L AMG | V8 5.5L | 2017-2017 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2009 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| S65 AMG | V12 6.0L | 2005-2019 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| S65L AMG | V12 6.0L | 2017-2017 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | | | | | | | | |
| SL320 | L6 3.2L | 1996-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | | 2015-2019 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.7L | 2013-2014 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 2004-2006 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| SL500 | V8 5.0L | 1998-2006 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| | | 1996-1998 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | | 2007-2012 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | V8 5.5L | 2007-2012 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| SL55 AMG | V8 5.4L | 2003-2007 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | | 1998-1998 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| SL60 AMG | V8 6.0L | 1997-1997 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| | V12 5.5L | 2003-2012 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| | | 1998-2002 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| SL600 | V12 6.0L | 1998-1998 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 1996-2002 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | F8DC4 | 0241229713 |
| SL65 AMG | V12 6.0L | 2005-2017 | FR7KII332S | 0242236668 | FR7KI332S | 0242236571 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| SLC43 AMG | V6 3.0L | 2017-2019 | VA6SIP80 | 0241140537 | | | | | | | | | | |
| - | | 2012-2015 | | | | | YR6NPP332 | 0242140512 | | | | | | |
| SLK200 | L4 1.8L | 2008-2011 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2003-2004 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |

| | _ |
|---|-----|
| - | _, |
| | |
| | |
| | 4 4 |
| | - |
| | |
| | |
| | |

| | 4 | <u></u> | S Doble | S e Iridio | | S | | \$ ' Platino | | S | • | per 4 | Š Nío | \$ |
|-------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------|---------|----------|------------|------------------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | | | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2001-2004 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| SLK230 | L4 2.3L | 2000-2004 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| | | 1997-2000 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR7KTC | 0242235766 |
| SLK32 AMG | V6 3.2L | 2002-2004 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| SLK320 | V6 3.2L | 2001-2004 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| SLK350 | V6 3.5L | 2005-2013 | | | | | YR7MPP33 | 0242135509 | | | | | | |
| | | 2013-2016 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| SLK55 AMG | V8 5.5L | 2006-2011 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| SENSS AIVIG | VO 3.3L | 2005-2016 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2005-2005 | | | | | FR8DPP33+ | 0242230500 | | | | | | |
| SLR McLaren | V8 5.4L | 2007-2008 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |

MERCURY

| | | 2009-2011 | HR8KII33V | 0242230535 | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| | | 2009-2009 | | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | |
| Mariner | V6 3.0L | 2008-2008 | HR7DII33V | 0242236594 | | | | | | | |
| | | 2005-2008 | | | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | |
| | | 2005-2007 | HR7KII33V | 0242236603 | | | | | | | |
| Milan | V6 3.0L | 2007-2008 | HR7KII33V | 0242236603 | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | |
| Montego | V6 3.0L | 2005-2007 | HR7KII33V | 0242236603 | | HR7DPP33Y | 0242236628 | HR7DPP30Y | 0242236613 | | |
| Sable | V6 3.0L | 2002-2004 | HR7KII33V | 0242236603 | | HR7DPP33V | 0242236625 | HR7DPP30V | 0242236658 | | |

MG

| TF | L4 1.8L | 2003-2005 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | |
|----|---------|-----------|--|--|------------|------------|--|--|--|
| ZR | L4 1.8L | 2004-2005 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | |

MINI

2021

| | L3 1.5L | 2014-2019 | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | |
|--------|---------|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|--------|------------|
| | | 2012-2016 | | ZR5SI332 | 0242145537 | | | | | | | |
| Cooper | | 2010-2015 | | | | | | ZR6SPP302 | 0242140535 | | | |
| Соореі | L4 1.6L | 2009-2012 | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | |
| | | 2007-2010 | | ZQR8SI302 | 0242129512 | | | | | | | |
| | | 2005-2006 | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |

| | - | <u> </u> | É | \$ | å | ĬŢ" | É | (2) | B | ĬŢ, | ŝ | NIC" | £ | (2) |
|----------------------|---------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | itino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2003-2008 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 1.6L | 2002-2008 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | | 2002-2006 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | L4 1.6L | 2004-2005 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Cooper | Supercargado | 2004-2004 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2012-2012 | | | ZR5SI332 | 0242145537 | | | | | | | | |
| | L4 1.6L Turbo | 2007-2012 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| | | 2007-2007 | | | | | | | FGR7DQP+ | 0242236562 | | | | |
| | L4 2.0L | 2014-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| Cooper | L3 1.5L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| Clubman | L4 2.0L | 2017-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| | L3 1.5L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |
| Cooper Countryman | L4 1.6L | 2011-2015 | | | ZR5SI332 | 0242145537 | | | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2018-2019 | | | | | ZR5SPP3320 | 0242145555 | | | | | | |

MITSUBISHI

2021

| ASX | L4 2.0L | 2013-2015 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|---------|------------|
| | | 2004-2005 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | | |
| | V6 3.0L | 2003-2005 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | | |
| Eclipse | | 2003-2003 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V6 3.8L | 2008-2012 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | VO 3.6L | 2006-2012 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| Endeavor | V6 3.8L | 2009-2011 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| Elideavoi | V0 3.0L | 2004-2011 | FR7KII33X | 0242236599 | FR6KI332S | 0242240653 | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| | L4 2.4L | 2004-2009 | | | FR7SI332 | 0242236655 | | | | | | | | |
| Galant | V6 3.0L | 2003-2003 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V6 3.8L | 2004-2009 | FR7KII33X | 0242236599 | FR6KI332S | 0242240653 | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| L200 | L4 2.4L | 2010-2016 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| L200 | L4 2.4L | 2008-2021 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 2011-2016 | FR7DII35X* | 0242236642* | | | | | | | | | | |
| Lancor | L4 2.0L | 2008-2016 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| Lancer | L4 2.0L | 2006-2006 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| | | 2005-2007 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |

| 7 | _, | |
|---|-----------|--|
| ь | | |
| U | \rangle | |
| | | |
| | • | |
| | | |

| | | | NEW YORK | | ALL'Y | | ELY . | | attu . | | ALL'Y | | å | K" |
|---------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iridio | | Doble Platino | | Platino | | Super 4 | | Níquel | |
| Modelo | WIOLOI | 7,4100 | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2004-2007 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | L4 2.0L | 2004-2007 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| Lancer | | 2004-2004 | | | WR7KI33S | 0242236576 | | | | | | | | |
| | | 2011-2016 | FR7DII35X* | 0242236642* | | | | | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2005-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | FR7SI332 | 0242236655 | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Mirage | L3 1.2L | 2015-2020 | | | FR7SI30 | 0242235769 | | | | | | | | |
| Mirage G4 | L3 1.2L | 2019-2020 | | | FR7SI30 | 0242235769 | | | | | | | | |
| | | 2012-2019 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | | |
| | | 2008-2011 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| Montero | V6 3.8L | 2006-2006 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| | | 2003-2006 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| | V6 3.0L | 2012-2015 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2009-2011 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| Montero Sport | V6 3.5L | 2003-2004 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | | | | |
| | | 2003-2004 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | | | |
| | | 2014-2020 | YR8NII35U* | 0242129526* | | | | | | | | | | |
| | | 2011-2013 | FR8DII33X/ FR7DII35X* | 0242230534/ 0242236642* | | | | | | | | | | |
| Outlander | L4 2.4L | 2010-2013 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 2008-2013 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | | |
| | | 2004-2006 | | | FR7SI332 | 0242236655 | | | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2007-2013 | YR7NII33S | 0242135533 | | | | | | | | | | |
| Space Star | L4 1.8L | 2003-2004 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | FR8DCX+ | 0242229660 |

NISSAN

2021

| | | 1998-1998 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|---------|------------|
| | | 1998-1998 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | |
| 240SX | 240SX L4 2.4L | 1993-1998 | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | |
| 24037 | L4 2.4L | 1993-1998 | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | |
| | | 1993-1993 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1993-1993 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| 300ZX | V6 3.0L | 1991-1996 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | |
| 30027 | 300ZX V6 3.0L | 1991-1996 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | |

| | | | | | _ | _ | | | _ | _ | | | _ | _ |
|-------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | н | Años | Doble Iridio | | Iridio | | å | S ^y | ELLY | | ķ | W. | ALLE | |
| N4/ | Matau | | | | | | Doble Platino | | Platino | | Super 4 | | Nío | Níquel |
| Marca / Modelo | Motor | | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2007-2008 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| 350Z | V6 3.5L | 2003-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | FR78NX | 0242232515 | | |
| | | 2003-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| 370Z | V6 3.7L | 2009-2020 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| | | 2002-2005 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | FR8ME+ | F000KE0P24 |
| Almera | L4 1.8L | 2001-2005 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2001-2001 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 2000-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | | |
| | | 1998-2001 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | | | |
| | 1.40.41 | 1996-2001 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | L4 2.4L | 1996-2001 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 1996-1997 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 1996-1997 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| Alaine | | 2013-2018 | VR7TII35U* | 0242135531* | | | | | | | | | | |
| Altima | | 2007-2018 | | | | | | | | | | | FR8ME+ | F000KE0P24 |
| | L4 2.5L | 2007-2012 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | | 2002-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2002-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2007-2018 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2002-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | FR78NX | 0242232515 | | |
| | | 2002-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2009-2010 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| Aprio | L4 1.6L | 2008-2010 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | HR8DCX+ | 0242229775 |
| | | 2007-2015 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| | | 2005-2015 | | | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| Armada | V8 5.6L | 2005-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2005-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | | | | | | | | |
| | | 2011-2015 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 2006-2008 | | | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2001-2015 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Frontier | | 2001-2004 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 2001-2004 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | | | |
| | V6 3.3L | 2001-2004 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |

| | <i>*</i> | | | | | III' | , | ĬÇ" | و | IC' | | N. P. | و | III' |
|----------|----------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| ~ T | л нф | L _⊙ ' | | 200 | | | | | | | | | | |
| Marca | / Motor | Años | Doble | e Iridio | Iridio | | Doble Platino | | Platino | | Super 4 | | Níquel | |
| Mode | • | 7 | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | V6 3.3L | 2001-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Frontie | | 2001-2001 | FR6KII33X | 0242240669 | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| TTOTILLE | V6 4.0L | 2019-2019 | VR8SII33X | 0242129529 | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | V6 4.0L | 2008-2019 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| | L4 1.8L | 1987-1992 | | | | | | | | | | | W8DC | 0241229715 |
| Ichi Va | 1 | 1987-1992 | | | | | | | | | | | WR8DC+ | 0242229656 |
| | L4 2.4L | 1992-1994 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Juke | L4 1.6L | 2012-2017 | VR6NII35T* | 0242140536* | | | | | | | | | | |
| | | 1997-2000 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | L4 1.6L | 1996-2000 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1996-2000 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 1999-2000 | | | | | | | | | | | FR7KC+ | 0242236561 |
| Lucino | | 1996-2000 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | L4 2.0L | 1996-1998 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | L4 2.0L | 1996-1998 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 1996-1998 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR5DC | 0242245536 |
| | | 1996-1998 | | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| March | L4 1.6L | 2012-2019 | | | VR8SII30X | 0242129522 | | | | | | | | |
| | | 1998-2001 | | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | | 1993-2001 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | | | |
| | | 1993-1997 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | | |
| | | 1991-2001 | | | | | | | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V6 3.0L | 1991-1997 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 1991-1997 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| | | 1991-1993 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Maxim | a | 1991-1992 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1991-1992 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 2009-2018 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2008 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| | V/C 2 F1 | 2006-2006 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2002-2007 | | | | | FR8MPP33X | 0242230584 | | | | | | |
| | | 2002-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | | | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2002-2005 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |

| | 4 | | Doble Iridio | | ė | K" | all the | | all the | | all v | | EST. | |
|-------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| N4/ | Matan | | | | Iridio | | Doble Platino | | Platino | | Super 4 | | Nío | Níquel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Micra | L4 1.4L | 2005-2007 | | | | | | | FR8NPP30W | 0242230602 | FR78NX | 0242232515 | | |
| | | 2009-2020 | VR6NII35U* | 0242140550* | | | | | | | | | | |
| Murano | V6 3.5L | 2004-2008 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2004-2008 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Note | L4 1.6L | 2014-2019 | VR8SII33X | 0242129529 | VR8SII30X | 0242129522 | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| NDOOO | L4 2.4L | 2009-2015 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| NP300 | L4 2.5L | 2016-2018 | VR7TII35U* | 0242135531* | | | | | | | | | | |
| NP300 Frontier | L4 2.5L | 2016-2018 | VR7TII35U* | 0242135531* | | | | | | | | | | |
| | V6 4.0L | 2013-2015 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| NV2500 | V8 5.6L | 2013-2013 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| NV350 Urvan | L4 2.5L | 2014-2020 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| | | 1999-2000 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | | |
| | | 1998-2000 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | | | |
| | | 1997-2000 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | | |
| | V6 3.3L | 1997-2000 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | | 1997-1998 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1997-1997 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| B -1 G -1 | | 2013-2020 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| Pathfinder | V6 3.5L | 2001-2004 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2001-2004 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2012-2012 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | | |
| | | 2008-2012 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| | V6 4.0L | 2005-2012 | | | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2005-2007 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2005-2007 | FR8MII33X | 0242230533 | | | | | | | | | | |
| Pathfinder | 1/0 5 01 | 2004-2004 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| Armada | V8 5.6L | 2004-2004 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2005-2010 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Dielaue | 1.4.2.41 | 2005-2010 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Pickup | L4 2.4L | 1998-2010 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1993-2004 | | | | | | | FR8HPP30X | 0242230567 | | | | |
| Platina | L4 1.6L | 2002-2010 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |

Nissan



2021

| | 4 | | | \$ | | ĬŽ ^V | Á | \$ * | Á | \$ | و | | | 5\$* |
|-------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| (ئـــت) | | <u>L</u> © | Doble Iridio | | lridio | | Doble Platino | | Platino | | Su _l | per 4 | Ní | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 1999-2002 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V6 3.3L | 1999-2002 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Quest | | 2004-2009 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | V6 3.5L | 2004-2009 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Rogue | L4 2.5L | 2008-2014 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | | 2018-2019 | VR6NII35T* | 0242140536* | | | | | | | | | | |
| | L4 1.6L | 1996-2000 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | | 1996-2000 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | | 2013-2019 | VR8SII33X/ VR8NII35U* | 0242129529/ 0242129514* | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | L4 1.8L | 2001-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2001-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2007-2012 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | | 2007-2011 | VR8SII33X | 0242129529 | | | | | | | | | | |
| Sentra | | 1998-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | | | | | | | | |
| Jenera | | 1998-2001 | FR8KII33X | 0242230528 | | | | | | | | | | |
| | | 1996-2001 | FR6KII33X | 0242240669 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | L4 2.0L | 1996-2001 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 1996-2001 | | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR5DC | 0242245536 |
| | | 1996-2001 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| | | 1996-1997 | FR7DII33X | 0242236596 | | | | | | | | | | |
| | | 1996-1997 | FR8DII33X | 0242230534 | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2012 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| | L4 2.5L | 2002-2006 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2002-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2016-2018 | VR8SII33X | 0242129529 | VR8SII30X | 0242129522 | | | | | | | | |
| T | L4 1.6L | 2014-2015 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| Tiida | | 2011-2013 | | | | | VR7SPP33 | 0242135524 | | | | | | |
| | L4 1.8L | 2007-2018 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| | | 2007-2015 | FR8NII35U* | 0242230554* | | | | | | | | | | |
| Titan | V8 5.6L | 2004-2015 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | | 2004-2006 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Tsubame | L4 1.6L | 1993-2004 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |

| | ф | | £ | \$ | É | Ž, | É | \$ | É | \$ | į | W. | ß | it. |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | L4 1.5L | 1984-1985 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | WR78X | 0242232505 | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | | 1993-2017 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 1993-1996 | FR8DII33X | 0242230534 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| Tsuru | L4 1.6L | 1993-1996 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| ISuru | L4 1.0L | 1989-2017 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 1986-1992 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | | 1986-1988 | | | | | | | | | WR78X | 0242232505 | | |
| | L4 2.0L | 1995-1996 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | L4 2.4L | 2008-2008 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| Urvan | L4 Z.4L | 2000-2007 | | | FR8DII33X | 0242230534 | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | L4 2.5L | 2008-2013 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| Versa | L4 1.6L | 2019-2019 | | | | | VR8SPP33X | 0242129516 | | | | | | |
| Versa | L4 1.0L | 2012-2019 | VR8SII33X | 0242129529 | VR8SII30X | 0242129522 | | | | | | | | |
| | | 2002-2002 | FR6KII33X | 0242240669 | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | V6 3.3L | 2000-2004 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Xterra | | 2000-2001 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V6 4.0L | 2005-2007 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | V04.0L | 2005-2007 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2014-2017 | VR7TII35U* | 0242135531* | | | | | | | | | | |
| X-Trail | L4 2.5L | 2007-2013 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| A IIdii | L4 2.5L | 2005-2006 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | | |
| | | 2002-2007 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |

OLDSMOBILE

2021

| | V6 2.8L | 1987-1989 | HR9LII33X | 0242225661 | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|---------|------------|
| Cutlass | | 1996-1996 | | | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| Cuttass | V6 3.1L | 1994-1996 | HR8KII33Y | 0242230536 | | | | | | | | |
| | | 1987-1993 | HR9LII33X | 0242225661 | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | |
| Silhouette | V6 3.1L | 1991-1993 | | | | | | HR7BPP30X | 0242236615 | | | |
| Simouette | V6 3.8L | 1994-1995 | HR8KII33Y | 0242230536 | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | HR9DCY+ | 0242225623 |

| | 4 | | á | \$ | É | \$* | å | XX, | £. | \$ | į. | ELE P | å | \$\$ [*] |
|-------------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------|
| N4/ | Matau | ^ ~ | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Ní | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| PEUGEOT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2004-2009 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 1.4L | 2000-2003 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| 206 | | 2002-2007 | | | | | | | FR8NPP30W | 0242230602 | | | FR8SC+ | 0242229797 |
| | L4 1.6L | 2001-2007 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | FR8ME+ | F000KE0P24 |
| | L4 1.4L | 2010-2011 | | | | | | | | | | | FR6KDC+ | 0242240648 |
| | | 2012-2013 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| 207 | L4 1.6L | 2010-2011 | | | ZQR8SI302 | 0242129512 | | | FR8NPP30W | 0242230602 | FR78NX | 0242232515 | FR8SC+ | 0242229797 |
| | | 2008-2013 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| | L4 1.6L Turbo | 2010-2011 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| 000 | L3 1.2L | 2019-2021 | | | ZR6SI332 | 0242140559 | | | | | | | | |
| 208 | L4 1.6L | 2014-2016 | | | ZQR8SI302 | 0242129512 | | | | | | | | |
| 301 | L4 1.6L | 2013-2021 | | | | | | | FR8NPP30W | 0242230602 | FR78NX | 0242232515 | FR8SC+ | 0242229797 |
| | L4 1.6L | 1997-1997 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| 306 | L4 1.8L | 2001-2002 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 2.0L | 2001-2002 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2006-2010 | | | | | | | | | | | FR8SC+ | 0242229797 |
| | | 2003-2010 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | | |
| 307 | L4 2.0L | 2003-2009 | | | | | | | FR8NPP30W | 0242230602 | | | | |
| | | 2003-2005 | | | | | | | | | | | FR8ME+ | F000KE0P24 |
| | | 2019-2020 | ZR6SII3320 | 0242140521 | | | | | | | | | | |
| 308 | L4 1.6L | 2017-2017 | | | ZR5SI332 | 0242145537 | | | | | | | | |
| | | 2009-2016 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| 400 | V6 2.9L | 2003-2005 | | | | | FR8SPP332 | 0242229708 | | | | | | |
| 406 | V6 3.0L | 2001-2002 | | | | | FR8SPP332 | 0242229708 | | | | | | |
| | L4 2.2L | 2006-2009 | | | | | | | FR8NPP30W | 0242230602 | FR78NX | 0242232515 | FR8ME+ | F000KE0P24 |
| 407 | | 2007-2008 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | V6 2.9L | 2006-2006 | | | | | FR8SPP332 | 0242229708 | | | | | | |
| 508 | L4 1.6L | 2012-2017 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| 607 | V6 2.9L | 2002-2008 | | | | | FR8SPP332 | 0242229708 | | | | | | |
| | L3 1.2L | 2019-2021 | | | ZR6SI332 | 0242140559 | | | | | | | | |
| 2008 | L4 1.6L | 2014-2016 | | | ZQR8SI302 | 0242129512 | | | | | | | | |



| Marca / | И | Años | | Doble Iridio Fórmula Nº. de Parte | | \$ | | S Platino | | S | | per 4 | | quel |
|-------------|----------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Modelo | MOTOL | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| 3008 | L4 1.6L | 2011-2016 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| | L4 1.4L | 2009-2011 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | FR8ME+ | F000KE0P24 |
| 207 Compact | 14161 | 2010-2011 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | L4 1.6L | 2009-2009 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| 208 GT | L4 1.6L | 2014-2014 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |
| Grand Raid | L4 1.6L | 2008-2012 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | FR8SC+ | 0242229797 |
| Partner | L4 1.6L | 2003-2012 | | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | FR8SC+ | 0242229797 |
| RCZ | L4 1.6L | 2011-2016 | | | ZR7SI332S | 0242135518 | | | | | | | | |

PONTIAC

2021

| Aztek | V6 3.4L | 2002-2005 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
|------------|----------|-----------|------------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|---------|------------|
| AZIEK | V6 3.4L | 2001-2001 | HR8KII33Y | 0242230536 | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | |
| | | 1995-1999 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
| Bonneville | V6 3.8L | 1994-1995 | | | | | | | | | HR9DCY+ | 0242225623 |
| | | 1994-1994 | HR8KII33Y | 0242230536 | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | |
| | | 2000-2001 | HR8LII33U | 0242230523 | | HR8LPP33U | 0242230577 | HR8LPP30U | 0242230558 | | | |
| | | 1998-1999 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | | | | | | |
| Firebird | V8 5.7L | 1996-1997 | HR8KII33Y | 0242230536 | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | |
| | | 1994-1999 | | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
| | | 1994-1995 | HR8KII33V | 0242230535 | | | | | | | | |
| G3 | L4 1.6L | 2007-2009 | FR7DII33X | 0242236596 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | |
| 0.5 | L4 2.2L | 2007-2009 | HR8MII33X | 0242230611 | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | |
| G5 | L4 2.4L | 2007-2008 | HR8MII33X | 0242230611 | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | |
| | 1/0.0.51 | 2007-2009 | HR9LII33X | 0242225661 | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | | |
| G6 | V6 3.5L | 2005-2006 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
| | V6 3.6L | 2007-2009 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | |
| 0 14 | 1/0.0.41 | 2002-2004 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
| Grand Am | V6 3.4L | 1999-2001 | HR8KII33Y | 0242230536 | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | |
| 0 10: | V6 3.1L | 1997-1998 | HR8KII33Y | 0242230536 | | HR8DPP33Y | 0242230581 | HR8DPP30Y | 0242230559 | | | |
| Grand Prix | V6 3.8L | 1997-2001 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
| Matiz | L4 1.0L | 2004-2010 | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | WR8DCX+ | 0242229687 |
| | V6 3.5L | 2005-2006 | HR9KII33Y | 0242225659 | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | |
| Montana | V6 3.9L | 2007-2009 | HR9LII33X | 0242225661 | | HR9LPP33X | 0242225678 | HR9LPP30X | 0242225674 | | HR9DCY+ | 0242225623 |



| | 4 | | £ | \$ | É | \$ | É | \$ | É | \$ | å | II. | É | \$" |
|----------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | Doble Iridio | | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | er 4 | Níc | quel |
| Modelo | WIOTOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Solstice | L4 2.0L | 2009-2009 | | | HR8NI332W | 0242230508 | | | | | | | | |
| Soistice | L4 2.4L | 2006-2008 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | |
| Sunfire | L4 2.2L | 2004-2005 | HR8MII33X | 0242230611 | | | HR8MPP33X | 0242230582 | HR8MPP30X | 0242230564 | | | | |
| Sumile | L4 2.4L | 1997-2002 | HR8KII33V | 0242230535 | | | HR8DPP33V | 0242230583 | HR8DPP30V | 0242230561 | | | | |
| Torrent | V6 3.4L | 2006-2008 | HR9KII33Y | 0242225659 | | | HR9DPP33Y | 0242225677 | HR9DPP30Y | 0242225670 | | | | |

PORSCHE

2021

| | H6 3.0L | 2017-2019 | | | ZR5NPP332SBP | 0242145552 | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|--|--|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| | 110.0.41 | 2012-2016 | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | H6 3.4L | 1999-2001 | | | | | | | | | FGR6KQE | 0242240587 |
| | | 2010-2012 | | | | | | | | | FGR4NQE04 | 0242250518 |
| | | 2009-2012 | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | | 2003-2004 | | | | | | | | | FGR6KQE | 0242240587 |
| | H6 3.6L | 2002-2008 | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | | 1998-1998 | | | | | | | | | FR5DTC | 0242245539 |
| | | 1996-2005 | | | | | | | FR56 | 0242242501 | | |
| 011 | | 1996-2004 | | | | | | | | | FR6LDC | 0242240566 |
| 911 | | 2005-2005 | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | H6 3.6L Turbo | 2001-2005 | | | | | | | | | FR6LDC | 0242240566 |
| | | 1996-2001 | | | | | | | FR56 | 0242242501 | | |
| | | 2017-2019 | | | FR6NPP332 | 0242240637 | | | | | | |
| | | 2011-2012 | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | H6 3.8L | 2010-2012 | | | | | | | | | FGR4NQE04 | 0242250518 |
| | | 2009-2016 | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | | 2005-2008 | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | H6 3.8L Turbo | 2010-2016 | | | FR6NPP332 | 0242240637 | | | | | | |
| | Ho 3.6L TUIDO | 2010-2013 | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| 718 Boxster | H4 2.0L | 2017-2019 | | | ZR5NPP332SBP | 0242145552 | | | | | | |
| 718 Cayman | H4 2.0L | 2017-2019 | | | ZR5NPP332SBP | 0242145552 | | | | | | |
| | H6 2.5L | 1999-1999 | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78 | 0242232501 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| Boxster | | 2013-2016 | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| DOVPICE | H6 2.7L | 2006-2008 | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | | 2001-2005 | | | | | | | | | FGR6KQE | 0242240587 |

| | 4 | | É | <i>Ç</i> '' | B | Z, | É | <i>\$</i> " | Ė | IZ, | į. | W. | É | 5 " |
|----------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | idio | Doble | Platino | Pla | ıtino | Sup | per 4 | Níc | quel |
| Modelo | Wiotor | 71100 | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | H6 2.9L | 2010-2012 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | H6 3.2L | 2006-2006 | | | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| Boxster | 110 3.2L | 2001-2005 | | | | | | | | | | | FGR6KQE | 0242240587 |
| DOXSIEI | H6 3.4L | 2011-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | H0 3.4L | 2007-2008 | | | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | H6 3.8L | 2016-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | V6 3.0L | 2011-2018 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2004-2006 | | | | | YR7LPP332W | 0242135510 | | | | | | |
| | 1/0.0.01 | 2016-2018 | | | | | FR5NPP332S | 0242245585 | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2008-2010 | YR6TII330T | 0242140528 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.5L | 2003-2006 | | | | | | | | | | | FGR6KQE | 0242240587 |
| Cayenne | | 2009-2018 | | | | | FR6NPP332 | 0242240637 | | | | | | |
| | V8 4.8L | 2009-2009 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | | 2008-2014 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | | 2008-2015 | | | | | FR6NPP332 | 0242240637 | | | | | | |
| | V8 4.8L Turbo | 2008-2014 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |
| | | 2014-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | H6 2.7L | 2007-2008 | | | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | H6 2.9L | 2009-2012 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| Cayman | | 2009-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | H6 3.4L | 2006-2008 | | | | | | | | | | | FGR5KQE0 | 0242245559 |
| | H6 3.8L | 2016-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | V6 3.0L | 2015-2018 | | | | | FR5NPP332S | 0242245585 | | | | | | |
| Macan | V6 3.6L | 2015-2018 | | | | | FR5NPP332S | 0242245585 | | | | | | |
| | | 2014-2016 | | | | | FR5NPP332S | 0242245585 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2012-2016 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2012-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| Panamera | V8 4.8L | 2010-2016 | | | | | | | | | | | FGR5NQE04 | 0242245581 |
| | | 2010-2016 | | | | | FR6NPP332 | 0242240637 | | | | | | |
| | V8 4.8L Turbo | 2010-2013 | | | | | FR6MPP332 | 0242240619 | | | | | | |

| C | _ |
|---|----------------|
| ľ | $\dot{\wedge}$ |
| | 5 |
| | R |
| | S |

| | т | | £ | \$ | É | \$ | É | \$ | å | \$ | £ | SSE' | å | ĬÇ" |
|-------------------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | N.A.+ | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| RAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | V6 3.6L | 2014-2018 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| | V6 3.7L | 2011-2013 | | | | | | | | | | | FR7LCX+ | 0242236542 |
| 1500 | VO 3.7L | 2011-2012 | FR7LII33X | 0242236592 | | | | | | | | | | |
| | V8 5.7L | 2013-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| | VO 3.7L | 2013-2013 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | V8 4.7L | 2010-2010 | | | FR8TI332 | 0242229764 | | | | | | | FR8TE2 | 0242229765 |
| | | 2011-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| 2500 | V8 5.7L | 2011-2016 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | | |
| | | 2011-2013 | | | | | | | | | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | V8 6.4L | 2018-2019 | FR8SII332X | 0242230618 | FR8SI332 | 0242230596 | | | | | | | | |
| | V8 5.7L | 2011-2019 | FR8SII33X | 0242230571 | | | | | | | | | | |
| 4000 | VO 5.7 L | 2011-2013 | | | | | FR8SPP33X | 0242230604 | FR8SPP30X | 0242230576 | | | FR8SEX | 0242230624 |
| | V8 6.4L | 2019-2019 | | | FR8SI332 | 0242230596 | | | | | | | | |
| ProMaster 1500 | V6 3.6L | 2014-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| ProMaster | | 2014-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | | | | | | | | | | |
| 2500 | V6 3.6L | 2014-2018 | | | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| ProMaster 3500 | V6 3.6L | 2014-2019 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| RENAULT | | | | | | | | | | | | | | |

RENAULT

2021

| Alliance | L4 1.4L | 1984-1984 | | | | WR8LPP33X | 0242230587 | | | | | | |
|----------------|---------|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|----------|------------|
| Amance | L4 1.7L | 1985-1986 | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| Clio | L4 1.6L | 2002-2010 | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| Cilo | L4 2.0L | 2002-2006 | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | FR8DPP30T | 0242230572 | | | | |
| Duster | L4 2.0L | 2013-2020 | | | | VR7SPP33 | 0242135524 | | | | | | |
| Encore | L4 1.7L | 1985-1986 | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| Euro Clio | L4 1.6L | 2007-2008 | | FR6KI332S | 0242240653 | | | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| Fluence | L4 2.0L | 2011-2017 | | | | VR7SPP33 | 0242135524 | | | | | | |
| Kangoo | L4 1.6L | 2007-2009 | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FQR6DCW+ | F000KE0P49 |
| Kangoo Express | L4 1.6L | 2004-2013 | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | FQR6DCW+ | F000KE0P49 |

| | 4 | | É | \$ | Š | \$ | É | \$ | å | XX. | š | | ż | 55" |
|-------------------|---------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | e Iridio | | dio | | Platino | | itino | | per 4 | | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Koleos | L4 2.5L | 2009-2016 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| 1 | L4 2.0L | 2006-2006 | | | FR7KI332S | 0242236571 | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| Laguna | V6 2.9L | 2003-2006 | | | | | FR8SPP332 | 0242229708 | | | | | | |
| Logan | L4 1.6L | 2018-2019 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | L4 1.6L | 2008-2009 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| | 1.40.01 | 2003-2010 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Megane | L4 2.0L | 2003-2009 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 2.0L Turbo | 2005-2009 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| 5.40 | L4 1.3L | 1974-1983 | | | | | | | | | | | WR7BC+ | 0242235665 |
| R12 | L4 1.6L | 1975-1977 | | | | | | | | | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| R18 | L4 1.6L | 1980-1984 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |
| R5 | L4 1.3L | 1981-1981 | | | | | | | | | | | WR7BC+ | 0242235665 |
| | | 2010-2015 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| | L4 1.6L | 2010-2014 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| Sandero | | 2010-2011 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | L4 2.0L | 2016-2020 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2004-2004 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Scenic | L4 2.0L | 2001-2004 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2001-2003 | | | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| Scenic II | L4 2.0L | 2005-2008 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7DC+ | 0242235666 |
| Stepway | L4 1.6L | 2010-2019 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| ROVER | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | V6 2.5L | 2000-2005 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | | |
| SAAB | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-3 | L4 2.0L | 2001-2009 | | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | | 2006-2006 | | | | | | | | | | | FR5DC | 0242245536 |
| | L4 2.3L | 2002-2006 | | | | | | | | | | | FR7DCX+ | 0242235667 |
| 9-5 | | 2001-2006 | | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2001-2001 | | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |



| | ~ \$ |
|---|-------------------------|
| | ATT |
| Doble Iridio Iridio Doble Platino Platino Super 4 | Níquel |
| Marca / ModeloAñosModeloFórmulaNº. de ParteFórmulaNº. de ParteFórmulaNº. de ParteFórmulaNº. de Parte | te Fórmula Nº. de Parte |
| SEAT | |
| L41.8L 2002-2007 FR7KPP33+ 0242236564 | |
| Alhambra V6 2.8L 2007-2008 FR7HPP33+ 0242236566 | |
| Altea L41.4L 2010-2012 FR6HI332 0242240665 | |
| Altea XL L41.8L 2010-2015 FR5KPP332S 0242245576 | |
| 2007-2009 | FR6LES 0242240659 |
| 2004-2009 | FLR7HTC0 0242235788 |
| Cordoba L41.6L 2001-2009 FR78X 02422325 | 2 |
| 2001-2002 FR6KI332S 0242240653 FR7DPP30T 0242236618 | FR7LDC+ 0242235668 |
| L42.0L 2003-2009 FR6KI332S 0242240653 FR7DPP30T 0242236618 FR78X 02422325 | 2 FR7LDC+ 0242235668 |
| Exeo L42.0L 2011-2011 FR5KPP332S 0242245576 | |
| 2010-2013 FQ5NPP332S 0241245673 | |
| Freetrack L42.0L 2009-2015 FR5KPP332S 0242245576 | |
| 2016-2017 Y5KPP332 0241145523 | |
| L41.2L 2013-2015 FR6Hi332 0242240665 | |
| L4 1.4L 2011-2012 FR6Hi332 0242240665 | |
| 2004-2009 | FLR7HTC0 0242235788 |
| Ibiza L41.6L 2001-2015 FR78X 02422325 | 2 FR7LDC+ 0242235668 |
| L4 1.8L 2005-2008 FR7KPP33+ 0242236564 FR78 02422325 | |
| 2003-2015 | FR7LDC+ 0242235668 |
| L4 2.0L 2003-2009 FR78X 02422325 | |
| 2014-2018 Y5KPP332 0241145523 | |
| L41.4L 2008-2013 FR6Hi332 0242240665 | |
| L41.6L 2007-2007 FR78X 02422325 | 2 FR7LDC+ 0242235668 |
| 2010-2013 FR5KPP332S 0242245576 | |
| 2005-2005 FR7DPP30T 0242236618 | |
| L41.8L Leon | 1 |
| 2001-2004 FR78X 02422325 | |
| L4 1.8L Turbo 2001-2003 FR7KPP33+ 0242236564 FR78 02422325 | |
| 2009-2013 FR5KPP332S 0242245576 | |
| L4 2.0L 2006-2008 FR6KI332S 0242240653 | FR7DE2 0242235797 |
| L4 2.0L Turbo 2007-2008 FR5KPP332S 0242245576 | 12.220707 |

| | ф | | £ | \$ | É | \$7 | É | () | É | (2) | ĺ | SSP" | É | K ^r |
|-------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Sup | oer 4 | Nío | quel |
| Modelo | WIOTOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Nuevo Ibiza | L4 2.0L | 2010-2010 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | L4 1.8L | 2004-2005 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| Toledo | L4 1.0L | 2001-2003 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| Toledo | L4 1.8L Turbo | 2001-2004 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | L4 2.0L | 2006-2006 | | | | | FR7HPP332W | 0242235775 | | | | | | |
| SMART | | | | | | | | | | | | | | |

| Forfour | L4 1.5L | 2005-2007 | | | | | | FR78NX | 0242232515 | | |
|---------|---------|-----------|--|-----------|------------|--|--|--------|------------|-------|------------|
| Fosture | L3 0.9L | 2017-2018 | | VR7SI332S | 0242135517 | | | | | | |
| Fortwo | L3 1.0L | 2008-2015 | | | | | | | | YR7NE | 0242135527 |

SRT

| Viper | V10 8.4L | 2013-2014 | HR8SII330V | 0242230542 | | | HR8SPP300V | 0242230575 | | |
|-------|----------|-----------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|

SAANG YONG

| Rexton | L6 3.2L | 2005-2005 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | FR8DC+ | 0242229659 | |
|--------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--|--|--------|------------|--|
|--------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--|--|--------|------------|--|

SUBARU

2021

| | H4 2.0L | 2014-2018 | VR6NII332 | 0242140557 | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|---------|------------|
| | 1112.02 | 2014-2018 | VR7SII33U | 0242135553 | | | | | | | | | |
| | | 2009-2011 | VIII GIIGGG | 0242100000 | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| Forester | H4 2.5L | | | | | | | | 550555001 | | | TRODUKT | 0242223000 |
| | | 2007-2011 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | |
| | | 2007-2007 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | | | | | |
| | H4 2.5L Turbo | 2009-2012 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | |
| | | 2011-2011 | | | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | | | | | |
| | H4 2.0L | 2010-2012 | FR7NII33X | 0242236593 | | | | | | | | | |
| | | 2009-2012 | | | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | |
| lana na na | | 2009-2012 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | |
| Impreza | 114.2.51 | 2008-2012 | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| | H4 2.5L | 2008-2011 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | |
| | | 2007-2007 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | |
| | H4 2.5L Turbo | 2008-2011 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | |

| 6 | ζ | } | _ | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | Ē | | | |

| | 4 | | £ | \$ | å | jį. | É | j. | É | jj" | • | SCP . | å | \$ * |
|---------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | itino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | Wiotor | 7 1100 | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | H4 2.0L | 2008-2009 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | | 2014-2015 | VR7SII33U | 0242135553 | | | | | | | | | | |
| | H4 2.5L | 2010-2012 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Legacy | | 2009-2009 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | H4 2.5L Turbo | 2006-2007 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| | H6 3.0L | 2008-2009 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | H6 3.6L | 2014-2015 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2014-2017 | VR7SII33U | 0242135553 | | | | | | | | | | |
| Outback | H4 2.5L | 2010-2012 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Outback | | 2006-2008 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| | H6 3.6L | 2010-2017 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Tribeca | H6 3.6L | 2010-2012 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| IIIDeca | HO 3.0L | 2008-2009 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| | H4 2.0L | 2018-2020 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| WRX | H4 2.0L | 2015-2019 | VR6NII332 | 0242140557 | | | | | | | | | | |
| | H4 2.5L | 2012-2016 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| WRX STI | H4 2.5L | 2020-2020 | VR6NII332 | 0242140557 | | | | | | | | | | |
| WKX SII | H4 2.5L | 2017-2019 | FR6NII332S | 0242240715 | | | | | | | | | | |
| XV | H4 2.0L | 2013-2016 | VR7SII33U | 0242135553 | | | | | | | | | | |

SUZUKI

2021

| Aerio | L4 2.3L | 2006-2007 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|------------|--|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|--------|------------|
| | L4 2.4L | 2009-2017 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| 0 | V/C 0 71 | 2007-2008 | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Grand Vitara | V6 2.7L | 2006-2008 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| | V6 3.2L | 2009-2010 | HR8NII332X | 0242230530 | | | | HR8NPP302 | 0242229739 | | | | |
| Ignis | L4 1.2L | 2017-2021 | YR8SII33U | 0242129524 | | | | | | | | | |
| Kizashi | 1.4.2.41 | 2015-2016 | | | | | | | | | | YR8SEU | 0242129515 |
| NIZaSIII | L4 2.4L | 2010-2014 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Swift | L4 1.5L | 2007-2011 | | | | FR6KPP33X+ | 0242240649 | | | | | | |
| SWIIL | L4 1.6L | 2013-2017 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| SX4 | L4 2.0L | 2008-2009 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Vitara | L4 1.6L | 2016-2016 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |

| بَا | | — | | £ | <i>y</i> | É | Ĭ, | å | ĬŽ, | £ | SCP' | į | SCP. | å | ĬŢ, |
|-----|--------|----------|------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Ma | ırca / | Motor | Años | Doble | Doble Iridio | | dio | Doble | Platino | Pla | atino | Sup | per 4 | Nío | quel |
| Мо | odelo | | | Fórmula | Nº. de Parte |

TOYOTA

2021

| IOIOIA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|-------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--------|------------|---------|------------|
| 4Runner | V6 4.0L | 2006-2007 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | FR78NX | 0242232515 | | |
| 4Nulliici | V8 4.7L | 2003-2008 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Avanza | 1.41.51 | 2016-2020 | VR8SII33X | 0242129529 | | | | | | | | | |
| Avanza | L4 1.5L | 2007-2012 | | | | | | | | YR78X | 0242132501 | YR7DC+ | 0242135515 |
| | L4 2.4L | 2002-2009 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | L4 2.5L | 2010-2017 | FR8MII33X | 0242230533 | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| Camry | V6 3.0L | 2002-2006 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V6 3.5L | 2017-2017 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | VU 3.3L | 2007-2017 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | |
| C-HR | L4 2.0L | 2018-2020 | VR8SII33X | 0242129529 | | | | | | | | | |
| | | 2009-2019 | VR8SII33X | 0242129529 | | | | | | | | | |
| | L4 1.8L | 2009-2009 | | | | | | | | | | FR7KCX+ | 0242236541 |
| Corolla | | 2003-2009 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Corona | | 2003-2008 | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | L4 2.4L | 2009-2013 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | | | | | | |
| | L4 Z.4L | 2009-2012 | | | | | | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| FJ Cruiser | V6 4.0L | 2014-2014 | FR8MII33X | 0242230533 | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| 10 Gruisei | VU 4.UL | 2008-2014 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Hiace | L4 2.7L | 2006-2019 | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | | |
| Tilacc | L4 Z.1 L | 2006-2017 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2017-2020 | FR7NII35S* | 0242236604* | | | | | | | | | |
| Highlander | V6 3.5L | 2014-2016 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | | 2008-2016 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | |
| Hilux | L4 2.7L | 2009-2016 | | | | | | | | FR78NX | 0242232515 | | |
| TIIIUX | L4 Z./ L | 2004-2020 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Land Cruiser | V8 4.7L | 2004-2007 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Land Cruisel | V8 5.7L | 2008-2019 | FR7NII33X | 0242236593 | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | | 2009-2010 | VR8SII33X | 0242129529 | | | | | | | | | |
| Matrix | L4 1.8L | 2008-2008 | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| Matrix | | 2003-2008 | FR8KII33X | 0242230528 | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| | L4 2.4L | 2009-2010 | FR7KII33X | 0242236599 | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |



| | 4 | | É | \$ | É | 5 ° | å | \$7 | å | ž, | ģ | | É | S. |
|-------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | IVIOLOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| MD2 Country | 1.4.1.01 | 2006-2006 | | | | | | | | | | | FR8DCX+ | 0242229660 |
| MR2 Spyder | L4 1.8L | 2005-2006 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | FR78X | 0242232502 | | |
| Drive | 14101 | 2016-2017 | VR8NII35U* | 0242129514* | | | | | | | | | | |
| Prius | L4 1.8L | 2010-2015 | VR8SII33X | 0242129529 | | | | | | | | | | |
| Prius C | L4 1.5L | 2018-2019 | FR7KII35T* | 0242236670* | | | | | | | | | | |
| | L4 2.4L | 2004-2008 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| RAV4 | L4 2.5L | 2009-2018 | FR8MII33X | 0242230533 | | | FR8MPP33X | 0242230584 | FR8MPP30X | 0242230562 | | | | |
| | V6 3.5L | 2009-2012 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | | |
| | V/0 4 71 | 2009-2012 | | | | | | | | | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| Sequoia | V8 4.7L | 2008-2012 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V8 5.7L | 2009-2019 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | V6 3.0L | 2003-2003 | FR7KII33X | 0242236599 | FR6KI332S | 0242240653 | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | FR78X | 0242232502 | | |
| 0. | V6 3.3L | 2004-2006 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| Sienna | V/C 2 51 | 2017-2020 | FR7NII35S* | 0242236604* | | | | | | | | | | |
| | V6 3.5L | 2007-2016 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | | |
| Solara | V6 3.3L | 2005-2006 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| - | V6 3.5L | 2016-2020 | FR7NII35S* | 0242236604* | | | | | | | | | | |
| Tacoma | V6 4.0L | 2006-2015 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | V6 4.0L | 2007-2007 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| Tundra | V8 4.7L | 2007-2010 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |
| | V8 5.7L | 2009-2020 | FR7NII33X | 0242236593 | | | FR7MPP33X | 0242236630 | FR7NPP30X | 0242236619 | | | | |
| | L4 1.3L | 2004-2005 | FR8KII33X | 0242230528 | FR6KI332S | 0242240653 | | | FR8DPP30T | 0242230572 | FR78 | 0242232501 | | |
| Yaris | 1.44.51 | 2010-2012 | | | | | | | | | | | FR8DC+ | 0242229659 |
| | L4 1.5L | 2006-2016 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | | |
| Yaris R | L4 1.5L | 2016-2020 | VR7NII33X | 0242135529 | | | | | | | | | | |

VOLKSWAGEN

2021

| Amarok | L4 2.0L | 2012-2014 | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|--------|------------|
| | L4 1.6L | 1981-1981 | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |
| Atlantic | 1 4 1 71 | 1984-1987 | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | | |
| | L41.7L | 1984-1984 | | | | | | | WR78X | 0242232505 | W7DTC | 0241236839 |
| Beetle | L4 1.8L | 2000-2005 | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78 | 0242232501 | | |
| Бееце | L4 2.0L | 2015-2017 | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |



| | 4 | | É | ALLY | | K" | É | \$ | É | \$ | į. | SIZV | É | \$\$ ² |
|-------------------|---------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|-------------------|
| Maraa / | Motor | | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 2012-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2003-2003 | | | | | | | | | | | FR6DC+ | 0242240593 |
| | 1.40.01 | 2000-2009 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | | |
| | L42.0L | 1998-2005 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| Beetle | | 1998-2001 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | | 1998-1998 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | | |
| | | 2009-2014 | | | | | | | | | | | FR7HE02 | 0242236530 |
| | L5 2.5L | 2008-2010 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 2008-2008 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | | |
| Beetle Cabrio | L5 2.5L | 2010-2010 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78X | 0242232502 | FR7HE02 | 0242236530 |
| | L4 2.0L | 2006-2009 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| D | | 2008-2010 | | | | | | | | | | | FR7HE02 | 0242236530 |
| Bora | L5 2.5L | 2006-2010 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 2006-2007 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | | |
| Cabrio | L4 2.0L | 1996-2002 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | | |
| O - d di | L4 1.2L | 2014-2015 | FR6HI332 | 0242240665 | | | | | | | | | | |
| Caddy | L4 1.6L | 2018-2020 | | | | | | | | | | | Y7LER02 | 0241135520 |
| СС | L4 2.0L | 2014-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| CC | V6 3.6L | 2013-2013 | YR6TII330T | 0242140528 | | | | | | | | | | |
| Clasias | L4 1.8L | 2011-2012 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78 | 0242232501 | | |
| Clasico | L4 2.0L | 2011-2015 | | | | | | | | | | | FLR7HTC0 | 0242235788 |
| | | 1984-1988 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | | |
| | H4 1.6L | 1974-1979 | | | | | | | WR8APP30T | 0242230603 | | | W7DC | 0241235755 |
| Combi | | 1974-1979 | | | | | | | | | | | WR6DC+ | 0242240592 |
| | L4 1.8L | 1988-1994 | | | | | | | | | | | W8DC | 0241229715 |
| | L4 1.0L | 1988-1994 | | | | | | | | | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| Corsar | L4 1.8L | 1986-1988 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | WR7DC+ | 0242235663 |
| CrossFox | L4 1.6L | 2007-2009 | | | | | | | | | | | FLR7HTC0 | 0242235788 |
| | | 2002-2009 | | | | | | | | | | | WR7LTC+ | 0242235664 |
| | | 2002-2002 | | | | | | | | | | | WR7LT+ | F000KE0P05 |
| Derby | L4 1.8L | 1998-2009 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | WR78X | 0242232505 | | |
| | | 1998-2002 | | | | | | | | | | | W7DTC | 0241236839 |
| | | 1995-1997 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |

| £ | 7 |
|---|---------------|
| ŀ | $\overline{}$ |
| | ريس |
| | |
| | V |

| | Æ. | <u> </u> | EST. | | | II, | | \$ | | 5 ° | | ALL'Y | į | IC' |
|-------------------|----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------------|----------|--------------|
| ~ ~ | 4 | L _© ' | | e Iridio | | idio | | Platino | • | tino | | per 4 | | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Derby | L4 2.0L | 2002-2003 | ronnala | 11 1 40 1 41 10 | Tomala | ir i do i di co | romaa | 17 100 1 0.10 | FR8DPP30T | 0242230572 | romaia | 11 1 40 1 41 10 | WR7LTC+ | 0242235664 |
| Eos | L4 2.0L | 2010-2010 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2001-2004 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | L5 2.5L | 2001-2003 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| EuroVan | | 2000-2000 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | F6DTC | 0241240609 |
| | V6 2.8L | 2000-2000 | | | | | | | | | | | FGR8KQE | 0242229613 |
| | | 2016-2019 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | | |
| Gol | L4 1.6L | 2009-2013 | | | | | | | | | | | FLR7HTC0 | 0242235788 |
| Gol Sedan | L4 1.6L | 2010-2012 | | | | | | | | | | | FR5DE2 | F000KE0P30 |
| | | 1993-1998 | | | | | | | | | | | W7DTC | 0241236839 |
| | | 1993-1998 | | | | | | | | | | | WR7LTC+ | 0242235664 |
| | | 1993-1998 | | | | | | | | | | | WR7LT+ | F000KE0P05 |
| | | 1991-1991 | | | | | | | | | | | W8DC | 0241229715 |
| | L4 1.8L | 1989-1998 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | | |
| | | 1989-1989 | | | | | | | | | FR56 | 0242242501 | F6DTC | 0241240609 |
| | | 1987-1992 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | | |
| Golf | | 1987-1991 | | | | | | | | | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| | | 1987-1988 | | | | | | | | | WR78X | 0242232505 | | |
| | | 2002-2003 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | | |
| | | 2001-2006 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2000-2001 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| | | 1999-2007 | | | FR6KI332S | 0242240653 | | | FR7DPP30T | 0242236618 | FR78X | 0242232502 | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | | 1995-1999 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | | |
| | V6 2.8L | 1996-1998 | | | | | FR8DPP33X | 0242230579 | | | | | FGR8KQE | 0242229613 |
| Golf R | L4 2.0L | 2018-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| CTI | 1420 | 2018-2018 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| GTI | L4 2.0L | 2007-2013 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | | 2005-2005 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | | 2000-2010 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| latta | 1 / 1 01 | 1999-1999 | | | | | | | | | | | WR7DC+ | 0242235663 |
| Jetta | L4 1.8L | 1993-1998 | | | | | | | | | WR78X | 0242232505 | WR7LTC+ | 0242235664 |
| | | 1990-1998 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | | |
| | | 1990-1992 | | | | | | | | | | | W7DTC | 0241236839 |

| | г | | É | \$ | å | \$\$ ² | É | \$ | <i>£</i> | \$ | į. | NICH CONTRACTOR | É | K. |
|-------------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------|----------|--------------|
| Managar | Matan | | Doble | e Iridio | Iri | idio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | | 1987-1999 | | | | | | | | | WR78 | 0242232504 | | |
| | L4 1.8L | 1987-1989 | | | | | | | | | | | W8DC | 0241229715 |
| | | 1987-1989 | | | | | | | | | | | WR6DC+ | 0242240592 |
| | L4 1.8L Turbo | 1999-1999 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| | | 2019-2019 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | | 2013-2015 | | | | | | | | | | | FR7HE02 | 0242236530 |
| | | 2012-2015 | | | | | FR6KPP332S | 0242240627 | | | | | | |
| | | 2005-2010 | | | | | | | | | | | FLR7HTC0 | 0242235788 |
| Jetta | L4 2.0L | 2001-2004 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | | |
| | | 1999-2015 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | | 1999-2004 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | | 1999-2001 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| | | 1993-1998 | | | | | | | FR8DPP30T | 0242230572 | | | | |
| | L4 2.0L Turbo | 2016-2017 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| | L4 2.0L Turbo | 2007-2008 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | L5 2.5L | 2011-2018 | | | | | FR6KPP332S | 0242240627 | | | | | | |
| | V6 2.8L | 1999-2002 | FR8KII33X | 0242230528 | | | FR8DPP33X | 0242230579 | FR8DPP30X | 0242230557 | | | FGR8KQE | 0242229613 |
| Lupo | L4 1.6L | 2005-2009 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | L4 1.8L | 2002-2005 | | | | | | | | | FR78 | 0242232501 | | |
| | L4 1.8L | 1999-2005 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | | | | |
| | L4 2.0L | 2006-2010 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | 15051 | 2012-2017 | | | | | | | | | | | FR7HE02 | 0242236530 |
| Passat | L5 2.5L | 2012-2016 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | | |
| | VC 2 01 | 1999-2005 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | FGR7DQE+ | 0242235748 |
| | V6 2.8L | 1996-1997 | | | | | | | | | | | FGR8KQE | 0242229613 |
| | V6 3.6L | 2006-2018 | YR6TII330T | 0242140528 | | | | | | | | | | |
| | W8 4.0L | 2003-2004 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78X | 0242232502 | | |
| D+ 00 | L4 2.0L | 2010-2010 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| Passat CC | V6 3.6L | 2010-2010 | YR6TII330T | 0242140528 | | | | | | | | | | |
| | | 2006-2009 | | | | | | | WR7DPP30W | 0242236647 | | | | |
| Pointer | L4 1.8L | 2005-2009 | | | | | | | | | | | FLR7HTC0 | 0242235788 |
| | | 1998-2005 | | | | | | | | | WR78X | 0242232505 | WR7LTC+ | 0242235664 |
| Pointer Truck | L4 1.8L | 2006-2006 | | | | | | | | | FR78X | 0242232502 | FR7HE02 | 0242236530 |
| | | | | | | | | | | | | | | |



| | т <u></u> | | | É | | | | É | \$ | Super 4 | | Mir Níquel | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|----------------------|----------|--------------|
| Managar | Matan | | Doble | e Iridio | lri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Su | per 4 | Nío | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Pointer Truck | L4 1.8L | 1999-2005 | | | | | | | | | WR78X | 0242232505 | WR7LTC+ | 0242235664 |
| | 1.4.1.01 | 2016-2017 | | | | | Y5KPP332 | 0241145523 | | | | | | |
| | L4 1.2L | 2013-2014 | FR6HI332 | 0242240665 | | | | | | | | | | |
| | L4 1.4L | 2013-2013 | FR6HI332 | 0242240665 | | | | | | | | | | |
| Polo | 1.44.01 | 2007-2007 | | | | | | | | | | | FLR7HTC0 | 0242235788 |
| | L4 1.6L | 2003-2006 | | | | | | | | | | | F6DTC | 0241240609 |
| | L4 1.8L | 2017-2017 | | | | | FQ5NPP332S | 0241245673 | | | | | | |
| R32 | V6 3.2L | 2003-2003 | | | | | YR7LPP332W | 0242135510 | | | | | | |
| _ | V6 3.6L | 2011-2012 | YR7SII3320U | 0242135574 | YR7SII302U | 0242135555 | | | | | | | | |
| Routan | V6 3.8L | 2009-2010 | HR8TII3302V | 0242230526 | | | HR8TPP3302V | 0242230586 | HR8TPP3002V | 0242230566 | | | | |
| Saveiro | L4 1.6L | 2010-2015 | | | | | | | | | | | FR5DE2 | F000KE0P30 |
| | H4 1.6L | 1993-2004 | | | | | | | | | | | WR9DC+ | 0242225599 |
| Sedan | H4 1.6L | 1973-2004 | | | | | | | WR8DPP30W | 0242230599 | | | | |
| Sharan | L4 1.8L | 2002-2008 | | | | | FR7KPP33+ | 0242236564 | | | FR78 | 0242232501 | | |
| SportVan | L4 1.6L | 2007-2010 | | | | | | | | | | | FR7LDC+ | 0242235668 |
| | L4 1.4L | 2013-2015 | | | FR6HI332 | 0242240665 | | | | | | | | |
| Tiguan | L4 2.0L | 2009-2017 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| | V6 3.0L | 2013-2015 | | | | | FR5KPP332S | 0242245576 | | | | | | |
| _ | V6 3.2L | 2004-2006 | | | | | YR7LPP332W | 0242135510 | | | | | | |
| Touareg | V6 3.6L | 2008-2017 | YR6TII330T | 0242140528 | | | | | | | | | | |
| | V8 4.2L | 2004-2007 | FR6KII33X | 0242240669 | | | | | | | | | FGR7KQE0 | 0242235715 |
| Up! | L3 1.0L | 2016-2018 | | | | | | | | | | | Y7LER02 | 0241135520 |
| Van | L4 1.8L | 2003-2009 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | W7DTC | 0241236839 |
| Vento | L4 1.6L | 2014-2020 | | | | | FR7HPP33+ | 0242236566 | | | | | FR7HE02 | 0242236530 |
| Virtus | L4 1.6L | 2020-2021 | | | | | | | | | | | Y7LER02 | 0241135520 |

VOLVO

2021

| | L5 2.4L | 2008-2010 | | | | | | | | | FGR6NQE0 | 0242240635 |
|-----|---------|-----------|------------|-------------|---------|------------|--|----------|------------|--|----------|------------|
| C30 | 15251 | 2012-2013 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | |
| | L5 2.5L | 2008-2013 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | |
| | L5 2.3L | 1999-2001 | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | FR7DC+ | 0242235666 |
| C70 | L5 2.4L | 2003-2004 | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L3 2.4L | 2002-2004 | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | |

| | | | | | all'h | | £ | \$ | ELL'Y | | ESC. | | | ž, |
|----------------------|---------|-----------|-------------|--------------|----------|----------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|----------------|-----------|----------------|
| ŤŬ | 44 | L'©, | | e Iridio | | idio | · · | Platino | | tino | | per 4 | | quel |
| Marca / Modelo | Motor | Años | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| Modelo | | 2012-2013 | FR7NII35U* | 0242236605* | Torrida | 14 . de l'alte | Tormula | iv .de i arte | 1 Ormula | W.derate | Torrida | 14 . de l'alte | Torritala | 14 . de l'alte |
| C70 | L5 2.5L | 2006-2013 | 111/14/1000 | 0242230003 | FR7NI33 | 0242236528 | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| | | 2001-2003 | | | 71111100 | 02 1220020 | | | | 02 122001 10 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L4 1.9L | 1999-2004 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | L4 2.0L | 2011-2011 | | | | | HR7KPP33+ | 0242236563 | | | | | | |
| \$40 | L5 2.4L | 2007-2010 | | | | | | | | | | | FGR6NQE0 | 0242240635 |
| | | 2004-2012 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | L5 2.5L | 2004-2011 | | | | | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| | L4 1.6L | 2011-2015 | HR7TII3320T | 0242236683 | | | | | | | | | | |
| | | 2004-2004 | | | | | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| | L5 2.0L | 2001-2004 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | L5 2.3L | 2001-2005 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| S60 L52 | | 2006-2008 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| | L5 2.4L | 2001-2003 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2004-2007 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| | L5 2.5L | 2004-2007 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | | 2015-2015 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | L6 3.0L | 2011-2015 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | | |
| S60 Cross Country | L5 2.5L | 2016-2016 | FR7NII35S* | 0242236604* | | | | | | | | | | |
| | L5 2.3L | 2000-2000 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| S70 | | 2000-2000 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | L5 2.4L | 1999-1999 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L5 2.5L | 2005-2006 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | | 2002-2003 | FR7DII33X | 0242236596 | | | FR7DPP33X | 0242236631 | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| | L6 2.8L | 1999-2001 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | | 1999-2000 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | | 2004-2006 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| \$80 L6 2.5 | L6 2.9L | 2000-2003 | | | | | | | | | | | FGR7DQE+ | 0242235748 |
| | 1000 | 2011-2015 | FR7NII35U* | 0242236605* | | | | | | | | | | |
| | L6 3.0L | 2010-2015 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | L6 3.2L | 2008-2009 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | V8 4.4L | 2010-2010 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |

(*Bujía con tecnología Pin-to-Pin) Bosch Automotive Aftermarket



| | Ф | | EST. | | EST. | | ALL! | | Platino | | all' | | Niguel | |
|----------------------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Marca / | Motor | Años | Doble | e Iridio | Iri | dio | Doble | Platino | Pla | tino | Suj | per 4 | Nío | quel |
| Modelo | WIOTOI | Allos | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte | Fórmula | Nº. de Parte |
| | L4 1.6L | 2014-2015 | HR7TII3320T | 0242236683 | | | | | | | | | | |
| | | 2001-2003 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| V/40 | L4 1.9L | 2000-2004 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| V40 | | 1999-1999 | | | | | | | FR7DPP30T | 0242236618 | | | | |
| | L4 2.0L | 2014-2015 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | L5 2.0L | 2014-2015 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| V50 | L5 2.5L | 2005-2007 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | FR7MPP10 | 0242235743 | | | | |
| V60 Cross Country | L5 2.5L | 2016-2016 | FR7NII35S* | 0242236604* | | | | | | | | | | |
| | | 2000-2003 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| V70 | L5 2.3L | 2000-2000 | | | | | | | | | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L5 2.4L | 1999-2003 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| | L5 2.5L | 2016-2016 | FR7NII35S* | 0242236604* | | | | | | | | | | |
| XC60 | L6 3.0L | 2010-2015 | FR7NII35U* | 0242236605* | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| XC70 | L5 2.5L | 2004-2007 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | | |
| | L5 2.5L | 2004-2006 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| Voca | L6 2.9L | 2003-2006 | | | | | | | FR7DPP+ | 0242235749 | | | FR7DC+ | 0242235666 |
| XC90 | L6 3.2L | 2007-2010 | | | FR7NI33 | 0242236528 | | | | | | | | |
| | V8 4.4L | 2006-2010 | FR7KII33X | 0242236599 | | | FR7KPP33U+ | 0242236544 | FR7DPP30X | 0242236616 | | | | |

| Notas | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| otas | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Todo empieza con una **Bujía Bosch**

Obtén recompensas por tus compras en bujías Bosch, acumula puntos entra y disfruta de todos los beneficios.

Registrate en: www.extra-premios.com.mx

BOSCH

Bujías Bosch desde 1902.

www.boschautopartes.mx



Bosch Autopartes cuenta con la más alta calidad en productos y servicios, así como gran tecnología de innovación: lo último en sistemas de inyección a gasolina, sistemas de frenos, bujías, plumas limpiaparabrisas, máquinas rotativas, equipos de diagnóstico y más. Bosch ofrece piezas de repuesto y partes de equipo original de calidad alemana, que hacen de la movilidad una experiencia segura, relajada y amigable con el ambiente.

Además, con más de 13,000 talleres automotrices certificados a nivel mundial, los conductores se benefician de un servicio de primera clase por parte de nuestros profesionales. Por esto y más, Bosch Service es la red de talleres diésel y gasolina más grande del mundo.

Donde hay un vehículo, hay tecnología Bosch.



ww.boschautopartes.mx

Robert Bosch, S. de R.L. de C.V. Circuito G. González Camarena 333 Col. Centro de Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. Tel. Atención a clientes: (55) 52843078

Tel. Servicio técnico: 01 800 2672422



Versión 1.0-Catálogo de bujías Junio 2021

boschautopartes.mx