Hardware




#### 3D Tisk



- proces tvorby třídimenzionálních pevných objektů z digitálního souboru
- Odborně se tomuto procesu také říká Additive Manufacturing File AMF
- Jedná se o aditivní proces postupně se přidává materiál (opakem by byl subtraktivní proces, kde se materiál ubírá – např. broušení, soustružení…)
- 3D model v počítači je třeba rozložit na horizontální vrstvy, které budou postupně na sebe nanášeny
- V současné době existuje celá řada různých technologií 3D tisku ty se od sebe liší rychlostí, přesností, trvanlivostí, použitým materiálem, finanční náročností....
- Video v češtině o všech metodách 3D tisku
- https://www.youtube.com/watch?v=zUHF1jWZPhE




- Využití:
  - Strojírenské prototypy
  - Náhradní díly
  - Odlehčené materiály (s dutou strukturou)
  - Speciální součástky, které nelze vyrobit v jednom kuse jinou technologií
  - Umění (plastiky, sochy, reliéfy)
  - Hračky, reklamní předměty
  - Stomatologie (zubní implantáty a výplně, korunky)
  - Plastická chirurgie, ortopedie
  - Cukrovinky z čokolády



- Nejstarší metodou 3D tisku je stereolitografie (od roku 1986)
- Umožňuje vytváření objektů pomocí postupného vytvrzování polymerů pomocí působení UV záření
- Fotopolymer je tekutý a je nalitý v nádrží, ve které je ponořená pohyblivá podložka.
- Místa na hladině kapaliny, která osvítí UV laser ztvrdnou.
- Postupným klesáním podložky vzniknou pevné vrstvy tisknutého objektu
- Jedná se o jednu z nejpřesnějších metod 3D tisku, použitelnou až na úroveň nanotechnologie
- Použitý fotopolymer je velmi tvrdý, ale křehký materiál
- Často se z toho materiálu nezhotovuje objekt, ale pouze forma a z ní se vyrobí finální produkt z kovu, plastu, keramiky atd. metodou ztraceného lití
- Ceny se pohybují od 1500 do 2200 Kč za 1 litr fotopolymerové pryskyřice
- Typická 3D tiskárna DWARF3 stojí 75000 Kč

- SLA Stereolitografie
- https://www.youtube.com/watch?v=yW4EbCWaJHE
- https://www.youtube.com/watch?v=jeCHKDxQQh0
- https://www.youtube.com/watch?v=JHNqoSw2r18
- https://www.youtube.com/watch?v=DNcwiD9CxKw
- https://www.youtube.com/watch?v=hQ21gbeYFYQ



- DLP Digital Light Processing
- Moderní technologie, která vychází z nejstarší technologie SLA
- Projektor či LCD/OLED obrazovka najednou ozařují celou vrstvu.
- Nevykreslují tak plochu bod po bodu, jako při stereolitografii, kde je toto prováděno pomocí laseru.
- Z tohoto důvodu je DLP technologie podstatně rychlejší než starší metoda stereolitografie
- Podobně jako u metody SLA je i zde extrémní míra detailu měřená v mikrometrech
- https://www.youtube.com/watch?v=A3wwHr 3S0o



- SLS Selective Laser Sintering
- Druhá nejstarší technologie 3D tisku
- selektivní spékání laserem v praxi se často setkáte s kratším termínem sintrování
- Výrobek vzniká tavením práškového materiálu (tím může být např. plast, kov, keramika nebo sklo), který je po tenkých vrstvách spékán vysoce výkonným laserem
- Nejprve je nanesena vrstva prášku v celé ploše a tiskárna tento materiál předehřeje na teplotu blízkou jeho bodu tání
- Jakmile laser osvítí příslušnou plochu, klesne stavěcí platforma o tloušťku
  jedné stavební vrstvy níže, nanese se další vrstva materiálu a takto se celý
  proces opakuje až do dokončení výrobku
- Výhodou tohoto postupu, kdy je vytvářený model neustále obklopen zbytkovým práškovým materiálem, je eliminace potřeby dočasných podpor (lze vytvářet body, pod kterými bude nakonec "prázdno")

- SLS Selective Laser Sintering
- https://www.youtube.com/watch?v=9E5MfBAV\_tA
- https://www.youtube.com/watch?v=P\_9z5XN5gT4
- https://www.youtube.com/watch?v=2j88ss08VDs



- Technologie 3DCP 3dimensional construction printing
- používá tekutý lepivý materiál (něco jako cement, beton, sádra, roztavené sklo…)
- Umí například "tisknout" betonové konstrukce

- https://www.youtube.com/watch?v=rNr5PRZIifI&list=PLvl2E6dBbFDaq8Llxp EX9oKZTxjkQXGMv
- https://www.youtube.com/watch?v=F2qH1w706Og



- FDM Fused deposition modeling
- Objekt se vytváří po tenkých vrstvách z roztaveného materiálu
- Princip FDM spočívá v tavení plastového vlákna uvnitř extruderu, který taveninu vytlačuje na podložku
- Nejčastěji používanými materiály pro FDM jsou termoplasty nebo polykarbonáty, případně kompozitní materiály s různými přísadami




- FFF Fused filament fabrication
- alternativní označení pro technologii FDM, které zavedla komunita nezávislého projektu RepRap, aby se vyhnula střetům s ochrannou známkou FDM firmy Stratasys
- Tisková hlava taví plast ve formě pevné plastové struny
- Tisková hlava se obvykle pohybuje v ose x (doleva a doprava)
- Podložka, na které se vytváří objekt, se obykle pohybuje v ose y (dopředu a
  dozadu) a postupně klesá v ose z
- Dle typu použitého materiálu se taví při teplotě 120 400° C
- Tavenina na vzduchu rychle tuhne
- Nelze jednoduše vytisknout libovolný tvar tisknutý objekt musí mít vytvořen systém podpěr, protože nelze nanášet vrstvy "vznášející se ve vzduchu"
- Některé tiskárny umožňují tisk podpěr z materiálu, který se rozpustí ve vodě
   vytvořený objekt se ponoří a přebytečné armatury se rozpustí

- 3D tiskárna
- FFF Fused filament fabrication
- Kvalitní tiskárny lze pořídit v cenách od 20000 Kč
- ČR je v tomto směru na špici vývoje tiskáren typu FFF (FDM)
- Tiskárny PRUSA byly několikrát vyhodnoceny jako nejlepší levné tiskárny ve své kategorii
- Videa
  - http://www.youtube.com/watch?v=Yi9HeGAUuYc
  - http://www.youtube.com/watch?v=r2EyHf1wf4E
  - http://www.youtube.com/watch?v=PERNQOk8gYc
  - http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/46679/dnes-simuzeme-cokoliv-vytisknout-ve-3d-i-holku-blizi-serevoluce.html






### 3D tiskárna



#### Základní parametry

- Rozlišení udáváno v DPI, nemusí být ve všech směrech stejné. Dnes běžně
   600 DPI (to dovoluje přesnost 1/20 mm)
- Minimální výška vrstvy (např. 0,05 mm)
- Průměr trysky čím menší tím lepší rozlišení, ale pomalejší tisk
- Tiskárna s velkým průměrem trysky a horším rozlišení nedokáže vytisknout ostré rohy a hrany (vše je zaoblené)
- Modelovací prostor (hloubka, šířka, výška)
- Možnost použití více barevných materiálů
- Rychlost tisku posunu hlavy (udávána v mm/s například 200 mm/s)
- Používaný materiál
- Průměr filamentu (tloušťka tavené plastové struny)
- Počet hlav (některé tiskárny umí nanášet materiál paralelně na více míst)

## 3D tiskárna – FDM materiály




- Polyjet polymer se po zahřátí zkapalní a postupně po vrstvách ukládá a tuhne
- Objekt je obvykle vytvořen z Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), který je vysoce pevný, zdravotně nezávadný a odolný až do teplot 105 °C.
- Lze ho snadno lepit a je rozpustný toluenem
- Dobře ho známe ze stavebnice LEGO
- Při jeho zahřívání uniká škodlivý zápach
- Pro účely 3D tisku je dodáván obvykle ve formě drátu o průměru 1,75 až 3 milimetry
- 1 kg materiálu stojí cca 400 Kč






### 3D tisk - materiály



- Alternativním ekologickým materiálem je polylaktid (PLA), který je vytvořen
  z kyseliny mléčné, cukrů a škrobů (vyrábí se v podstatě z kukuřice a
  brambor)
- Materiál je biologicky odbouratelný a v přírodě se sám po čase rozloží
- Je méně pružný než ABS a začíná měknout již při teplotě 60°C
- při tavení produkuje vůni připomínající smažení rostlinného oleje
- 1 kg materiálu stojí cca 600 Kč
- PLA WOOD PLA s příměsí dřeva
- PLA CORK PLA s obsahem jemných korkových pilin

### 3D tiskárna – FDM materiály



- Nylon silný, odolný a všestranný materiál. Je flexibilní v tenkých vrstvách, ale s
  velmi vysokou adhezí (přilnutí) mezi vrstvami.
- Má nízký součinitel tření (je "klouzavý") a vysokou teplotu tání 260 °C
- Je hygroskopický, tzn. že rychle absorbuje vodu ze vzduchu
- **HIPS** (high impact polystyrene houževnatý polystyrén)
- Používá se v obalovém a potravinářském průmyslu
- Podpůrné konstrukce z HIPS lze rozpustit lemonesolem
- PET (polyetyléntereftalát)
- nejvíce běžně používaný plast na světě láhve, oděvní vlákna, nádoby a obaly na potraviny.
- Tisk s ním není snadný. Obvykle vyžaduje hledání správného nastavení tiskárny.
- Měkne už při teplotě od 60 °C

## 3D tiskárna - materiály



- PC polykarbonát
- Vysoká pevnost a tuhost
- nejtvrdší materiál, který mohou FFF/FDM 3D tiskárny používat
- Vysoká odolnost proti tepelné deformaci (až 150°C)
- Velmi dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti
- Jsou z něj vylisována CD, DVD, BD
- Kovové díly lze vytvářet vytištěním formy z plastu se směsí písku, do které se nalije tekutý hliník
- Flex velmi pružný materiál se hodí pro tisk modelů, které mají
  představovat produkty z gumy. Můžete si z něj vytisknout např. "gumové
  těsnění" či "gumovou podrážku boty". Díky pružnosti materiálu je však 3D
  tisk složitější a poměrně pomalý.





- Laywood snaží se imitovat dřevo, takže vytištěné modely připomínají dřevěné výrobky. Materiál obsahuje větší pevné části a díky tomu může docházet k ucpání trysky (zvlášť trysek s menším průměrem). Výsledný model je velmi křehký, takže se nehodí pro modely s tenkými částmi.
- Laybrick snaží se imitovat kámen, proto se tento materiál hodí pro architektonické modely. Také obsahuje větší pevné části a díky tomu může docházet k ucpání trysky. Výsledný model je velmi křehký, takže se nehodí pro modely s tenkými částmi.
- PVA (polyvinylalkohol) vodou rozpustný materiál, byl vyvinutý pro tvorbu podpůrných konstrukcí, které je možné následně jednoduše rozpustit ve vodě.

### RepRap

- RepRap je mezinárodní komunitní projekt 3D tiskárny vyvíjené na principu otevřeného hardware
- Hlavním vývojářem je Josef Průša
- Tiskárna je schopná reprodukce vytvořena z mnoha plastových dílů, které umí sama vytisknout
- Díky celkové otevřenosti a cenové dostupnosti se RepRap stal velmi oblíbeným projektem celosvětové DIY/Maker komunity
- V současnosti existují čtyři "oficiální" verze RepRapu s dostupným úplným návodem a seznamem dílů, nutných pro postavení vlastního RepRapu
- Více např. zde <a href="http://www.zive.cz/clanky/josef-prusa-moje-3d-tiskarna-je-nejrozsirenejsi/sc-3-a-166385/default.aspx">http://www.zive.cz/clanky/josef-prusa-moje-3d-tiskarna-je-nejrozsirenejsi/sc-3-a-166385/default.aspx</a>
- https://www.youtube.com/watch?v=V9EPcxOF9DA
- http://josefprusa.cz/



