
without C
0.1
1.0
10
100
Duty ratio in Boost mode
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0
1
2
3
Time t (s)