
without C
0.1
1.0
10
100
Duty ratio in Boost mode
Time t (s)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
0
1
2
3
4