AI + SW OFFICION Intel 771

COLE & THE CHH **9**111


김민수 김민우

목ル

- 01 **7HΩ**
- 프로젝트 배경
- 프로젝트 목표
- 03 구현 LH용
 - 기능
 - 주요 코드
 - 시연 영상

- 02 프로젝트 진행방향
 - 역할
 - 구성도
- **04 고**
 - 개선 사항 및 아쉬운 점
 - 느낀점

공가하는 깨난 발생



개요

공가하는 깨난 발생

대구 아파트서 새벽 화재...주민 25명 스스로 대피

26일 오전 3시 50분쯤 대구 남구 대명동의 한 5층짜리 **아파**트 최상층에 서 원인이 밝혀지지 않은 **화재**가 발생해 주민들이 새벽 시간 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다. 사진=연합뉴스 신고를 접수한 소방당국은 차량 21...



새벽 대구 아파트 5층서 화재, 25명 대피...인명피해 없어 뉴시스 PICK • 7시간 전 • 네이버뉴스 새벽 대구 남구 아파트서 화재...25명 자력 대피 뉴스1 • 7시간 전 • 네이버뉴스

원주 아파트 화재로 11명 대피...주민 2명 연기흡입·1명 화상

26일 오전 9시 34분께 강원 원주시 원동 한 **아파**트 3층에서 불이 나 약 4 0분 만에 꺼졌다. **화재**로 주민 11명이 대피하는 과정에서 60대 주민 등 2 명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌다. 또 80대 주민 1명이 이마에 1도 ...



원주 원동 아파트 화재 주민 11명 대피...2명 연... 강원도민일보 PICK · 5시간 전 · 네이버뉴스 원주시 원동 아파트서 화재...주민 4명 부상 뉴스핌 · 4시간 전

김해 외동 아파트 10층서 불…주민 49명 대피

25일 경남소방본부에 따르면 이날 오전 3시 20분께 김해시 외동의 15층 짜리 **아파**트 10층에서 **화재**가 발생했다. 이 불로 주민 35명이 스스로 대 피하고 14명이 구조됐다. 인명피해는 발생하지 않았다. 또한 약 2500만...





김해 아파트 10층 화재...주민 49명 대피·구조 노컷뉴스 · 1일 전 · 네이버뉴스 경남 김해 아파트서 불...주민 49명 대피·구조 연합뉴스TV · 1일 전 · 네이버뉴스

개요

프로젝트 배경

그마트공간의 // [대





회대한 다양한 엔게와 모듈을 까용해보까

데이더베이그를 까유깨대로 다루어보까

범용성이 높은 결과물을 만들어보까

김민무



그마르 오피그

STM & WiFi 호음파, RFID 적외선 공,구신기 새보모터 온,습도 김민우



깨난 대비

STM & WiFi 가그감제, 화염감제 낀동감제 릴레이 모듈 새보모터 김민무


김민우






꿈앙관리실 & DB/HH 구축

라즈베리파이 아두이노& 블루투그 RFID, LCD 개버, SQL 구성




꿈악관리실 & DB/HH → > RFID와 DB를 이용한 인원 관리



그마트 오피그 & 깨난 대비





꾸요 코드 – 깨난 대비

```
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef *hadc)
   static int channel = 0;
   if (channel == 0)
       ADC1xConvertValue[channel] = HAL ADC GetValue(hadc);
       channel = 1;
   else if (channel == 1)
       ADC1xConvertValue[channel] = HAL_ADC_GetValue(hadc);
       channel = 0;
       adcFlag = 1;
                                                1立마EKTIM2 Trigger)
                                                    가그 & 화깨 겐김
if (adcFlag)
    adcFlag = 0;
    printf("GAS : %d, FIRE: %d\r\n", ADC1xConvertValue[0], ADC1xConvertValue[1]);
    if (ADC1xConvertValue[0] > 4000 || ADC1xConvertValue[1] > 300)
       fireFlag = 1;
                                                감제 값이 특점 값 이상이면
                                                      화깨 발맹 판단
```

```
화깨 발깽 끼
if (fireFlag)
                            개버에 연결된 모든 기기에 알림
    time5Sec = 0;
                                 가그 및 멀티탭 OFF
   printf("화재 발생\r\n");
   esp_send_data("[ALLMSG]DIS@FIRE@ON\n");
   esp send data("[KMW SQL]SETDB@TOTAL@0\n");
   __HAL_TIM_SetCompare(&htim4,TIM_CHANNEL_1,2000);
   esp send data("[KMW SQL]SETDB@GAS@OFF\n");
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Relay_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   esp send data("[KMW SQL]SETDB@ELEC@OFF\n");
   disFireFlag = 0;
   fireFlag = 0;
else if (!fireFlag && endDisFireFlag)
   printf("화재 진압 완료!\r\n");
   esp send data("[ALLMSG]DIS@FIRE@OFF\n");
   endDisFireFlag = 0;
```

꾸요 코드 – 깨난 대비

```
화깨 발깽 끼
if (vibrationFlag)
                                 개버에 연결된 모든 기기에 알림
    if(cnt >= 5)
                                      가그 및 멀티랩 OFF
        time5Sec = 0;
        printf("지진 시작\r\n");
        esp_send_data("[ALLMSG]DIS@EQ@ON\n");
        esp_send_data("[KMW_SQL]SETDB@TOTAL@0\n");
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim4,TIM_CHANNEL_1,2000);
        esp_send_data("[KMW_SQL]SETDB@GAS@OFF\n");
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Relay_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        esp_send_data("[KMW_SQL]SETDB@ELEC@OFF\n");
        disEQFlag = 0;
    vibrationFlag = 0;
else if (!vibrationFlag && endDisEQFlag)
    printf("지진 끝\r\n");
    esp_send_data("[ALLMSG]DIS@EQ@OFF\n");
    endDisEQFlag = 0;
```

꾸요 코드 - 그마트 오피그

```
if(Office_flag) // 회사안에 사람이 있는지 체크
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
   if(HC_flag) // 10ms
     HC_flag1 = 0;
     HCSR04_Read(GPIOA, GPIO_PIN_8);
     is_first_captured = 0;
     HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
                                                까무실에 까람이 있을 끼
     while(!HC_flag1);
                                                           까동문 코드
     HC_flag2 = 0;
     HCSR04_Read(GPIOB, GPIO_PIN_10);
     is_2_captured = 0;
     HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
     while(!HC_flag2);
     if(distance <= 8 || distance2 <= 8) // 초음파 자동문 감지
        tim3Flag2Sec = 1;
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim4, TIM_CHANNEL_1, 650);
     HC_flag = 0;
```


```
else if(!strcmp(pArray[1], "AC") && !Eq_flag && !Fire_flag)
    if(!strcmp(pArray[2], "POW"))
       send_nec(0xFFFF629D);
       if(AC_flag)
           esp_send_data("[KMW_SQL]SETDB@AC@OFF\n"); // db update
                                                                       에어컨 제어 코드
           AC_flag = 0;
           sprintf(sendBuf,"[%s]%s@OFF\n", pArray[0], pArray[1]);
       else
           esp_send_data("[KMW_SQL]SETDB@AC@ON\n"); // db update
           AC_flag = 1;
           sprintf(sendBuf,"[%s]%s@ON\n", pArray[0], pArray[1]);
    else if(!strcmp(pArray[2], "DOWN"))
       send_nec(0xFFFF906F);
   else if(!strcmp(pArray[2], "UP"))
        send_nec(0xFFFFE01F);
```

```
else if(Eq_flag || Fire_flag) // 재난 상황 발생 시
{
    tim3Flag2Sec = 1;
    __HAL_TIM_SetCompare(&htim4, TIM_CHANNEL_1, 650);
    TH난 강황 발생 시
고드일부
```

끼연 영깜

풍앙 관리실









호기 상태

등록된 인원 출근

기연 영상

풍앙 관리실



끼낀 화깨 동끼 발맹



화깨 발맹



끼낀 발맹



외부인 힘입 감제

개선 사항 및 아위운 점

- 1. STM에게 RFID기능 구현 (까동문에게 인원 관리)
- 2. DB기능의 다양하고 효과적인 // 용
- 3. 릴레이 모듈의 노이끄를 물리적으로 꿰거(다이오드)
- 4. 껜꺼의 민감도 꼬껄
- 5. WiFi 연결의 불안껌함

1. 구월한 꾸께 선택이라고 생각했으나 실제로 구현하는 과정에게 맞닥뜨린

구많은 버그와 어려운 껌들을 해결하는 과정이 쉽게만은 않았다

2. 예상계 못한 트러블을 팀원과 같이 해결해 봄으로써 꼬통과 협력을

기반한 팀워크의 공요성을 깨달았다





코드공유

Q&A

ZH/IEHLICH