

卫生部

国家卫生监督局

大学理事会

决议 - RDC 第 48 号，2013 年 10 月 25 日

批准个人卫生用品、化妆品和香水良好生产规范的技术法规，并规定其他措施。

国家卫生监督局合议庭根据 1999年1月26日第9782号法律第15条第III款和第IV款、2006年8月11日 ANVISA 第354号法令附件一批准的 内部规章第54条第II款和第1款和第3款（该法令 于2006年8月21日在官方公报上重新发布）及其更新版本所赋予的权力，并考虑到 第2条第III款、第 3条第III款和第IV款的规定.....根据1999年第 9782号法律第7条以及 2008年4月16日第422号法令 设立的该机构监管流程改进计划，在9月19日举行的第27届常委会上， 2013年，董事会通过以下决议，我，作为董事兼总裁，命令公布该决议：

第一条 兹批准个人卫生用品、化妆品和香水良好生产规范的技术法规，该法规符合本决议的附件。

第二条 本决议将南方共同市场集团第19/11号决议纳入国家法律体系，该决议批准了“个人卫生用品、化妆品和香水产品良好生产规范技术法规（撤销南方共同市场集团第 92/94号决议和第66/96号决议）”。

第三条 凡与之相反的规定均予以废止，特别是 1997年8月18日第348号法令。

第四条 特此规定，自本决议公布之日起，完成验证研究的最长期限为 3（三年）。

§ 1 在 1 年内，公司必须准备好所有必要的规程和其他文件，以验证已安装的清洁、分析方法、计算机系统和工艺水系统。

§ 2. 对于分析方法，只有在处理末在已知标准或文献中编纂的方法时，才应进行方案的制定和方法的验证。

§ 3 对于在本规范性说明发布日期之后获得的系统、方法或设备，必须在常规使用之前进行验证。

第五条 不遵守本决议及其批准的规章的规定，构成违反卫生条例的行为，根据 1977年8月20日第6437号法律 的规定，不影响适用的民事、行政和刑事责任。

第六条 本决议自公布之日起生效。

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

首席执行官

附件一

南方共同市场/GMC/RES. No. 19/11

南方共同市场关于个人卫生用品、化妆品和香水良好生产规范的技术法规（废除 GMC 第 92/94 号和第 66/96 号决议）

考虑到：《亚松森条约》、《欧鲁普雷图议定书》以及共同市场集团第 92/94、110/94、66/96 和 56/02 号决议。

考虑以下因素：

个人卫生用品、化妆品和香水在正常或可预见的使用条件下必须是安全的。

通过技术检查对生产和进口个人卫生用品、化妆品和香水的企业进行检查，是一种有助于保证这些企业生产、包装和进口并最终投放市场的产品质量的合适机制。

检查应涵盖与企业运营条件和质量控制体系相关的各个方面。

有必要制定适用于成员国的共同程序，并对生产和进口这些产品的机构采用统一的评估标准。

监管行动是主管国家机构的责任，这些机构必须建立一个模式，以确保对行业的监管标准统一，并在监管标准的处理和应用方面保持中立、对称和互惠。

良好生产规范应体现行业在产品制造、包装、储存和质量控制方面必须满足的最低要求。

由于技术进步，有必要更新和采用有关良好生产规范的新要求。

共同市场集团决议：

第一条——批准作为附件附于本决议的“南方共同市场个人卫生用品、化妆品和香水良好生产规范技术法规”。

第二条——负责执行本决议的国家机构有：

阿根廷：国家药品、食品和医学技术管理局 (ANMAT)

第三条——本决议适用于缔约国领土内、缔约国之间的贸易以及从区域外进口的货物。

第四条——撤销 GMC 第 92/94 号决议和第 66/96 号决议。

第五条——本决议应于2012年5月31日之前纳入缔约国的法律体系。

LXXXVI GMC - 蒙得维的亚，2011 年 XI 月 18 日。

附件二

南方共同市场关于个人卫生用品、化妆品和香水良好生产规范的技术法规

内容

1. 一般考虑因素
2. 定义
3. 质量管理
4. 基本良好生产规范 (GMP) 要求
5. 健康、卫生、个人卫生、衣着和行为
6. 投诉
7. 产品召回
8. 返回

- 9. 自我检查
- 10. 文件和记录
- 11. 人员
- 12. 设施
- 13. 给水系统和设施
- 14. 辅助区域
- 15. 收货和仓储
- 16. 材料取样
- 17. 生产
- 18. 质量控制
- 19. 留样

1. 一般考虑因素

- 1.1. 拟出售的个人卫生用品、化妆品和香水必须经过适当注册，并由经主管卫生部门定期检查的授权企业生产。
- 1.2 本条例规定了制造商必须遵守的程序和做法，以确保用于生产个人卫生用品、化妆品和香水产品的设施、方法、流程、系统和控制措施足以保证这些产品的质量。
- 1.3. 个人卫生用品、化妆品和香水的生产商必须确保这些产品适合其预期用途，并符合预先制定的质量要求。
- 1.4 参与制造和环境保护的人员的安全问题由特定法律法规规定，企业必须遵守适用于这些领域的各项要求。
- 1.5 注册、通知或准入的持有人对个人卫生用品、化妆品和香水产品的质量负责。

2. 定义

以下定义适用于本技术法规中使用的术语；在其他语境中，这些术语可能具有不同的含义。

抽样：获取和制备样品的一系列操作。

合格：指材料、用品或产品经核实后符合既定规格的状态。

专用区域：专门用于特定活动或流程的区域。

划定区域：这是指为开展特定活动而标记或划定的区域。

审核：一种系统且独立的评估，旨在确定与质量相关的活动是否得到有效实施。审核必须由合格人员执行。

自检/内部审核：由合格的内部和/或外部人员对制造过程各个方面是否符合良好规范进行评估。

良好生产规范：这是产品制造商必须对个人卫生用品、化妆品和香水产品的生产操作所适用的一般要求，以保证其质量和安全。

校准：根据公认的标准对测量仪器或系统进行验证和调整的一系列操作，使其在其精度和准确度范围内运行。

污染：在生产过程中，将物理、化学和/或微生物性质的杂质不必要地引入原材料、包装/装瓶材料、中间产品和/或成品中。

交叉污染：在生产过程中，原材料、中间产品或成品受到另一种原材料、中间产品或成品的污染。

过程控制：在生产过程中进行的检查，用于监控生产过程，并在必要时调整生产过程，以确保产品符合其规格。

质量控制：用于验证是否符合先前定义的技术要求的操作。

加工：指将经过特定工艺处理的原材料转化为散装产品的操作。

包装/灌装：从散装产品和包装材料（包括标签）开始，获得成品的一系列操作。

规格说明：详细描述产品或材料在制造过程中使用或获得的要求的文件。

机构：公司根据现行卫生法规开展活动的单位。

制造：为获得产品而进行的所有相关生产和控制操作。

制造商：持有生产个人卫生用品、化妆品和香水的经营许可证的公司。

标准配方/主配方：一份或一组文件，其中规定了根据向卫生部门申报的配方所使用的原材料及其数量，以及包装材料，并描述了产品生产所需的程序和注意事项。

质量保证：为确保产品或服务符合既定的质量要求而采取的所有系统性措施。

质量管理：协调各项活动，以指导和控制组织的质量。

检验：对实体、产品或服务的一个或多个特性进行测量、测试、检查等活动，并将结果与特定要求进行比较，以确定是否达到特性的符合性。

批次：指在单一或一系列工序中生产的一定数量的原材料、包装材料或成品，其主要特征是均一性和质量符合规定的标准。在连续生产中，批次对应于生产总量的特定比例。

包装材料：用于包装最终产品的材料。它们可分为一级包装和二级包装，但不包括用于运输的任何其他外部包装。

原材料：指获得散装产品过程中涉及的任何物质，无论是原始形式还是改性形式，都是该产品的一部分。

批号：用于识别特定批次的数字、字母或字母数字参考编号。

生产单：用于生产特定批次产品的参考文件，其中包含有关标准配方/主配方的信息。

标准操作规程：一份书面且经批准的程序，其中提供了执行特定活动的详细指导。

生产：制造过程中的阶段，包括从接收、储存和称量原材料到成品的批量准备、装瓶和包装等所有环节。

成品：指经过所有生产阶段，可以销售/最终消费的产品。

散装产品：指已完成所有生产阶段但不包括包装过程的任何产品。

退货产品：已发货但正在退回给制造商或进口商的产品。

召回产品：指已发货的产品，因制造商或进口商的主动或主管卫生部门的指示而被退回。

半成品/半成品：指至少还需要一道工序才能成为成品/成品的产品。

半成品/中间产品：需要进一步生产工艺才能成为散装产品的物质或物质混合物。

鉴定：一种程序，用于确保设备和设施符合预先确定的测试计划和定义的验收标准，并适合其预期用途。

隔离：暂时扣留原材料、包装材料、中间产品、半成品、散装产品或成品，等待放行、拒收或重新加工的决定。

复检：对先前已批准的材料进行的测试，以确认其在有效期内仍符合既定规格。

投诉：可能表明存在潜在质量偏差的外部通知。

产品召回：指公司为将产品从市场上移除而采取的程序。召回可以是自愿的，也可以是主管卫生部门强制执行的。

批次记录：与特定产品批次相关的所有文件。

再加工：从确定的生产阶段开始，对超出一个或多个既定质量参数范围的一批产品或部分产品进行一个或多个生产步骤的再加工，以便通过一个或多个附加操作使其质量达到可接受的水平。

消毒：将清洁表面上的活微生物数量减少到可接受水平的过程。

外包：这指的是将个人卫生用品、化妆品和香水的制造过程中的某些阶段或全部制造工作外包给第三方服务。

验证：记录在案的行动，旨在确定并证明某个过程或程序必然且有效地导致所需目标的实现。

3. 质量管理

3.1 质量保证、良好生产规范 (GMP) 和质量控制的概念是质量管理中相互关联的方面。本法规对它们进行了描述，重点强调了它们之间的关系以及它们对本法规所管辖产品的生产至关重要性。

3.2 原则

3.2.1. 质量是公司全体人员的责任，应遵循既定政策，并得到高级管理层的承诺。

3.2.2. 公司必须建立、记录、实施和维护有效的质量管理体系，所有参与生产的人员都要积极参与。

3.2.3. 质量管理体系应包括组织结构、程序、流程、资源、文件和活动，以确保产品符合预期的质量规范。

3.2.4. 所有与质量相关的活动都必须有据可查。

3.3 质量保证

3.3.1. 制造商必须建立质量保证体系。

3.3.2. 制造商必须保证产品的质量、安全性和有效性，并符合现行卫生法规规定的要求。

3.3.3. 质量保证体系必须具备足够的设施和设备，与由合格人员开展的活动相兼容。

3.3.4. 适当的质量保证体系应确保：

- a) 生产和控制操作有明确的书面规定，并符合GMP要求。
 - b) 各领域的管理职责均已明确界定并形成文件。
 - (c) 对原材料、包装材料、半成品、散装产品、成品以及与过程控制、校准、鉴定和验证相关的（如适用）进行必要的控制。
 - (d) 在所有控制和放行步骤完成之前，产品不得出售或交付消费。
 - (e) 提供说明，以确保产品在保质期内以保持其质量的方式进行处理和储存。
 - f) 有一套质量自检程序，定期评估质量保证体系的有效性和应用情况。
 - g) 偏差行为应被报告、调查和记录。
- 必要时，应采取纠正措施。

h) 定期审查可能影响产品质量的程序、规范和说明，并保存相应的记录。

i) 在产品上市前确定其稳定性，并且在生产工艺、配方、设备或包装材料发生任何重大变化后重复进行研究。

3.3.5. 必须有明确的供应商资格标准，其中可能包括：对供应历史的评估、通过问卷调查和/或质量审核进行的初步评估。

3.4 验证

3.4.1. 公司必须了解自身的流程，以便建立判断是否需要进行验证的标准。如果需要进行验证，则必须制定验证方案，明确验证流程的实施方式。该方案必须经质量保证部门批准。

3.4.2. 对于无需验证的产品/工艺，公司必须建立所有必要的操作控制措施，以确保符合预先制定或规定的要求。

3.4.3. 验证协议至少必须规定：

- a) 设备描述
- b) 待采集的样本
- c) 要监测的特性和变量，具体说明分析方法和验收限度。
- d) 验收标准。

3.4.4. 建议对清洁、分析方法（当处理未在标准和其他国际参考文献中编纂的方法时）、计算机系统和工艺水系统进行验证。

3.4.5. 验证报告必须引用协议，并包括获得的结果、偏差、结论、变更和建议。

3.4.6. 任何偏离验证规程的情况都必须记录在案，进行调查并加以说明。

3.4.7. 当验证结果可接受时，验证过程即告完成。否则，必须分析偏差的根源，并确定必要的改进措施，直至获得可接受的结果。

3.4.8. 必须根据关键设备、工艺和系统的复杂性制定鉴定标准。鉴定是验证的先决条件。

3.5 重新验证

3.5.1. 对于已验证的流程或系统，公司必须考虑历史结果，并验证该流程是否与上次验证一致，从而确定是否需要重新验证。

3.5.2. 每一项变更都必须由质量保证部门进行评估，以确定是否需要重新验证，同时考虑对已验证的流程和系统的影响。

3.5.3. 重新验证的程度取决于变更的性质以及变更如何影响先前已验证的流程和系统的不同方面。

3.5.4. 公司必须确定重新验证的频率。

3.6 稳定性 3.6.1. 在开发过程中，公司必须建立产品的稳定性研究，包括程序和记录，其中包含：测试结果、分析方法、样品储存条件、分析频率和有效期。

3.6.2. 必须保存所进行的分析和稳定性研究的记录。

4. 良好生产规范 (GMP) 的基本要求

4.1 良好生产规范 (GMP) 规定：

a) 制造工艺必须明确定义，进行系统审查，并证明其有能力生产符合所需质量标准和规格的产品。

b) 制造过程的关键阶段和任何重大变更都必须进行系统控制，并在可能的情况下进行验证。

c) 生产区域必须配备开展生产活动所需的必要基础设施，包括：

一、训练有素且合格的人员

二、充足的设施和空间

三、适当的服务和设备

四、标签、包装和合适的材料

五、已批准的指示和程序

六、适当的存款

七、适合质量控制的人员、实验室和设备。

(d) 说明和程序必须用清晰客观的语言编写，并且适用于所执行的活动。

(e) 员工必须接受培训才能正确执行相关程序。

(f) 生产过程中必须保留记录，以证明所有步骤均已按照程序和说明执行，且所得产品的数量和质量符合预期。任何重大偏差都必须记录在案并进行调查。

(g) 生产记录必须以有条理且易于查阅的方式归档，以便于追溯。

h) 已制定程序，用于在分发后回收任何批次的产品。

i) 妥善储存产品应最大限度地降低产品质量出现偏差的风险。

j) 所有关于上市产品的投诉都必须登记并进行调查。必须查明并记录质量偏差的原因。必须对存在质量偏差的产品采取措施，并采取措施防止再次发生。

5. 健康、卫生、个人卫生、衣着和行为

5.1. 卫生和清洁活动必须涵盖人员、设施、设备和器具、生产材料和容器、清洁和消毒产品，以及可能构成产品污染源的任何其他方面。

必须通过适当的卫生和清洁计划消除潜在的污染源。

5.2. 所有人员必须按照既定程序接受入职前健康检查，并根据所从事的活动要求接受后续定期检查。

5.3 所有人员必须接受个人卫生规范培训。所有参与生产过程的人员必须遵守内部程序规定的个人卫生标准。

5.4. 疑似或确诊患有有可能对产品质量产生不利影响的疾病或受伤的人员，不应接触原材料、包装材料、半成品和散装产品或成品，直到其健康状况不再对产品构成风险为止。

5.5. 应指示并鼓励所有员工向其直接主管报告任何他们认为可能干扰产品的与生产、设备和人员有关的不利情况。

5.6. 公司必须确保原材料、包装材料、半成品和散装产品的处理方式能够保证材料免受污染。

5.7. 公司必须确保员工在每个区域和活动中使用清洁和合适的个人防护装备，以保证产品免受污染。

5.8. 为确保员工安全，制造商必须按照现行特定法规，根据所开展的活动提供集体防护装备 (CPE) 和个人防护装备 (PPE)。

5.9. 在生产区、质量控制实验室、储存区或任何其他可能对产品质量产生不利影响的区域，应禁止吸烟、饮食、嚼口香糖或存放植物、食品、饮料、烟草和个人药物。

5.10. 饮水机的位置应限制在走廊或特定区域，以避免产品污染和/或对工人健康造成风险。

5.11. 访客和未经培训的人员只有在接受卫生标准指导、使用适当的个人防护装备并在指定专业人员的陪同下才能进入生产区域。

6. 投诉

6.1. 对于可能存在质量偏差的产品，必须按照书面程序仔细调查并记录有关投诉和其他信息。这些调查的管理工作必须由授权人员进行，质量控制部门和其他相关部门也必须参与其中。

6.2. 如有必要，应将核查范围扩大到其他相邻地块，以检查它们是否可能受到影响。

6.3. 必须指定一名人员或部门负责接收投诉和采取措施。

6.4. 必须制定书面程序，说明在收到有关产品质量可能存在偏差的投诉时应采取的行动，包括可能需要从市场上召回产品。

6.5. 必要时，在对投诉进行调查和评估后，应采取适当的后续措施。

6.6. 应定期审查投诉记录，以便发现任何需要更多关注的特定或反复出现的问题的迹象。

6.7. 生产或进口公司必须按照现行法律建立化妆品警戒系统。

7. 从市场上召回产品

7.1. 必须建立一套系统，以便立即有效地将存在质量偏差、可能对用户构成风险的产品从市场上移除。

7.2. 必须指定一名负责人，负责制定召回措施并协调产品召回工作。必须将已采取的行动告知技术经理，质量控制和/或质量保证部门必须监督整个过程。

7.3. 必须有书面程序，并定期审查和更新，以开展任何收款活动。

程序必须包括收集产品的处置、调查以及所有采取的行动的记录。

7.4. 必须立即将召回产品的决定通知相关国家卫生主管部门和产品已送往的国家的卫生主管部门。

7.5. 召回过程必须有据可查，包括对已分发数量和已回收数量进行核对，并出具最终报告。

7.6. 收集到的产品必须进行识别，并存放在隔离且安全的区域，直到决定其最终目的地为止。

8. 退货

8.1. 必须指定一名人员或部门负责接收退货。

8.2. 必须有接收、存储和调查产品退货原因的程序。

8.3. 退回的产品必须经过检验和/或分析，才能确定其最终目的地。

8.4. 必须保存退货产品的检验和/或分析结果记录，包括其最终目的地。

8.5. 对退回的产品进行检查和/或分析后，必须采取适当措施，包括召回产品的可能性。

9. 自我检查/内部审核

9.1. 自查/内部审核的目标是评估生产各个环节是否符合GMP要求。自查/内部审核方案的设计应旨在发现GMP实施过程中存在的任何缺陷，并提出必要的纠正措施建议。

9.2 应制定书面的自查/内部审核程序。自查/内部审核程序至少应涵盖以下方面：

- a) 个人
- b) 设施
- c) 建筑物和设备维护
- d) 原材料、包装材料、半成品、散装产品、半成品和成品的储存
- e) 设备
- f) 生产和过程控制
- g) 质量控制
- h) 文件记录
- i) 消毒和卫生
- j) 验证和再验证程序（如适用）
- k) 仪器和测量系统的校准
- l) 从市场上召回产品
- m) 投诉
- n) 废物管理
- o) 先前自查/内部审核的结果以及采取的任何纠正措施。

9.3. 自查/内部审计团队必须由具备GMP知识的合格专业人员组成。

团队成员可以是公司内部的专业人员，也可以是外部专家。

9.4. 内部自查/审计至少每年应进行一次。

9.5. 自查/内部审核完成后，必须编写一份报告，该报告必须包含以下内容：

- a) 自查/内部审计结果
- b) 评估和结论
- c) 适用时的纠正措施
- d) 合规期限。

9.6. 对自检/内部审核报告中报告的不符合项采取的纠正措施必须按照行动计划实施和监控。

10. 文件和记录

公司必须根据其组织结构和产品建立文档系统。

10.1 文件记录是质量保证体系的重要组成部分，必须与良好生产规范的各个方面相关联。其目的是明确所有材料和产品的规格，以及与产品制造和控制相关的所有阶段的程序，确保解释的一致性，避免混淆和错误，从而保证为符合既定质量要求的产品批次的放行或拒收提供必要的信息，并确保存在可追溯的记录。

10.2. 数据记录必须采用确保信息安全的方法。所有数据必须在符合本条例规定的保存期限内保持可用。

10.3. 必须保留对所做更改的记录。

10.4. 所有与良好生产规范相关的文档必须按照书面程序编制、审批、更新和分发，并妥善保存。文档的标题、性质和用途必须明确规定。文档的签发、修订、替换、撤回和分发必须受到严格的控制和记录。

10.5. 修改后的记录必须能够识别先前的数据，并且必须由指定的负责人签名并注明日期。

未经事先授权，不得修改任何文件。

10.6. 文件和记录必须按照程序规定保存期限，以便能够追溯与个人卫生用品、化妆品和香水生产相关的所有重要活动。

10.7. 所有生产和控制记录必须保留至所生产产品批次到期日后至少一（1）年。

10.7.1. 公司必须确保数据在其有效期内保持完整且可访问。任何变更都必须按照文件和记录控制程序进行记录。

10.8. 公司必须保存设备使用、清洁、消毒和维护记录，包括日期、时间和负责执行该项任务的人员。在适用情况下，公司还必须保存其他信息，例如：先前产品、当前产品、加工产品的批号、加工阶段和状态（批准、隔离或拒收）。

10.9. 标准/主配方。

10.9.1. 每种产品都必须有一个标准/主配方。

10.9.2 标准/主公式必须包含：

- a) 产品名称和/或内部参考代码
- b) 产品化妆品形式的描述

- c) 按照注册/通知/准入文件中声明的配方，列出所有原材料及其各自的百分比数量。
- (d) 标准批量所需的所有包装材料的完整清单，包括数量、尺寸和类型，以及与每种包装材料规格相关的代码或参考编号。
- (e) 将要使用的生产设备
- f) 详细的制造流程说明
- g) 过程控制的具体规定及其各自的方法
- h) 必须规定灌装/包装过程和成品的控制规范，并在必要时规定特殊的储存条件。
- i) 需要注意的任何特殊预防措施。

10.10. 生产批次记录：

- 10.10.1. 每批产品都必须保存生产记录。该记录必须基于当前已批准的标准/主配方。
- 10.10.2. 生产开始前，必须核实设备和工作台上是否残留先前生产的产品、文件或与本次生产无关的材料，并且设备清洁且适于使用。此项核实必须做好记录。
- 10.10.3. 生产过程中，所有需要按照生产程序进行控制的步骤都必须记录在案。为确保生产可追溯性，必须提供以下信息：

- a) 产品名称和/或内部产品代码
- b) 大批量和/或产品
- c) 记录主要生产阶段，包括开始和结束日期和时间（如准备程序中需要）。
- d) 确定生产各阶段的操作人员。
- (e) 批号以及每种原材料和所用材料的数量。
- f) 生产过程中观察到的任何相关事件。
- g) 使用的主要设备。
- h) 执行过程控制、执行人员的身份以及获得的结果。
- i) 关于特殊问题的观察，包括对制造配方或生产说明的每次更改的签署授权等细节。

10.11. 标准操作程序（SOP）及其记录。

10.11.1. 必须具备以下程序和记录：

- a) 接收原材料、包装材料和散装货物
- b) 识别隔离储存的原材料、半成品、散装产品、成品和包装材料，并确定其是否已批准或拒绝。
- c) 对原材料、包装材料、半成品、散装产品、半成品和成品进行抽样
- d) 定义原材料、包装材料和成品的具体批号。
- (e) 执行质量控制测试，描述所采用的方法和设备。
- f) 材料和产品的批准或拒绝以及负责人员或部门的定义。
- (g) 材料、用具、设备和区域的清洁和消毒活动，包括频率、方法和要使用的清洁材料。
- h) 产品储存和运输
- i) 设备的校准、验证和维护
- j) 害虫防治，包括防治方法和所用材料
- k) 与消防设备维护有关的程序。

11. 人员

- 11.1 公司必须拥有最新的组织结构图，并明确界定各项职责。职能职责必须明确、记录在案，并确保所有相关人员都清楚理解。
- 11.2. 制造商必须拥有足够数量的训练有素且合格的人员。
- 11.3. 制造商必须通过书面和明确的计划，对生产区域、质量控制实验室的人员以及所有可能影响产品质量的人员进行培训。
- 11.4. 除了基本的GMP培训外，新聘人员必须参加入职培训计划，并接受有关其职责的适当培训，并接受持续的培训和评估。培训计划必须经生产、质量控制和质量保证负责人批准（如适用），并且必须保存记录。
- 11.5. 在处理有毒易燃物质的区域工作的人员必须接受专门培训。
- 11.6. 必须制定员工培训计划，并记录已进行的培训。
- 11.7. 培训期间应彻底讨论质量保证的概念以及所有能够提高对其理解和实施的措施。
- 11.8. 生产和质量控制的负责人必须彼此独立。
- 11.9. 技术职责必须由具备相应资质的专业人员履行。技术经理缺席时，该职责必须由事先指定的合格人员履行。
- 11.10. 应明确下列活动的职能职责：

- a) 程序和文件的授权，包括其更新
- b) 生产环境的监控与控制
- c) 卫生
- d) 分析仪器的校准
- (e) 培训，包括质量保证原则的应用
- f) 材料供应商的审批和监督
- g) 对合同制造商的审批和监督

- h) 材料和产品的存储条件规范和监控
- i) 文件/记录存档
- j) 监测GMP的遵守情况
- k) 检查、调查和抽样，以便监测可能影响产品质量的因素。
- l) 确保在必要时进行验证。

11.11. 还应明确生产方面的职能职责：

- a) 确保产品按照适当的程序生产和储存，并达到所需的质量标准。
- b) 批准并确保与生产操作相关的指令的执行，包括过程控制。
- c) 确保生产记录在提供给质量控制/质量保证部门之前，由指定人员进行评估和签字。
- d) 核实设施和设备的维护情况
- (e) 确保执行并记录设备校准和控制，并提供报告。
- f) 确保为生产人员提供初始和持续培训，并且培训内容符合他们的需求。

11.12. 负责质量控制和/或质量保证的人员负有以下职责：

- a) 批准或拒绝原材料、包装材料、半成品、散装产品和成品
- b) 评估批次记录
- c) 确保进行所有必要的测试
- d) 批准质量指令和程序
- e) 按照合同规定，批准和监督第三方进行的测试。
- f) 监督设施和设备的维护
- g) 确保控制设备已校准
- h) 确保根据行业需求，为质量控制人员提供初始和持续培训。
- i) 确保在必要时对分析方法进行验证
- j) 保存每批分析材料的测试和结果的完整记录，以便在需要时出具分析报告。
- k) 参与对成品相关投诉的调查
- l) 确保正确识别试剂和材料
- m) 按照程序调查不合格结果。
- n) 确保在必要时进行实验室设备鉴定。
- o) 确保与产品制造相关的所有过程的可追溯性。

12. 设施

12.1. 公司必须建在与其开展的活动相符的地点，并须有经主管卫生部门批准的建筑规划图，其中包含必要的信息，例如土地面积、建筑面积、建筑类型以及拟用于产品生产的设施。

12.2. 设施的选址、设计、建造、改造和维护必须适合所要开展的作业。其设计必须最大限度地降低出错风险，并便于清洁和维护，以避免交叉污染、灰尘和污垢积聚，或任何可能影响产品质量的不利影响。

12.3. 必须按照程序对区域进行清洁和/或消毒，并保存相应的记录；

12.4. 设施必须保持良好状态、卫生和清洁。

12.5. 必须确保维护和修理操作不会对产品质量构成风险。

12.6. 建筑物周围的区域必须保持清洁和良好状态。

12.7. 电力、照明、空调和/或通风的供应必须适当，以免直接或间接影响产品在生产和储存过程中或设备的正常运转。

12.8. 设施的设计和配备必须能够防止昆虫和其他动物进入，并制定预防和控制计划，并保留记录。

12.9. 必须安装消防安全设施。

灭火器和水带的数量必须充足。灭火器和水带的位置必须合理，便于取用。

12.10. 灭鼠剂、杀虫剂、熏蒸剂和消毒剂的使用方式必须确保不会污染设备、原材料、包装材料、加工过程中的材料和成品。

12.11. 排水系统应足够完善，并设计成可防止回流。应尽可能避免使用明渠，但如果必须使用明渠，则应便于清理。

13. 给水系统及设施

13.1. 供水水源必须保证供水量和水质充足。

13.2. 公司必须明确规定用于生产个人卫生用品、化妆品和香水产品的水的物理化学和微生物规格，并且必须至少达到饮用水的微生物标准。

13.2.1. 个人卫生用品、化妆品和香水的生产中，只能使用符合既定规范的水。

13.3. 用于输送水的管道必须状况良好且清洁。

13.4. 如有必要，应在储存前进行水处理，以符合既定规范。

13.5. 必须有水处理和分配系统的运行、清洁、消毒和维护程序和记录；

13.6. 必须建立水质监测程序和记录。应定期在供水系统的关键点进行监测；

13.7. 如果需要特定的质量标准，根据每种产品的预期用途进行定义，则必须对水进行处理以符合这些标准。

13.7.1. 对于超出既定规范的水质监测结果，必须进行调查、采取纠正措施和预防措施。调查和所采取措施的记录必须妥善保存。

13.8. 水循环必须通过管道或其他方式进行，以确保维持既定的水质标准。

13.9. 对于储水，必须有相应的装置或处理措施来防止微生物污染。

13.10. 建议对水处理系统进行验证。

14. 辅助区域

14.1. 休息室、餐厅、更衣室、洗手间和维修区必须与生产区分开。

14.2 更衣室、洗手间和厕所必须方便使用，数量足以满足使用人数，并具备良好的卫生条件，配备肥皂、毛巾或烘干机。厕所不得与生产和储存区域直接连通。

14.3. 维修区域必须与生产区域分开。如果工具和备件存放在生产区域，则必须存放在为此目的预留的房间、柜子或空间中。

14.4. 水、蒸汽、燃气、压缩空气和电力管道必须按照现行法律进行标识。

14.5. 如果存在动物设施，则必须将其与其他区域隔离，并设有独立的通风口和设施。

15. 储存

15.1. 储存区域必须有足够的容量，以便有序存放各种类别的物料和产品：原材料；包装材料；中间产品；散装货物和成品，无论其处于隔离、批准、拒绝、退回或召回状态。

15.2. 储存区域的设计必须确保理想的存储条件。它们必须清洁、干燥，并保持在与所存储物料相适应的温度。当需要特殊的存储条件、温度和湿度时，必须提供、验证、监控并记录这些条件。

15.3. 地板、墙壁和天花板必须易于清洁，由耐用材料制成，并且状况良好。

15.4. 仓库设施必须防止啮齿动物、昆虫、鸟类和其他动物进入，并且必须建立控制它们的系统。

15.5. 如果出现与既定参数的偏差，必须进行调查以确定原因，并针对已确定的原因采取预防和/或纠正措施，并将这些措施记录在案。

15.6. 在仓库区域内进行的所有活动必须符合先前定义的程序，并记录关键操作。

15.7. 天平必须定期校准，并做好记录。必须确定校准频率。

15.8. 必须有一个区域/系统来限制或约束材料/产品的使用，以尊重先前定义和批准的隔离“状态”。

15.9. 被拒收、回收和退回的物料和产品必须贴上相应的标识，并单独存放于限制区域或隔离区域。任何其他替代标签或隔离标识的系统都必须具备安全性。

15.10. 中间产品和散装产品储存的记录和控制系统必须包括包装前允许的最大储存时间。

15.11. 发货登记和控制系统必须遵守批次和/或到期日的相应顺序关系（如适用）。

15.12. 存在火灾或爆炸风险的材料和其他危险物质必须按照现行具体法规，储存在安全、受保护的区域，并进行适当的隔离和标识。

15.13. 材料必须在适当的条件下储存，并储存适当的时间，以保持其完整性和特性。

库存必须进行控制，以便周转遵循先进先出（FIFO）原则（如适用）。

15.14. 必须建立库存控制系统。

如果公司采用计算机系统进行物料和产品管理，则必须证明该系统的安全性。

15.15. 公司必须进行定期盘点，并做好记录。

15.16. 存放的材料和产品应与地面隔离，并远离墙壁，以便于清洁和维护。

15.17. 物料和产品必须由其制造商/供应商正确标识。标签或识别牌必须正确粘贴在盛装该物料和产品的容器上。

15.18. 每批材料和产品在收到时必须获得一个登记号，该登记号必须用于识别它们，直到它们使用完毕。

15.19. 物料和产品在通过质量控制部门放行前，必须处于隔离状态，并做好相应的标识。对于由计算机系统控制的库存，必须禁止使用，直至获得授权人员的放行。

15.20. 材料和产品的标签、吊牌或电子控制装置必须能够正确识别和显示其状态。

15.21. 标签或识别系统必须包含以下信息：

- a) 材料或产品的名称和/或其相应的内部参考代码
- b) 供应商分配的批号和公司收货时提供的编号
- c) 材料状态：隔离、审核中、已批准、已拒绝、已退回
- d) 到期日
- e) 供应商名称。

15.22. 只有经过质量控制部门批准的原材料才能用于生产个人卫生用品、化妆品和香水。

15.23. 必须遵守原材料生产商规定的有效期。对库存原材料进行重新分析仅用于确认其规格是否仍然有效，不能用于延长有效期。

15.24. 储存必须有条不紊、安全有序地进行，避免在控制和发货过程中发生混合，以及在搬运过程中发生事故。

15.25. 产品必须稳固堆放。

15.26. 公司必须制定程序/制度，以确保材料和成品在过期后不被使用。

15.27. 公司必须制定检验和检查材料和产品的程序，以保证材料和产品在规定的要求范围内接收。

15.28. 如果一批物料和产品包含不同的批次，则每个批次必须单独考虑进行抽样和放行测试。

15.29. 所有原材料必须附有制造商/供应商提供的相应分析报告。

15.30. 在收货区域，必须保护物料免受气候变化的影响，以免损害所处理物料的完整性。

15.31. 接收区域的设计和配备必须允许在存放之前对接收的材料容器进行外部清洁。

16. 材料取样

16.1. 采样必须在指定区域内由授权人员进行，以避免任何类型的微生物污染或交叉污染；

16.2. 样品必须能够代表所收到的物料批次；如果收到同一物料的多批次，则必须分别取样。

- 16.3. 抽样容器的数量和样本大小应根据抽样计划确定。
- 16.4. 采样必须按照批准的程序进行，以确保样品免受污染。
- 16.5. 采样过程中使用的所有与材料接触的设备（仪器、容器、器皿）必须清洁，在适用情况下进行消毒，并存放在适当、正确标识的位置。
- 16.6. 标签或标识系统必须提供以下信息：
- a) 被取样材料的名称和/或内部代码
 - b) 批号
 - c) 识别采集样本的人员。
 - d) 样本采集日期。

16.7. 取样容器必须贴上标签。

16.8. 与抽样相关的标准操作规程至少应包括：

a) 确定负责采集样本的职能/岗位

b) 抽样方法或标准：

容器数量

容器内待取样部分

材料数量

采样所用仪器。

c) 采样设备和必要的个人防护装备

d) 样品的包装类型、采样条件（是否无菌）和标签。

（e）需遵守的任何特殊预防措施

f) 采样设备的清洁和存放说明

g) 样品储存条件

h) 剩余样本的去向

i) 采样地点的环境条件（光照、温度和湿度），如适用。

j) 样品保留期

k) 样品识别

l) 对样品进行任何必要细分的说明。

17. 生产/准备

17.1 公司必须为生产区域的设施制定安全规程。

17.2. 用于生产个人卫生用品、化妆品和香水的外部条件和区域必须允许在产品加工过程中进行充分的清洁和维护。

17.3. 生产区域必须配备必要的设施，包括空间、设施、设备、充足的材料、合格且训练有素的人员来执行活动、经批准的操作程序和工作指导书，以及合格人员和充足的设备来进行过程控制。

17.4 生产区域的分布必须有序合理。设施的布置必须能够确保原材料和产品的完整性和质量。

17.5 生产区域的面积必须与操作量相匹配。必须设有独立的区域用于准备和包装因其特性可能造成风险或交叉污染的产品。整个循环区域必须畅通无阻。

17.6. 各部门的分布应使生产能够正常进行，避免混合或交叉污染。

17.7 管道、照明设备、通风口和其他装置的设计和安装必须便于清洁和维护。维护通道应尽可能设在生产区域之外。

当无法从外部进行维修时，应以最大限度降低污染风险和/或损害产品质量的方式进行维护程序。

17.8. 照明和通风必须充足，足以满足生产过程的需要，并且必须符合现行法律法规。

17.9. 温度和湿度必须进行监测、记录和控制（如有必要），并且必须与材料和成品的稳定性条件相符。

17.10. 必要时，各区域必须配备足够的排气系统，以确保防止交叉污染。

17.11. 公司必须制定清洁和（如适用）消毒生产区域和设备的程序，并保留相关记录。必须设有专门区域存放清洁和维护中使用的材料。

17.12. 排水管应设有存水弯，经常消毒，并保持关闭状态。排水管应较浅，以便于清洁和消毒。

17.13. 垃圾桶必须有标识，盖好，并经常清空。

17.14. 生产区域必须配备个人和集体防护装备（PPE/CPE）。

17.15. 在开始生产过程之前，必须核实设备和工作区域内没有先前生产的货物，并且计划过程所需的必要文件和材料已准备就绪。

此外，还必须确认设备清洁且适合使用。这些检查必须记录在案。

17.16. 生产或包装区域的窗户必须保持清洁，以防止污染的可能性。

17.17. 称重和测量区

17.17.1. 公司必须有一个专门的区域，用于称量和计量用于生产本条例所涵盖产品的原材料。

17.17.2. 当流程需要时，公司必须拥有一个与其他场所物理隔离的区域。

17.17.3. 指定用于计量和称量原材料的区域（如适用）可以位于仓库或生产区内，并且必须为此目的进行设计和隔离，并配备足够的排气系统以防止交叉污染和环境污染。

17.17.4. 秤和量具必须按照预先制定的校准程序定期校准，并保存校准记录。必须确定验证频率。

17.17.5. 称重和计量区域必须始终保持清洁。

- 17.17.6. 称重操作必须按照生产订单，按照特定程序进行。
- 17.17.7. 待称量和/或计量的原材料的外包装容器或包装在进入称量区域前必须清洗干净。称量或计量后，这些容器必须保持密闭。
- 17.17.8. 称重和/或计量的物料必须立即通过标签或识别系统进行识别，标签或识别系统应包含原材料的名称、内部代码和批次以及称重或计量的数量，以避免混合。
- 17.17.9. 计量或称重的物料必须按批次或生产顺序进行物理隔离。
- 17.17.10. 称重和计量设备必须清洁，并标明其清洁状态，且存放于能确保其完整性的地方。
- 17.17.11. 原材料的称重和/或计量必须由经过培训的人员（与执行称重和/或计量的人员不同）进行验证，或通过适当的系统进行验证。所有称重、验证、校准、检查和维护活动都必须记录在案。
- 17.17.12. 已称重且未使用的原材料容器将被退回存储区，必须关闭并正确标识。

17.18 设备

- 17.18.1. 生产和质量控制区域的秤和测量仪器必须具备所需的容量和精度。
- 17.18.2. 生产区域使用的秤和其他精密测量设备必须经过校准。必须按照预先制定的校准程序进行定期校准。
- 17.18.3. 设备的设计、建造、改造、安装、选址和维护必须便于开展各项操作。设备不得对产品质量构成风险。与产品接触的部件不得具有反应性、添加性或吸收性，以免影响产品质量。
- 17.18.4. 设备的设计和位置应尽量减少出错的风险，并允许进行适当的清洁和维护，以避免交叉污染、灰尘和污垢的积聚，并且通常避免任何可能对产品质量和安全产生负面影响的情况。
- 17.18.5. 设备间的流通区域必须保持畅通。设备清洁和清洗过程不得造成产品污染，且必须做好记录。
- 17.18.6. 所有过时或有缺陷的设备必须从生产区域移除；否则，必须对其进行适当的标识。
- 17.18.7. 所有设备必须按照程序进行正确标识和清洁消毒。
- 17.18.8. 公司必须为设备制定预防性维护计划。维护活动必须记录在案。
- 17.18.9. 固定管道必须明确标明其内容物，并在适用情况下标明流动方向。
- 17.18.10. 用于危险气体或液体的管道、连接件、装置或适配器必须进行标识，并且不得互换。

17.19. 开发领域/流程

- 17.19.1. 生产过程必须按照生产计划执行。所有批次的生产都必须遵循生产订单，并且该订单必须与产品的标准/主配方相符。
- 17.19.2. 建议生产区域使用的制服仅供该区域使用，不建议穿着这些制服在其他工厂区域内走动。
- 17.19.3. 在开始任何生产操作之前，必须确保：

- a) 所有相关文件均已提供。
- b) 所有原材料均已到位并经过批准。
- c) 设备可用且处于运行状态。

产品制备过程中使用的设备必须正确标识所生产产品的名称、代码和批号。对于连续生产工艺和专用设备，产品名称、代码和批号的标识信息可能已记录在生产记录中。

- d) 生产区域按照既定程序进行清理，以防止与先前工序的材料混合。
- 17.19.4. 每个散装生产批次都必须分配一个批号。该批号不一定必须与成品标签上的批号相同，只要两者之间的关联性明确即可。
- 17.19.5. 生产阶段或质量控制的外包必须进行登记，并按照现行法律进行。
- 17.19.6. 所有生产步骤必须由操作员在执行活动时记录，关键步骤必须按照既定程序进行监控或验证。
- 17.19.7. 散装产品的标识必须包括：

- a) 名称或识别码。
- b) 比赛或批次号。
- c) 对保证产品质量至关重要的储存条件。

17.19.8. 所有过程控制及其相应的验收限值都必须明确定义，并按照既定的书面程序执行。

任何超出可接受范围的结果都必须上报并进行调查。

17.19.9. 产品的再加工仅在成品质量不受影响、符合规格要求，且操作按照经风险评估后制定的授权程序进行的情况下方可允许。再加工过程必须有记录。

任何重新加工的批次都必须以可追溯的方式进行标识。

17.19.10. 当生产过程不是连续进行时，必须有一个明确的区域用于储存半成品或散装产品，其条件应与产品规格一致，并制定程序规定最长储存时间。

17.19.11. 在生产的特定阶段，将全部或部分已生产且符合质量标准的批次产品引入同一产品的另一批次中，必须事先获得授权，并按照既定程序进行，同时评估相关风险，包括对保质期的任何可能影响。该过程必须记录在案。

17.19.12. 设备必须在每件产品生产完成后进行清洁。连续生产多批同一产品而不进行设备清洁（批量生产）只能按照规定的程序进行，该程序应确定逐批生产过程控制以及允许的最大连续批次数。

17.20. 灌装/包装/贴标区

- 17.20.1. 必须设有合适的区域或特定点用于产品灌装/包装。设备的分布必须有序合理。
- 17.20.2. 产品灌装/包装的物理设施必须设计成能够防止不同产品和批次之间混合。
- 17.20.3. 开始包装作业前，务必须确保工作区域、包装线、打印机和设备清洁，无残留产品、材料或文件。区域清理必须按照书面程序和检查清单进行，并做好记录。
- 17.20.4. 标签在送至包装线之前必须经过检查。在贴标过程中，必须核实标签内容与产品相符。
- 17.20.5. 散装产品在包装过程中必须保持密封状态，只有在必要时才能打开。

产品标识（名称和/或代码和批号）必须清晰地显示在设备和每条灌装线上。

17.20.6. 建议核实理论性能与实际性能之间的关系，如果与既定参数存在差异，则以书面形式说明理由。

17.20.7. 包装过程结束时，必须核实产品是否包含批号和有效期。

17.20.8. 根据内部流程，在适用情况下，装瓶/包装后的产品必须隔离，等待质量控制/质量保证部门放行，并妥善标明其状态。任何装瓶/包装后剩余的未编码物料必须退回仓库。

17.20.9 包装上剩余的任何编码材料必须销毁，并保留记录。

17.20.10 所有过程控制及其相应的验收限值必须明确定义，并按照既定的书面程序执行。

任何超出可接受范围的结果都必须上报并进行调查。

17.20.11. 所有退回仓库的未使用包装材料必须进行标识。

17.20.12. 在灌装和贴标不是连续的情况下，必须采取识别和隔离措施，以避免混合或贴标错误。

17.21. 废物管理

17.21.1. 必须按照现行法律制定废物处理的书面程序，并且负责收集和处置的人员必须事先了解这些程序。

17.21.2 生产制造、建筑物及周边区域产生的废水和废物必须以安全卫生的方式处置，直至最终处理。用于盛装废物的容器和管道必须进行标识。

17.21.3. 必须对废水和废物进行识别，并根据其性质进行分类。必须确定处理后的废物和废水的去向、采取的控制措施以及最终处置场所。必须记录采取的控制措施及其频率。

17.21.4. 废物的处理和处置不得影响生产作业或产品质量。

18. 质量控制/质量保证

18.1. 公司必须拥有自己的质量控制实验室，作为质量保证体系的组成部分，且该实验室独立于生产环节。如果质量控制检测外包，公司必须遵守现行法律法规。

18.2. 质量控制/质量保证的最低要求如下：

a) 分析必须按照书面程序进行。

（b）精密仪器必须按规定的时间间隔进行校准。

c) 拥有适合计划测试程序且数量足以完成操作量的设备。

d) 合格且训练有素的人员

（e）必须有记录证明所有程序都已实际执行，并且偏差已得到调查和记录。

（f）必须记录原材料、包装材料和成品的质量控制测试结果。

18.3. 质量控制/质量保证的主要职责不得委派。这些职责必须明确界定并形成文件，至少应包括以下活动：

a) 参与以下文件的编制、更新和/或修订：

原材料、包装材料、过程控制和成品的规格和分析方法。

抽样程序

生产区域环境监测程序。

参考标准的评估和储存程序。

b) 批准或拒绝原材料、包装材料、半成品、散装货物和成品

c) 保存每批分析材料的完整测试和结果记录，以便在需要时出具分析报告。

d) 确保进行所有必要的测试

（e）参与成品投诉和退货的调查

f) 确保正确识别试剂和材料

g) 参与对不合格结果的调查

h) 核实设施和设备的维护情况

i) 确保在必要时进行实验室设备鉴定。

j) 确保其职责范围内开展的流程的可追溯性

k) 协调员工的初始和持续培训。

18.4. 质量控制实验室必须与生产区域分开。进行微生物检测的区域必须有独立的设施。

18.5. 质量控制实验室必须有足够的空间、适当的区域，并且按照其中执行的操作的逻辑进行设计。

18.6. 实验室的设计必须考虑使用适合所进行活动的建筑材料，并且必须配备一套设备，以确保进行测试的环境条件并保护人们的健康。

18.7. 如有必要，应使用单独的房间和设备来保护某些仪器免受电磁干扰、振动、过度接触潮气和其他外部因素的影响。

18.8. 测试程序必须经质量保证部门批准，并提供给负责执行测试的部门。

18.9. 规范必须由公司制定，并经正式授权和注明日期，用于检验原材料（包括水）、包装和填充材料、散装产品、半成品和成品。

此外，必要时还应应对半成品和散装产品进行测试。

18.10. 应定期对规范进行审查。

18.11. 质量控制实验室必须具备有文献、设备手册、参考标准和其他必要的材料。

18.12. 质量控制应在行业内随时可用：

a) 规格

b) 抽样程序

c) 测试方法和记录（包括分析表和/或笔记本和/或安全电子记录）；

d) 分析报告和/或证书

(e) 指定的环境监测记录

18.13. 测试记录必须至少包含以下数据：

- a) 材料或产品的名称和/或代码，以及（如适用）化妆品剂型
- b) 批号和制造商和/或供应商名称
- c) 分析程序参考文献
- d) 分析结果，包括计算、观察（如有必要）和规格限度。
- e) 测试日期
- f) 确定负责执行测试的人员
- g) 如适用，需注明分析和计算的核实日期和负责人身份。
- h) 经授权人员批准或拒绝放行的材料或成品的结果。

18.14. 分析报告必须至少包含以下内容：

- a) 原材料或产品的名称和/或代码
- b) 很多
- c) 生产日期
- d) 适用时的有效期

(e) 所执行的每项测试，包括验收限度和获得的结果，以及（如适用）所用分析方法的参考文献。

f) 报告出具日期、授权人员的身份证明和签名。

g) 如适用，请注明制造商标识。

18.15. 质量控制/质量保证部门负责确保执行必要的抽样和测试控制措施，以便所有原材料和成品只有在符合规定的验收标准的所有要求后方可放行。这些控制措施包括审核批次文件、留样、标准品的评估和存储、审核原材料和产品规格，并且可能还包括环境监测。

18.16. 质量控制实验室必须进行所有必要的测试，以确认原材料、包装材料、散装产品、半成品和成品符合既定的验收标准。

18.17. 获取和/或配制的试剂和容量溶液必须有标识，并符合规范。

试剂制备程序应明确试剂的保质期。

18.18. 在纯度和鉴别试验中，必须有参考化学物质或其他标准品。

18.19. 参考化学品必须适用于对成品进行测试，且必须有来源证明，并按照制造商推荐的储存条件保存。

18.20. 当没有标准参考物质时，必须建立另一标准。必须对该标准进行鉴别和纯度测试。测试结果必须记录在案。

18.21. 试剂溶液必须正确标识，其标签必须至少包含以下信息：名称、浓度、有效期和/或建议储存期、制备日期、负责制备的技术人员的身份以及（如适用）校正系数。

18.22. 所有控制结果都必须经过审查，并决定材料的状态是批准、拒绝或待定。

18.23 材料和产品规格

18.23.1. 所有测试必须按照书面程序规定的说明进行，并经批准适用于每种材料或产品。

18.23.2. 原材料、初级包装材料和印刷材料的规格说明必须包含描述，至少应包括：

- a) 原料的化学名称
- b) 名称和/或内部参考代码
- c) 参考公认的文献（如适用）。
- d) 定量和定性要求及其各自的验收限度

(e) 印刷材料的样本（如适用）。

18.23.3. 包装材料必须符合规格。

必须检查材料是否存在可见的严重物理缺陷，以及是否符合所需规格。

18.23.4. 凡购买或运输中间产品和散装产品时，或凡要在评估最终产品时使用中间产品数据时，都必须提供中间产品和散装产品的规格。

18.23.5. 成品规格必须按照验收标准制定，并且必须与制造工艺一致。

18.23.6. 对于有微生物规格的成品，总微生物计数和致病微生物计数的验收限值必须符合现行法律规定。

18.24. 材料和产品分析

18.24.1. 在材料和产品放行使用之前，质量控制部门必须确保它们经过测试，符合规格要求。

18.24.2. 只应使用通过质量控制且在其各自有效期内的原材料。

18.24.3. 不符合既定规格的产品必须拒收。如条件允许，可进行再加工，但必须事先获得授权并按照既定程序进行。再加工后的产品必须符合所有规格和质量标准，方可获得批准并放行。

18.24.4. 必须配备安全设备，并且必须定期检查/测试。

18.25. 微生物实验室

18.25.1. 如适用，必须对每批成品进行微生物检测，并遵守现行法律规定的验收限度。

18.25.2. 微生物实验室必须有明确且有据可查的清洁程序，该程序应考虑到环境监测结果和污染的可能性。

18.25.3. 公司必须确保安全处理和处置生物危害材料，并保持适当的程序和记录。

18.25.4. 去污和灭菌过程必须加以控制和记录，以保证不同过程的安全性和有效性。

18.25.5. 高压灭菌器必须经过性能鉴定。对于高压灭菌器的每个操作周期和每种负载类型，都必须进行性能鉴定研究，并保存相应的记录。

- 18.25.6. 培养基的制备和记录必须按照正式批准的书面程序进行，并考虑制造商的建议。
- 18.25.7. 培养基必须经过测试，以检验其在所需条件下的生长能力。
- 18.25.8. 试剂溶液（包括储备溶液）、培养基、稀释剂和其他材料必须进行标识，为了便于追溯这些材料，必须提供以下信息：名称、浓度（如适用）、有效期和/或建议储存期、制备日期以及负责制备的人员。
- 18.25.9. 参考菌种必须从公认的来源获得，并出示相应的证书。
- 18.25.10. 应有书面程序用于制备和保存用作参考菌株的亚培养物，并应进行试验以鉴定和表征菌株和亚培养物。
- 18.25.11. 样品采集和处理必须按照书面程序进行，以避免材料受到污染。
- 18.26. 产品注册持有人的质量控制部门必须负责批准或拒绝与第三方签订合同进行的分析。

19. 留样

- 19.1. 成品样品必须保留在原包装中。如有必要，由于销售展示空间有限，可将少量产品保留在与商品包装相同的包装中，以便于储存和检测。在任何情况下，样品都必须在规定的条件下储存，且数量足以进行至少两次完整的分析。
 - 19.1.1. 对于易受微生物污染的产品，至少应保留一个样品在其原包装中。
- 19.2. 留样必须贴有标签，标签上须包含标识、批号和有效期。
- 19.3 留存样品的储存时间：
 - （a）适用情况下，原材料样品必须保留至其有效期。
 - （b）成品样品必须在有效期后保留 1 年。

刊登于**2013年10月28日《联邦官方公报》**第一部分

本文不能替代官方出版物。