车用电机原理及控制技术

实验报告

项目名称: 车用永磁同步电机矢量控制仿真分析

专业班级:		车辆工程 19-5 班	
学	号:	2019214782	
姓	名:	孔令鸣	
指导教师:		工 尚	
教学单位:		汽车与交通工程学院	

车用永磁同步电机矢量控制仿真分析

学号: 2019214782 姓名: 孔令鸣 班级: 车辆工程 19-5 班


一、 实验目的

本实验依据车辆工程本科教学大纲、《车用电机原理及控制技术》教学大纲进行,是车辆工程专业重要的实验教学环节。通过该实验,使学生加深对永磁同步电机 PMWM 的空间矢量和磁场定向控制知识的理解,为今后所从事的车辆工程领域的工作打下一定基础。

- 1) 掌握车用永磁同步电机矢量控制的理论、应用的基本知识
- 2) 强化和重视交流(电)量的分析和理解能力,重视物理概念,加强 Simulink 仿真应用能力
- 3) 掌握空间矢量脉宽调制技术,了解电机在固定转速下基速区、弱磁 区的转矩、电流、电压等性能变化
- 4) 掌握车用永磁同步电机矢量控制仿真分析流程及数据处理方法

二、 实验方法

电机控制系统框图的基本结构如下图所示。整个框图体系为矢量控制,将《车用电机原理及控制技术》所讲述的内容与《控制工程基础》等课程结合起来,实现了对现实问题的仿真分析,其中包含 PMWM 与转矩电流分配策略(第5章), PID 控制(控制工程基础), Clark 变换与 Park 变换(第4章),反 Park 变换与 SVPWM 电压调制(第7章)等内容。



转矩矢量方程式表明,在 dq 轴系内通过控制 i_s 的幅值和相位,就可控制电磁转矩。PMSM 磁场定向矢量控制的步骤如下:

- 1)根据电机的目标转矩,由转矩调节器的输出结合电流分配策略可得到交轴电流给定值 i_a^* 和直轴电流给定值 i_d^*
- 2) 对电机三相定子绕组实际电流进行采样,并通过坐标变换,得到实际的 直轴和交轴电流 (i_d, i_g)
- 3) 基于直轴和交轴电流目标值与实际值,进行电流闭环反馈调节,得到定子绕组设定电压 (u_{d}, u_{q})
- 4) 利用坐标变换,根据电压目标值得到静止坐标系下的电压设定 (u_{α}, u_{β})
- 5) 根据静止坐标系下的电压设定,经由 SVPWM 电压调制控制逆变器中功率开关器件的通断 (T_a, T_b, T_c) ,实现对相电流的控制

基于电机控制系统框图的基本结构,使用 MATLAB/Simulink 建立数学模型,对车用永磁同步电机矢量控制进行仿真分析研究。


三、 程序说明(Matlab/Simulink)

1. 电机参数设置


对所使用的车用永磁同步电机进行参数上的设置,以供 Simulink 仿真分析使用。其中 echo on 为打开命令回显。

```
Parameters.m × +
      1
^{2} -
      echo on
3 - 
      clc, clear;
                                    % V
      Vdc = 336;
      Rs=0.01496;%
                                     % Oms
6 —
      Lm=0.000402;
                                     % H
      Ld = Lm;
      Lq = Lm*2;
8 —
      Pn=3;
                              % pole pairs
10 -
      Fluxf= 0.0515;
      Jm = 1.36e-1; %kg*m<sup>2</sup> 电机转动惯量
11 -
12 -
      F = 0:
13 -
      w0 = 100;
14
15 -
      IsMax = 300;
```

2. 整体 Simulink 模型




3. 交直轴电流给定值




根据电机的目标转矩,由转矩调节器的输出结合电流分配策略可得到交轴电流给定值 $i_{\rm q}^*$ 和直轴电流给定值 $i_{\rm d}^*$ 。


内部运算逻辑为



4. FOC 矢量控制



4.1 Clark 变换与 Park 变换




其变换公式为


$$\begin{pmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{A} \\ i_{B} \\ i_{C} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} i_{D} \\ i_{Q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{D} & \sin \theta_{D} \\ -\sin \theta_{D} & \cos \theta_{D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{pmatrix}$$

4.2 PI 控制模块




PID 控制器为



$$\begin{split} u_{\rm d} &= R_{\rm s}i_{\rm d} + L_{\rm d}\frac{\mathrm{d}i_{\rm d}}{\mathrm{d}t} - \omega_{\rm r}L_{\rm q}i_{\rm q}\\ u_{\rm q} &= R_{\rm s}i_{\rm q} + L_{\rm q}\frac{\mathrm{d}i_{\rm q}}{\mathrm{d}t} + \omega_{\rm r}(L_{\rm d}i_{\rm d} + \psi_{\rm f}) \end{split}$$

4.3 电压极限




1 function us = fcn(ud, uq)
2 3- us = sqrt(ud^2 + uq^2);

$$|u_s| = \sqrt{u_q^2 + u_d^2}$$

当电动机在高速运行时, 电阻压降占比较小可忽略不计, 即

$$|\mathbf{u}_{s}|^{2} = (\omega_{r}\psi_{f} + \omega_{r}L_{d}i_{d})^{2} + (\omega_{r}L_{q}i_{q})^{2}$$

4.4 反 Park 变换




where 'a' stands for 'alfa', 'b' for 'beta'.

a = ang_A2q, angle of stator axis A to d axis.


此处模型下方公式解释存在错误, 正确的换算关系应该为


$$\begin{pmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{\rm D} & -\sin \theta_{\rm D} \\ \sin \theta_{\rm D} & \cos \theta_{\rm D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{\rm D} \\ i_{\rm Q} \end{pmatrix}$$

4.5 SVPWM 电压调制




5. 电机模块






6. 观察者




四、 测试结果

- 1) 基速下的转矩、电流、电压等结果(固定转速):
 - a) 转矩曲线




b) 电流曲线


ABC 电流曲线



DQ 电流曲线




DQ 电流设定值




c) 电压曲线


Ud与 Uq 电压曲线



Us 电压曲线




静止坐标系下的电压设定 (u_{α}, u_{β})




d) 其他曲线


转子转速



转子电角度



2) 弱磁区的转矩、电流、电压等结果(固定转速):




将电机的转速由 1000/60*2*pi 逐渐调高至 5000/60*2*pi, 电机从基速区进入弱磁区。

a) 转矩曲线




b) 电流曲线


ABC 电流曲线



DQ 电流曲线




DQ 电流设定值




c) 电压曲线


Ud 与 Uq 电压曲线



Us 电压曲线




静止坐标系下的电压设定 (u_{α}, u_{β})




d) 其他曲线

转子转速




转子电角度



3) 其他测试结果


转速为 1000/60*2*pi 时, 电机的目标转矩 TeDes 由 30 变为 45Nm。

a) 转矩曲线




b) 电流曲线


ABC 电流曲线



DQ 电流曲线




DQ 电流设定值




c) 电压曲线


Ud 与 Uq 电压曲线



Us 电压曲线




静止坐标系下的电压设定 (u_{α}, u_{β})



d) 其他曲线

转子转速



五、 个人感受和所得

本文首先基于电机控制系统框图的基本结构,建立了车用永磁同步电机矢量

控制的数学模型,使用 MATLAB/Simulink 进行仿真分析,先后对电机转速变化 (在基速区和弱磁区)、目标转矩变化时的转矩电压等电流性能进行仿真求解分析,在实验过程中加深了对矢量控制概念和原理的理解。

通过对车用永磁同步电机矢量控制仿真分析的研究,详细分析电机在固定转速下基速区、弱磁区的转矩、电流、电压等性能变化曲线,将已经学完的《车用电机原理及控制技术》课程知识应用于自身专业实践,扩展了思维,提高了动手能力,对计算机工具 MATLAB/Simulink 的运用更加熟练,加强了课程交叉意识,并对车辆工程本身专业有了进一步了解,之后可以进行更详细、更有创新的模型建立和性能分析。