

08080C	003049	E2230D	EBB83D	FEEA8B	BBBBBD	DADADA	FFFFFF









Consultez et compléter le détail des interventions

Voir

1 intervention non complétée




### **INTERPRETATION**

Le port de la barbe réduit l'étanchéité du masque

Voir



## INTERPRETATION



La courbe noire représente l'étanchéité du masque avec le port de la barbe. La courbe blanche représente l'étanchéité du masque sans le port de la barbe. La courbe noire est située en dessous de la courbe blanche ce qui démontre que l'étanchéité du masque est largement diminuée par le port de la barbe.



# **INTERVENTIONS**

03/11/2011 08h17

Compléter

02/11/2021 10h28

à Villemur-sur-Tarn

Sergent Untel

Voir

25/10/2021 15h02

à Albi

Sergent Untel

Voir

24/10/2021 10h28

à Villemur-sur-Tarn

Sergent Untel

24/10/2021 09h53

à Villemur-sur-Tarn

Sergent Untel

22/10/2021 05h45

à Villemur-sur-Tarn

Sergent Untel



### TOUTES LES INTERVENTIONS

Complété par le sergent Untel

### Intervention du 02/11/2021 à 10h28


Localisation : Villemur-sur-Tarn Classe de feu : F Nombre de casques utilisés : 2

#### **Gestion des masques**

<u>Masque 541532</u> <u>Masque 312502</u>

Barbe : oui Barbe : non

Gaz détectés : CO ( 67%), NH4+ (2%) Gaz détectés : CO ( 67%), NH4+ (24%)



### Intervention du 03/11/2021 à 08h17

Localisation : Villemur-sur-Tarn ✓

Classe de feu : FV

2021

Nombre de casques utilisés : 2 🗸

02

lbi

Com

03/11

08

**Gestion des masques** 

Masque 312502

: Untel

Barbe : oui ✓

Masque 541532

Barbe : non ✓

ir

Compléter par : SGT✓

SGTV \_\_\_\_\_

24/10 10

**Enregistrer** 

Tarn

2021 45

à Viller

ur-sur-

Tarn

Sergent Untel

Tarn

Sergent Untel

Sergent Untel