
# 【科技 3 下】ATtiny85 開發板擴充套件網址更新

# 1. 狀況



## 2. 原因

#### 2-1.網站關閉

Digistump 開發板網站關閉,導致新使用者無法下載擴充套件。

#### 2-2.補充

註:若已有安裝過 Digistump AVR Boards,則不影響使用。

### 3. 解決方式

