Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Mateusz Koroś, Ksawery Pasikowski, Mateusz Morusiewicz

Spis treści


1.	Zad.	1.						•					•				•									2
2.	Zad.	2 .					 																			2
3.	Zad.	3 .					 																			3
4.	Zad.	4 .					 																			4
5.	Zad.	5 .					 																			6
6.	Zad.	6 .					 																			7
7.	Zad.	7 .					 																			8
	Zad.																									
	Zad.																									
10	.Zad.	10					 																			10
11	.Zad.	11					 																			11
12	.Zad.	12	i 1	13			 																			12

Możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem została sprawdzona poprzez wysyłanie sygnałów sterujących D114 oraz D115 ze sterownika na obiekt. Sygnały sterujące, które były obsługiwane to moce na grzałkach G1 i G2 oraz moce wiatraków W1 i W2, natomiast mierzone były temperatury T1 i T3 w otoczeniach grzałek odpowiednio G1 i G2. W punkcie pracy, tzn. dla (W1, W2, G1, G2) = (50, 50, 29, 34) pomiary temperatur wyniosły (T1, T3) = (36, 38).

2. Zad. 2


Na sterowniku został zaimplementowany mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska. Został on napisany w języku ST i był stosowany ze wszystkimi regulatorami. Polegał on na wyłączaniu grzałki, sąsiadującej z czujnikiem, którego temperatura wskazywała pomiar powyżej $150^{\circ}C$.

Na sterowniku został zaimplementowany reguator PID, w języku ST. Kod jest dostępny w pliku programu gxworks3. Zostały dobrane następujące nastawy: K=6, Ti=65, Td=1.25. Wykres pokazuje działanie regulatora dla skoku wartości zadanych $T1_{zad}=40$, $T3_{zad}=42$. Regulator PID stosunkowo szybko dochodzi do wartości zadanej (11 minut) oraz ma akceptowalne przeregulowanie $3^{\circ}C$. Wartości na osi, reprezentującej temperaturę są pomnożone przez sto, co jest spowodowane sposobem zwracania wartości przez sterownik.




Rys. 3.1. Regulator PID dla stanowiska grzejąco-chłodzącego

Algorytm DMC w wersji oszczędnej obliczeniowo został zaimplementowany na sterowniku. Kod jest dostępny, tak jak w przypadku regulatora PID, w pliku programu gxworks3. Pobrane zostały dwie odpowiedzi skokowe, ponieważ odpowiedzi są symetryczne(T1(G1)=T3(G2)) oraz T1(G2)=T3(G1)). Pobrane zostały odpowiedzi skokowe torów T1(G1) oraz T3(G1). Regulator DMC bardzo powoli dochodzi do wartości zadanej, jest to prawdopodobnie spowodowane zbyt dużą niedokładnością w reprezentacji liczb w sterowniku. Najlepszy znaleziony regulator DMC posiadał parametry: $N=N_u=D=100,\ \lambda=10$.




Rys. 4.1. Odpowiedź skokowa T1(G1) i T3(G2) dla $\Delta G = 20C$

4. Zad. 4 5




Rys. 4.2. Regulator DMC dla stanowiska grzejąco-chłodzącego

Na panelu operatora zostały wyświetlone wartości mierzone, zadane oraz sterowanie. Dodatkowo, została wyświetlona grafika reprezentująca obiekt. Wszystkie wartości są aktualizowane podczas pracy obiektu. Sygnały mierzone oraz sterowanie są prezentowane w dwóch postaciach: jako wartość liczbowa oraz jako wypełnienie prostokąta kolorem.



Rys. 5.1. Grafika na panelu sterownika dla stanowiska grzejąco-chłodzącego

Został przygotowany automat stanów, na podstawie którego modyfikowane miały być wartości zadane. Sam automat został zaimplementowany w języku ST na sterowniku. Naciskanie odpowiednich przycisków powodowało przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stanami automatu.



Rys. 6.1. Automat stanów dla stanowiska grzejąco-chłodzącego

Sterownik został skonfigurowany prawidłowo, czego dowodem jest prawidłowe działanie stanowiska. Pracowaliśmy na stanowisku "TRAS" (śmigła). Wejście analogowe zostało odpowiednio skonfigurowane (dwukanałowy szybki licznik enkodera dla osi poziomej). Zostało również skonfigurowane wyjście PWM. Dla wyjścia PWM zakres został wybrany zgodnie z instrukcją: K200. Proces, który regulowaliśmy to wychylenie pionowe śmigieł.


8. Zad. 8

Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska został zaimplementowany jako ograniczenie na maksymalną wartość wypełnienia PWM. Nie zostały zaimplementowane ograniczenia na wychylenie śmigieł.

9. Zad. 9


Została wyznaczona charakterystyka statyczna. Na osi odciętych znajduje się wypełnienie PWM w sterowniku. Jest to część wypełnienia dla 5kHz, z negatywnym efektem. Wypełnienie PWM sygnału do stanowiska Inteco jest odwrotnie proporcjonalne do wypełnienia w sterowniku. Zakres PWM w sterowniku to 1-200, gdzie 1 to wartość maksymalna (100% wypełnienia), a 200 to wartość minimalna (0% wypełnienia). Na osi rzędnych są wartości wyjścia enkodera znajdującego się na osi poziomej (wskazuje on wychylenie w pionie). Wartości te są odwrotnie proporcjonalnie do wysokości, na jakiej znajduje się śmigło pracujące w osi pionowej. Wartość -941 to maksymalne wychylenie do góry tego śmigła (znajduje się ono w górze dla maksymalnego wypełnienia sygnału PWM sterujacego tym śmigłem), a wartość -137 to wartość minimalnego wychylenia.

Charakterystyka wskazuje, że do wypełniania ok. -100~(50%) śmigło znajduje się w pozycji maksymalnego wychylenia. Charakterystyka jest silnie nieliniowa, ale ma w przybliżeniu liniowe przedziały: <1,100) i <100,200>.




Rys. 9.1. Charakterystyka statyczna stanowiska Inteco "TRAS"

Regulator PID został dostosowany do pracy ze stanowiskiem Inteco. Jedyne zmiany, które były wymagane, to dostosowanie okresu próbkowania i zakresów. Dostrojenie regulatora było bardzo trudne z powodu nieliniowości procesu. Przyjęliśmy następującą strategię: założyliśmy punkt pracy jako poziomą pozycje śmigieł (wartość enkodera -300) i dostosowywaliśmy parametry regulatora (metodą inżynierską) do pracy w położeniu bliskim punktu pracy (do ok. 30° wychylenia). Po początkowym dostrojeniu blisko punktu pracy rozpoczęliśmy strojenie regulatora w pełnym zakresie. Parametry regulatora PID po około 30 eksperymentach to: K=1, Ti=50, Td=1. Przy regulacji PID zastosowaliśmy zerowanie enkodera w pozycji poziomej oraz odwrócenie znaku. Wykres sterowania został niestety nadpisany innymi danymi. Okres sterowania to 1sekunda. Regulator pomimo bardzo długiego okresu sterowania reguluje efektywnie.



Rys. 10.1. Regulator PID dla stanowiska Inteco

Działanie wbudowanego regulatora PID okazało się lepsze, niż implementowanego przez nas. Te same nastawy regulatora w połączeniu z dużo krótszym okresem sterowania (100milisekund) dały nam bardzo dobry regulator. Argumenty podane dla funkcji PID to wypełnienie sygnału PWM (MV), wartość zadana (SV) oraz pomiar z enkodera(PV). Nie został sprawdzony wpływ ograniczeń na działanie obu wersji regulatora. Prawdopodobnie zmniejszenie maksymalnego wypełnienia PWM do wartości ok. 55% wprowadziłoby poprawę pracy regulatora z powodu niwelacji nieliniowości obiektu.




Rys. 11.1. Wbudowany regulator PID dla stanowiska Inteco

12. Zad. 12 i 13


Dostosowano graf przejść automatu stanów oraz wizualizację procesu. Każdy stan reprezentuje inną wartość zadaną(wychylenie śmigła).

Na panelu operatora zostały wyświetlone wartość mierzona (enkoder), zadana oraz sterowanie (wartość PWM w sterowniku). Tak jak w przypadku obiektu grzejąco-chłodzącego, została stworzona grafika prezentująca proces.



Rys. 12.1. Automat stanów dla stanowiska grzejąco-chłodzącego

12. Zad. 12 i 13



Rys. 12.2. Grafika na panelu sterownika dla stanowiska Inteco