



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроснабжение выполнено от шкафа распределительного 0,4 кВ ШР—2 цеха Пульт управления установить на столе возле ограждения электрощитовой. Пульт управления запитать кабелем ПВС 4х2.5мм2.

ТЭНы подключить кабелем ВВГ 5х1.4мм2.

Электродвигатель подключить кабелем ВВГ 4х1 мм2. Приборы и датчики подключить кабелем КВВГ 14х0,75мм2 KJEMMHUK через промежуточный

сечением не менее 4мм2. Нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники не разрешается Нулевой рабочий контакт зажим. Объединение нулевых рабочих и нулевых Защитное зануление пульта управления выполнить отдельным проводником,

защитных проводников не допускается..

отдельными проводниками РЕ. К нулевому защитному проводнику присоединить металлические корпуса

					×				
Утв.	Нач.УГЭ	Нач.отд.	Нач.Бюрс	Провер,	Разраь,	ИзмЛист			
			0	Провер Толбатов В.А.	Разрав,Комлык Ю.М.	ИзмЛист докум.			
						Подп. Дата			
				2010?	4.02.	Дата			
ОБОРУДОВОНИЯ		План расположения		дата Система управления 4.02. 2010?-,лабораторным стендом					
	СУМГУ СУ—51		Лист 1 Листов				Лит. Масса Масштав	1 6 1 11	
51		3 1	1	1:10		Мась			