Récapitulatif de votre rendez-vous

Client	test test
Véhicule	RENAULT TWINGO 2 (BB234BB)
Garage	6EME AVENUE LYON 3 – 82 Boulevard Marius Vivier Merle (69003 Lyon)
Créneau	27/05/2025 à 11h30
Problème	frein
Opérations recommandées	Service plaquettes de frein avant

Merci d'avoir choisi nos services.