## Опросный лист для выбора датчика температуры \* - поля, обязательные для заполнения! Для получения подсказки по выбранному полю нажмите

Общая информация								
Предприятие *: Горный университет			Дата з		заполнения: 01.05.2024			
Контактное лицо *: Скрябнев Антон Витальевич					Тел. / фа	<b>KC *:</b> +7923 325 64 12		
<b>Адрес *:</b> г. Пушкин, ул. Губкино, д.18а				E-mail: toni.skryabnev@inbox.ru		ni.skryabnev@inbox.ru		
Опросный лист № 1	й лист № 1 Позиция по проекту (тэг): 1				Количество *: 1			
Параметры измеряемой и окружающей среды								
Измеряемая среда: Сжиженные УГВ Фа				азовое состояние: 🛛 газ 🔲 жидкость				
Диапазон измеряемых температур, С*		Мин <u>-45</u>	<u>-45</u> Макс <u>+40</u>					
Давление измеряемой среды, MПа*		0.160.20						
Скорость потока измеряемой среды, м/с		-						
Диапазон окружающих температур, <sup>0</sup> С		Мин <u>-40</u>	н <u>-40</u> Макс <u>+45</u>					
Датчик температуры								
☐ Rosemount (Emerson) *			⊠ Метран <b>*</b>					
Первичный преобразователь				ь (ПП), без защитной гильзы				
□ Требуется *	☐ Не требуется *		⊠ Требуется *		☐ Не требуется *			
Тип чувствительного элемента (ЧЭ)			Тип чувствительного элемента (ЧЭ)					
□ Термопара	□ Термометр сопротивления			Термопара		⊠ Термометр сопротивления		
Количество чувствительных элементов			Количество чувствительных элементов					
12				⊠ 1 □ 2				
Номинальная статическая характеристика (HCX) *			Номинальная статическая характеристика (HCX) *					
□ K □ N □ Pt100			□ K □ B □ N		□ 50M □ 100M □ 50Π			
□ J (другие HCX)	(другие НСХ)		□ L □ R □ S _ (дру	тие НСХ)	☐ 100П ⊠ Pt100 (другие HCX)			
Рабочий спай			Рабочий спай		,,,			
<ul><li>□ изолированный</li><li>□ неизолированный</li></ul>			<ul><li>□ изолированный</li><li>□ неизолированный</li></ul>					
Класс допуска			Класс допуска					
1			□1 □2					
Схема соединений			Схема соединений					
2-хпроводная	2-хпроводная		2-хпроводная		2-хпроводная			
	3-хпроводная				□ 3-хпроводная			
	4-хпроводная				🛛 4-хпроводная			
Диаметр оболочки ЧЭ			Диаметр защитной арматуры (без защитной гильзы)					
6мм				□ 20мм □ 10мм □ 8мм □ 6мм □ 5мм □ 3мм				
Глубина погружения (длина монтажной части)*				Глубина погружения (длина монтажной части)*				
мм				<u>100</u> мм				
Материал оболочки кабеля				Материал защитной арматуры				
321 SST (HCX J)	316/321 SST							
Inconell 600 (HCX K) Nicrobell B (HCX N)			☐ 10X23H18 ☐ Латунь ☐ XH45Ю(другие мат-лы)					
Способ крепления первичного преобразователя			Способ крепления первичного преобразователя*					
☐ ½" NPT (другая резьба) ☐ Без резьбы								
				□ Фланец	□ Вварно	<u></u>		

Rosemount (Emerson)	Метран					
Защитная гильза						
<b>Требуется*</b> : ☐ Трубчатая (max D=912мм)	<b>Требуется*</b> :   ☐ Сварная (до 25 МПа) ☐ Цельноточеная (до 50 МПа)					
☐ Литая коническая (max D=1726,5мм) ☐ Литая вварная						
☐ Не требуется*	□ Не требуется*					
Материал защитной гильзы	Материал защитной гильзы Нержавеющая сталь					
Способ установки на объекте*	Способ установки на объекте*					
□ Резьба □ □ Фланец □ Вварной □						
Соединительная головка						
□ Требуется* □ Не требуется*	□ Требуется* □ Не требуется* (удлин. проводамм)					
Материал соединительной головки	Материал соединительной головки					
□ Алюминиевый сплав □ Нержавеющая сталь	<ul><li>□ Полиамид Технамид<sup>®</sup></li><li>□ Пластик АБС</li><li>☑ Алюминиевый сплав</li></ul>					
Резьба кабельного ввода	Резьба кабельного ввода					
☐ ½" NPT ☐ M20x1.5	M20x1.5					
Степень защиты от воздействия пыли и воды	Степень защиты от воздействия пыли и воды					
☐ IP65 ☐ IP68	⊠ IP65 ☐ IP5X					
Измерительный преобразователь						
<b>Требуется для монтажа*</b> : ☐ В соединительную головку ПП						
☐ На DIN рейку ☐ На кронштейн ☐ Не требуется*	☐ Не требуется*					
Входной сигнал	Входной сигнал					
☐ K ☐ N ☐ Pt100 ☐ J (другие HCX)	Определяется типом выбранного первичного преобразователя					
Выходной сигнал*	Выходной сигнал*					
4-20+HART Foundation Fieldbus HART Wireless	☐ 4-20mA ☐ 0-5mA ☐ 4-20+HART					
Наличие индикации	Местная индикация отсутствует					
□ Требуется □ Не требуется						
Взрывозащита						
<b>Требуется*</b> :  ☐ Искробезопасная электрическая цепь Exia	Требуется*:  ☑ Искробезопасная электрическая цепь Exia					
■ Взрывонепроницаемая оболочка Exd (указать внешний	Взрывонепроницаемая оболочка Exd:					
диаметр кабеля мм)  П Не требуется*	<ul><li>☐ Кабельный ввод для бронированного кабеля – БК</li><li>☐ Кабельный ввод для трубного монтажа – ТБ</li></ul>					
	☐ Не требуется <b>*</b>					
Предел допускаемой основной погрешности						
Первичного преобразователя (ПП)						
Класс допуска указывается в разделе «Первичный преобразователь»	± <u>2,5</u> (для датчиков серий Метран-270, -270МП, -2700, -280)					
Измерительного преобразователя (ИП)						
±0C						
Сборки ПП+ИП						
±0C						
Дополнительные требования						