

-300.00

b[m]=	1.00	h[m]=	1.00	B[MPa]=	35.00	E'b[MPa]=	34000	e'.bu=	-0.00350
c[m]=	0.05	c-[m]=	0.03	FeB[MPa]=	500.00	Es[MPa]=	200000		

Toegepaste wapening; nuttige hoogte

f.km[mm]=	28.00	s[mm]=	200.0	A.s[mm²]=	3079	c.extra[m]=	0.000	d[m]=	0.941
-----------	-------	--------	-------	-----------	------	-------------	-------	-------	-------

Toets	M	N	x	z	M.u;d	uc.max	
	kNm	kN	m	m	kNm		
UGT	500.00	-500.00	0.129	0.891	1407.00	0.36	ok

Iteratie

S.M=0 door iteratie in x Reset: 0.00

UGT	f'b[MPa]=	21.00	E'bd[MPa]=	12000	reset	0.000	0.1294344	0.05
-----	-----------	-------	------------	-------	-------	-------	-----------	------

Vanaf bovenzijde element

	b	h, d	e	s	x[m]=	N	e	M
	m	m		MPa	m²	kN	m	kNm

x1	1.000	0.065	-0.00350	-21.0	0.06472	-1359	0.03	-44.0
x2	1.000	0.065	-0.00175	-21.0	0.06472	-680	0.09	-58.6
x3	1.000	0.000	0.00000	0.0	0.00000	0	0.13	0.0
x4	1.000	0.000	0.00000	0.0	0.00000	0	0.13	0.0
N's		0.050	-0.00215	-429.6	0.00000	0	0.05	0.0
Ns		0.941	0.02195	434.8	0.00308	1339	0.94	1259.6
N'd						500	0.50	250.0
						-200.00		1407.00 =Mu