
Solids + Au
+ Cu supply leads
Vacuum + radiation
N_2, 100 Pa
Ar, 100 Pa
Kr, 100 Pa
Vacuum, window $\varepsilon = 0.8$
Die mean
Cold ceramic
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Temperature (K)