
0 K/W
0.5 K/W
1 K/W
2 K/W
5 K/W
10 K/W
Hot rise above ambient (K)
Actual sink rejection (W)
Sink minus input (mW)
Sink resistance (K/W)
Sink minus input
Die heat
Au from ambient
Cu into hot pad
Cu Joule to pins