

Cold normal:
Ceramic trace
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
y (mm)
−0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
x (mm)
2200
2100
2000
1900
1800
1700
q (W m−2)
Bath normal 2:
Signed outward flux
5
0
−5
y (mm)
−10 0 10
x (mm)
10^4
10^2
0
−10^2
−10^4
q (W m−2)